

Nr. Registrul Comerțului: J40/9284/1998
Cod unic de înregistrare: RO 6779415
Cont IBAN: RO20 INGB 0000 9999 0246 2799
Banca: ING BANK Sucursala Unitii



București, B-dul Unitii Nr. 64
Bl. K4, Sc. 5, Ap. 134, Sector 3
Tel: 0040 21 323 74 77
Fax: 0040 21 323 74 76
Mobil: 0722.715.304
Web: www.romanianexpert.ro

Ianuarie 2024



ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC

Beneficiar:

Nr. 24004/2023

sector 3, București

situat în strada Bărației, nr. 48,

EXPERTIZĂ TEHNICĂ IMOBIL

ROMANIAN EXPERT
CONSULTING®

Expertiza tehnica



Evaluare



Proiectare



ROCERT



Consultanta

FIȘĂ DE SINTEZĂ EXPERTIZĂ TEHNICĂ



Obiectiv: Expertizare tehnică imobil situat în Mun. București, strada Bătrânilor, nr. 48, sector 2. Obiectivul principal este încadrarea în clasa de risc seismic și fundamentearea deciziei de consolidare și reabilitare a acestuia (dacă este cazul).

Acte normative și reglementări tehnice în vigoare:

Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsurile pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată*, cu modificările și completările ulterioare;
Codul de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P100-3/2019, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2.834/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 1003 bis din 13 decembrie 2019, precum și Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P100-1/2013, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2.465/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Contractantul expertizei: S.C. ROMANIAN EXPERT CONSULTING S.R.L.
Expert tehnic atestat pentru cerința de calitate A1 A2 (rezistență și stabilitate):
ing. Mihai URSĂCHESCU



Nr. Registrul Comerțului: J40/9284/1998
Cod unic de înregistrare: RO 6779415
Cont IBAN: RO20 INGB 0000 9999 0246 2798
Banca: ING BANK Sucursala Unitii

Bucuresti, B-dul Unitii Nr. 64
Bl. K4, Sc. 5, Ap.134, Sector 3
Tel: 0040 21 323 74 77
Fax: 0040 21 323 74 76
Mobil: 0722.715.304
Web: www.romanianexpert.ro

Expertiza tehnica ☐ Evaluare ☐ Proiectare ☐ Consultanta

Nr./data contractului:.....termenul de predare la Consiliul local:

Valoarea contractului pentru elaborarea raportului de expertiză tehnică (inclusiv TVA):.....lei, din care:

* sume necesare din transferuri de la bugetul de stat (inclusiv TVA):lei (sumă determinată din valoarea contractului, proporțional cu cota-parte din proprietatea comună a imobilului care revine locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice).

PARTEA I: DATE GENERALE CU PRIVIRE LA CONSTRUCȚIA EXISTENTĂ

Anul construirii: sfârșit de secol XIX

Nr. niveluri: S+P+IE

Înălțimi utile (S/P/EI) [m]: 2,90 /3,60/3,65...2,92

Suprafața construită măsurată la nivelul parterului (amprenta): 131,34 mp

Suprafața construită desfașurată: ~214,33 mp

Număr tronsoane: 1

Sistemul structural (conf. P100-3/2019): structură din zidărie nearmată cu planșee din Iern.

Parametrii de calcul (conf. P100-1/2013):

• accelerația terenului pentru proiectare: $a_g = 0,30$ g;

• perioada de colt: $T_c = 1,60$ s;

• factorul de importanță și expunere: $\gamma_I = 1,00$;

• coeficientul seismic global pe cele două direcții ale construcției: $C = 0,44$.

Categoria de importanță a construcției (conf. Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, Anexa 3): C;

Clasa de importanță și de expunere la cutremur a construcției (conf. P100-1/2013): III;

Clădirea este încadrată ca monument istoric, cod B-II-m-B-18120.

Avarii constatate:

- Pereți prăbușiți;
- Planșee curbate, căzute sau parțial căzute;
- Bolți și arce din zidărie crăpate;
- Fisuri, fracturi și crăpături în pereții de zidărie.

Nivel de cunoaștere și metode de investigare adoptate (conf. P100-3/2019): nivel de cunoaștere 2 ($KL = 1,20$) și metodologie de nivel 2;

Informații privind conformarea structurală a clădirii au fost sitetizate în releveele de arhitectură realizate conform contractului;

Informații privind caracteristicile fizico-mecanice s-au considerat conform încercări nedistructive efectuate (conf. P100-3/2013) și distructive în limita în care s-au permis și teste pe materiale;

Natura terenului de fundare: conform studiului geotehnic întocmit în baza unui foraj geotehnic de adâncime 6,00 m, terenul din amplasament se caracterizează geotehnic astfel:

- stratificație:
 - de la 0,00 la 0,90 m - umplutura cu resturi de materiale de construcții în masa argiloasă-prafoasă (U);
 - de la 0,90 la 2,80 m - argila cafenie, cu plasticitate mare, tare (CI);
 - de la 2,80 la 3,50 m - argila nisipoasă cafeniu-gălbui, cu plasticitate mare, tare, umedă (sa CI);
 - de la 3,50 la 5,50 m - nisip argilos galbui (cl Sa);
 - de la 5,50 la 8,00 m - nisip prafos fin galben (si Sa).
- Presiunea convențională, asociată unei fundații cu lățimea tălpii de 1,00 m și la o adâncime de 2,00 m, a rezultat $p_{conv.} = 325 \text{ kPa}$.

Gradul de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică: $R_1 = 27$;

Gradul de afectare structurală: $R_2 = 20$;

Gradul de asigurare structurală seismică: valoarea recomandată pentru gradul de asigurare la acțiuni seismice corespunzător clasei de importanță și de expunere la cutremur a construcției:

$R_3 = -$.

PARTEA a II-a: DATE REZULTATE DIN RAPORTUL DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ

Clasa de risc seismic în care este încadrată construcția expertizată tehnic (conf. P100-3/2019): este clasa Rs: I.

Măsuri de intervenții structurale și nestructurale:

VARIANTA UNICĂ:

- a) Executarea unei structuri noi în cadre din beton armat la interior, astfel încât stâmburii să fie înglobați în pereții de zidărie existenți, centurile la fel, iar ca elemente orizontale să se execute planșee de beton armat la toate nivelurile supraterrane
- b) Consolidarea planșei din bolțișoare de zidărie și grinzi metalice de peste subsol prin injectarea fisurilor (dacă există) cu mortar de var și apoi tencuire cu plasă armată cu fibre de sticlă. Dacă se constată că grinziile sunt ruginite excesiv, acestea se vor consolida prin dublare la partea inferioară cu alte grinzi metalice IPE rezemate în pereții laterali.
- c) Fundațiile sămburilor de beton se vor executa până la cota fundațiilor vecine și se vor executa sprijiniri ale calcanelor și pereților pe tot parcursul execuției. Se vor executa grinzi continue de fundare pentru a lega noi sămburi de beton pe ambele direcții și se va executa placă de beton armat la subsol;
- d) Fațada principală va fi prinsă de scheletul de rezistență din beton prin agrafe din oțel în dreptul stălpilor/centurilor și se va placa pe fața interioară cu tencuie armată cu fibre FRP;

- e) Se va respecta pe cât posibil configurația inițială a încăperilor, așa cum se regăsește în studiul istoric, dacă beneficiarul nu dorește o altă compartimentare. În cazul unei schimbări de partiu, se va respecta principiul de păstrare a pereților care sunt încă la poziție dar se va proteja un nou schelet din beton armat care va prelua toate încărcările gravitaționale și seismice.
- f) În cazul în care se optează pentru păstrarea unui număr de pereți cât mai mare, și se va reface partiuul inițial al clădirii, toți pereții exteriori suprațerați din zidărie vor fi finisați cu tencuie pe bază de var hidraulic și praf de piatră iar cei interiori vor fi placați cu tencuie armate cu fibre FRP pentru sporirea capacității de rezistență perpendiculară pe planul lor.
- g) Fațada, pe exterior, se va restaura conform planurilor inițiale și a detaliilor din studiul istoric. De asemenea, se recomandă ca pe cât posibil, elementele ornamentale să fie „demonțate” și nu demolate, pentru ca mai apoi (după recondiționare) să poată fi amplasate la poziția inițială. Decoratiile din ceramică de la parapetii ferestrelor și de la cornișă vor fi restaurate și conservate, elementele deteriorate urmând a fi rePLICATE după elementele existente, tot din ceramică.
- h) Tămplăria exterioară va fi realizată din lemn sau lemn stratificat de culoare închisă, și se va reface după forma și aspectul inițial. Feroneria și structura balconului din fațada principală va fi conservată și restaurată;
- i) Încercarea învelitorii din tablă plană dublu falșuită și a șarpantei din lemn tratată antifungic și ignifug;
- j) Încercarea sistemului de preluare a apelor pluviale;
- k) Încercarea tuturor instalațiilor interioare ale clădirii;

Nota: Ca urmare a implementării soluției maximele de consolidare, se poate aprecia o valoare estimativă de asigurare/risc seismic $R_{3,consolidare} > 0.90$; în aceste condiții, clădirea se poate încadra în clasa de risc seismic RslV.

PARTEA a III-a: RECEPȚIA RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ

În ședința Comisiei de recepție a autorității administrației publice locale din data de, a fost admisă recepția Raportului de expertiză tehnică, conform Procesului-verbal nr. din (anexat)

PARTEA a IV-a: LISTA DE SEMNĂTURI

Expert tehnic atestat: Ing. Mihai URSACHESCU
(numele, ștampila și semnătura)



Nr. Registrul Comerțului: J40/9284/1998
Cod unic de înregistrare: RO 6779415
Cont IBAN: RO20 INGB 0000 9999 0246 2799
Banca: ING BANK Sucursala Unitii

Bucuresti, B-dul Unitii Nr. 64
Bl. K4, Sc. 5, Ap. 134, Sector 3
Tel: 0040 21 323 74 77
Fax: 0040 21 323 74 76
Mobil: 0722.715.304
Web: www.romanianexpert.ro

Am primit un exemplar din Raportul de expertiza tehnica pentru care a fost admisa recepția și am luat cunoștință de concluziile fundamentate în Raportul de expertiza tehnica și încadrarea în clasa de risc seismic a construcției cu destinația de locuință.

BENEFICIAR:.....

Localitatea , Județul (sectorul) , nr. , bloc str.:

Președinte/Administrator/Director,

Data

Luat în evidență din punct de vedere al aplicării Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare. Inspectoratul regional în construcții/Inspectoratul Regional în

Construcții București-Ilfov

Director,

.....

Nr. Registrul Comerțului: J40/9284/1998
Cod unic de înregistrare: RO 6779415
Cont IBAN: RO20 INGB 0000 9999 0246 2799
Banca: ING BANK Sucursala Unitii



R A P O R T U L S I N T E T I C

Denumirea	Expertiza tehnica nr. 24004/2023 privind imobil situat în București, strada Bărailei, nr. 48, sector 3									
Scopul expert.:	Evaluare seismică									
Data expertizei:	Ianuarie 2024									
Expert tehnic:	Ursăchescu Mihai									
Adresa:	strada Bărailei, nr. 48, sector 3, București									
Categoria de importanță (HG 766/1997):	C									
Clasa de importanță și expunere la cutremur (P100-1-2013; CR0-2012):	III - monument									
Anul construit:	1879									
Funcțiunea clădirii:	Imobil locuințe									
Înălțimea suprațerei:	10 m	Număr de niveluri:								
Suprafața construită	131,34 mp	Suprafața deslășurată (mp):								
masurată (mp):	214,33 mp									
Sistemul structural:	Pereți structurali din zidărie nearmată din cărămidă plină presată și mortar de var cu planșee din lemn.									
Componente nestructurale:	Nu sunt.									
Acțiunea seismică (probabilitate de depășire în 50 de ani)	SLS	-	ULS	-						
Verificarea la starea limită ultimă:										
Metodologia de evaluare prin calcul folosită (P100-3-2019):	1	2	3							
Gradul de îndeplinire a condițiilor de alcătuire seismică, R ₁ :	29									
Gradul de afectare structurală, R ₂ :	20									
Gradul de asigurare structurală seismică, R ₃ :	-									
Clasa de risc seismic în care a fost încadrată construcția:	I	II	III	IV						
Descrierea clasei de risc seismic:	Clasa Rs I de risc seismic (într-o ierarhizare de 4 clase) este clasa din care fac parte clădirile cu susceptibilitate de prăbușire totală sau parțială la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime.									
Verificarea la starea SLS:	Structura nu are deficiențe la deplasări (fenomen specific structurilor rigide din zidărie de cărămidă plină presată)									
Concluzii:	Sunt necesare intervenții pentru creșterea gradului de asigurare la acțiuni seismice. Expertul recomandă varianta maximală.									
Necesitatea lucrărilor de intervenție:	Da									
Clasa de risc seismic după efectuarea lucrărilor de intervenție	I	II	III	IV						





Listă de semnături

ing. Mihai Ursăchescu

Expert tehnic atestat MLPAT nr. E113/1992 cerința A1, nr. M06053/2003 cerința A2

Expert tehnic atestat MC nr. 152 ET /2013

Colectiv de elaborare:

ing. Ciprian MOLDOVEANU



CUPRINS

1. GENERALITĂȚI.....	4
1.1. DATE DE IDENTIFICARE ALE CLĂDIRII.....	4
1.2. SCOPUL EFECTUĂRII EXPERTIZEI	5
1.3. REGLEMENTĂRI TEHNICE	6
1.4. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE PENTRU ÎNTOCMIREA EXPERTIZEI.....	7
1.5. DATE CARE AU STAT LA BAZA EXPERTIZEI TEHNICE	7
1.6. ÎNCADRAREA CONSTRUCȚIEI ÎN GRUPE ȘI CATEGORII DE IMPORTANȚĂ.....	7
1.7. CARACTERIZAREA AMPLASAMENTULUI	7
2. DATE DESPRE STRUCTURA EXPERTIZATĂ.....	9
2.1. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI DIN PUNCT DE VEDERE STRUCTURAL.....	9
2.2. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI DIN PUNCT DE VEDERE ARHITECTURAL	9
2.3. DESCRIEREA LUCRĂRIILOR DE INTERVENȚIE EXECUTATE ÎN TRECUȚ.....	10
2.4. DESCRIEREA STĂRII TEHNICE ACTUALE A CLĂDIRII	10
2.4.1. AVARII EXTERIOARE VIZIBILE	10
2.4.2. AVARII INTERIOARE VIZIBILE	14
2.5. ÎNCERCĂRI DE LABORATOR-MATERIALE DE CONSTRUCȚIE	15
2.6. DEFINIREA NIVELULUI DE CUNOAȘTERE	16
3. METODOLOGIA DE EVALUARE	17
3.1. EVALUAREA GRADULUI DE ÎNDEPLINIRE A CONDIȚIILOR DE ALĂȚUIRE (R1)	17
3.2. EVALUAREA GRADULUI DE AFECTARE STRUCTURALĂ (R2).....	21
3.3. EVALUAREA GRADULUI DE ASIGURARE STRUCTURALĂ SEISMICĂ (R3)	22
3.4. CONCLUZIILE APLICĂRII METODEI DE EVALUARE DE NIVEL 2	22
4. SINTEZA EVALUĂRII ȘI ÎNCADRAREA ÎN CLASA DE RISC SEISMIC	22
5. PROPUȘURI DE INTERVENȚIE.....	22
5.1. VARIANTA UNICĂ.....	23
6. CONCLUZII.....	24

ANEXE:

- Anexa 1 – Relevu fotografic
- Anexa 2 – Studiu geotehnic
- Anexa 3 – Încercări de materiale
- Anexa 4 – Copii după atestatele expertului

PIESE DESENATE

- R01 – Relevu subso
- R02 – Relevu parter
- R03 – Relevu etaj I
- R04 – Relevu șarpantă și terasă
- R05 – Fațadă Nord
- R06 – Plan consolidare Subso – varianta unică

Nr. Registrul Comerțului: J40/9284/1998

Cod unic de înregistrare: RO 6779415

Cont IBAN: RO36BRDE441SV43260924410


Banca: BRD-GSG Decebal

Nr. Registrul Comerului: J40/9284/1998
Cod unic de înregistrare: RO 6779415
Cont IBAN: RO36BRDE41SV43260924410
Banca: BRD-GSG Decebal

Pag 3 din 24

Bucuresti, B-dul Unirii Nr. 64
Bl. K4, Sc. 5, Ap.134, Sector 3
Tel/Fax: 0040 21 323 74 76
Mobil: 0722.715.304
Web: www.romanianexpert.ro

R07 – Plan consolidare Parter – varianta unica
R08 – Plan consolidare Etaj 1 – varianta unica
R09 – Plan consolidare șarpanta – varianta unica



Expertiza tehnica ☐ Evaluare ☐ Proiectare ☐ Consultanta



RAPORT DE EVALUARE TEHNICĂ

I. Generalități

1.1. Date de identificare ale clădirii



Fig. 1 Vedere ansamblu – Imobil Str. Bărăției, nr.48

Structura expozată:

Adresă:

Regim de înălțime:

Perioada realizare:

Amprenta la sol măsurată:

Suprafața desfășurată:

Incadrare:

Imobil locuințe individuale

Mun. București, str. Bărăției, nr. 48, sector 3

S+P+1E

1879

131,34 m²

214,33 m²

Monument istoric, codul B-II-m-B-18120

FORMA ÎN PLAN ȘI AMPRENTA LA SOL A PARTERULUI



1.2. Scopul efectuării expertizei

Structura expertizată



Fig. 2 Amplasament Casa str. Bărăției, nr.48



Obiectul prezentei expertize tehnice îl constituie imobilul existent amplasat în municipiul București, str. Bărăției, nr. 48, sector 3, cu destinație actuală "Casă".
 Scopul prezentei expertize a fost verificarea structurii de rezistență a clădirii existente, pentru stabilirea nivelului de protecție la acțiunea seismică, în conformitate cu prevederile "Codului de Evaluare Seismică a clădirilor existente – P100-3/2019", ca urmare a dorinței beneficiarului de a efectua lucrări de consolidare și reparatii capitale.
 În consecință, s-a determinat nivelul de protecție anti-seismică a structurii de rezistență existentă, ținând cont de acțiunea cutremurului de proiectare și de degradările reale constatate cu ocazia prezentei expertize tehnice.
 Totodată, s-a studiat oportunitatea unei intervenții de consolidare și posibilitățile tehnice de realizare ale acesteia.
 Imobilul expertizat este monument istoric clasa B și se regăsește în lista monumentelor istorice având codul B-II-m-B-18120. La această poziție se regăsește imobilul de la adresa Str. Bărăției nr. 46-48 cu denumirea Case datând din secolul XIX.

1.3. Reglementări tehnice

LEGISLAȚIA DIN ROMÂNIA CARE SE AFLĂ LA BAZA EXPERTIZĂRII CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE
 - Legea calitatii în construcții – Legea nr. 10 / 1995, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legea 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor;
 - Hotărârea Guvernului României privind regulamentul de expertizare și verificare a proiectelor – HGR nr.925 / 1995.

ACTE NORMATIVE ȘI STANDARDE CARE STAU LA BAZA EXPERTIZĂRII
 STRUCȚURILOR DE REZISTENȚĂ A CONSTRUCȚIILOR
 Actele normative care stau la baza expertizei cuprind toate segmentele analizei unei structuri, respectiv:
 - CR 0-2012 – Cod de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor;
 - SR EN 1991-1-1:2004 – Eurocod 1: Acțiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acțiuni generale - Greutăți specifice, greutăți proprii, încărcări utile pentru clădiri;
 - CR 1-1-3-2012-Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor;
 - CR 1-1-4-2012 – Cod de proiectare. Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor;
 - P100-1/2013 – Cod de proiectare seismică. Prevederi de proiectare pentru clădiri;
 - P100-3/2019 – Cod de proiectare seismică – Partea a III-a. Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente;
 - NP 112-2014 – Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață;
 - CR 6-2013 – Cod de proiectare pentru structuri din zidărie;
 - SR EN 1992-1-1:2004 – Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale și reguli pentru clădiri;
 - SR EN 1998-3:2005 – Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistența la cutremur. Partea 3: Evaluarea și consolidarea construcțiilor.

1.4. Activități desfășurate pentru întocmirea expertizei

Colectivul de elaborare s-a deplasat pe amplasament pentru a efectua o inspecție vizuală și a realiza relevul fotografic al construcției.

De asemenea, s-au deplasat pe amplasament echipe de specialiști în vederea colectării de probe necesare întocmirii raportului de încercări pentru determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale materialelor, precum și pentru întocmirea studiului geotehnic.

Colectivul de elaborare s-a deplasat în teren și a măsurat grosimile pereților, poziționarea golurilor de uși/ferestre și a întocmit relevul clădirii. În afară de informațiile culese în prezent din teren nu se mai dispune de niciun document ce aparține *Căzii Cosnucției* - proiectul inițial, documentele de calitate pe parcursul construcției etc.

1.5. Date care au stat la baza expertizei tehnice

Documentele care au stat la baza întocmirii acestui raport sunt:

- Relevu de Arhitectură;
- Relevu fotografic și măsurători;
- Încercări de laborator pentru determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale materialelor;
- Studiul geotehnic.

1.6. Încadrarea construcției în grupe și categorii de importanță

a) Conform Codului de proiectare seismică – Partea 1. *Prevederi de proiectare pentru clădiri* - P100-1/2013

Din tabelul 4.2., valorile factorului de importanță pentru acțiunea seismică $y_{1e} = 1.0$, respectiv clasa III de importanță.

b) Conform anexa la H.G. nr. 766/1997 și conform STAS 10100/0-1975

Construcția se încadrează în categoria "C" de importanță.

c) Conform Codului de proiectare *Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor* CR 1-1-3/2012

Din tabelul 4.2., valoarea factorului de importanță-expunere pentru acțiunea zăpezii este $y_{1s} = 1.00$, corespunzător clasei III.

d) Conform Codului de proiectare *Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor* CR 1-1-4/2012

Conform cap. 3.1.(10) și tabelul 3.1., valoarea factorului de importanță-expunere pentru acțiunea vântului este $y_{1w} = 1.00$, corespunzător clasei III.

1.7. Caracterizarea amplasamentului

Amplasamentul construcției se află în Mun. București, str. Bărăției, nr. 48, sector 3. Terenul pe care este amplasat imobilul este plan, fără pante accentuate și are o formă relativ regulată în plan. Construcția urmărește cota terenului și din punct de vedere al sistematizării verticale nu există lucrări de terasamente ale terenului aferente construcției.

- Încadrarea în zona seismică

Imobilul este situat în Municipiul București. Conform P100-1/2013, amplasamentul este caracterizat de o accelerație de vârf a terenului $a_g=0.30g$ și de o perioadă de colț $T_c=1.60s$. Valoarea accelerației terenului pentru lucrările de evaluare, corespunzătoare unui interval mediu de recurență de 225 de ani, este de $a_g=0.30g$.

Conform normativului P100-1/2013, construcția se încadrează în „clasa a III-a de importanță”, având coeficientul de importanță $\gamma_I = 1.00$.

- Încadrarea în zona de acțiune a vântului
Conform CR1-1-4-2012, amplasamentul se încadrează în zona de acțiune a vântului caracterizată de $q_b=0.50 \text{ kN/m}^2$. Clasa de importanță - expunere la acțiunea vântului este III, căreia îi corespunde $\gamma_{Iw}=1.00$.

- Încadrarea în zona de acțiune a zăpezii
Conform CR1-1-3/2012, amplasamentul se încadrează în zona de acțiune a zăpezii caracterizată de $s_0, k=2.00 \text{ kN/m}^2$. Clasa de importanță - expunere la acțiunea zăpezii este III, căreia îi corespunde $\gamma_{Is}=1.00$.

- Adâncimea de îngheț
Conform STAS 6054/77, adâncimea maximă de îngheț aferentă amplasamentului este de 0,90 m.

- Natura terenului de fundare
Pentru determinarea naturii terenului de fundare din amplasamentul clădirii, în imediata apropiere a construcției s-a realizat un studiu geotehnic. Acesta a fost întocmit de către S.C. GEOTERRA INSTAL S.R.L. prin ing. Hirsulescu Valentin și verificator Af Hârsulescu Aurel.

Din punct de vedere litologic, lucrările de investigație în teren și cele de laborator au pus în evidență următoarea stratificație medie:

- de la 0,00 la 0,90 m - umplutura cu resturi de materiale de construcții în masă argiloasă-prafoasă (U);
- de la 0,90 la 2,80 m - argila cafenie, cu plasticitate mare, tare (CI);
- de la 2,80 la 3,50 m - argila nisipoasă cafeniu-gălbui, cu plasticitate mare, tare, umedă (sa CI);

- de la 3,50 la 5,50 m - nisip argilos gălbui (cl Sa);
- de la 5,50 la 8,00 m - nisip prafos fin galben (si Sa).

Dezvelirea **SD1** a fost executată în subsol, adiacent față de unul din pereții exteriori și a pus în evidență următoarele:

- adâncimea fundatei față de cota terenului amenajat/cota strada : 2.10 m;
- adâncimea fundatei sub nivelul pardosealii subsolului : 0.30 m;
- tipul fundatei: zidarie de cărămidă pe talpa de beton de 30 cm grosime;
- terenul de fundare: argila cafenie.

Categoria geotehnică rezultată este 2, cu risc geotehnic moderat.

Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat în forajele executate, până la adâncimea de 6,00 m. Presiunea convențională calculată pentru stratul de fundare existent, adâncimea $D_f = 2,00 \text{ m}$ și lățimi ale fundațiilor $B = 1,00 \text{ m}$ este **$P_{conv.} = 325 \text{ kPa}$** .

2. Date despre structura expertizată

2.1. Descrierea construcției din punct de vedere structural

Căldirea se încadrează în categoria construcțiilor cu structură din zidărie nearmată din cărămidă plină presată și mortar de var și nu a fost prevăzută cu măsuri constructive de protecție antisismică în acord cu practica actuală. Pereții portanți structurali au grosimi de:

- la subsol de 63 cm și 42 cm;
- la parter 63, 42 și 28 cm;
- la etaj nu s-au putut releva din cauza stării avansate de degradare.

Căldirea nu are elemente de beton armat.

Construcția este alipită la calcan pe cele două laturi perpendiculare pe strada Str. Bărăției și anume: pe o latură cu imobilul de la nr. 50 având S+P+1E iar pe cealaltă latură cu imobilul de la nr. 46 având S+P+1E.

Peste subsol (pivniță) planșul este din bolțișoare de cărămidă și grinzi metalice iar peste parter și etaj sunt planșee din lemn (acelea care mai există în prezent, deoarece părți din ele sunt parțial prăbușite).

Acoperișul este tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă plană falșuită. Învelitoare dispune de 4 lucarne dreptunghiulare boltite spre fațada principală.

2.2. Descrierea construcției din punct de vedere arhitectural

Aflându-se în zona centrală a Bucureștiului, căldirea a fost proiectată și executată în anul 1879, așa cum încă se păstrează înscrisul martor pe fațada principală iar în prezent este înscrisă pe lista monumentelor istorice având codul B-II-m-B-18120, cod comun și cu imobilul de la nr. 46. Căldirea a fost construită în două etape distincte: partea dinspre strada Bărăției, căldirea principală executată în 1879, din cărămidă de epocă, subțire, cu rosturi de mortar de 2-2,5 cm grosime, și anexele dinspre curtea din spate adăugate ulterior, pe o latură a curții, în secolul al XX-lea, din cărămidă de 7x14x28 cm.

În expertiza tehnică de la str. Bărăției nr. 46/46 B este anexat un proiect de consolidare întocmit de colectivul format din arhitect Constanța Carp, inginer Valentin Carp în anii '90, publicat în Revista inginer Lucian Rotaru, instalații- inginer Valentin Carp. Cu ajutorul celui proiect se poate găsi o descriere despre cum arăta în trecut imobilul de la nr. 46, care este asemănător cu acesta. De asemenea s-a desoperit planul inițial al acestei clădiri pe site-ul relevee.UAUM.ro și se poate folosi pentru reconstrucție, dacă beneficiarul dorește acest lucru.

În prezent, așa cum se va descrie în capitolele ce urmează și cum se poate observa și din pozele atașate, monumentul este o ruină, toți pereții sunt crăpați, dislocați de la poziție ori prăbușiți. Acoperișul este parțial prăbușit, la fel și etajul I, cauză din care nu s-au putut efectua releveele pe acele zone. Din planurile atașate se poate observa că s-au relevat doar subsolul și parterul. Clădirea prezintă în prezent o stare de colaps parțial și reprezintă un pericol pentru cei care vor să intre. În momentul efectuării lucrărilor de consolidare este imperios necesar ca la început să se execute un esafodaj din lemn sau metalic pentru punerea în siguranță a pereților existenți.

2.3. Descrierea lucrărilor de intervenție executate în trecut

Structura a fost concepută, inițial, după regulile tehnice ale perioadei de la jumătatea secolului XIX, perioadă în care nu existau conceptele tehnice de astăzi pentru o conformare antisismică adecvată.

În decursul existenței sale se apreciază că imobilul a trecut prin solicitări seismice importante în anii 1940, 1977, 1986 și 1990.

În urma efectuării Inspecției Tehnice se trage concluzia că structura a suferit degradări majore, aproape de colaps general și că în trecut nu s-au executat lucrări de consolidare. Au avut loc degradări structurale reprezentând crăpături și fisuri în tencuielile și zidurile interioare și exterioare, dislocări de pereți, desprinderi și prăbușiri generale. De-a lungul timpului s-au mai executat anumite lucrări de reparații, care din păcate s-au realizat cu tencuieli pe pază de ciment și care nu ajută pentru care starea monumentului în prezent este foarte gravă.

Toate aceste degradări sunt prezentate în anexa cu relevul fotografic. Nu s-au executat lucrări de intervenție în trecut, iar faptul că nu este locuită/locuibilă a îngreunat administrarea acestei clădiri, referitor la accesul persoanelor străine care depozitează gunoarie, sau care devastează și mai mult clădirea.

2.4. Descrierea stării tehnice actuale a clădirii

În urma inspecției în situ s-a constatat o întreținere foarte precară a clădirii, cu multiple avarii de ordin structural și arhitectural. Toate finisajele lipsesc: tencuieli, zugrăveli, pardoseli, tavane etc. Pe fațadă se mai regăsesc anumite elemente arhitecturale care au fost relevate cu un scanner 3D și care se regăsesc pe planșe și în formatul editabil al părților desenate anexate prezentei expertize tehnice.

La o cercetare vizuală, se poate aprecia că structura prezintă sensibilități evidente la acțiuni seismice majore și deci o siguranță structurală antisismică insuficientă datorită pereților prăbușiți pe un procent semnificativ din imobil.

Fațada principală a rămas principalul element determinant pentru calitatea de monument istoric, precum și partiul, martor al unui program de dezvoltare comercială a centrului orașului. Pe fațada principală cornișa este desprinsă aproape în totalitate, sunt căzute anumite elemente ceramice din friza de sub cornișă (este căzută și bucată de perete care servește drept suport pentru frize, iar cărămizile de la nivelul cornișei sunt căzute sau în prag de cădere pe mai mult de un sfert din lungimea cornișei).

Fațada dinspre curtea interioară este prăbușită complet. La parter tencuiala este căzută în jurul arcelor golurilor. Pe la interior pardoselile din dușumele sunt uzate și degradate într-o stare foarte avansată, finisajele sunt practic inexistente, tavanele sunt căzute în cea mai mare parte și tămplăriile lipsesc ori sunt distruse complet.

2.4.1. Avarii exterioare vizibile

- Pereți prăbușiți;
- Planșee curbate, căzute sau parțial căzute;

Nr. Registrul Comerțului: J40/9284/1998
Cod unic de înregistrare: RO 6779415
Cont IBAN: RO36BRDE441SV43260924410
Banca: BRD-GSG Decebal

- Bolți și arce din zidărie crăpate;
- Fisuri, fracturi și crăpături în pereții de zidărie.



Fig. 3. Vedere din curtea interioară.

Fig. 5. Vedere corp principal în curtea din spate - prăbușit parțial



Fig. 4. Vedere din curtea interioară





Fig. 6. Prăbușire pereții la etaj - vedere din corpul de la nr. 46



Fig. 7. Prăbușire pereți - vedere din corpul de la nr. 46



Fig. 8. Fațada principală

- Intrucât nu s-a putut intra la interior peste tot, decât cu utilajul de scanat 3D în vederea efectuării releveelor, se poate deduce starea avariilor din pozele efectuate din curtea interioară și din câteva înciperi în care s-a dispus de acces.



Fig. 9. Camera parter – tavan degradat




Fig. 10. Tavan culoar de acces spre curtea interioară

2.5. Încercări de laborator–materiale de construcție

Tipurile de încercări pentru evaluarea nivelului de protecție a construcțiilor existente sunt:

- Încercări pe materiale pentru evaluarea caracteristicilor de rezistență ale acestora prin metoda distructivă (carote) și nedistructivă (ultrasunete, sclerometrie);
- Încercări de defectoscopie (gamaagrafiere, radiografiere, defectoscopie ultrasonică).

În cazul de față, deoarece clădirea era funcțională, și ținând cont de tipul de activitate desfășurată în interiorul acesteia, s-a comandat către S.C. LABORATORUL CENTRAL S.A. efectuarea încercări distructive pe cărămidă și mortar:

- Cărămizi pline presate, cu rezistența standardizată $f_b = 9,25 \text{ N/mm}^2$; calculată ca medie aritmetică a celor două probe executate cf. Raport de încercări nr. 02.2848/20.11.2023.
- Mortar mai slab ca M10Z conform Raportului 03.284/21.11.2023 anexat.

Conform CR6, rezistența caracteristică la compresune a zidăriei se determină cu relația:

$$f_k = K f_b^{0,70} f_m^{0,30}$$

Unde:

$K=0,55$ – constanta care depinde de tipul elementului pentru zidărie (cf. CR6-2013, tab. 4.1);

f_b – rezistența la compresune standardizată a elementului pentru zidărie;

f_m – rezistența la compresune a mortarului.

Prin urmare:

$f_k = 3.16 \text{ N/mm}^2$
 (valoarea redusă cu 20% datorită modului de zidire și a grosimii peretelui, cf. CR6-2013, 4.1.1.1 (3) pct. F).
 Rezistența medie la compresie a zidăriei este cu 30% mai mare decât cea caracteristică, astfel în calcule s-a folosit $f_m = 4.11 \text{ N/mm}^2$
 ➤ Valoarea caracteristică a rezistenței la forfecare a zidăriei s-a considerat $f_k = f_{vk} + 0.4 \times \sigma_0$
 unde:
 $f_{vk} = 0.045 \text{ N/mm}^2$ – Rezistența caracteristică inițială la forfecare;
 σ_0 – Efort unitar mediu de compresie, perpendicular pe planul de lunecare (notat cu σ_d în CR6-2013).

2.6. Definirea nivelului de cunoaștere

Potrivit indicațiilor „Codului de Proiectare Seismică, prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente – indicativ P100-3/2019”, nivelul de cunoaștere pentru acest caz de analiză (în condițiile expertizei propuse) va fi **KL2** (cunoaștere normală), conform cap. 4.3., conducând la un factor de încredere $CF=1.20$.

Nivelul cunoașterii	Geometria clădirii	Alețuirea de detaliu	Proprietățile Mecanice ale Materialelor	Calcul	CF	Nivelul de cunoaștere ales
KL1	(1) Din proiectul de ansamblu original și verificarea vizuala prin sondaj în teren sau (2)dintr-un relevu complet al clădirii	(a) din documentația tehnică de proiectare originală sau (b) pe baza proiectării simulate în acord cu practica la data realizării clădirii și pe baza unei inspecții limitate în teren	(a) din documentația tehnică de proiectare originală sau (b) valori stabilite pe baza standardelor valabile sau practicilor de construire din perioada realizării clădirii și din încercări limitate în teren	LF-MRS	1.35	-
KL2	(a) din documentația tehnică de proiectare originală și dintr-o inspecție limitată în teren sau (b) dintr-o inspecție extinsă în teren sau (c) din încercări extinse	(a) din documentația tehnică de proiectare originală și dintr-o inspecție limitată în teren sau (b) dintr-o inspecție extinsă în teren sau (c) din încercări extinse	(a) din documentația tehnică de proiectare originală și rapoartele încercărilor privind calitatea lucrărilor de construire sau (b) din specificațiile de proiectare originale și din încercări limitate în teren sau (c) din încercări extinse	Orice metoda, cf. P100 1:2013	1.20	X

Criteriu		Criteriul nu este îndeplinit
----------	--	------------------------------

Reamintim că Evaluarea Calitativă Detaliată se face ținând cont de criteriile specificate în normative și anume: calitatea sistemului structural (eficiența conlucrării spațiale a elementelor structurii), calitatea zidăriei, tipul planșelor (rigiditatea planșelor în plan orizontal și eficiența legăturilor cu pereții), configurația în plan (compactitatea și simetria geometrică și structurală), configurația în elevație (uniformitatea geometrică și structurală în elevație), distanțe între elementele verticale structurale, elemente care dau împingeri laterale (existența arcelor, bolților, cupolelor, sarpantelor), tipul terenului de fundare și al fundațiilor, interacțiuni posibile cu clădirile adiacente, elemente nestructurale.

3.1. Evaluarea gradului de îndeplinire a condițiilor de alcătuire (R1)

S-au stabilit gradele de asigurare R1, R2 și R3, precum și clasa de risc seismic asociată (conform cap. 3.2. și cap. 8.1. din P100-3/2019).

Pentru studierea clădirii s-a folosit **Metodologia de Evaluare de nivel 2** (conform cap.2.3 și a Anexei D din P100-3/2019) – care constă în:

- Evaluarea calitativă detaliată constând în verificarea listei de alcătuire structurală;
- Evaluarea nivelului de avarie;
- Evaluarea cantitativă bazată pe un calcul structural elastic și factori de comportare diferențiați pe tipuri de elemente

3. Metodologia de evaluare

KL2 corespunde următoarei stări de cunoaștere:

- în ceea ce privește geometria – configurația de ansamblu a structurii și dimensiunile elementelor structurale sunt cunoscute din releveele executate în amplasament;
- în ceea ce privește alcătuirea de detaliu – s-a estimat pe baza proiectării simulate în acord cu practica la data realizării construcției și dintr-o inspecție în teren limitată;
- în ceea ce privește materialele – s-au efectuat încercări de material de material pentru determinarea caracteristicilor fizico-mecanice pe care laboratorul de încercări le prezintă cu caracter informativ.

KL3	(a) din documentația tehnică de proiectare originală, din rapoartele originale privind calitatea lucrărilor de construire și dintr-o inspecție limitată în teren sau (b) dintr-o inspecție cuprinzătoare în teren	(a) din documentația tehnică de proiectare originală, din rapoartele originale privind calitatea lucrărilor de construire și din încercări limitate în teren sau (b) din încercări cuprinzătoare în teren	Orice cf. P100 metoda, 1: - 2013	1.00	-
-----	---	---	---	------	---

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



4) Configuratia în plan				Punctaj maxim - 10 puncte			
- criterii de apreciere: compactitatea și simetria raportului între lungimile laturilor și prin dimensiunile retragerilor în plan, existența sau absența bowwindow-urilor.				10			
- criteriu orientativ pentru punctajul maxim: prevederile P100-1/2013				8 - 10			
Compactă, nu foarte simetrică, fără retrageri semnificative în plan.				4 - 8			
Punctaj total realizat				4			
5) Configuratia în elevație				Punctaj maxim - 10 puncte			
- criterii de apreciere: uniformitatea geometrică și structurală în elevație exprimate prin absența / existența retragerilor etajelor succesive, existența unor proeminențe la ultimul nivel, discontinuități create de sporiștea ariei golurilor din pereți la parter / la un nivel intermediar;				10			
- criteriu orientativ pentru punctajul maxim: prevederile P100-1/2006				8 - 10			
Fiind prăbușit parțial etajul pe aproape jumătate din clădire se poate considera că există retrageri succesive semnificative pe verticală				4 - 8			
Punctaj total realizat				1			
6) Distanțe între pereți				Punctaj maxim - 10 puncte			
- criterii de apreciere: distanțele între pereți structurali, pe fiecare dintre direcțiile principale ale clădirii;				10			
- criteriu orientativ pentru punctajul maxim: sistem structural cu pereți deși – (fagure) definit conform CR6-2006.				8 - 10			
Distanțe nu foarte mari și înălțimi normale de nivel				4 - 8			
Punctaj total realizat				6			
7) Elemente care dau împingeri laterale				Punctaj maxim - 10 puncte			
- criterii de apreciere: existența arcelor, bolților, cupolelor, șarpantelor, cu/fără elemente care preiau/limitează efectele împingerilor;				10			
- criteriu orientativ pentru punctajul maxim: lipsa elementelor care dau împingeri.				8 - 10			
Există bolți sau arce.				4 - 8			
Punctaj total realizat				0 - 4			

Nr. Registrul Comerțului: J40/9284/1998

Cod unic de înregistrare: RO 6779415

Cont IBAN: RO36BRDE441SV43260924410

Banca: BRD-GSG Decebal

Punctaj total realizat				4			
8) Tipul terenului de fundare și al fundațiilor				Punctaj maxim - 10 puncte			
10	8 - 10	4 - 8	0 - 4	- criterii de apreciere: natura terenului de fundare (normal/dificil), capacitatea fundațiilor de a prelua și transmite la teren încărcările verticale, eforturile provenite din tasări diferențiate și din acțiunea cutremurului;	- criterii orientativ pentru punctajul maxim: teren normal de fundare, fundații continue din beton armat.	Teren normal de fundare, dar fundațiile sunt realizate dintr-o tal de betonde 30 cm înălțime.	Punctaj total realizat
9) Interacțiuni posibile cu clădirile adiacente				Punctaj maxim - 10 puncte			
10	8 - 10	4 - 8	0 - 4	- criterii de apreciere: existența/absența riscului de ciocnire cu clădirile alăturate (clădire izolată, clădire cu vecinătăți pe 1,2,3 latur), înălțimile clădirilor vecine, existența riscului de cădere a unor componente ale clădirilor vecine;	- criterii orientativ pentru punctajul maxim: clădire izolată.	Există alipiri la calcan pe ambele laterale perpendiculare pe Str. Bărăției.	Punctaj total realizat
10) Elemente nestructurale				Punctaj maxim - 10 puncte			
10	8 - 10	4 - 8	0 - 4	- criterii de apreciere: existența unor elemente de zidărie majore (calcan, frontoane, timpane), placaje grele, alte elemente decorative importante care prezintă risc de prăbușire;	criteriul orientativ pentru punctajul maxim: lipsa acestor elemente sau asigurarea stabilității lor conform prevederilor din P100-1/2013.	Toți pereții existenți reprezintă niște montanși nelegaiți prin elemente orizontale de planșeu care prezintă pericol de prăbușire.	Punctaj total realizat
R1				27			

Sunt stabilite 4 domenii ale scorului realizat de construcția analizată, asociate cu cele 4 clase de risc seismic, în limita unui punctaj maxim R1 max. = 100, corespunzător unei construcții care



îndeplinește integral toate categoriile de condiții de alcătuire. Cele 4 intervale distincte ale valorilor R1 sunt următoarele (cf. cap. 8.1, P100-3/2019):

(a) Clasa de risc seismic I,	dacă	$R1 < 30;$
(b) Clasa de risc seismic II,	dacă	$30 \leq R1 < 60;$
(c) Clasa de risc seismic III,	dacă	$60 \leq R1 < 90;$
(d) Clasa de risc seismic IV,	dacă	$90 \leq R1 < 100.$

În acest caz, $R1=27$ și din acest punct de vedere, structura existentă se poate încadra în clasa de risc seismic Rs I.

3.2. Evaluarea gradului de afectare structurală (R2)

În decursul existenței sale, construcția a trecut printr-o serie de acțiuni excepționale. În urma Inspecției tehnice și a analizării degradărilor au rezultat următoarele concluzii:

- ❖ Construcția prezintă pereți prăbușiți, planșee prăbușite și în prag de prăbușire;
- ❖ Tencuiala fisurată, desprinsă pe zone întinse la exterior;
- ❖ Fisuri și crăpături în toți pereții interiori și exteriori.

Degradările conduc la concluzia că din lipsă de mentenanță și/sau din lipsă de proprietari, clădirea a fost neîntreținută de-a lungul timpului. Au fost depozitate deseuri după ce a rămas o ruină, iar în prezent, ce a mai rămas din clădire prezintă pericol de prăbușire. În cazul unei ierni grele cu încărcare din zăpadă semnificativă există șanse ca anumite părți din clădire să se prăbușească. Indicatorul R2 ia valori pe baza punctajului atribuit diferitelor categorii de degradări structurale și nestructurale. Acestea sunt enumerate în lista specifică tipului de construcție analizat, din P100-3, anexa corespunzătoare materialului structural utilizat.

R2 – structuri din zidărie (conform Tabelul D.3 Valorile maxime A_v și A_h – metodologiile de nivel 2 și 3)

Categoriea avarilor	Elemente verticale (Av)		Elemente orizontale (Ao)		Suprafața afectată	
	$\leq 1/3$	$1/3 \rightarrow 2/3$	$> 2/3$	$\leq 1/3$	$1/3 \rightarrow 2/3$	$> 2/3$
Nesemnificative	70	70	70	30	30	30
Moderate	65	60	50	25	20	15
Grave	50	45	35	20	15	10
Foarte grave	30	25	15	15	10	5

Av = 35
Ao = 20
R2 = 20

Punctajul total pentru ansamblul condițiilor R2 = 20 puncte

Și în cazul acestui indicator sunt stabilite 4 domenii ale scorului realizat de construcția analizată, asociate cu cele 4 clase de risc seismic, în limita unui punctaj maxim $R2_{max} = 100$, corespunzător unei construcții neafectată de degradări. Cele 4 intervale distincte ale valorilor R2 sunt următoarele (cf. cap. 8.1, P100-3/2019):

(a) Clasa de risc seismic I,	dacă	$R2 < 50;$
(b) Clasa de risc seismic II,	dacă	$50 \leq R2 < 70;$
(c) Clasa de risc seismic III,	dacă	$70 \leq R2 < 90;$
(d) Clasa de risc seismic IV,	dacă	$90 \leq R2 < 100.$

3.3. Evaluarea gradului de asigurare structurală seismică (R3)

În acest caz, $R2=20$ și din acest punct de vedere, structura existentă se poate încadra în clasa de risc seismic $R_s I$.

3.4. Concluziile aplicării metodei de evaluare de nivel 2

Din cauza faptului că nu există o continuitate pe verticală dar nici pe orizontală a pereților structurali din zidărie, nu se poate calcul indicatorul $R3$ în termeni de deplasări sau eforturi.

a. Evaluarea calitativă

În metoda de evaluare calitativă s-a urmărit să se stabilească:

1. dacă și în ce măsură proiectul corespunde prevederilor prescripțiilor în vigoare referitoare la alcătuirea construcțiilor amplasate în zone seismice. Imobilul a fost proiectat după regulile tehnice de la jumătatea secolului XIX. În perioada respectivă nu existau concepte tehnice în ceea ce privește conformarea antisismică corespunzătoare.
 2. dacă și în ce măsură condițiile de execuție și cele de exploatare ale construcției corespund proiectului și caietelor de sarcini funcționale. Se apreciază că imobilul construit a avut inițial funcțiune comercială și de locuit și și-a păstrat-o până în prezent.
 3. modul de comportare al construcției la cutremurele anterioare, precum și la celelalte acțiuni care au survenit pe durata ei de exploatare (încărcări gravitaționale, tasări ale terenului de fundare, coroziuni, diferențe de temperatură, etc.). Construcția a trecut printr-o serie de cutremure dar pe lângă acest aspect, și mai ales din cauza altor acțiuni gravitaționale și antropice, în prezent este parțial prăbușită. Clădirea este parțial nelocuită din punct de vedere al siguranței în exploatare și nu îndeplinește niciuna din cerințele fundamentale din Legea 10 – calitatea în construcții.
- Conform gradelor nominale de asigurare seismică $R1$ și $R2$, construcția se încadrează în clasa de risc seismic R_{SI} .

4. **Sinteza evaluării și încadrarea în clasa de risc seismic**

Potrivit capitolului 8 din P100-3/2019, funcție de cei trei indicatori $R1$, $R2$, (conformare și stare tehnică) se stabilesc clase de risc diferite, astfel:

$R1 = 29$ puncte – clasa de risc seismic I;
 $R2 = 20$ puncte – clasa de risc seismic I.

Clasa $R_s I$ de risc seismic (într-o ierarhizare de 4 clase) este clasa din care fac parte clădirile cu susceptibilitate de prăbușire totală sau parțială la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător Stării Limită Ultime.

5. **Propuneri de intervenție**

În urma analizării rezultatelor pentru ansamblul de elemente ce alcătuiesc structura clădirii, se trage concluzia că structura are deficiențe în ceea ce privește răspunsul la acțiunile seismice.

Din punct de vedere rezistență mecanică și stabilitate, este necesară consolidarea pentru ridicarea gradului de siguranță la seism și încadrarea construcției cel puțin în clasa RSIII. Măsurile de consolidare au un caracter orientativ urmând a fi definite la întocmirea proiectului de consolidare. Astfel, în acest sens se propun următoarele:

5.1. Varianta unică

- Executarea unei structuri noi în cadre din beton armat la interior, astfel încât stâmburii să fie înglobați în pereți de zidărie existenți, centurile la fel, iar ca elemente orizontale să se execute planșee de beton armat la toate nivelurile supraterrane
- Consolidarea planșeuului din bolțișoare de zidărie și grinzi metalice de peste subsol prin injectarea fisurilor (dacă există) cu mortar de var și apoi tencuire cu plasă armată cu fibre de sticlă. Dacă se constată că grinziile sunt ruginite excesiv, acestea se vor consolida prin dublare la partea inferioară cu alte grinzi metalice IPE rezemate în pereții laterali.
- Fundațiile stâmburilor de beton se vor executa până la cota fundațiilor vecine și se vor executa sprijiniri ale calcanelor și pereților pe tot parcursul execuției. Se vor executa grinzi continue de fundare pentru a lega noi stâmburi de beton pe ambele direcții și se va executa placă de beton armat la subsol;

- Fațada principală va fi prinsă de scheletul de rezistență din beton prin agrafe din oțel în dreptul stălpilor/centurilor și se va placa pe fața interioară cu tencuie armată cu fibre FRP;
- Se va respecta pe cât posibil configurația inițială a încăperilor, așa cum se regăsește în studiul istoric, dacă beneficiarul nu dorește o altă compartimentare. În cazul unei schimbări de partiu, se va respecta principiul de păstrare a pereților care sunt încă la poziție dar se va proteja un nou schelet din beton armat care va prelua toate încărcările gravitaționale și seismice.
- În cazul în care se optează pentru păstrarea unui număr de pereți cât mai mare, și se va reface partiu inițial al clădirii, toți pereții exteriori supraterrani din zidărie vor fi finisați cu tencuie pe bază de var hidroizolant și praf de piatră iar cei interiori vor fi placați cu tencuie armată cu fibre FRP pentru sporirea capacității de rezistență perpendiculară pe planul lor.
- Fațada, pe exterior, se va restaura conform planurilor inițiale și a detaliilor din studiul istoric. De asemenea, se recomandă ca pe cât posibil, elementele ornamentale să fie „demonțate” și nu demolate, pentru ca mai apoi (după recondiționare) să poată fi amplasate la poziția inițială. Decorațiile din ceramică de la parapetii ferestrelor și de la cornișă vor fi restaurate și conservate, elementele deteriorate urmând a fi replicate după elementele existente, tot din ceramică.
- Tămplăria exterioară va fi realizată din lemn sau lemn stratificat de culoare închisă, și se va reface după forma și aspectul inițial. Feroneria și structura balconului din fațada principală va fi conservată și restaurată;
- Înlocuirea învelitorii din tablă plană dublu falțuită și a șarpantei din lemn tratată antifungic și ignifug;
- Înlocuirea sistemului de preluare a apelor pluviale;
- Înlocuirea tuturor instalațiilor interioare ale clădirii;

De menționat că pe tot parcursul lucrărilor de consolidare se vor executa sprijiniri atât la fațada principală cât și la pereții interiori care se mai păstrează. Șlițurile de încastrare a stălpilor și centurilor din beton armat se vor executa pe rând și pe tronsoane, și numai după executarea unui tronson se va trece la următorul, lăsându-se mustați de legătură între tronsoane.

6. Concluzii

În urma tuturor celor de mai sus se propun lucrări de intervenții menite să readucă clădirea la aspectul original, precum și pentru a spori gradul de confort. În urma implementării soluțiilor (realizării lucrărilor), construcția ajunge în clasa Rs IV.

Toate lucrările de consolidare prezentate mai sus trebuie să se facă cu o rigurozitate deosebită și în ordinea stabilită de proiectant împreună cu beneficiarul lucrării și cu respectarea tuturor regulilor privind asigurarea calității și tehnica securității muncii. Se va acorda o atenție deosebită protecției elementelor arhitecturale care îi conferă clădirii caracterul de monument istoric.

În cazul în care, accidental sau din motive tehnologice, se produce deteriorarea (avarierea/demolarea) necontrolată a elementelor structurale, lucrările vor fi oprite, se va asigura structura și se va anunța Proiectantul pentru soluționare. De asemenea, soluția Proiectantului va fi prezentată expertului spre avizare. Orice neconcordanță între situația proiectată și cea reală se va semnaliza Proiectantului/Expertului. Toate măsurile de consolidare prezentate mai sus nu sunt limitative. Acestea (măsurile) pot fi modificate/adaptate la faza PTh în funcție de situație, cu avizul prealabil al Expertului.

Se consideră că lucrările de consolidare executate nu afectează siguranța și stabilitatea construcțiilor existente în zonă.

Se atrage în mod special atenția beneficiarului asupra:

1. Executării consolidării numai după întocmirea unui proiect de consolidare la nivel Detalii de Execuție de către o firmă de proiectare specializată în acest sens;
2. Executării consolidării de către o firmă specializată în astfel de lucrări (ca execuție propriu-zisă);
3. Neînceperii lucrărilor de consolidare fără sprijiniri și popiri ale suprafețelor ce urmează a se consolida/repăra.

Redactat

ing. Ciprian Moldoveanu



Expert Tehnic
ing. Mihai Ursăchescu

ROMANIAN EXPERT
CONSULTING®

Expertiza tehnica ☐ Evaluare ☐ Proiectare ☐ Consultanta





Anexa 1

Relevu fotografic



Fig. 1 Vedere ansamblu – Imobil - Str. Bărdăieș, nr.46/46B





Fig. 2 Vedere din curtea interioară. Se remarcă pereții plăbușiți și starea de degradare a monumentului precum și a curții acestuia (depozitare deșeur).



Fig. 3, 4 Fațada principală. Degradări cornișă (parțial căzută), tencuială desprinsă contur geamuri, balcon degradat cu ornamente din fier forjat ruginit, ornamente degradate



Fig. 5. Tavan căzut, lămpărie degradată



Fig. 6. Fisură perete comun cu anexa din spate

Colectiv de elaborare
Ing. Ciprian Moldoveanu

Nr. Registrul Comertului: J40/9284/1998
Cod unic de inregistrare: RO 6779415
Cont IBAN: RO36BRDE441SV43260924410
Banca: BRD-GSG Decebal

Fig. 9. Sarea cãrmizilor pereților



Fig. 7. Sobe teracotã camera la etaj



Fig. 8. Pereți prãbușiti între nr. 46-48



Nr. Registrul Comertului: J40/9284/1998
Cod unic de inregistrare: RO 6779415
Cont IBAN: RO36BRDE441SV43260924410
Banca: BRD-GSG Decebal

Bucuresti, B-dul Unirii Nr. 64
Bl. K4, Sc. 5, Ap. 134, Sector 3
Tel/Fax: 0040 21 323 74 76
Mobil: 0722.715.304
Web: www.romanianexpert.ro

ROMANIAN EXPERT
CONSULTING®

Expertiza tehnica

☐ Evaloare


☐ Proiectare

☐ Consultanta



ROMANIAN EXPERT
CONSULTING





Nr. Registrul Comertului: J40/9284/1998
Cod unic de inregistrare: RO 6779415
Cont IBAN: RO36BRDE441SV43260924410
Banca: BRD-GSG Decebal

Bucuresti, B-dul Unirii Nr. 64
Bl. K4, Sc. 5, Ap.134, Sector 3
Tel/Fax: 0040 21 323 74 76
Mobil: 0722.715.304
Web: www.romanianexpert.ro

Studiu geotehnic

Anexa 2




ROMANIAN EXPERT
CONSULTING®


Expertiza tehnica

☐ Evaluare

☐ Proiectare

☐ Consultanta





Numele si prenumele verficatorului atestat:

HARSULESCU AUREL

Firma: Str. Deleni nr.2, bl.T66, apt.45, Sect.2, Bucuresti
Adresa, tel: 0744 975 867

REFERAT

Faza:

Privind verificarea de calitate la cerinta: Af-Rezistenta si stabilitate teren fundare si masive de pamant, a proiectului:

ce face obiectul contractului:
Str. Baratiei nr.48"- Sector 3, Bucuresti

1. Date de identificare

- proiectant general: ROMANIAN EXPERT CONSULTING SRL
- proiectant de specialitate: SC GEOTERRA INSTAL SRL
- investitor:

- amplasament: Bucuresti, Sector 4, Str. Baratiei nr.48

- data prezentarii proiectului pentru verificare: 21.12.2023

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei

Constructie fundata pe "teren mediu" se expertizeaza in vederea consolidarii

Studiul Geotehnic are la baza:

- recunoastere amplasament;
- un foraj de 7 m adancime;
- una dezvoltare fundatie;
- determinari de laborator;
- date din literatura tehnica de specialitate.

3. Documentele ce se prezinta la verificare

Studiul Geotehnic alcătuit din:


- Raport Geotehnic
- Fisa foraj
- Relevu dezvoltare fundatie

4. Concluzii asupra verificarii proiectului

Acceptat la verificare Af.

Am primit 3 (trei) exemplare

Investitor/Proiectant



9 pag;
1 fisa;
1 rel.

U

C



SC GEOTERRA INSTAL S.R.L.

Strada Stejarului, nr. 12 Slobozia, jud. Ialomița
Registrul Comerțului nr. J 21/101/2017, CIF RO 37194372
Cont nr. RO22CARP023001088802RO02 Banca Carpatica Slobozia,
RO82TREZ3915069XXX007565 Trezoreria Slobozia
Tel: 0729066451-0728066563 Fax : 0243211251

STUDIU GEOTEHNIC

pentru

**EXPERTIZĂ TEHNICĂ ÎN SCOPUL CONSOLIDĂRII
IMOBILULUI DIN STR. BĂRĂȚIEI NR. 48**

* * *

STR. BĂRĂȚIEI NR. 48, SECTOR 3, BUCUREȘTI

BENEFICIAR: S.C. ROMANIAN EXPERT CONSULTING S.R.L.

EXECUTANT STUDIU GEOTEHNIC: S.C. GEOTERRA INSTAL S.R.L.

ADMINISTRATOR

ÎNTOCMIT

VERIFICATOR AF

Ing. Joga Adrian-Dumitru

Ing. Hirsulescu Valentin

Ing. Hirsulescu Aurel

2023



1. The first part of the report

2. The second part of the report

3. The third part of the report

4. The fourth part of the report

5. The fifth part of the report

6. The sixth part of the report

7. The seventh part of the report

8. The eighth part of the report

9. The ninth part of the report

10. The tenth part of the report



11. The eleventh part of the report

BORDEROU

PIESE SCRISE

Cap.1. INTRODUCERE	Pag. 2
Cap.2. DATE GENERALE	Pag. 4
Cap.2.1 Geomorfologia	Pag. 4
Cap.2.2 Geologia	Pag. 4
Cap.2.3 Hidrogeologia	Pag. 5
Cap.2.4 Clima	Pag. 5
Cap.3. CONDITII GEOTEHNICE IN AMPLASAMENT	Pag. 6
Cap.4. STABILIREA CATEGORIEI GEOTEHNICE	Pag. 6
Cap.5. CONCLUZII SI RECOMANDARI	Pag. 7

ANEXE

ANEXA 1 - Valori geotehnice caracteristice	1 pag
Fise foraj FI, dezvoltare SDI	2 pag

Intocmit,

Ing. Valentin Ibrulescu





1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

referitoare la aceste activități.

1.3. Studiul de față este elaborat ținând seama de prevederile stipulate în NP 074/2022 "Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții" și în celelalte standarde și normative în vigoare

1.2. Situația geotehnică din amplasament a fost stabilită pe baza recunoașterilor de specialitate efectuate în zona și a datelor provenite din dezvelirea de fundație SD1 executată în subsolul imobilului și forajul geotehnic FI executat anterior în imediata apropiere. Au fost utilizate deasemeni rezultatele unor sondaje geotehnice efectuate anterior în apropiere precum și date existente în literatura tehnică de specialitate.

Proprietatea și imobilul în discuție se regăsesc în zona centrală a capitalei, la intersecția dintre str. Bărăției cu *Bulevardul Corneliu Coposu* și la cca. 200 m nord-est față de *Piața Unirii* (Fig. 1).

1.1. Prezentul Studiu Geotehnic este întocmit pentru stabilirea condițiilor existente în amplasamentul din str. Bărăției nr. 48, sector 3, București, în vederea elaborării expertizei tehnice în scopul consolidării imobilului existent pe proprietate, care are un regim de înălțime S+P+3E+M.

1. INTRODUCERE

EXPERTIZĂ TEHNICĂ ÎN SCOPUL CONSOLIDĂRII IMOBILULUI
DIN STR. STR. BĂRĂȚIEI NR. 48
STR. STR. BĂRĂȚIEI NR. 48, SECTOR 3, BUCUREȘTI





PENTRU

STUDIU GEOTEHNIC

The first part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation $f(x) = \int_0^x f(t) dt$. It is shown that $f(x)$ is a constant function. The second part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation $f(x) = \int_0^x f(t) dt$. It is shown that $f(x)$ is a constant function. The third part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation $f(x) = \int_0^x f(t) dt$. It is shown that $f(x)$ is a constant function. The fourth part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation $f(x) = \int_0^x f(t) dt$. It is shown that $f(x)$ is a constant function. The fifth part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation $f(x) = \int_0^x f(t) dt$. It is shown that $f(x)$ is a constant function. The sixth part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation $f(x) = \int_0^x f(t) dt$. It is shown that $f(x)$ is a constant function. The seventh part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation $f(x) = \int_0^x f(t) dt$. It is shown that $f(x)$ is a constant function. The eighth part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation $f(x) = \int_0^x f(t) dt$. It is shown that $f(x)$ is a constant function. The ninth part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation $f(x) = \int_0^x f(t) dt$. It is shown that $f(x)$ is a constant function. The tenth part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation $f(x) = \int_0^x f(t) dt$. It is shown that $f(x)$ is a constant function.



Figure 1



2. DATE GENERALE

2.1 Geomorfologia

Amplasamentul analizat este situat la joncțiunea dintre fosta *Luncă a Dâmboviței* și terasa de pe malul stâng al acesteia, unitate geomorfologică cunoscută sub denumirea de *Câmpul Colentinei*, parte a *Câmpiei Bucureștiului* (Fig.2).

Pe teritoriul capitalei traseele r. Dâmbovița și implicii al luncii și teraselor adiacente, au fost intens modificate de repetatele lucrări de sistematizare executate în decursul timpului.

Vechia albie majora era marginita de versanți (uneori abrupti pe malul stâng) a caror inclinare naturala este în prezent mascata de umpluturile efectuate în mod repetat și uneori insuficient cotate.

Actuala situație a reliefului nu favorizează desfasurarea unor fenomene geomorfologice semnificative dar de-a lungul vechiului traseu se pot întâlni depuneri aluvionare, slab consolidate.

Reamintim faptul ca în multe zone din București (inclusiv în perimetrul analizat) diversele activități antropice (lucrări de sistematizare, depozite de deseuri, cariere de materiale locale de construcție, etc.) au afectat de-al lungul timpului morfologia naturala a terenului fără înregistrări adecvate.

2.2 Geologia

Din punct de vedere geologic, Municipiul București și implicii zona în discuție, sunt plasate în nordul *Platformei Moesice* cunoscuta sub numele de *Platforma Valaha*.

Depozitele geologice care interesează studiul de față au varsta *Cuaternara* (*Pleistocen sup.qp3* - *Holocen qp2*), acopera întreaga regiune pe grosimi de 300 - 350 m și sunt alcătuite de jos în sus din următoarele formațiuni litologice (Fig.3):




Fig.3

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
1207 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637
U.S.A.
LONDON
WINDMILL HOUSE
20 ELEGANT SQUARE
LONDON W1S 3BH
ENGLAND
DISTRIBUTED BY
HARVARD UNIVERSITY PRESS
32 AVENUE OF THE LIBRARIES
CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02138
U.S.A.
HARVARD UNIVERSITY PRESS
32 AVENUE OF THE LIBRARIES
CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02138
U.S.A.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
1207 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637
U.S.A.
LONDON
WINDMILL HOUSE
20 ELEGANT SQUARE
LONDON W1S 3BH
ENGLAND
DISTRIBUTED BY
HARVARD UNIVERSITY PRESS
32 AVENUE OF THE LIBRARIES
CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02138
U.S.A.
HARVARD UNIVERSITY PRESS
32 AVENUE OF THE LIBRARIES
CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02138
U.S.A.

- *Stratele de Fratești (Pleistocen inf.-qp1)* formate din pietrisuri si nisipuri purtatoare de apa cu caracter ascensional si grosimi de pana la 100-150 m;
 - *Complexul marnos (Pleistocen med.-qp2)* de 10-120 m grosime;
 - *Nisipurile de Mostistea* de 10-50 m grosime, *Stratele argilo-nisipoase intermediare, Orizontul Pietrisurilor de Dambovită* cu grosimi de 10-50 m si *Depozitele usor loessoid de pe campurile inalte si din terasa superioara*, de 5-15 m grosime (toate de varsta *Pleistocen sup.-qp3*);
 - *Aluviunile recente (Holocen-ghi-2)*, din terasele medii/joase, din lunca r. Dambovită (2-10 m grosime), si *formatiunile loessoid sporadice de pe terasa joasa* (2-5 m grosime).
- Din punct de vedere *litologic* in apropierea suprafeței terenului, pe campurile inalte din zona se dezvoltă de obicei până la 3 - 5 m adancime, complexul *Luturilor de București* cu caracter usor loessoid in suprafata, care repauzeaza pe straturile necoezive ce alcatuiesc *Orizontul de Colentina* (nisipuri cu pietris, fin prafoase in partea superioara de tranzitie, cu grosimi totale de peste 15 m).

Complexul Pietrisurilor de Colentina apare format cu predilectie din nisipuri fine....medii si pietrisuri marunte, cu indesarea "medie" la partea superioara, si apoi "indesate".

Este locul sa mentionam faptul ca diversel complexele litologice din cuprinsul aluviunilor recente si de terasa se caracterizeaza printr-o diversitate pronuntata atat pe verticala cat si pe orizontala, frecvent intalindu-se lentile, efilari sau treceri pe distante relativ mici de la pamanturi fin-coezive la pamanturi grosiere permeabile.

2.3 Hidrogeologia

Din punct de vedere *hidrogeologic* in zona analizata se intalnesc de sus in jos, trei hidrostructuri importante si anume:

- **freatic** - in *Depozitele de Colentina* si in terasele luncile si albiile r. Colentina si Dambovită;
- **de medie adancime** - in *Nisipurile de Mostistea*, cu caracter usor ascensional;
- **de adancime** - in *Stratele de Fratești*, cu caracter puternic ascensional.

In zona amplasamentului nivelul apei freatice (uneori fluctuant) poate fi intalnit la adancimi de peste 8.00...9.00 m si uneori poate prezenta un usor caracter ascensional.

2.4. Clima

In zona Bucuresti clima este influentata de masele de aer continental din est, iernile fiind foarte reci iar verile foarte calde. Astfel temperatura medie a lunii iulie variaza intre +23/+23,5°C, iar cea a lunii ianuarie, in jur de -1,5°/-2,0°C, cu toate ca in ultimii ani se resimte o tendinta de crestere, rezultat probabil al fenomenului general de incalzire globala.

Temperatura medie multianuala a aerului este de +10,5°/+11°C, maxima absoluta de +42,4°C fiind inregistrata relativ recent (iulie 2004) la statia Filaret, iar cea minima, de -32,2°C, in ianuarie 1942. Cantitatile anuale de precipitatii (si ele intr-un proces de modificare), depasesc 500 mm (local chiar 600 mm), ele fiind maxime in lunile mai si iunie cand se pot inregistra cantitati medii lunare de 60-65 mm.

Stratul de zapada are o durata medie anuala de 50 zile, si prezinta grosimi (relativ mici) variabile. In situatiile in care vantul formeaza troiene, grosimea zapezii depaseste frecvent 50-60 cm. Nebulozitatea se caracterizeaza printr-un numar mediu de zile senine de 110-120 zile/an iar numarul de zile cu ninsoare este de 20-25 zile/an.

Structura complexa a orasului incetinesc curentii de aer de la N-NE, contribuind la cresterea frecventei vanturilor din directiile SV, NV, S. etc. Cele mai mari valori medii anuale ale vitezei vanturilor au fost masurate pe directiile NV (4,5 m/sec) si E (3,8 m/sec), cunoscandu-se situatii cand au fost inregistrate valori de peste 16 m/sec. Sunt destul de frecvente si situatiile de calm atmosferic.

Ceata este un fenomen meteo-climatic sporadic în spațiul municipiului București (mai prezentă în zona albiei r. Dambovită și a lacurilor din nordul capitalei), dar se cunosc și ani în care acest fenomen a depășit 60 zile.

În conformitate cu harta privind repartizarea tipurilor climatice, după indicii de umzeală *Thornthwaite*, zona la care ne referim se încadrează la tipul climatic $I_m \leq -20...0$, moderat uscat, cu regim hidrologic de tip Ia.

3. CONDITII GEOTEHNICE IN AMPLASAMENT

3.1. Imobilul respectiv este situat str. Bărăției nr. 48, la cca. 200 m nord-est față de *Piața Unirii*, la intersecția dintre str. Bărăției cu *Bulevardul Corneliu Coposu* și (Fig. 4)



Fig. 4


Terenul din zonă se prezintă stabil, plan, cu o ușoară pantă descendentă dinspre nord-est către sud-vest, cotele absolute fiind de cca. +76,0...+77,0 mdM. Imobilul în discuție este alipit pe latura de nord-vest de clădirea din str. Bărăției nr. 46, imobil cu regim de înălțime S+P+1E, și pe latura de sud-vest cu imobilul din *Bulevardul Corneliu Coposu* nr. 1C, care are regim de înălțime S+P+5E+6E retras.

3.2. În zona amplasamentului a fost efectuată o recunoaștere geotehnică și s-a executat dezvoltarea de fundatie SD1, în subsolul imobilului. Pentru ca în amplasament nu a fost posibilă executarea unui foraj geotehnic, s-au utilizat datele provenite din forajul F1 executat anterior în imediata apropiere.

The following information was obtained from the records of the American Medical Association, Chicago, Ill., and the American Medical Association, New York, N.Y.

The following information was obtained from the records of the American Medical Association, Chicago, Ill., and the American Medical Association, New York, N.Y.

The following information was obtained from the records of the American Medical Association, Chicago, Ill., and the American Medical Association, New York, N.Y.



The following information was obtained from the records of the American Medical Association, Chicago, Ill., and the American Medical Association, New York, N.Y.

The following information was obtained from the records of the American Medical Association, Chicago, Ill., and the American Medical Association, New York, N.Y.

The following information was obtained from the records of the American Medical Association, Chicago, Ill., and the American Medical Association, New York, N.Y.

The following information was obtained from the records of the American Medical Association, Chicago, Ill., and the American Medical Association, New York, N.Y.

The following information was obtained from the records of the American Medical Association, Chicago, Ill., and the American Medical Association, New York, N.Y.

The following information was obtained from the records of the American Medical Association, Chicago, Ill., and the American Medical Association, New York, N.Y.

The following information was obtained from the records of the American Medical Association, Chicago, Ill., and the American Medical Association, New York, N.Y.

3.3. Forajul F1 executat în apropierea a evidențiat următoarea stratificare litologică (vezi fișa anexată):

- de la 0,00 la 0,90 m - umplutura cu resturi de materiale de construcții în masă argiloasă-prafosă (U);
- de la 0,90 la 2,80 m - argilă cafenie, cu plasticitate mare, tare (CI);
- de la 2,80 la 3,50 m - argilă nisipoasă cafeniu-gălbui, cu plasticitate mare, tare, umeda (sa CI);
- de la 3,50 la 5,50 m - nisip argilos galbui (cl Sa);
- de la 5,50 la 8,00 m - nisip prafos fin galben (si Sa).

3.4. Dezvelirea SD1 a fost executată din subsol, adiacent fața de unul din pereții exteriori și a pus în evidență următoarele (vezi și fișa anexată):

- adâncimea fundației față de cota terenului amenajat/cota strada : 2.10 m;
- adâncimea fundației sub nivelul pardosealii subsolului : 0.30 m;
- tipul fundației: zidărie de cărămidă pe talpa de beton de 30 cm grosime;
- terenul de fundare: argilă cafenie.

4. STABILIREA CATEGORIEI GEOTEHNICE

4.1. Având în vedere condițiile întâlnite cu ocazia investigațiilor de teren și a rezultatelor de laborator geotehnic, amplasamentul poate fi încadrat, conform NP074/2022 "Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții", astfel:

- condiții de teren	3 puncte
- apa subterană	1 punct
- clasificare construcție după categ. de importanță	3 puncte
- vecinătăți	3 puncte
- zonă seismică	3 puncte
Total	
	13 puncte

Rezultă: Categoria geotehnică 2

5. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

5.1. În amplasamentul din Bătăiești nr. 48 se intenționează executarea expertizei tehnice în scopul consolidării imobilului existent care are un regim de înălțime S+P+3E+M.

Amplasamentul este situat la intersecția cu *Bulevardul Corneliu Coposu* și la cca. 200 m nord-est față de *Piața Unirii*.

Imobilul în discuție este alipit pe latura de nord-vest de clădirea din str. Bătăiești nr. 46, imobil cu regim de înălțime S+P+1E, și pe latura de sud-vest cu imobilul din Bdul. Corneliu Coposu nr. 1C, care are regim de înălțime S+P+5E+6E retras.

5.2. Amplasamentul analizat este situat la joncțiunea dintre fosta *Luncă a Dâmboviței* și terasa de pe malul stâng al acesteia, unitate geomorfologică cunoscută sub denumirea de *Câmpul Colentinei*.

Terenul din zonă se prezintă stabil, plan, cu o ușoară pantă descendentă dinspre nord-est către sud-vest, cotele absolute fiind de cca. +76,0...+77,0 mdM.

5.3. Investigațiile de teren au constatat în recunoașterea topografică a amplasamentului și în executarea dezvelirii de fundatie SD1, împreună cu datele provenite din forajul geotehnic F1 executat în apropiere, și care au pus în evidență cele menționate la punctele 3.3 - 3.4.

5.4. Având în vedere situația descrisă mai sus, din punct de vedere geotehnic considerăm ca lucrările de consolidare și reabilitare preconizate pentru imobilul existent se pot realiza folosindu-se fundatiile existente, executate în complexul argilo-nisipos.

fundatiile imobilului sunt consumate.

5.5. La proiectarea și executia oricaror lucrari trebuie sa se tina seama de existenta cladirilor alipite: imobilul din str. Bărăției nr. 46, și respectiv imobilul din Bdul. Corneliu Coposu nr. 1C.

Pentru oricare eventuale sapaturi adiacente acestora se vor prevedea metode de excavare și masuri de sprijinire corespunzătoare care sa asigure siguranta și stabilitatea structurilor respective.

5.6. Ținând seama de cele sus-menționate, precum și de neomogenitățile ce pot fi întâlnite în timpul eventualelor lucrări de consolidare, pentru stratul de fundare nisipos-argilos, în conformitate cu NP 112-2014 „Normativ pentru proiectarea fundatiilor de suprafață”, se poate lua în considerare o valoare de bază a presiunii convenționale pe teren, pentru încarcări fundamentale:

$$p_{conv.} = 325 \text{ kPa și un coeficient de frecare pe talpa de fundare, } \mu = 0,30$$

Amintim ca valoarea presiunii convenționale recomandată mai sus este valabilă pentru fundații cu lățimea $B = 1 \text{ m}$ și adâncime de fundare, față de nivelul terenului sistemizat, $D_f = 2 \text{ m}$.

Pentru alte dimensiuni și adâncimi ale fundatiilor, presiunea convențională de calcul ($p_{conv.}$) se va calcula cu relația:

$$p_{conv.} = p_{conv.} + CB + CD \text{ (kPa), în care:}$$

- $p_{conv.}$ = valoarea de bază a presiunii convenționale pe teren, recomandată mai sus;

$$CB - \text{Corecția de lățime} \\ - CB = p_{conv.} \cdot 0,05 (B-1)$$

$$- CB = 0,2 p_{conv.} \\ - (CB > 5 \text{ m}), \text{ sau}$$

$$CD - \text{Corecția de adâncime} \\ - CD = p_{conv.} \cdot (D_f - 2)/4 \\ - CD = 19,0 (D_f - 2)$$

$$- (D_f < 2 \text{ m}), \text{ sau}$$

$$- (D_f > 2 \text{ m}).$$

5.7. Din datele avute la dispoziție apreciem ca nivelul apei freatice se întălneste în zona la adâncimi de peste 9,00 m și poate prezenta fluctuații de $\pm 1/1,5 \text{ m}$, funcție de volumul precipitațiilor și de condițiile locale.

5.8. Eventuale sapaturi pentru fundații și/sau pentru noile rețele hidroedilitare se pot executa cu pereți verticali, nespriziniți, până la adâncimea $D \leq 1,25 \text{ m}$; peste aceasta adâncime vor trebui să fie taluzate la pante de $1/0,5$ și protejate contra intemperilor. Se va evita depozitarea pamantului excavat sau a altor materiale la distanțe mai mici de 1,00 m față de marginea sapaturii.

5.9. Dacă la nivelul de fundare se vor întâlni elemente accidentale (umpluturi, fose, fundații vechi, canalizări, etc.), acestea se vor curăța și plomba cu beton, balast stabilizat, etc.

5.10. Este de dorit ca pereții exteriori încadrați în teren se fie hidroizolați. Umpluturile perimetrice fundatiilor trebuie să fie realizate din pamant local argilos bine compactat în straturi de 25 cm.

5.11. Potrivit SR 11100/1-93 „Zonare seismică – Macrozonarea teritoriului României”, locația analizată se încadrează în macrozona de intensitate seismică 81 MSK.

În conformitate cu Codul de proiectare seismică P100-1/2013, perimetrul cercetat se încadrează în zona caracterizată de $a_g = 0,30 g$ pentru cutremure având $IMR=225$ (20% probabilitate de depășire în 50 ani), cu perioadă de control (colt) a spectrului de raspuns $T_c = 1,6 \text{ sec}$.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

Furthermore, it highlights the role of internal controls in preventing fraud and ensuring the integrity of the financial data. The document also mentions the importance of regular audits and reviews.

In addition, the document discusses the impact of external factors such as market conditions and regulatory changes on the organization's financial performance. It suggests that the organization should remain flexible and adaptable to these changes.

The second part of the document provides a detailed analysis of the organization's financial performance over the past year. It includes a comparison of actual results with budgeted figures and identifies areas of strength and weakness.

Overall, the document concludes that the organization has made significant progress in achieving its financial goals. However, it also identifies several key areas for improvement and sets out a plan of action for the coming year.

The document is signed by the Chief Financial Officer, who expresses confidence in the organization's future prospects and commitment to continued growth and success.

Finally, the document includes a section on the organization's environmental and social responsibilities. It outlines the organization's commitment to sustainable development and its efforts to minimize its carbon footprint.

The document is intended to provide a comprehensive overview of the organization's financial and operational performance. It is a key tool for management and stakeholders to understand the organization's current position and future prospects.

The document is prepared in accordance with the organization's financial reporting policies and procedures. It is subject to review and approval by the Board of Directors.

The document is dated 31st December 2023 and is valid for the financial year ending 31st March 2024. It is a confidential document and should be handled accordingly.

The document is prepared by the Finance Department and is available for review by all staff members. It is a key document for the organization's financial management and reporting.

The document is a key tool for management and stakeholders to understand the organization's current position and future prospects. It is a confidential document and should be handled accordingly.

The document is prepared in accordance with the organization's financial reporting policies and procedures. It is subject to review and approval by the Board of Directors.

The document is dated 31st December 2023 and is valid for the financial year ending 31st March 2024. It is a confidential document and should be handled accordingly.

The document is prepared by the Finance Department and is available for review by all staff members. It is a key document for the organization's financial management and reporting.

5.12. Pentru intravilanul capitalei, adâncimea maxima de îngheț este de 80-90 cm, conform STAS 6054/84 "Terren de fundare - Adâncimi maxime de îngheț - Zonarea teritoriului Romaniei".

5.13. Pentru incarcările date de zapada se va tine seama de prescripțiile Codului de proiectare CR 1-1-3/2013 "Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor", iar pentru cele aduse de vant, de prevederile CR 1-1-4/2012 "Evaluarea acțiunii vantului asupra construcțiilor".

5.14. Conform Normativului Ts "Norme orientative de consumuri de resurse pe articole de deviz pentru lucrări de terasamente", pământurile în care se vor executa săpături se încadrează în următoarele categorii:

- sol și umpluturi
teren tare

- argila (prafuoasă-nisipoasă) teren tare

II, II, H
atare după sapare 14-28%

II, II, H
atare după sapare 24-30%

Intocmit,

Ing. Valentin Hrisulescu



VALORI GEOTEHNICE CARACTERISTICE

Caracteristica Geotehnica		Simb.	UM	Complex argilos-nisipos	Complex nisipos argilos/pratos (teren de fundare)
Indicele de plasticitate	Ip	%		26,00	-
Indicele de consistenta/grad de indesare	Ic/I _d	-		0,90	0,60
Umiditatea naturala	w	%		17,0	25,0
Greutatea volumica in stare naturala	γ	kN/m ³		17,50	19,0
Gradul de saturatie	Sr	-		0,50	-
Porozitatea	n	%		40,00	30,0
Indicele porilor	e	-		0,70	0,40
Modulul de deform. edometric	E _{oed}	kPa		10500	15000
Tasarea specifica	e ₂₀₀	cm/m		1,80	2,00
Tasarea specifica la umezire	Im ₃₀₀	cm/m		2,25	-
Unghiul de frecare interna	Ø	grade		17°	29°
Coeziunea	c	kPa		35,0	10,0
Coefficientul Poisson	v	-		0,45	-
Coefficientul de frecare pe talpa	μ	-		0,25	0,30
Coefficientul de pat (incarcari statice, B=1m)	k _s	kN/m ³		50000	55000

Nota:

26,00 = valori caracteristice estimate prudent ce tin seama de prevederile NP 122-2010, NP112-2014, si de eventualele neomogenitati ale terenului de fundare.

Intocmit,

Ing. Valentin Hirsulescu





THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1215 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL. 773-936-5000
FAX 773-936-5001
WWW.CHICAGO.EDU
CHICAGO.EDU



THE UNIVERSITY OF CHICAGO




CHICAGO.EDU

FISA DEZVELIRII SD1 SI SCHITA COTE RELATIVE SUBSOL

- executata din subsol adiacent unuia dintre peretii exteriori -





C

C

Nr. Registrul Comerului: J40/9284/1998
Cod unic de inregistrare: RO 6779415
Cont IBAN: RO36BRDE441SV43260924410
Banca: BRD-GSG Decebal

Bucuresti, B-dul Unirii Nr. 64
Bl. K4, Sc. 5, Ap. 134, Sector 3
Tel/Fax: 0040 21 323 74 76
Mobil: 0722.715.304
Web: www.romanianexpert.ro

Probe materiale

Anexa 3

ROMANIAN EXPERT
CONSULTING®

Expertiza tehnica

□ Evaluaire

□

Proiectare


□

Consultanta




ROCERT







LABORATORUL CENTRAL S.A.
Bucuresti, sector 2, Str. Barbu Vacarescu nr. 162
Tel: 021 2305457; 0726 694 071; 0726 694 072
e-mail: office@laboratorul-central.ro
comenzi@laboratorul-central.ro
Inreg. Registrul Comertului J40/893/91; CUI: RO 1030
Cont: RO87BRDE445SV13331064450, BRD Suc. Dorobani
Capital social efectiv versat: 324122,5 lei
www.laboratorul-central.ro



CĂTRE

S.C. ROMANIAN EXPERT CONSULTING SRL

Vă înaintăm alăturat Raportul de Incercări nr. 02.2848/20.11.2023 cu rezultatele obținute pentru Caramizi pline, prelevate de la obiectivul: Imobil, str Baraitei, nr 48, Bucuresti » conform comenzii înregistrate de S.C. Laboratorul Central S.A. cu nr. 4217/14.11.2023.

Director General
ing. Ion Găleşanu





LABORATORUL CENTRAL S.A.
Bucuresti, sector 2, Str. Barbu Vacarescu nr. 162
Tel: 021 2305457; 0726 694 071; 0726 694 072
e-mail: office@laboratorul-central.ro
comenzi@laboratorul-central.ro
Inreg. Registrul Comertului J40/693/91; CUI: RO 1030
Cont: RO878RDE4455V13331064450, BRD Suc. Dorobanti
Capital social efectiv versat: 324122,5 lei
www.laboratorul-central.ro



RAPORT DE INCERCARI NR: 02.2848/20.11.2023

Cliente: S.C. ROMANIAN EXPERT CONSULTING SRL, B-dul Unirii, nr. 64, bl K4, sc 5, ap. 134, sector 3, Bucuresti
Comanda: Inregistrata de Laboratorul Central SA cu nr. 4217/14.11.2023
Obiectul incercat: Caramizi pline, prelevate de la obiectivul: Imobil, str Baratiei, nr 48, Bucuresti
Data primirii probelor: 17.11.2023
Data incercarii: 20.11.2023
Metoda de incercare: Determinare rezistenta la compresune caramizi conform SR EN 772-1+A1:2016 (PTCL 2.3)
Prelevare: De catre Laboratorul Central
Conditonare epruvete: Conform pct. 7.2.5.1. din SR EN 772-1+A1:2016
Pregatire suprafata: Conform pct. 7.3.2. aliniatul a) din SR EN 772-1+A1:2016
Completari, abateri sau
excluderi de la metoda: Nu
Cod LC pentru obiectul de
incercat: 1993

REZULTATUL DETERMINARILOR :

Nr.	Loc	Dimensiuni [mm]		Aria bruta [mm ²]	Aria golurilor [mm ²]	Aria neta [mm ²]	Fora [KN]	Rc (Rez. la comp.) [N / mm ²]	δ [-]	f _b [N / mm ²]
		l	b							
1	Parter	257.00	125.50	39.00	-	32253.50	415	12.9	-	12.9
2	Parter	263.00	128.00	74.50	-	33664.00	190	5.6	-	5.6

$f_b = R_c \times d$
 R_c = Rezistenta la compresune a epruvetelor individuale
 d = Factor de forma
 f_b = Rezistenta la compresune standardizata

Rezultatul determinarilor se refera doar la probele analizate.
Prezentul raport [contine o pagina](#)

Intocmit:
Ing. Roxana Chelirghie



Ing. Anda Rosca
Sef laborator:



LABORATORUL CENTRAL S.A.
Bucuresti, sector 2, Str. Barbu Vacarescu nr. 162
Tel: 021 2305457; 0726 694 071; 0726 694 072
e-mail: office@laboratorul-central.ro
comenzi@laboratorul-central.ro
Integ. Registrul Comertului J40/893/91; CUI: RO 1030
Capital social efectiv versat: 324122,5 lei
www.laboratorul-central.ro



Autorizatie ISC
NR. 4071 /
20.07.2023



Certificat CTPC
Agremente Tehnice
Dat Nr. 002

CATRE ROMANIAN EXPERT CONSULTING S.R.L.


S.C. LABORATORUL CENTRAL S.A. Bucuresti va
inaintea alaturat raportul de incercari nr. 03.284 din 21.11.2023
cu analizele chimice de laborator efectuate pe proba de mortar de
zidarie prelevata de la imobilul situat in str. Baratiei nr. 48, sector
3, Bucuresti in baza comenzii inregistrata la Laboratorul Central
S.A. cu nr.: 4217/14.11.2023.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Ion Galeteanu



4323 / 11.11.2023





LABORATORUL CENTRAL S.A.
Bucuresti, sector 2, Str. Barbu Vacarescu nr. 162
Tel. 021 2305457; 0726 694 071; 0726 694 072
e-mail: office@laboratorul-central.ro
comenzi@laboratorul-central.ro
Inreg. Registrul Comertului 140/893/91; CUI: RO 1030
Cont: RO87BRDE4455SV13331064450, BRD Suc. Dorobanti
Capital social efectiv versat: 324122,5 lei
www.laboratorul-central.ro



RAPORT DE ÎNCERCĂRI NR. 03.284 din 21.11.2023

Cliet:	ROMANIAN EXPERT CONSULTING
Adresa:	B - dul Unirii nr. 64, sector 3, Bucuresti
Comanda nr:	inregistrata de Laboratorul Central SA cu nr. 4217/14.11.2023
Obiectul încercat:	Mortar de zidarie prelevat de la imobilul situat in str. Baratiei nr. 48, sector 3, Bucuresti
Data primirii obiectului:	16.11.2023
Prelevare:	Proba a fost prelevata de catre delegatul Laboratorului Central S.A. Punga de polietilena
Ambalaj:	1994
Marca:	Normativ MP 007-99
Metoda de incercare:	P.T.E.L. 4.3
Data executarii incercarii:	17.11 - 20.11.2023

Rezultatul determinarii:

1. Determinarea continutului de liant si agregat prin metoda dezagregarii chimice

Conditionare: Proba a fost mojarata si adusa la masa constanta, dupa care a fost conditionata inainte de incercare timp de 24 ore la 23±5 °C si umiditate relativa de 50±5%.

Conditii de lucru: T=21°C U= 52%

Nr.	Caracteristica	U.M	Valoarea obtinuta	Metoda de lucru
1.	Continutul de liant+apa de reactie	%	23,47	Normativ MP 007-99 P.T.E.L. 4.3
2.	Natura liantului	-	Var	
3.	Continutul de agregat	%	76,53	
4.	Natura agregatului	-	Nisip de rau	

Rezultatele încercărilor se referă numai la probele analizate
Prezentul raport de încercări conține două pagini

Raport de încercări nr. 03.284 din 21.11.2023
Prezentul raport de încercări nu poate fi reprodus fără acordul scris al S.C. Laboratorul Central S.A. decât în întregime
PG 7.8-1 (PCM-1)
pag. 1/2

OPINII SI INTERPRETARI:

Din punct de vedere al compozitiei chimice, proba incercata nu corespunde marcii M10Z. Aprecierii are caracter informativ, deoarece pe materialul extras din opera nu se poate efectua determinarea rezistentei la compresune. Incadrarea mortarelor de zidarie s-a facut dupa "C17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala".

Sei Profil: ing Anda Ciupitu



Sei laborator: ing. Anda Rosca



Nr. Registrul Comertului: J40/9284/1998
Cod unic de inregistrare: RO 6779415
Com IBAN: RO36BRDE441SV43260924410
Banca: BRD-GSG Decebal

Bucuresti, B-dul Unirii Nr. 64
Bl. K4, Sc. 5, Ap. 134, Sector 3
Tel/Fax: 0040 21 323 74 76
Mobil: 0722.715.304
Web: www.romanianexpert.ro

Legitimatie expert tehnic

Anexa 4



ROMANIAN EXPERT
CONSULTING®

Expertiza tehnica

□ Evaloare


□ Proiectare

□ Consultanta



ROCERT
ROMANIAN EXPERT
CONSULTING





MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

DR. IURĂCHESCU E. MIHAI

Cod numeric personal: 1490131400151


Profesiune: **ING. CONSTRUCTOR**

**ATESTAT
EXPERT TEHNIC**

În domeniile: Constr. civile, Indust., Agrozo.

Pentru următoarele exigențe: Rezist. și stabilitate pt. constr. din beton, beton armat și zidărie (A1).

Data emiterii: 22.07.1992




Valabilită de la:
06.07.2022


Până la:
06.07.2027

Semnătura titularului

Prezența legitimației este valabilă însoțită de certificatul de atestare expert tehnic/verificator de proiecte

Seria CA Nr. E 113 / 22.07.1992





MINISTERUL CULTURII
INSTITUTUL NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI

CERTIFICAT DE ATESTARE

Nr. 152 E / 21.11.2013



Domnul **URSACHESCU Mihail**,

de profesie **inginer constructor**, născut în anul **1949**, luna **ianuarie**,
zîua **31** în municipiul **Roman**, județul **Neamț**, legitimat cu **C.I.**, seria **RR**,
nr. **605741**, eliberată de **SPCEP S6** biroul nr. **5 București**, la data de
22/05/2009,

CNP **1490131400151**

este atestat pentru a desfășura activități în domeniul protejării
monumentelor istorice, având calitatea de

EXPERT TEHNIC

specializarea: *Elaborare de studii cu expertize - A;*

domeniul: *Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.*

SEMNĂTURA TITULAR



DIRECTOR GENERAL
Dr. Alexandru MURATU



ȘEF SERVICIU

Arh. Lucian Fulger SÂNDULESCU

PREȘEDINTE COMISIE

Prof. dr. Corina POPA

