

RAPORT TEHNIC DE INCERCARE 206/11.02.2019

1. Beneficiar: Compania Municipala Dezvoltare Durabila Bucuresti S.A.;
2. Obiectul incercarii: Imobil;
3. Adresa: Calea Mosilor, nr. 74 , Sectorul 3, Bucuresti;
4. Data recoltarii si incercarii probelor: 22 – 28.01.2019;
5. Prezentarea incercarii:

Incercarile si interpretarea rezultatelor pentru stabilirea rezistentei la compresiune a caramizilor din lucrare si aprecierile asupra calitatii mortarului si rezistentei betonului s-au facut conform, SR EN 772 / 16, 13, 11, 1;

Aparatura: Presa pentru incercarea la compresiune, subler, rigla gradata cantar si scule de mana;

Rezultatele incercarilor la caramizile recoltate de la fiecare nivel al constructiei sunt prezentate in Buletinul nr. 327 /1-10/ 10.02.2019. Mortarul din zidarie din structura de baza este un mortar de var – nisip care a inceput sa fie friabil fapt ce indica un inceput de degradare structurala respectiv un inceput de pierdere a calitatii de liant al acestuia;

Conform Legii 10/1995 si normativului N.E. 012 / 2 / 2010 cu completarile ulterioare se impune prezentarea rezultatelor obtinute Proiectantului de rezistenta si / sau unui Expert tehnic autorizat;

6. Documente emise:

- Raportul tehnic de incercare;
- Buletinele 327 /1-10/ 11.02.2019. ce cuprind rezultatele incercarilor la compresiune pe caramizile recoltate din lucrare.

7. Este interzisa reproducerea partiala a raportului de incercare sau a documentelor insotitoare;

8. Rezultatele obtinute sunt valabile la data efectuarii incercarilor si limitative la probele incercate;

9. Prezenta documentatie a fost intocmita in 3 exemplare din care doua exemplare se predau beneficiarului incercarilor si unul ramane la laborator. Fiecare exemplar contin cate 11 file.

INTOCMIT:

Ing.Balasoiu Alexandru - Robert





BULETINUL nr. 327 / 1 din 11.02.2019**Beneficiar:** Compania Municipala Dezvoltare Durabila Bucuresti S.A.;**Locul prelevării:** IMOBIL, Calea Mosilor, nr.74, sector 3, Bucuresti;**Materialul:** Caramida;

Metoda de incercare: Determinarea clasei de rezistenta a caramizii, recoltarea, pregatirea, incercarea si interpretarea rezultatelor s-a facut conform SR EN 772-16 , SR EN 772 – 13; SR EN 772 – 11; SR EN 772 – 1, respectand procedurile de lucru specifice: PL.ZP 01.01 , 01.02 si 01.05 .

Probe recoltate si incercate in perioada : 28.01.2019 - 08.02.2019 .

Nr. crt.	INDICATIV PROBA	LOCUL RECOLTARII	DIMENSIUNI CARAMIDA (cm)	REZISTENTA PE PROBA (N/mm ²)	CLASA DE REZISTENTA
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	C.1.	Perete subsol	270 x 130 x 70	6,18	C.5

Abateri suplimentare si omisiuni fata de procedura: nu este cazul**Se interzice reproducerea partiala a Buletinului de incercare sau a Raportului de incercare .**

	RECOLTAT PROBA:	INTOCMIT:
NUME PRENUME:	Lescae Gabriel	Ing. Balasoiu Valentin
SEMNATURA:		


BULETINUL nr. 327 / 2 din 11.02.2019**Beneficiar:** Compania Municipala Dezvoltare Durabila Bucuresti S.A.;**Locul prelevarii:** IMOBIL, Calea Mosilor, nr.74, sector 3, Bucuresti;**Materialul:** Caramida;

Metoda de incercare: Determinarea clasei de rezistenta a caramizii, recoltarea, pregatirea, incercarea si interpretarea rezultatelor s-a facut conform SR EN 772-16 , SR EN 772 – 13; SR EN 772 – 11; SR EN 772 – 1, respectand procedurile de lucru specifice: PL.ZP 01.01 , 01.02 si 01.05 .

Probe recoltate si incercate in perioada : 28.01.2019 - 08.02.2019 .

Nr. crt.	INDICATIV PROBA	LOCUL RECOLTARII	DIMENSIUNI CARAMIDA (cm)	REZISTENTA PE PROBA (N/mm ²)	CLASA DE REZISTENTA
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	C.2.	Perete subsol	270 x 130 x 70	6,11	C.5

Abateri suplimentare si omisiuni fata de procedura: nu este cazul**Se interzice reproducerea partiala a Buletinului de incercare sau a Raportului de incercare .**

	RECOLTAT PROBA:	INTOCMIT:
NUME PRENUME:	Lescae Gabriel	Ing. BalasoIU Valentin
SEMNATURA:		



BULETINUL nr. 327 / 3 din 11.02.2019**Beneficiar:** Compania Municipala Dezvoltare Durabila Bucuresti S.A.;**Locul prelevarii:** IMOBIL, Calea Mosilor, nr.74, sector 3, Bucuresti;**Materialul:** Caramida;

Metoda de incercare: Determinarea clasei de rezistenta a caramizii, recoltarea, pregatirea, incercarea si interpretarea rezultatelor s-a facut conform SR EN 772-16 , SR EN 772 – 13; SR EN 772 – 11; SR EN 772 – 1, respectand procedurile de lucru specifice: PL.ZP 01.01 , 01.02 si 01.05 .

Probe recoltate si incercate in perioada : 28.01.2019 - 08.02.2019 .

Nr. crt.	INDICATIV PROBA	LOCUL RECOLTARII	DIMENSIUNI CARAMIDA (cm)	REZISTENTA PE PROBA (N/mm ²)	CLASA DE REZISTENTA
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	C.3.	Perete subsol	270 x 130 x 70	6,46	C.5

Abateri suplimentare si omisiuni fata de procedura: nu este cazul**Se interzice reproducerea partiala a Buletinului de incercare sau a Raportului de incercare .**

	RECOLTAT PROBA:	INTOCMIT:
NUME PRENUME:	Lescae Gabriel	Ing. BalasoIU Valentin
SEMNATURA:		


BULETINUL nr. 327 / 4 din 11.02.2019**Beneficiar:** Compania Municipala Dezvoltare Durabila Bucuresti S.A.;**Locul prelevării:** IMOBIL, Calea Mosilor, nr.74, sector 3, Bucuresti;**Materialul:** Caramida;

Metoda de incercare: Determinarea clasei de rezistenta a caramizii, recoltarea, pregatirea, incercarea si interpretarea rezultatelor s-a facut conform SR EN 772-16 , SR EN 772 – 13; SR EN 772 – 11; SR EN 772 – 1, respectand procedurile de lucru specifice: PL.ZP 01.01 , 01.02 si 01.05 .

Probe recoltate si incercate in perioada : 28.01.2019 - 08.02.2019 .

Nr. crt.	INDICATIV PROBA	LOCUL RECOLTARII	DIMENSIUNI CARAMIDA (cm)	REZISTENTA PE PROBA (N/mm ²)	CLASA DE REZISTENTA
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	C.4.	Perete parter	270 x 130 x 70	5,35	C.5

Abateri suplimentare si omisiuni fata de procedura: nu este cazul**Se interzice reproducerea partiala a Buletinului de incercare sau a Raportului de incercare .**

	RECOLTAT PROBA:	INTOCMIT:
NUME PRENUME:	Lescae Gabriel	Ing. BalasoIU Valentin
SEMNATURA:		

BULETINUL nr. 327 / 5 din 11.02.2019

Beneficiar: Compania Municipala Dezvoltare Durabila Bucuresti S.A.;

Locul prelevării: IMOBIL, Calea Mosilor, nr.74, sector 3, Bucuresti;

Materialul: Caramida;


Metoda de incercare: Determinarea clasei de rezistenta a caramizii, recoltarea, pregatirea, incercarea si interpretarea rezultatelor s-a facut conform SR EN 772-16 , SR EN 772 – 13; SR EN 772 – 11; SR EN 772 – 1, respectand procedurile de lucru specifice: PL.ZP 01.01 , 01.02 si 01.05 .

Probe recoltate si incercate in perioada : 28.01.2019 - 08.02.2019 .

Nr. crt.	INDICATIV PROBA	LOCUL RECOLTARII	DIMENSIUNI CARAMIDA (cm)	REZISTENTA PE PROBA (N/mm ²)	CLASA DE REZISTENTA
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	C.5.	Perete parter	290 x 150 x 55	5,49	C.5

Abateri suplimentare si omisiuni fata de procedura: nu este cazul

Se interzice reproducerea partiala a Buletinului de incercare sau a Raportului de incercare .

	RECOLTAT PROBA:	INTOCMIT:
NUME PRENUME:	Lescae Gabriel	Ing. BalasoIU Valentin
SEMNATURA:		

BULETINUL nr. 327 / 6 din 11.02.2019**Beneficiar: Compania Municipala Dezvoltare Durabila Bucuresti S.A.;****Locul prelevarii: IMOBIL, Calea Mosilor, nr.74, sector 3, Bucuresti;****Materialul: Caramida;**



Metoda de incercare: Determinarea clasei de rezistenta a caramizii, recoltarea, pregatirea, incercarea si interpretarea rezultatelor s-a facut conform SR EN 772-16 , SR EN 772 – 13; SR EN 772 – 11; SR EN 772 – 1, respectand procedurile de lucru specifice: PL.ZP 01.01 , 01.02 si 01.05 .

Probe recoltate si incercate in perioada : 28.01.2019 - 08.02.2019 .

Nr. crt.	INDICATIV PROBA	LOCUL RECOLTARII	DIMENSIUNI CARAMIDA (cm)	REZISTENTA PE PROBA (N/mm ²)	CLASA DE REZISTENTA
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	C.6.	Perete parter	290 x 150 x 55	6,18	C.5

Abateri suplimentare si omisiuni fata de procedura: nu este cazul

Se interzice reproducerea partiala a Buletinului de incercare sau a Raportului de incercare .

	RECOLTAT PROBA:	INTOCMIT:
NUME PRENUME:	Lescae Gabriel	Ing. Balasoiu Valentin
SEMNATURA:		

BULETINUL nr. 327 / 7 din 11.02.2019

Beneficiar: Compania Municipala Dezvoltare Durabila Bucuresti S.A.;

Locul prelevarii: IMOBIL, Calea Mosilor, nr.74, sector 3, Bucuresti;

Materialul: Caramida;



Metoda de incercare: Determinarea clasei de rezistenta a caramizii, recoltarea, pregatirea, incercarea si interpretarea rezultatelor s-a facut conform SR EN 772-16 , SR EN 772 – 13; SR EN 772 – 11; SR EN 772 – 1, respectand procedurile de lucru specifice: PL.ZP 01.01 , 01.02 si 01.05 .

Probe recoltate si incercate in perioada : 28.01.2019 - 08.02.2019 .

Nr. crt.	INDICATIV PROBA	LOCUL RECOLTARII	DIMENSIUNI CARAMIDA (cm)	REZISTENTA PE PROBA (N/mm ²)	CLASA DE REZISTENTA
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	C.7.	Perete parter	290 x 150 x 55	5,67	C.5

Abateri suplimentare si omisiuni fata de procedura: nu este cazul

Se interzice reproducerea partiala a Buletinului de incercare sau a Raportului de incercare .

	RECOLTAT PROBA:	INTOCMIT:
NUME PRENUME:	Lescae Gabriel	Ing. Balasoiu Valentin
SEMNATURA:		

BULETINUL nr. 327 / 8 din 11.02.2019**Beneficiar: Compania Municipala Dezvoltare Durabila Bucuresti S.A.;****Locul prelevarii: IMOBIL, Calea Mosilor, nr.74, sector 3, Bucuresti;****Materialul: Caramida;**



Metoda de incercare: Determinarea clasei de rezistenta a caramizii, recoltarea, pregatirea, incercarea si interpretarea rezultatelor s-a facut conform SR EN 772-16 , SR EN 772 – 13; SR EN 772 – 11; SR EN 772 – 1, respectand procedurile de lucru specifice: PL.ZP 01.01 , 01.02 si 01.05 .

Probe recoltate si incercate in perioada : 28.01.2019 - 08.02.2019 .

Nr. crt.	INDICATIV PROBA	LOCUL RECOLTARII	DIMENSIUNI CARAMIDA (cm)	REZISTENTA PE PROBA (N/mm ²)	CLASA DE REZISTENTA
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	C.8.	Perete etaj	270 x 135 x 55	5,42	C.5

Abateri suplimentare si omisiuni fata de procedura: nu este cazul

Se interzice reproducerea partiala a Buletinului de incercare sau a Raportului de incercare .

	RECOLTAT PROBA:	INTOCMIT:
NUME PRENUME:	Lescae Gabriel	Ing. Balasoiu Valentin
SEMNATURA:		

BULETINUL nr. 327 / 9 din 11.02.2019

Beneficiar: Compania Municipala Dezvoltare Durabila Bucuresti S.A.;

Locul prelevarii: IMOBIL, Calea Mosilor, nr.74, sector 3, Bucuresti;

Materialul: Caramida;


Metoda de incercare: Determinarea clasei de rezistenta a caramizii, recoltarea, pregatirea, incercarea si interpretarea rezultatelor s-a facut conform SR EN 772-16 , SR EN 772 - 13; SR EN 772 - 11; SR EN 772 - 1, respectand procedurile de lucru specifice: PL.ZP 01.01 , 01.02 si 01.05 .

Probe recoltate si incercate in perioada : 28.01.2019 - 08.02.2019 .

Nr. crt.	INDICATIV PROBA	LOCUL RECOLTARII	DIMENSIUNI CARAMIDA (cm)	REZISTENTA PE PROBA (N/mm ²)	CLASA DE REZISTENTA
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	C.9.	Perete etaj	270 x 135 x 55	5,69	C.5

Abateri suplimentare si omisiuni fata de procedura: nu este cazul

Se interzice reproducerea partiala a Buletinului de incercare sau a Raportului de incercare .

	RECOLTAT PROBA:	INTOCMIT:
NUME PRENUME:	Lescae Gabriel	Ing. BalasoIU Valentin
SEMNATURA:		

S.C. STAR TEST CONSTRUCT S.R.L.

CUI:22600421; J40/19619/19.10.2007

Str Paleologu, nr. 14, sector 3 Bucuresti.

+40721369710; alex.balasoiu@yahoo.com

pg.10

BULETINUL nr. 327 / 10 din 11.02.2019

Beneficiar: Compania Municipala Dezvoltare Durabila Bucuresti S.A.;

Locul prelevării: IMOBIL, Calea Mosilor, nr.74, sector 3, Bucuresti;

Materialul: Caramida;

Metoda de incercare: Determinarea clasei de rezistenta a caramizii, recoltarea, pregatirea, incercarea si interpretarea rezultatelor s-a facut conform SR EN 772-16 , SR EN 772 – 13; SR EN 772 – 11; SR EN 772 – 1, respectand procedurile de lucru specifice: PL.ZP 01.01 , 01.02 si 01.05 .

Probe recoltate si incercate in perioada : 28.01.2019 - 08.02.2019 .

Nr. crt.	INDICATIV PROBA	LOCUL RECOLTARII	DIMENSIUNI CARAMIDA (cm)	REZISTENTA PE PROBA (N/mm ²)	CLASA DE REZISTENTA
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	C.10.	Perete etaj	270 x 130 x 60	7,57	C.5

Abateri suplimentare si omisiuni fata de procedura: nu este cazul

Se interzice reproducerea partiala a Buletinului de incercare sau a Raportului de incercare .

	RECOLTAT PROBA:	INTOCMIT:
NUME PRENUME:	Lescae Gabriel	Ing. Balasoiu Valentin
SEMNATURA:	