

Numele si prenumele verficatorului atestat:

Arh. PREDA CATALINA DANA (Atestat MCC nr. 176/S/5.12.2005, domeniul B-verificare proiecte)

REFERAT DE VERIFICARE

Privind verificarea de calitate conform Legii 422/2001(cu completarile ulterioare, actualizata 2019) a proiectului:

Nr. 104/ 2020

Titlu: LUCRARI DE REABILITARE, CONSOLIDARE, REFUNCTIONALIZARE, IMPREJMUIRE, ORGANIZARE SANTIER LA IMOBIL DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI CONEXE DIN CALEA MOSILOR NR.92 Cod LMI 2015 : B-II-m-B-19259, «Casa»,Sector 3, Municipiul Bucuresti

Faza proiect: D.A.L.I.

Beneficiar: MUNICIPIUL BUCURESTI prin AMCCRS

Proiectant general/arhitectura: COMPANIA MUNICIPALA DEZVOLTARE DURABILA BUCURESTI, Str. Aristide Demetriade Nr. 2, Sector 1, Bucuresti, Sef Proiect complex : Arh. Andreea Barbulescu

Amplasament constructie: Str. Calea Mosilor; nr. 92; Sector 3; Municipiul București

Documente ce se prezinta spre verificare

Verificarea a fost facuta pentru documentatia prezentata cu urmatorul continut:

Documentatie scrisa : Memoriu general D.A.L.I.

Documentatia desenata: Plansele desenate aferente - Relevu cladire (Rel_01 - Rel_12), Interventii cladire (Ai_01 – Ai_05) si Propunere lucrari arhitectura (A_01- A_12).

In urma verificarii documentatiei de arhitectura se considera proiectul corespunzator pentru faza verificata(DALI), semnandu-se si stampilandu-se documentatia fara observatii.

Prezentul Referat poate fi folosit la faza de proiectare pentru care a fost intocmit - Aviz MCC/Avizare faza D.A.L.I.

Verificator atestat MCC

Arh. Catalina Dana PREDA

