


RAPORT DE AUDIT ENERGETIC

STRADA BLĂNARI, NR. 13, SECTOR 3, MUN. BUCUREȘTI



Raport de audit energetic nr.: 4677/21.03.2024

Faza: AUDIT ENERGETIC

**Beneficiar: ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ
PENTRU CONSOLIDAREA
CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC**

Proiectant: S.C. LEVIATAN DESIGN S.R.L.

FOAIE DE SEMNĂTURI

DATE DE RECUNOAȘTERE:

OBIECTIV: CLADIRE REZIDENȚIALĂ MULTIFAMILIALĂ SITUATĂ ÎN
STR. BLĂNARI, NR. 13, SECTOR 3, BUCUREȘTI

TEMA: CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI CREȘTEREA EFICIENȚEI
ENERGETICE PENTRU CLĂDIREA MULTIETAJATĂ CU
DESTINAȚIA PRINCIPALĂ DE LOCUINȚE SITUATĂ ÎN STR.
BLĂNARI, NR. 13, SECTOR 3, BUCUREȘTI

AMPLASAMENT: STR. BLĂNARI, NR. 13, SECTOR 3, MUN. BUCUREȘTI

BENEFICIAR: ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU
CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC

FAZA: AE. REV 00 – MARTIE 2024

COLECTIV DE ELABORARE:

Auditor energetic gradul I c&i
ing. GHIȚĂ N. SORIN CONSTANTIN



Auditor energetic gradul I c&i
ing. GHIȚĂ S.C. ALEXANDRU DAN



CUPRINS

| | |
|--|-----------|
| OBIECTUL ȘI SCOPUL LUCRĂRI..... | 5 |
| A. RAPORT DE ANALIZĂ ȘI CERTIFICARE ENERGETICĂ..... | 11 |
| 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND CLĂDIREA..... | 11 |
| 1.1. Elemente de alcătuire arhitecturală și izolare termică..... | 11 |
| 1.2. Elemente de alcătuire a structurii de rezistență..... | 18 |
| 1.3. Sistemele de încălzire și de preparare a apei calde de consum | 18 |
| 1.4. Sistemul de ventilare..... | 21 |
| 1.5. Sistemul de climatizare (răcire) | 21 |
| 1.6. Sistemul de iluminat..... | 22 |
| 2. EVALUAREA PERFORMANȚELOR ENERGETICE ALE CLĂDIRII | 23 |
| 2.1. Determinarea rezistențelor termice corectate ale elementelor de construcție din componența clădirii; modul în care sunt îndeplinite cerințele de performanță termică și energetică..... | 23 |
| 2.2. Determinarea consumului anual de energie primară pentru încălzire..... | 36 |
| 2.3. Determinarea consumului anual de energie pentru răcire (dacă este cazul) | 42 |
| 2.4. Determinarea consumului anual de energie primară pentru apa caldă de consum 42 | |
| 2.5. Determinarea consumului anual de energie primară pentru ventilare mecanică 43 | |
| 2.6. Determinarea consumului anual de energie primară pentru iluminat..... | 43 |
| 2.7. Determinarea consumului anual de energie primară din surse regenerabile de energie..... | 43 |
| 2.8. Determinarea consumului anual de energie primară, a cantității anuale de CO2 echivalent emis și a indicatorului RER..... | 43 |
| 3. ELABORAREA CERTIFICATULUI DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ | 45 |
| 3.1. Precizarea caracteristicilor energetice ale clădirii de referință..... | 45 |
| 3.2. Certificatul de performanță energetică propriu-zis | 46 |
| 3.3. Lista recomandărilor auditorului energetic (anexa 1 la CPE) | 47 |
| 3.4. Anexa tehnică a certificatului de performanță energetică (anexa 2 la CPE) | 49 |
| 3.5. Anexă cu minim 5 poze diferite ale obiectivului certificat (anexa 3 la CPE) | 57 |

| | |
|--|------------|
| B. RAPORTUL DE AUDIT ENERGETIC..... | 58 |
| 4. MĂSURI RECOMANDATE DE CREȘTERE A PERFORMANȚEI ENERGETICE..... | 58 |
| 4.1. Soluții de renovare pentru anvelopa clădirii (parte opacă – S1)..... | 62 |
| 4.2. Soluții de renovare pentru tâmplăria exterioară (S2)..... | 71 |
| 4.3. Soluții de modernizare a instalațiilor (S3.1, S3.2, S3.4)..... | 73 |
| 4.4. Soluția de ventilare mecanică cu recuperare de căldură (S3.3)..... | 75 |
| 4.5. Lucrări conexe de eficientizare energetică recomandare cf. OUG 18/2009 cu modificările și completările ulterioare..... | 75 |
| 5. ANALIZA TEHNICO-ECONOMICĂ A LUCRĂRILOR DE RENOVARE ENERGETICĂ | 77 |
| 5.1. Determinarea noilor performanțe termice și energetice ale clădirii și instalațiilor ca urmare a lucrărilor de renovare..... | 77 |
| 5.2. Analiza economică a lucrărilor de intervenție..... | 88 |
| 6. CONCLUZIILE AUDITORULUI ENERGETIC..... | 97 |
| ANEXA 1 – FIȘA DE ANALIZĂ ENERGETICĂ | 100 |
| ANEXA 2 – RELEVU TERMOGRAFIC | 113 |
| ANEXA 2 – DOCUMENTE ATESTARE AUDITOR ENERGETIC | 120 |

OBIECTUL ȘI SCOPUL LUCRĂRII

În lucrarea de față este prezentat raportul de analiză energetică pentru clădirea rezidențială multifamilială situată în mun. București, Str. Blănari, Nr. 13, efectuat pe baza datelor relevate și observațiilor asupra clădirii și instalațiilor aferente acesteia (documentație scrisă și desenată, relevu, analiza în situ etc.).

După prezentarea generală a clădirii analizate, s-a completat fișa de analiză energetică aferentă, iar în final, s-a întocmit raportul de audit energetic, precedat de notele de calcul care au servit la stabilirea valorilor menționate în raport.

Rezultatele obținute pe baza analizei energetice a clădirii și instalațiilor aferente acesteia servesc la certificarea energetică a clădirii precum și la identificarea soluțiilor fezabile tehnico-economic de renovare/modernizare a elementelor de construcție și anvelopei, respectiv sistemului de instalații, pe baza caracteristicilor reale ale sistemului construcție-instalație privind utilizarea energiei termice și electrice.

Întocmirea raportului de audit energetic al clădirii s-a efectuat în conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul Mc001-2022. Lista completă a documentelor utilizate la elaborarea studiilor de audit energetic este prezentată în continuare:

Legea nr. 325/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului. nr. 29/2000 privind renovarea termică a fondului construit existent și stimularea economisirii energiei termice. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Mc001-2022 Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor.

NP 008-97 Normativ privind igiena compoziției aerului în spații cu diverse destinații, în funcție de activitățile desfășurate în regim de iarnă-vară.

MP 022-02 Metodologie pentru evaluarea performanțelor termotehnice ale materialelor și produselor pentru construcții.

MP013-2001 Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a măsurilor de renovare termică a clădirilor și instalațiilor aferente. Program cadru al programului național anual de renovare și modernizare termică a clădirilor și instalațiilor aferente.

GT 036-02 Ghid pentru efectuarea expertizei termice și energetice a clădirilor existente și a instalațiilor de încălzire și preparare a apei calde de consum aferente acestora.

GT 032-01 Ghid privind proceduri de efectuare a măsurărilor necesare analizării termoeenergetice a construcțiilor și instalațiilor aferente.

GT 040-02 Ghid de evaluare a gradului de izolare termică al elementelor de construcție la clădiri existente în vederea reabilitării termice.

GT 041-02 Ghid privind renovarea finisajelor pereților și pardoselilor clădirilor civile.

GT 043-02 Ghid privind îmbunătățirea calităților termoizolatoare ale ferestrelor la clădirile civile existente.

C107/0-2002 Normativ pentru proiectarea și execuția lucrărilor de izolații termice la clădiri.

C107/2-2005 Normativ privind calculul coeficienților globali de izolare termică la clădirile cu altă destinație decât locuirea.

C107/3-2005 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor.

C 107/5-2005 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție în contact cu solul.

I13 Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de încălzire centrală
I5 Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare

I9 Normativ pentru proiectarea și execuția instalațiilor sanitare

I7 Normativul pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor

PCC - 016/2000 Procedura privind tehnologia pentru renovarea termică a clădirilor folosind plăci din materiale termoizolante.

NP 121-06 Normativ privind renovarea hidroizolațiilor bituminoase ale acoperisurilor clădirilor

GT 058-03 Ghid privind criteriile de performanță ale cerințelor de calitate conform legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții pentru Instalații de Ventilare Climatizare

GT 060-03 Ghid privind criteriile de performanță ale cerințelor de calitate conform legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții pentru instalațiile de încălzire centrală

P 118-1999 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor

NP 010-97 Normativ privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru școli și licee

Prezenta documentație include pentru clădirea existentă:

- Evaluarea performanței energetice a clădirii existente
- Certificatul de performanță energetică pentru clădirea existentă
- Raportul de audit energetic
- Verificarea încadrării clădirii în Cerințele minime de performanță energetică pentru clădiri existente ce se reabilitează – conform .

Performanța energetică a clădirii/unității de clădire/apartamentului - energia estimată prin calcul în condițiile utilizării în condiții de confort și siguranță de către ocupanții clădirii/unității de clădire/apartamentului, cu respectarea tuturor cerințelor minime de confort privind încălzirea, utilizarea apei calde de consum, răcirea, ventilarea și iluminatul. Performanța energetică a clădirii se determină în România conform prezentei metodologii de calcul și se exprimă prin mai mulți indicatori numerici (consumuri specifice) care se calculează luându-se în considerare caracteristicile tehnice ale clădirii și ale instalațiilor (sistemele tehnice), factorii climatici exteriori de calcul energetic, condițiile interioare minime de confort, sursele de producere a energiei consumate, alți factori care influențează necesarul și, în final, consumul de energie.

Certificat de performanță energetică - document tehnic legal care indică performanța energetică calculată în condiții prestabilite de confort a obiectivului evaluat (clădire, unitate de clădire, apartament). Documentul trebuie elaborat conform prezentei metodologii de calcul al performanței energetice a clădirilor (MC001-2022) și cuprinde date cu privire la consumurile de energie primară și finală, inclusiv din surse regenerabile de energie, precum și cantitatea de emisii echivalente de CO₂. Pentru clădirile existente certificatul include în anexă și măsurile recomandate atât pentru reducerea consumurilor energetice cât și pentru creșterea ponderii utilizării surselor regenerabile de energie în consumul total.

Cerințe minime de performanță energetică pentru clădiri existente renovate

Conform prevederilor legii privind performanța energetică a clădirilor, la clădirile existente la care se execută lucrări de renovare majoră/aprofundată, performanța energetică a acestora sau a unităților de clădire care fac obiectul renovării trebuie îmbunătățită, pentru a satisface cerințele stabilite în metodologie, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, funcțional și economic, conform raportului de audit energetic.

În cazul renovării majore/aprofundate a clădirilor, pot fi montate și sisteme alternative de înaltă eficiență de producere a energiei, în măsura în care prin auditul energetic al clădirii se stabilește că acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, funcțional și economic.

Aplicarea cerințelor minime de performanță energetică la clădirile existente, unitățile de clădire și elementele care alcătuiesc anvelopa clădirii supuse unor lucrări de renovare majoră, precum și în cazul instalării/înlocuirii/modernizării sistemelor tehnice ale clădirilor se face în condițiile realizării unor renovări majore (lucrările proiectate și efectuate la anvelopa clădirii și/sau la sistemele tehnice ale acesteia, ale căror costuri depășesc 25% din valoarea de impozitare a clădirii, exclusiv valoarea terenului pe care este situată clădirea) sau aprofundate (renovare care conduce la îmbunătățirea cu peste 60% a performanței energetice a unei clădiri, estimată prin calcul potrivit metodologiei, în raport cu starea actuală și utilizarea normală a clădirii).

La renovarea majoră din punct de vedere energetic a clădirilor rezidențiale existente, este obligatorie îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții (cerințe minime de performanță energetică valabile pe ansamblul clădirii renovate):

- a) valorile limită maxim admise ale consumului total de energie primară (din surse regenerabile și neregenerabile) – conform tabel 2.10b (pagina 7);
- b) valorile limită maxim admise ale emisiilor echivalente de CO₂ – conform tabel 2.10b;
- c) energia primară totală consumată de clădirea renovată să fie produsă în proporție de minimum 10%, din surse regenerabile, la fața locului sau în apropiere, **dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător**

Pentru îndeplinirea cerințelor minime de performanță energetică definite mai sus se recomandă ca fiecare element de construcție care formează anvelopa clădirii să respecte relația $R' \geq R'_{\min}$, respectiv $U' \leq U'_{\max}$, unde R' / R'_{\min} [m^2K/W] este rezistența termică corectată calculată / corectată minimă (de referință) pentru fiecare element de construcție al anvelopei clădirii iar U' / U'_{\max} [$W/(m^2K)$] este transmitanța termică corectată calculată/corectată maximă (inversul lui R' respectiv lui R'_{\min}), având valorile conform tabelului 2.9a.

Tabel 2.9a. Rezistențe termice corectate recomandate (valori normate/de referință) pentru renovarea clădirilor rezidențiale existente

| ELEMENT DE ANVELOPĂ | R'_{\min} [m^2K/W] | U'_{\max} [W/m^2K] |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Pereți exteriori (exclusiv suprafețele vitrate, inclusiv pereții adiacenți rosturilor deschise) | 3,00 ^{1,4,5)} | 0,33 |
| Tâmplărie exterioară (ferestre și ferestre de mansardă) | 0,83 ^{2,3)} | 1,20 |
| Tâmplărie exterioară (uși cu acționare manuală, luminatoare) | 0,77 ^{2,3)} | 1,30 |
| Planșee peste ultimul nivel, sub terase sau poduri | 5,00 ^{4,5)} | 0,20 |
| Planșee peste subsoluri neîncălzite și pivnițe | 2,50 ^{1,4,5)} | 0,40 |
| Pereți adiacenți rosturilor închise | 1,10 ^{1,4,5)} | 0,90 |
| Planșee care delimitează clădirea la partea inferioară, de exterior (la bowindouri, ganguri de trecere, ș.a.) | 4,50 ^{1,4,5)} | 0,22 |
| Plăci pe sol (peste cota terenului sistematizat - CTS) | 4,50 ^{1,4,5)} | 0,22 |
| Plăci la partea inferioară a demisolurilor sau a subsolurilor încălzite (sub CTS) | 4,80 ^{1,4,5)} | 0,21 |
| Pereți exteriori, sub CTS, la demisolurile sau la subsolurile încălzite | 2,90 ^{1,4,5)} | 0,35 |

Note:

- 1) Pentru elementele de construcție opace ale anvelopei, rezistența termică poate fi redusă (respectiv transmitanța termică poate fi mai mare) în cazurile în care montarea termoizolației este limitată din considerente tehnico-economice justificate în raportul de audit energetic (de exemplu la calcanele învecinate ale clădirilor, separate sau nu cu rost, **în cazul fațadelor cu valoare arhitecturală etc.**).
- 2) **Sunt obligatorii măsurile pentru asigurarea ventilării corecte a clădirii (exemplu: aplicarea unui concept de ventilare care poate include grile higroreglabile pentru asigurarea necesarului de aer proaspăt). Este obligatorie și reducerea punților termice generate de tâmplărie prin montarea acestora cât mai aproape de fața exterioară a pereților exteriori sau chiar în exteriorul acestora.**

- 3) Valorile R_{min} respectiv U_{max} indicate ca recomandare în tabelul 2.9a se determină conform prevederilor standardelor de produs aferente, elementele de anvelopă fiind considerate așezate în poziție verticală și nu sunt valabile pentru uși culisante automate, uși culisante telescopice, uși culisante cu funcție break-out, uși circulare, uși semicirculare precum și pentru ușile rotative. Aceste valori sunt valabile pentru tâmplăria montată, prevăzută sau nu cu dispozitive de protecție solară și reprezintă o valoare medie a tuturor elementelor de anvelopă de același tip.
- 4) Rezistența termică poate fi redusă în cazurile în care grosimea termoizolației nu permite înălțimile minime de evacuare a apelor pluviale sau grosimea și tipul termoizolației depășește capacitatea portantă a structurii de rezistență.
- 5) Rezistența termică poate fi redusă în cazurile în care grosimea termoizolației nu permite respectarea gabaritelor minime cerute din alte considerente tehnice.

Se recomandă să nu se intervină cu termoizolație suplimentară pe exteriorul fațadelor cu valoare arhitecturală care se doresc a fi păstrate.

Tabel 2.10b. Valorile limită maxim admise ale consumului total de energie primară (din surse regenerabile și neregenerabile) și ale emisiilor echivalente de CO₂ pentru renovarea majoră a clădirilor existente

| Zona climatică | Orizont | Clădiri de birouri | | Clădiri destinate învățământului | | Clădiri de locuit colective | | Clădiri de locuit individuale | |
|----------------|---------|---|--|---|--|---|--|---|--|
| | | Energie prim. TOTALĂ [kWh/m ² ,an] | Emisii echiv CO ₂ [kg/m ² ,an] | Energie prim. TOTALĂ [kWh/m ² ,an] | Emisii echiv CO ₂ [kg/m ² ,an] | Energie prim. TOTALĂ [kWh/m ² ,an] | Emisii echiv CO ₂ [kg/m ² ,an] | Energie prim. TOTALĂ [kWh/m ² ,an] | Emisii echiv CO ₂ [kg/m ² ,an] |
| I | 2022 | 113,5 | 15,4 | 72,5 | 10,9 | 116,4 | 17,9 | 143,2 | 22,1 |
| II | 2022 | 117,3 | 16,5 | 78,2 | 12,0 | 121,2 | 19,1 | 149,1 | 26,3 |
| III | 2022 | 116,9 | 17,2 | 82,7 | 13,1 | 123,1 | 19,9 | 156,8 | 25,5 |
| IV | 2022 | 117,7 | 18,2 | 88,6 | 14,4 | 126,4 | 21,1 | 164,1 | 27,5 |
| V | 2022 | 119,3 | 19,2 | 94,4 | 15,6 | 130,0 | 22,3 | 171,6 | 29,5 |

| Zona climatică | Orizont | Clădiri destinate sistemului sanitar | | Clădiri destinate turismului | | Spații comerciale | | Clădiri destinate activităților sportive | |
|----------------|---------|---|--|---|--|---|--|---|--|
| | | Energie prim. TOTALĂ [kWh/m ² ,an] | Emisii echiv CO ₂ [kg/m ² ,an] | Energie prim. TOTALĂ [kWh/m ² ,an] | Emisii echiv CO ₂ [kg/m ² ,an] | Energie prim. TOTALĂ [kWh/m ² ,an] | Emisii echiv CO ₂ [kg/m ² ,an] | Energie prim. TOTALĂ [kWh/m ² ,an] | Emisii echiv CO ₂ [kg/m ² ,an] |
| I | 2022 | 191,9 | 28,4 | 113,0 | 17,4 | 113,1 | 16,5 | 111,2 | 15,7 |
| II | 2022 | 198,4 | 30,1 | 117,8 | 18,5 | 121,1 | 18,3 | 116,2 | 16,9 |
| III | 2022 | 199,6 | 31,3 | 120,4 | 19,4 | 125,8 | 19,7 | 117,9 | 17,9 |
| IV | 2022 | 202,9 | 32,9 | 124,3 | 20,6 | 132,7 | 21,6 | 121,3 | 19,1 |
| V | 2022 | 206,8 | 34,5 | 128,4 | 21,7 | 139,8 | 23,5 | 124,6 | 20,3 |

Nota 1 – Conform actualizatei metodologii, din energia primară totală consumată de clădirile existente renovate major, minim 10% trebuie să fie produsă din surse regenerabile, inclusiv din cele la fața locului sau în apropiere (maxim 30 km față de coordonatele GPS ale clădirii), dacă este fezabil tehnic și economic

Nota 2 – Clădirile multizonale-multiserviciu existente, cu mai multe destinații, se vor încadra într-o categorie sau alta după destinația principală / a zonei cu ponderea cea mai mare în consumul total de energie primară al clădirii.

Nota 3 – În cazul clădirilor existente care se renovează și se extind, noua clădire rezultată trebuie să îndeplinească cerințele de conformare NZEB doar dacă extinderea majoră are suprafața desfășurată a clădirii existente cu mai mult de 100%. În cazul extinderilor simple (fără renovarea clădirii existente), doar unitatea de clădire nouă rezultată trebuie să respecte cerințele de conformare NZEB.

Nota 4 – Pentru clădirile existente renovate cu destinații principale diferite de cele din tabelul de mai sus, limitele maxime de consum total de energie primară, respectiv de emisii echivalente de CO₂, se stabilesc ca medie ponderată cu suprafața a limitelor aferente diferitelor zone care compun clădirea și care au destinații identice sau se pot asimila cu destinațiile din tabelul 2.10b. De exemplu, o clădire muzeu poate fi compusă dintr-o zonă de birouri, o zonă de săli de reuniune/prezentări (asimilate cu săli de școală), o zonă de catering (similar unui restaurant) și o zonă de expoziție (similar unei săli de sport); în acest caz se consideră ca limită de consum energetic, respectiv emisii de CO₂, media ponderată cu ariile de referință a valorilor limită de consum total de energie primară, respectiv emisii de CO₂ echivalent (pentru fiecare zonă climatică). Se păstrează recomandarea privind rețenul minim de 10% aferent energiei consumate din surse regenerabile, din totalul energiei primare consumate.

A. RAPORT DE ANALIZĂ ȘI CERTIFICARE ENERGETICĂ

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND CLĂDIREA

1.1. Elemente de alcătuire arhitecturală și izolare termică

Clădirea expertizată este clădirea rezidențială multifamilială, amplasată în Mun. București, Str. Blănari, Nr. 13 (figura 1), imobil aflat în grija Asociației de Proprietari. Din punct de vedere al tipologiei clădirilor civile, clădirea expertizată se caracterizează prin:

- Zona teritorială - urbană – Mun. București
- Conformarea și amplasarea pe lot - clădire individuală
- Regim înălțime-mic S+P+2E
- Clasa de importanță - III conform P100 – 1.



Figura 1 – Fațada către Est

Construcția a fost executată la începutul secolului XX. Prin proiectul curent se dorește consolidarea seismică și creșterea eficienței energetice a clădirii rezidențiale multifamiliale situate în Str. Blănari, Nr. 13, Mun. București

Fațada principală are orientarea Nord (Figura 2), este alipită parțial la calcan către Vest de o clădire cu regim de înălțime P+2E+Pod iar la Est se învecinează cu imobilul din Blănari Nr. 11, o clădire cu regim de înălțime 2S+P+8E+Eth la o distanță de ~3m. Fațada către Sud

este alipită de un imobil P+2E, și are o mică curte de lumină în zona bucătăriilor și a băilor. Pe fațada principală, cea dinspre strada Blănari, clădirea prezintă un balcon dezvoltat pe toată lățimea clădirii, la nivelul etajului 1, pe când la nivelul etajului 2, balconul este mult mai puțin dezvoltat. Pe fațada laterală dinspre clădirea aflată la adresa Blănari 11, la nivelul etajului 1 și 2 apare de asemenea un balcon, dezvoltat pe circa 2/3 din lungimea fațadei, prin intermediul căruia se asigură de asemenea circulația de la casa scării la fiecare din cele 2 apartamente dispuse pe nivel.

Dimensiunile de gabarit ale clădirii: 24,8 x 5,50 m

Suprafața utilă încălzită (arie de referință a pardoselii): 251,71 m²

Înălțimile de nivel: 2,40 m – Subsol; 3,60 m – Parter; 3,60m – Etaj 1; 3,20m – Etaj 2

Suprafața construită: 133 m²

Suprafața construită desfășurată: 649 m²

Volum încălzit: 941,51 m³

Coordonate geografice: 44,432145 x 26,101740



Figura 2 – amplasare pe harta - față de punctele cardinale

Blocul are în componență următoarele apartamente, spații comerciale (parter) și alte spații comune:

| | |
|----------------------------|----|
| Apartament 1 camera | 1 |
| Apartament 2 camere | 2 |
| Apartament 3 camere | 1 |
| Apartament ≥ 4 camere | 0 |
| Spațiu depozitare parter | DA |
| Subsol | DA |
| Canal tehnic | NU |
| Ascensor | NU |
| Pod/mansarda | DA |
| Uscătorie | NU |
| Windfang intrare bloc | NU |

Accesul în clădire se realizează de pe fațada Nord (str. Blănari) pentru spațiul comercial de la parter, cu rol de depozitare. Accesul locatarilor se realizează prin intermediul unei scări de acces acoperite din curtea interioară a imobilului, pe fațada către Est, conform săgeților din imaginea de mai sus.

Circulația pe verticală este asigurată de o scară situată în pe fațada către Est, iar accesul la apartamente se face atât din casa scării, cât și din terasa deschisă de la nivelele 1 și 2 ale imobilului.

Pe fațade, la calcane și în interiorul clădirii există pereți de zidărie portană, neconfinați (cu dimensiuni ce variază între 28-56 cm, inclusiv grosimea tencuielii (conform relevului de arhitectură)).



Figura 3 – Pereți exteriori – Nord si Vest



Figura 4 – Perete către Est

Referitor la planșee, acestea sunt realizate din elemente de lemn în suprastructură, cu degradări și deformații vizibile cu ochiul liber, severe în fapt, care au dus elementele respective cu mult dincolo de starea limită de serviciu (starea limită a exploatării normale). Planșeul peste subsol este realizat din bolți de zidărie, cu degradări semnificative observate. Local, sunt realizate plombe din beton armat, acestea fiind clar urme ale unor intervenții de urgență realizate la un moment dat, fără a putea fi însă identificat un proiect, expertiză sau documentație care să fi stat la baza intervenției.

Clădirea prezintă deficiențe majore privind conformarea structurii de rezistență, specifice perioadei în care a fost realizată, cu preocupare îndeosebi pe susținerea încărcărilor gravitaționale și obținerea unor spații confortabile de locuit.

Printre principalele probleme de conformare identificate, lipsa unui număr suficient de pereți structurali pe direcția scurtă a clădirii. Mai mult, chiar și acei pereți existenți sunt perforați pentru realizarea unor goluri de trecere dintr-o încăpere în cealaltă, într-un sistem de funcțiune de tip „vagon”, parțial. De asemenea, lipsa elementelor de conținere din pereții de zidărie dar și configurația planșeelor din lemn, fără rigiditate în planul lor, conduc la o comportare nesatisfăcătoare sub acțiunea încărcărilor laterale.

Acoperișul este o șarpantă din lemn, cu o învelitoare din tablă.

Clădirea prezintă o deformare generală, înclinație, înspre clădirea cu care se învecinează la calcan, pe latura Vest. Deformația este de asemenea confirmată de rezultatele măsurătorilor obținute prin procedura de scanare laser 3d dar și de degradările de tipul crăpăturilor și fisurilor în pereții structurali, identificabile prin observare directă.



Figura 5 – Tencuieli și zidărie depreciată din cauza evacuării incorecte a apelor pluviale,

Planseele sunt realizate din lemn, grosime 13-15cm, finisate cu dușumele de lemn cu umplutură în spațiile locative, pe alocuri acoperite cu linoleum sau mochete PVC și mozaic în zonele comune și spațiile umede.



Figura 6 – Finisaje interioare

Construcția este prevăzută la partea superioară cu acoperiș tip șarpantă, aflată în stare satisfacatoare din punct de vedere hidrostatic. Planseul dintre etajul 2 și pod este realizat din lemn.

Pereții subsolului nu sunt hidroizolați. La faza de relevare au fost depistate zone extinse afectate de umiditate datorita evacuarii incorecte a apelor pluviale și a lipsei unei etansări hidrostatice a la nivelul acestora. De asemenea, la nivelul fundației s-au constatat fisuri și crăpături extinse în bolțile de zidărie care sustin planseul peste subsol. Pe întreaga suprafață a subsolului, la nivelul pardoselii se regăsește pământ, care la momentul evaluării era umed.

Subsolul nu este încălzit



Figura 7 – umiditate prezentă în pereții subsolului, pământ umed la nivelul pardoselii subsolului

Tâmplăria inițială a clădirii este cu ramă din lemn dublu aflată într-o stare generală depreciată, ochiuri mobile cu deformații ale ramei fără garnituri de etanșare. Pe fațada către Nord, la nivelul etajului 2, tamplăria este realizată din PVC cu geam dublu, într-o stare generală satisfăcătoare, fără strat low-E, nefiind dotată cu dispozitive de ventilare naturală organizată. Pe fațada către strada Blănari, accesul în clădire se realizează pe o ușă din profile PVC.

Garniturile de etanșare și feroneria elementelor vitrate mobile din PVC se prezintă în stare satisfăcătoare. În lipsa soluțiilor care să permită ventilarea constantă a camerelor de locuit, există atât pericolul creșterii concentrației de poluanți interiori (ex CO₂) dar și pericolul formării condensului la fața interioară a elementelor exterioare de construcție, scăzând gradul acestora de izolare termică, în special în zonele punctelor termice (intersecții planșee, grinzi și stalpi, colturi exterioare și interioare).

Calitatea aerului interior este influențată de mai mulți factori (umiditate, concentrație dioxid de carbon etc.). Mai multe studii au arătat faptul că reducerea concentrației de CO₂ ajută la procesele vitale, scade riscul de boli respiratorii, alergii și îmbunătățește starea fizică generală. Lipsa ventilării are ca efect scăderea cantității de oxigen din încăperi, rezultând astfel creșterea nivelului de oboseală resimțit de către utilizatori cât și mirosul neplăcut de aer închis.



Figura 8 – Tâmplărie exterioară

Clădirea nu prezintă elemente constructive speciale de umbrire a fațadelor.

1.2. Elemente de alcătuire a structurii de rezistență

Conform raportului de expertiză realizat în anul 2023 de către Expert Tehnic atestat MDRAP, Ing. Dragoș Andrei Marcu, clădirea este încadrată în clasa de risc seismic Rs: I

Conform Codului de proiectare seismică P100-1/2013 clădirea se încadrează în Clasa III de importanță.

Conform HG766/1997, clădirea se încadrează în Categoria de importanță C

Notă: Având în vedere costul relativ ridicat al modernizării termotehnice, care majorează în final valoarea clădirii, se consideră rațional și oportun ca modernizarea energetică să se realizeze pe fondul unei structuri de rezistență cu un grad ridicat de siguranță. Prin urmare, renovarea energetică este condiționată de realizarea unor lucrări de consolidare a clădirii, prevăzute prin expertizare tehnică privind cerința A1 “Stabilitate și rezistență” menționată în legea 10/1995 (Calitatea în construcții).

Este obligatoriu ca în timpul și mai ales după reabilitarea termo-tehnică și energetică, acțiunile susceptibile de a se exercita asupra clădirii să nu aibă ca efect producerea unuia din următoarele evenimente:

- prăbușirea totală sau parțială a construcției;
- producerea unor deformații și/sau vibrații de mărime inacceptabilă pentru exploatarea normală;
- avarierea elementelor nestructurale (închideri, compartimentări, finisaje) a instalațiilor și a echipamentelor ca urmare a deformațiilor excesive ale elementelor structurale;
- producerea, ca urmare a unor evenimente accidentale, a unor avarii de tip prăbușire progresivă, disproporționate în raport cu cauza care le-a produs.

1.3. Sistemele de încălzire și de preparare a apei calde de consum

Realizarea încălzirii pentru cele 4 apartamente de la etajul 1 și 2 se face prin intermediul radiatoarelor electrice sau cu ajutorul aparatelor de gătit (aragaz). Spațiul de depozitare de la parter era echipat în trecut cu o centrala termică murală, alimentată cu gaz natural, care lipsea la momentul evaluării (figura 9).



Figura 9 – Centrală termică murală dezafectată la momentul evaluării

În urma releveului efectuat asupra corpurilor de încălzire disponibile în clădire s-au înregistrat ~ 6 de radiatoare tip panouri din oțel și fonta amplasate în spațiul de depozitare (Figura 10).



Figura 10 – corpuri de încălzire parter

Pentru restul clădirii (cele 4 apartamente de la etajele 1 și 2) se aplică principiul “sistemului asumat” (utilitate virtuală): se calculează consumul unui sistem tehnic implicit pentru fiecare utilitate obligatorie nefurnizată. În anexa la certificatul de performanță energetică se evidențiază prin caracteristicile tehnice prezumate, utilitățile obligatorii dar care lipsesc și care au fost luate în considerare pe baza principiului sistemului asumat.

Regimul de ocupare al clădirii este de 24 de ore pe zi, iar alimentarea cu căldură se considera în regim continuu. Clădirea nu este echipată cu sisteme de ventilare mecanică, răcire sau condiționare a aerului, în sistem centralizat. Sunt montate la unele apartamente aparate individuale de răcire a aerului în sistem split, cu unitățile interioare montate în camere și unitățile exterioare montate pe fațada sau pe casa scării. Aceste unități exterioare trebuie demontate pentru realizarea lucrărilor de consolidare și/sau termoizolare și remontate după aceea.

Prepararea apei calde de consum se realizează local, prin intermediul boilerelor electrice (2 x 80L, 1 x 60L sau aparatelor instant de preparare a.c.c.).



Figura 11 – boilere electrice sau aparate de tip instant electric pentru preparare a.c.c.

Pentru măsurarea consumului de căldură pentru încălzire și a consumului de căldură pentru apa caldă, la nivelul fiecărui apartament sunt montate contoare electrice iar un apartament detine contor de gaz. Facturarea căldurii și a apei calde este realizată prin intermediul de contoare la nivel general sau la nivel de apartamente dupa cum urmează:

| | |
|------------------------------|----------------|
| Contor încălzire subsol | NU |
| Contor apa rece apartamente | DA |
| Contor încălzire apartamente | DA – contor EE |
| Contor ACC apartamente | DA – contor EE |

Numărul de obiecte sanitare este prezentat în tabelul alăturat. Acestea se află într-o stare bună

| Puncte de consum apă rece / apă caldă – estimare: | | | |
|---|---|-----------------------|---|
| Lavoare | 4 | Cadă de baie | 0 |
| Spălătoare | 5 | Rezervor WC | 4 |
| Bideuri | 0 | Mașină de spălat vase | 0 |
| Pișoare | 0 | Mașină de spălat rufe | 3 |
| Duș | 4 | Racord apă rece | 1 |

1.4. Sistemul de ventilare

Clădirea nu deține sistem de ventilare mecanică

1.5. Sistemul de climatizare (răcire)

Clădirea nu deține sistem centralizat de climatizare. Există montate în unele apartamente și în spațiul de depozitare de la parter sisteme tip split, clasice și inverter, cu puteri de 9000-12000 BTUh. Număr aparate AC - 5buc




Figura 12 – aparate de aer condiționat tip split

1.6. Sistemul de iluminat

Releveul efectuat asupra instalației de iluminat a clădirii a condus la înregistrarea tipurilor corpurilor de iluminat. Acestea folosesc surse LED, fluorescente și incandescente, numărul corpurilor de iluminat fiind de ~ 30 buc

Instalația de iluminat interioară are o putere instalată de aproximativ 0,75 kW, din care 0,45kW apartamente și 0,30kW spațiul de depozitare de la parter și spațiile comune.

Clădirea este racordată la sistemul energetic național (SEN).

Conductorii sunt realizați din cupru/aluminiu, și se află într-o stare generală depreciată.

Instalația de iluminat este într-o stare generală depreciată (figura 13).




Figura 13 – corpuri de iluminat și instalația electrică



2. EVALUAREA PERFORMANȚELOR ENERGETICE ALE CLĂDIRII

2.1. Determinarea rezistențelor termice corectate ale elementelor de construcție din componența clădirii; modul în care sunt îndeplinite cerințele de performanță termică și energetică

A. Caracteristici geometrice ale anvelopei termice ale clădirii

Caracteristicile geometrice ale clădirii sunt grupate în următoarele tabele. Au fost calculate ariile tuturor elementelor de construcție (pereți exteriori opaci, terasă, ferestre și uși exterioare, placă pe sol etc.). De asemenea, s-au calculat suprafața de referință a pardoselii, volumul util încălzit și volumul total al clădirii.


Anvelopa clădirii reprezintă totalitatea elementelor de construcție ale clădirii, care închid direct sau indirect, volumul încălzit. Anvelopa clădirii reprezintă totalitatea suprafețelor elementelor de construcție perimetrale, care delimitează volumul interior (încălzit) al unei clădiri, de mediul exterior sau de spații neîncălzite din exteriorul clădirii. Volumul încălzit al clădirii reprezintă volumul delimitat de suprafețele perimetrale care alcătuiesc anvelopa clădirii, cuprinzând atât încăperile încălzite direct (cu elemente de încălzire), cât și încăperile încălzite indirect (fără elemente de încălzire), dar la care căldura pătrunde prin pereții adiacenți, lipsiți de o termoizolație semnificativă. În acest sens se consideră ca făcând parte din volumul încălzit al clădirii: camere, debarale, vestibuluri, holuri de intrare, casa scării, puțul liftului și alte spații comune.

Nu se includ în volumul încălzit al clădirii încăperile cu temperaturi mult mai mici decât temperatura predominantă a clădirii, de exemplu camerele de pubele; La clădirile cu terasă, în care casa scării se ridică peste cota generală a planșeului terasei, pereții exteriori ai acesteia se consideră ca elemente ale anvelopei clădirii.

| Element de calcul | Valoare |
|--|------------|
| Suprafață pereți exteriori / parte opacă | 328,52 m2 |
| Suprafață pereti către rosturi închise | 198,90 m2 |
| Suprafață tâmplărie | 58,46 m2 |
| Suprafață balcon - acces apartamente et. 1 | 19,40 m2 |
| Suprafață planșeu pod/invelitoare (incl elevatie PE pod) | 146,38 m2 |
| Suprafață placă pe sol/placa inferioara subsol | 94,54 m2 |
| Suprafață planșeu peste subsol | 100,93 m2 |
| Suprafață planșee în consolă | 0,00 m2 |
| Perimetru | 55,43 m2 |
| Aria de referință a pardoselii | 251,71 m2 |
| Suprafață construită desfășurată | 649,00 m2 |
| Volumul de referință al clădirii | 941,51 m3 |
| Volum util încălzit | 941,51 m3 |
| Volum total al clădirii | 1818,11 m3 |
| Factorul de compactitate al clădirii | 0,58 |

Tabel 2.1. – Caracteristici geometrice

Tabel 2.2. - Date climatice



B. Caracteristicile termotehnice ale materialelor de construcție. Rezistențe termice unidirecționale și corectate cu efectul punților termice, ale elementelor de construcție ale anvelopei termice a clădirii

Conductivitățile termice de calcul ale materialelor se determină în conformitate cu Mc001-capitol 2, prin multiplicarea valorilor cu coeficienți de majorare care țin cont de deprecierea conductivităților în funcție de vechimea materialelor și de starea acestora (stare uscată, afectată de condens sau afectată de igrasie)

Tabel 2.3. Rezistențe termice unidirecționale ale elementelor de anvelopă

| ELEMENT DE ANVELOPĂ | | | Pereți exteriori (exclusiv suprafețele vitrate, inclusiv pereții adiacenți rosturilor deschise) | | | | | Cod element | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------|---------------------|-----------------|------|----------------------|---------------------------|
| Nr. | Tip | Strat | δ [m] | ρ [kg/m ³] | λ [W/mK] | c [J/kg/K] | a | λ' [W/mK] | R [m ² K/W] |
| 1 | Rezistența superficială | Flux orizontal / vertical ascendent | | | | | | | 0,125 |
| 2 | Mortar | Mortar de var | 0,03 | 1600 | 0,700 | 840 | 1,10 | 0,770 | 0,039 |
| 3 | Zidarie/BCA | Zidarie din caramizi pline | 0,4 | 1800 | 0,800 | 870 | 1,15 | 0,920 | 0,435 |
| 4 | Mortar | Mortar de var | 0,03 | 1600 | 0,700 | 840 | 1,10 | 0,770 | 0,039 |
| 5 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | | |
| 6 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | | |
| 7 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | | |
| 8 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | | |
| 9 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | | |
| 10 | Rezistența superficială | Catre exterior | | | | | | | 0,042 |

Masă unitară [kg/m²]

816

Rezistență termică R = 0,680 [m²K/W] TIP OPAC

| ELEMENT DE ANVELOPĂ | | | Pereți adiacenți rosturilor închise | | | | | Cod element | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|------|----------------------|---------------------------|
| Nr. | Tip | Strat | δ [m] | ρ [kg/m ³] | λ [W/mK] | c [J/kg/K] | a | λ' [W/mK] | R [m ² K/W] |
| 1 | Rezistența superficială | Flux orizontal / vertical ascendent | | | | | | | 0,125 |
| 2 | Mortar | Mortar de var | 0,03 | 1600 | 0,700 | 840 | 1,10 | 0,770 | 0,039 |
| 3 | Zidarie/BCA | Zidarie din caramizi pline | 0,4 | 1800 | 0,800 | 870 | 1,10 | 0,880 | 0,455 |
| 4 | Mortar | Mortar de var | 0,03 | 1600 | 0,700 | 840 | 1,10 | 0,770 | 0,039 |
| 5 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | | |
| 6 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | | |
| 7 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | | |
| 8 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | | |
| 9 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | | |
| 10 | Rezistența superficială | Flux orizontal / vertical ascendent | | | | | | | 0,125 |

Masă unitară [kg/m²]

816

Rezistență termică R = 0,783 [m²K/W] TIP INTERIOR

| ELEMENT DE ANVELOPĂ | | | | | | | Cod element | PE 3 sbs |
|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|
| Nr. | Tip | Strat | δ [m] | ρ [kg/m ³] | λ [W/mK] | c [J/kg/K] | a [W/mK] | R [m ² K/W] |
| 1 | Rezistentă superficială | Flux orizontal / vertical ascendent | | | | | | 0,125 |
| 2 | Mortar | Mortar de var | 0,03 | 1600 | 0,700 | 840 | 1,30 | 0,910 |
| 3 | Zidarie/BCA | Zidarie din caramizi pline | 0,6 | 1800 | 0,800 | 870 | 1,30 | 1,040 |
| 4 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | |
| 5 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | |
| 6 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | |
| 7 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | |
| 8 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | |
| 9 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | |
| 10 | Rezistentă superficială | | | | | | | 0 |

Masă unitară [kg/m²]
1128

Rezistență termică $R = 0,735$ [m²K/W] TIP SOL

| ELEMENT DE ANVELOPĂ | | | | | | | Cod element | PI inf sbs |
|---------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|
| Nr. | Tip | Strat | δ [m] | ρ [kg/m ³] | λ [W/mK] | c [J/kg/K] | a [W/mK] | R [m ² K/W] |
| 1 | Rezistentă superficială | Flux vertical descendent | | | | | | 0,167 |
| 2 | Pământ/umpluturi | Pământ vegetal în stare umedă | 0,15 | 1800 | 1,160 | 840 | 1,00 | 0,129 |
| 3 | Pământ/umpluturi | Umplutura din pietris | 0,3 | 1800 | 0,700 | 840 | 1,10 | 0,390 |
| 4 | Pământ/umpluturi | Pământ vegetal în stare umedă | 0,8 | 1800 | 1,160 | 840 | 1,00 | 0,690 |
| 5 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | |
| 6 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | |
| 7 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | |
| 8 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | |
| 9 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | |
| 10 | Rezistentă superficială | | | | | | | 0 |

Masă unitară [kg/m²]
2250

Rezistență termică $R = 1,376$ [m²K/W] TIP SOL

| ELEMENT DE ANVELOPĂ | | | | | | | Cod element | TE P neiz |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|
| Nr. | Tip | Strat | δ [m] | ρ [kg/m ³] | λ [W/mK] | c [J/kg/K] | a [W/mK] | R [m ² K/W] |
| 1 | Rezistentă superficială | Flux orizontal / vertical ascendent | | | | | | 0,125 |
| 2 | Mortar | Mortar de ciment si var | 0,03 | 1700 | 0,870 | 840 | 1,15 | 1,001 |
| 3 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | |
| 4 | Betoane | Beton armat (2500 kg/m ³) | 0,12 | 2500 | 1,740 | 840 | 1,15 | 2,001 |
| 5 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | |
| 6 | Betoane | Sapa de panta | 0,04 | 2300 | 1,740 | 840 | 1,10 | 1,914 |
| 7 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | |
| 8 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | |
| 9 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | |
| 10 | Rezistentă superficială | Catre exterior | | | | | | 0,042 |

Masă unitară [kg/m²]
443

Rezistență termică $R = 0,278$ [m²K/W] TIP ACOPERIS

| ELEMENT DE ANVELOPĂ | | | | | | | Cod element | PI sbs |
|---------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|
| Nr. | Tip | Strat | δ [m] | ρ [kg/m ³] | λ [W/mK] | c [J/kg/K] | a [W/mK] | R [m ² K/W] |
| 1 | Rezistentă superficială | Flux vertical descendent | | | | | | 0,167 |
| 2 | Pietre naturale | Gresie si cuarțite | 0,012 | 2400 | 2,030 | 920 | 1,00 | 2,030 |
| 3 | Betoane | Sapa de panta | 0,04 | 2300 | 1,740 | 840 | 1,00 | 1,740 |
| 4 | Zidarie/BCA | Zidarie din caramizi pline | 0,5 | 1800 | 0,800 | 870 | 1,00 | 0,800 |
| 5 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | |
| 6 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | |
| 7 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | |
| 8 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | |
| 9 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | |
| 10 | Rezistentă superficială | Catre subsol/pod/rost inchis | | | | | | 0,084 |

Masă unitară [kg/m²]
1020,8

Rezistență termică $R = 0,905$ [m²K/W] TIP INTERIOR

ELEMENT DE ANVELOPĂ

Planșee peste ultimul nivel, sub terase sau poduri

Cod element **Pipod neiz**

| Nr. | Tip | Strat | δ [m] | ρ [kg/m ³] | λ [W/mK] | c [J/kg/K] | a [W/mK] | R [m ² K/W] |
|-----|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|
| 1 | Rezistența superficială | Flux orizontal / vertical ascendent | | | | | | 0,125 |
| 2 | Mortar | Mortar de ciment si var | 0,03 | 1700 | 0,870 | 840 | 1,00 | 0,034 |
| 3 | Lemn | Pin si brad - perpendicular pe fibre | 0,04 | 550 | 0,170 | 2510 | 1,00 | 0,235 |
| 4 | Produse fibroase | Stufit - presat manual | 0,05 | 250 | 0,090 | 1670 | 1,15 | 0,483 |
| 5 | Lemn | Pin si brad - perpendicular pe fibre | 0,03 | 550 | 0,170 | 2510 | 1,00 | 0,176 |
| 6 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | |
| 7 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | |
| 8 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | |
| 9 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | |
| 10 | Rezistența superficială | Catre subsol/pod/rost inchis | | | | | | 0,084 |

Masă unitară [kg/m²]

102

TIP

Rezistență termică $R = 1,137$ [m²K/W] **ACOPERIS**

1 - Fe/U Metal

| Cod | Tip tamplărie | Tip structură vitraj |
|------------|---------------|----------------------|
| Fe/U Metal | Fereastra | Geam Simplu |

| b | w | h | w | b | f | A_p | A_g | A_f | A_w | I_g | I_{gb} | I_p |
|------|------|------|-----|-----|-----|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|----------|-------|
| [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | Din tamplărie [m ²] | [m ²] | [m ²] | [m ²] | [m] | [m] | [m] |
| 1,00 | 1,00 | 0,03 | | | | | 0,88 | 0,12 | 1,00 | 3,76 | 1,88 | |

Proprietăți termice ale componentelor

| Comp. vitraj: Geam Simplu | | | | - | | Comp. vitraj: - | | | | - | | - | | | | | | U_p | | Tip Ramă | U_f | |
|---------------------------|----------------|-----------------|-------|---|-------|-----------------|----------------|----------|-------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|------|-----|-------|-----|----------|-----------------|-------|
| Tip Geam | Tip Gaz intern | U_{g1} | | d | R_s | Tip Geam | Tip Gaz intern | U_{g2} | | U_g | Strat exterior | | Strat interior | | Strat protecție | | | | | | | |
| | | Din fișă produs | W/m²K | | | | | mm | m²K/W | | Din fișă produs | W/m²K | Din fișă produs | W/m²K | Tip | d mm | Tip | d mm | Tip | d mm | Din fișă produs | W/m²K |
| Clas | | | 5.80 | | | | | | | 5.80 | | | | | | | | Metal | | 7.00 | | |

| Tip dispozitiv de protecție solară | Poziție | Transparență |
|------------------------------------|--------------------|--------------|
| Clasa Permeabilitate aer | Culoare dispozitiv | |

| Transmitanța ferestrei/ușii - U _w , U _p [W/m ² K] | | | | | | | | | | U _w | |
|--|-------------|-------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|
| ψ_{fg} | ψ_{gb} | ψ_{fp} | $U'w$ | ΔR | U_{ws} | U_{wm} | $U'w$ | $U'w$ | $U'w$ | $U'w$ | $U'w$ |
| Introduș | Introduș | Introduș | Introduș | Introduș | Introduș | Introduș | Introduș | Introduș | Introduș | Introduș | Introduș |
| 0,00 | 0,00 | | 5,94 | | | | | | | | 5,94 |

| $\tau_{e,B}$ | $\rho_{e,B}$ | $\rho_{v,B}$ | $\alpha_{e,B}$ |
|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Introduș | Introduș | Introduș | [W/m ² K] |

| τ_e | ρ_e | ρ'_e | τ_v | ρ_v | ρ'_v |
|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| Introduș | Introduș | Introduș | Introduș | Introduș | Introduș |

| $\tau_{v,B}$ | $\rho'_{e,B}$ | $\rho'_{v,B}$ | G |
|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| Introduș | Introduș | Introduș | [W/m ² K] |

| g | α_e | α_v | $\tau_{e,tot}$ | $\tau_{v,tot}$ | g_{tot} |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| Introduș | Introduș | Introduș | Introduș | Introduș | Introduș |

Starea de degradare a tamplăriei, Metal

M3 - vizibilă degradată, vopsea dezlipită

2 - Fe lemn

| Cod | Tip tamplărie | Tip structură vitraj |
|---------|---------------|----------------------|
| Fe lemn | Fereastra | Geam Dublu |

| b | w | h | w | b | f | A_p | A_g | A_f | A_w | I_g | I_{gb} | I_p |
|------|------|------|-----|-----|-----|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|----------|-------|
| [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | Din tamplărie [m ²] | [m ²] | [m ²] | [m ²] | [m] | [m] | [m] |
| 1,00 | 1,00 | 0,05 | | | | | 0,81 | 0,19 | 1,00 | 3,60 | 1,80 | |

Proprietăți termice ale componentelor

| Comp. vitraj: Geam Dublu | | | | - | | | | Comp. vitraj: - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | U_p | | Tip | | U_f | |
|--------------------------|--------|----------|--------------------|----|--------------------|------|--------|-----------------|--------------------|----------|--------------------|----------------|----|-----|----|----------------|----|-----------------|--------------------|-------|----------|--------------------|-------|-------|--|-----|--|-------|--|
| Tip | Tip | U_{g1} | | d | R_s | Tip | Tip | U_{g2} | | U_g | | Strat exterior | | | | Strat interior | | Strat protecție | | U_p | | Tip | U_f | | | | | | |
| Geam | Gaz | Din fișă | W/m ² K | mm | m ² K/W | Geam | Gaz | Din fișă | W/m ² K | Din fișă | W/m ² K | Tip | d | Tip | d | Tip | d | Din fișă | W/m ² K | Ramă | Din fișă | W/m ² K | | | | | | | |
| | intern | produs | | | | | intern | produs | | | | | mm | | mm | | mm | produs | | | produs | | | | | | | | |
| Clas | Aer | | 2.80 | | | | | | | 2.80 | | | | | | | | | | 1.6mm | | 1.34 | | | | | | | |

| Tip dispozitiv de protecție solară | Poziție | Transparență |
|------------------------------------|--------------------|--------------|
| Clasa Permeabilitate aer | Culoare dispozitiv | |

| Transmitanța ferestrei/ușii - U _w , U _p [W/m ² K] | | | | | | | | | | U _w | |
|--|-------------|-------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|
| ψ_{fg} | ψ_{gb} | ψ_{fp} | $U'w$ | ΔR | U_{ws} | U_{wm} | $U'w$ | $U'w$ | $U'w$ | $U'w$ | $U'w$ |
| Introduș | Introduș | Introduș | Introduș | Introduș | Introduș | Introduș | Introduș | Introduș | Introduș | Introduș | Introduș |
| 0,06 | 0,00 | | 2,74 | | | | | | | | 2,74 |

| $\tau_{e,B}$ | $\rho_{e,B}$ | $\rho_{v,B}$ | $\alpha_{e,B}$ |
|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Introduș | Introduș | Introduș | [W/m ² K] |

| τ_e | ρ_e | ρ'_e | τ_v | ρ_v | ρ'_v |
|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| Introduș | Introduș | Introduș | Introduș | Introduș | Introduș |

| $\tau_{v,B}$ | $\rho'_{e,B}$ | $\rho'_{v,B}$ | G |
|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| Introduș | Introduș | Introduș | [W/m ² K] |

| g | α_e | α_v | $\tau_{e,tot}$ | $\tau_{v,tot}$ | g_{tot} |
|----------|------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| Introduș | Introduș | Introduș | Introduș | Introduș | Introduș |

Starea de degradare a tamplăriei, Lemn

L5 - veche, cu ramă mobilă intrată în proces de degradare a lemnului (lemn putred) dar rostul nu este vizibil

4 - Fe PVC

| Cod | Tip tamplarie | Tip structură vitraj |
|--------|---------------|----------------------|
| Fe PVC | Fereastra | Geam Dublu |

| b_w [m] | h_w [m] | b_f [m] | A_p Din tamplarie [m ²] | A_g [m ²] | A_f [m ²] | A_w [m ²] | I_g [m] | I_{gb} [m] | I_p [m] |
|--------------|--------------|--------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 1,00 | 1,00 | 0,05 | | 0,81 | 0,19 | 1,00 | 3,60 | 1,80 | |

Proprietăți termice ale componentelor

| Comp. vitraj: | | Geam Dublu | | - | | Comp. vitraj: | | - | | - | | | | | | U_p | | Tip Ramă | U_f | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|--------------------|-----|--------------------|---------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|----------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|------|
| Tip Geam | Tip Gaz intern | U_{g1} | | d | R_s | Tip Geam | Tip Gaz intern | U_{g2} | | U_g | | Strat exterior | | Strat interior | | Strat protecție | | | Din fișă produs | W/m ² K | Din fișă produs | W/m ² | |
| | | Din fișă produs | W/m ² K | mm | m ² K/W | | | Din fișă produs | W/m ² K | Din fișă produs | W/m ² K | Tip | d mm | Tip | d mm | Tip | d mm | | | | | | |
| Clar | Aer | 1.83 | 1.83 | | | | | | | | 1.83 | | | | | | | | | | PVC | 1.60 | 1.60 |

| Tip dispozitiv de protecție solară | Poziție | Transparentă |
|------------------------------------|--------------------|--------------|
| Clasa Permeabilitate aer | Culoare dispozitiv | |

| Transmitanța ferestrei/ușii - U'_w , U'_d [W/m ² K] | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------|------------|----------|-----------|--------|----------|--------|
| ψ_{fg} | ψ_{gb} | ψ_{fp} | U'_w | ΔR | U_{ws} | $U_{w,m}$ | U'_d | U'_w | U'_d |
| Introduș | W/mK | Introduș | W/mK | Introduș | W/mK | Introduș | W/mK | Introduș | W/mK |
| 0,06 | | 0,00 | | 2,00 | | | | | 2,00 |

| $\tau_{e,B}$ | | $\rho_{e,B}$ | | $\rho_{v,B}$ | | $\alpha_{e,B}$ | |
|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|----------------|----------------------|
| Introduș | [-] | Introduș | [-] | Introduș | [-] | | [W/m ² K] |

| τ_e | | ρ_e | | ρ'_e | | τ_v | | ρ_v | | ρ'_v | |
|----------|------|----------|------|-----------|------|----------|------|----------|------|-----------|------|
| Introduș | [-] | Introduș | [-] | Introduș | [-] | Introduș | [-] | Introduș | [-] | Introduș | [-] |
| | 0.74 | | 0.14 | | 0.14 | | 0.82 | | 0.15 | | 0.15 |

| $\tau_{v,B}$ | | $\rho'_{e,B}$ | | $\rho'_{v,B}$ | | G |
|--------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|----------------------|
| Introduș | [-] | Introduș | [-] | Introduș | [-] | [W/m ² K] |

| g | | α_e | α_v | $\tau_{e,tot}$ | $\tau_{v,tot}$ | g_{tot} |
|----------|------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------|
| Introduș | [-] | [W/m ² K] | [W/m ² K] | [-] | [-] | [-] |
| | 0.76 | 0.13 | 0.03 | 0.74 | 0.82 | 0.76 |

Starea de degradare a tamplăriei, PVC

P2 - cu garnitură învechită, care nu mai este flexibilă

6 - U met iz

| Cod | Tip tamplarie | Tip structură vitraj |
|----------|---------------|----------------------|
| U met iz | Usa | Panou opac |

| b_D [m] | h_D [m] | b_f [m] | A_p Din tamplarie [m ²] | A_g [m ²] | A_f [m ²] | A_D [m ²] | I_g [m] | I_{gb} [m] | I_p [m] |
|--------------|--------------|--------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 0,90 | 2,10 | 0,05 | | 1,60 | | 0,29 | 1,89 | 2,80 | 5,60 |

Proprietăți termice ale componentelor

| Comp. vitraj: | | - | | Strat aer | | Comp. vitraj: | | - | | Compoziție Panou opac | | | | | | U_p | | Tip | | U_f | | |
|---------------|--------|-----------------|--------------------|-----------|--------------------|---------------|--------|-----------------|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------|---|----------------|----|-----------------|---|-----------------|--------------------|-------|-----------------|------------------|
| Tip | Tip | U_{g1} | | d | R_s | Tip | Tip | U_{g2} | | U_g | | Strat exterior | | Strat interior | | Strat protecție | | | | Tip | U_f | |
| Geam | Gaz | Din fișă produs | W/m ² K | mm | m ² K/W | Geam | Gaz | Din fișă produs | W/m ² K | Din fișă produs | W/m ² K | Tip | d | Tip | d | Tip | d | Din fișă produs | W/m ² K | Ramă | Din fișă produs | W/m ² |
| | intern | | | | | | intern | | | | | Ol | 2 | EPS | 25 | Ol | 2 | | 1,28 | Metal | 4,50 | 4,50 |

| Tip dispozitiv de protecție solară | Poziție | Transparentă |
|------------------------------------|--------------------|--------------|
| Clasa Permeabilitate aer | Culoare dispozitiv | |

| Transmitanța ferestrei/ușii - U'_w , U'_d [W/m ² K] | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------|------------|----------|-----------|--------|----------|--------|
| ψ_{fg} | ψ_{gb} | ψ_{fp} | U'_w | ΔR | U_{ws} | $U_{w,m}$ | U'_d | U'_w | U'_d |
| Introduș | W/mK | Introduș | W/mK | Introduș | W/mK | Introduș | W/mK | Introduș | W/mK |
| | | 0,03 | | 0,000 | | 1,82 | | | 1,82 |

| $\tau_{e,B}$ | | $\rho_{e,B}$ | | $\rho_{v,B}$ | | $\alpha_{e,B}$ |
|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|----------------------|
| Introduș | [-] | Introduș | [-] | Introduș | [-] | [W/m ² K] |

| τ_e | | ρ_e | | ρ'_e | | τ_v | | ρ_v | | ρ'_v | |
|----------|-----|----------|-----|-----------|-----|----------|-----|----------|-----|-----------|-----|
| Introduș | [-] | Introduș | [-] | Introduș | [-] | Introduș | [-] | Introduș | [-] | Introduș | [-] |

| $\tau_{v,B}$ | | $\rho'_{e,B}$ | | $\rho'_{v,B}$ | | G |
|--------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|----------------------|
| Introduș | [-] | Introduș | [-] | Introduș | [-] | [W/m ² K] |

| g | α_e | α_v | $\tau_{e,tot}$ | $\tau_{v,tot}$ | g_{tot} |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------|
| Introduș [-] | $[\text{W}/\text{m}^2\text{K}]$ | $[\text{W}/\text{m}^2\text{K}]$ | [-] | [-] | [-] |

Starea de degradare a tamplăriei, Metal

M1 - în stare bună, cu garnituri de etanșare

Prin identificarea punților termice la nivelul anvelopei clădirii s-a stabilit coeficientul de reducere (notat r) a rezistenței termice totale unidirecționale pentru fiecare element de anvelopă.

Valorile coeficienților liniari de transfer termic ψ , au fost obținuți prin modelări și simulări numerice, utilizând catalogul de punți termice – Anexa K la ordinul nr. 1590/24.08.2012.

| Nr nivele | | CALCULUL ANVELOPEI SI A PUNTELOR TERMICE (pereti neizolati) | | | | | | | | | | Puncti centura | | Puncti colt int | | Puncti colt ext | | Solbanc lateral | | Buandrug | | Intersectii | | R. [Σ(P. B.) A | | r | |
|---|-----|---|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|-----------------|---------|-----------------|--------------|-----------------|-------|----------|---------------------|-------------|----|-------------------|--|---|--|
| 3 | | Cl normaliv C 107 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orientare | | Element | Mediu de separatie | Structura | Valoare R [m2°K/W] | Lungime pereti [m] | Latime ferestre [m] | Inaltime H [m] | Nr. Elem repetitive [buc] | Suprafata [mp] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inters. 2 | Pr1 | Pr 1 | Exterior | Zidarie | 0,680 | 4,80 | | 7,00 | 1,00 | 33,60 | | 14,40 | 0,00 | 14,00 | | 11,00 | 2,20 | 14,00 | | | | | | | | | |
| Colt int 2 | Pr1 | FE Lemn | Nord | E1+E2 | | | 1,10 | 2,20 | 2,00 | 4,84 | | | | | | 11,00 | 2,20 | | | | | | | | | | |
| Colt ext 2 | Pr1 | FE Lemn | | | | | 1,40 | 3,15 | 1,00 | 4,41 | | | | | | 7,70 | 1,40 | | | | | | | | | | |
| Inters. 2 | Pr2 | Pr 1 | Exterior | Zidarie | 0,680 | 4,80 | | 3,60 | 1,00 | 0,00 | | 9,60 | 0,00 | 7,20 | | 5,90 | 0,80 | 7,20 | | | | | | | | | |
| Colt int 2 | Pr2 | FEU PVC | Nord | P | | | 0,80 | 2,55 | 1,00 | 2,04 | | | | | | 6,15 | 2,15 | | | | | | | | | | |
| Colt ext 2 | Pr2 | FEU PVC | | | | | 2,15 | 2,00 | 1,00 | 4,30 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Inters. 2 | Pr3 | | | | | | | | 1,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Colt int 2 | Pr3 | | | | | | | | 1,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Colt ext 2 | Pr3 | | | | | | | | 1,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL SUPRAFATA OPACA TIP Pr1 | | | | | | | | | | 16,56 | | | | | | | | | | | Coef puncti termice | | -ψ | | | | |
| TOTAL SUPRAFATA OPACA TIP Pr2 | | | | | | | | | | 10,94 | 0,18 | 0,25 | 0,19 | 0,12 | 0,38 | 0,09 | Coeficienti | -ψ | Pr1 | | | | | | | | |
| TOTAL SUPRAFATA OPACA TIP Pr3 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,18 | 0,25 | 0,19 | 0,12 | 0,38 | 0,09 | Coeficienti | -ψ | Pr2 | | | | | | | | |
| TOTAL SUPRAFATA VITRATA - pe peretele Pr1 | | | | | | | | | | 17,04 | 0,04 | 0,16 | 0,06 | 0,07 | 0,10 | 0,02 | Coeficienti | -ψ | Pr3 | | | | | | | | |
| TOTAL SUPRAFATA VITRATA - pe peretele Pr2 | | | | | | | | | | 6,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL SUPRAFATA VITRATA - pe peretele Pr3 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Stare depreciata | | Puncte negre | | Igrasie | | Tenc. cazuta | | | | | | | | | | |
| NORD | | Pr 1 | Exterior | Zidarie | 0,680 | 21,02 | | 7,00 | 1,00 | 147,14 | | 63,06 | 14,00 | 14,00 | | | | | 21,00 | | | | | | | | |
| Inters. 3 | Pr1 | FE lem | Est | | | | 1,10 | 2,20 | 6,00 | 14,52 | | | | | | 33,00 | 6,60 | | | | | | | | | | |
| Colt int 2 | Pr1 | FE lem | E1+E2 | | | | 0,60 | 2,25 | 1,00 | 1,35 | | | | | | 5,10 | 0,60 | | | | | | | | | | |
| Colt ext 2 | Pr1 | FE lem | | | | | 0,60 | 1,30 | 1,00 | 0,78 | | | | | | 3,20 | 0,60 | | | | | | | | | | |
| Inters. 5 | Pr2 | U metal izolat | | | | | 0,90 | 2,10 | 3,00 | 5,67 | | | | | | 15,30 | 2,70 | | | | | | | | | | |
| Colt int 2 | Pr2 | | | | | | | | 1,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Colt ext 2 | Pr2 | | | | | | | | 1,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Inters. 5 | Pr3 | Pr 1 | Exterior | Zidarie | 0,680 | 21,02 | | 3,60 | 1,00 | 75,67 | | 42,04 | 0,00 | 3,60 | | 16,80 | 3,30 | 16,00 | | | | | | | | | |
| Colt int 2 | Pr3 | FE PVC | Est | | | | 1,10 | 2,25 | 3,00 | 7,43 | | | | | | 2,90 | 0,80 | | | | | | | | | | |
| Colt ext 2 | Pr3 | FE PVC | P | | | | 0,80 | 1,05 | 1,00 | 0,84 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Inters. 1 | Pr4 | | | | | | | | 1,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Colt int 2 | Pr4 | | | | | | | | 1,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Colt ext 2 | Pr4 | | | | | | | | 1,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Inters. 1 | Pr5 | Pr 2 | Perete rost inchis | Zidarie | 0,783 | 18,00 | | 11,05 | 1,00 | 198,90 | | 72,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Colt int 2 | Pr5 | | | | | | | | 1,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Colt ext 2 | Pr5 | | | | | | | | 1,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL SUPRAFATA OPACA TIP Pr1 | | | | | | | | | | 124,82 | | | | | | | | | | | Coef puncti termice | | -ψ | | | | |
| TOTAL SUPRAFATA OPACA TIP Pr2 | | | | | | | | | | 67,41 | 0,18 | 0,25 | 0,19 | 0,12 | 0,38 | 0,09 | Coeficienti | -ψ | Pr1 | | | | | | | | |
| TOTAL SUPRAFATA OPACA TIP Pr3 | | | | | | | | | | 198,90 | 0,18 | 0,25 | 0,19 | 0,12 | 0,38 | 0,09 | Coeficienti | -ψ | Pr2 | | | | | | | | |
| TOTAL SUPRAFATA VITRATA - pe peretele Pr1 | | | | | | | | | | 22,32 | 0,01 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | Coeficienti | -ψ | Pr3 | | | | | | | | |
| TOTAL SUPRAFATA VITRATA - pe peretele Pr2 | | | | | | | | | | 8,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL SUPRAFATA VITRATA - pe peretele Pr3 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Stare depreciata | | Puncte negre | | Igrasie | | Tenc. cazuta | | | | | | | | | | |
| EST | | Pr 1 | Exterior | Zidarie | 0,680 | 4,58 | | 7,28 | 1,00 | 33,34 | | 13,74 | 0,00 | 7,28 | | | | | 7,28 | | | | | | | | |
| Inters. 1 | Pr1 | | Vest | | | | | | 1,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Colt int 1 | Pr1 | | E1+E2 | | | | | | 1,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Colt ext 1 | Pr1 | | | | | | | | 1,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Inters. 1 | Pr2 | Pr 3 | Curte lumina | Zidarie | 0,680 | 2,50 | | 11,00 | 1,00 | 27,50 | | 10,00 | 11,00 | 22,00 | | 7,60 | 2,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Colt int 1 | Pr2 | FE Lemn | | | | | 1,00 | 1,40 | 2,00 | 2,80 | | | | | | 6,00 | 1,20 | | | | | | | | | | |
| Colt ext 2 | Pr2 | FE Lemn | | | | | 0,60 | 1,20 | 2,00 | 1,44 | | | | | | 1,50 | 0,50 | | | | | | | | | | |
| Inters. 10 | Pr3 | FE Lemn | | | | | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,25 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Colt int 4 | Pr3 | | | | | | | | 1,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Colt ext 4 | Pr3 | | | | | | | | 1,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Inters. 10 | Pr4 | Pereti subsol | Zidarie | | 0,735 | 52,44 | | 2,40 | 1,00 | 125,86 | | 104,88 | 9,60 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 24,00 | | | | | | | | | |
| Colt int 4 | Pr4 | | | | | | | | 1,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Colt ext 4 | Pr4 | | | | | | | | 1,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL SUPRAFATA OPACA TIP Pr1 | | | | | | | | | | 33,34 | | | | | | | | | | | Coef puncti termice | | -ψ | | | | |
| TOTAL SUPRAFATA OPACA TIP Pr2 | | | | | | | | | | 23,01 | 0,18 | 0,25 | 0,19 | 0,12 | 0,38 | 0,09 | Coeficienti | -ψ | Pr1 | | | | | | | | |
| TOTAL SUPRAFATA OPACA TIP Pr3 | | | | | | | | | | 125,86 | 0,18 | 0,25 | 0,19 | 0,12 | 0,38 | 0,09 | Coeficienti | -ψ | Pr2 | | | | | | | | |
| TOTAL SUPRAFATA VITRATA - pe peretele Pr1 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | Coeficienti | -ψ | Pr3 | | | | | | | | |
| TOTAL SUPRAFATA VITRATA - pe peretele Pr2 | | | | | | | | | | 4,49 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL SUPRAFATA VITRATA - pe peretele Pr3 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Stare satisfactoare | | Puncte negre | | Igrasie | | Tenc. cazuta | | | | | | | | | | |
| VEST si curte lumina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rezistențele termice corectate pentru elementele opace ale anvelopei clădirii țin cont de valorile rezistențelor termice unidirecționale din câmpul curent (valori necorectate), precum și de influența punților termice. Valorile rezultate sunt prezentate în tabelele de mai jos, pentru fiecare tip de element de construcție al anvelopei clădirii.

Rezistența termică corectată R' și transmitanța termică corectată U' se calculează cu relația generală:

$$U' = \frac{1}{R'} = \frac{1}{R} + \frac{\sum(\psi \cdot l)}{A} + \frac{\sum \chi}{A} \quad \left[\frac{W}{m^2 \cdot K} \right]$$

Coeficientul de reducere a rezistenței termice unidirecționale r este calculat cu relația:

$$r = \frac{1}{1 + \frac{R \cdot [\sum(\psi \cdot l) + \sum \chi]}{A}} \quad [-]$$

și rezistența termică corectată se mai poate exprima cu relația:

$$R' = r \cdot R$$

| Element de construcție | Rezistența termică unidirecțională [m ² k/W] | Coeficient punți termice [-] | Rezistența termică corectată [m ² k/W] | R'min normat cf. ordin 2641/2017 [m ² k/W] |
|--|---|------------------------------|---|---|
| Perete exterior opac | 0,68 | 0,855 | 0,58 | 1,8 |
| Tâmplărie lemn | 0,37 | 1,00 | 0,37 | 0,77 |
| Tâmplărie metal | 0,17 | 1,00 | 0,17 | 0,77 |
| Tâmplărie PVC | 0,5 | 1,00 | 0,50 | 0,77 |
| Tâmplărie AL | 0,39 | 1,00 | 0,39 | 0,77 |
| Pereti adiacenti rosturi închise | 0,783 | 0,997 | 0,78 | 1,1 |
| Planșee peste ultimul nivel (Pod) | 1,137 | 0,825 | 0,94 | 5 |
| Planșee peste ultimul nivel (balcon E1) | 0,278 | 0,945 | 0,26 | 5 |
| Planșee peste subsoluri neîncălzite și pivnițe | 0,905 | 0,834 | 0,75 | 2,9 |

| Nr. crt. | Cod element de constructie | Tip element de anvelopă | Rezistența termică unidirecțională, R [m²K/W] | Coeficientul de reducere, r | Rezistența termică corectată, R' [m²K/W] |
|----------|----------------------------|---|---|-----------------------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | PE 1 neiz | Pereți exteriori (exclusiv suprafețele vitrate, inclusiv pereții adiacenți rosturilor deschise) | 0,68 | 0,78 | 0,53 |
| 2 | PE 1 neiz | Pereți exteriori (exclusiv suprafețele vitrate, inclusiv pereții adiacenți rosturilor deschise) | 0,68 | 0,88 | 0,6 |
| 3 | PE 1 neiz | Pereți exteriori (exclusiv suprafețele vitrate, inclusiv pereții adiacenți rosturilor deschise) | 0,68 | 0,91 | 0,62 |
| 4 | PE 1 neiz | Pereți exteriori (exclusiv suprafețele vitrate, inclusiv pereții adiacenți rosturilor deschise) | 0,68 | 0,76 | 0,52 |
| 5 | Fe lemn | Tâmplărie exterioară (ferestre și ferestre de mansardă) | 0,365 | 1,01 | 0,37 |
| 6 | Fe PVC | Tâmplărie exterioară (ferestre și ferestre de mansardă) | 0,5 | - | 0,5 |
| 7 | U met iz | Tâmplărie exterioară (uși cu acționare manuală) | 0,549 | - | 0,55 |
| 8 | Plpod neiz | Planșee peste ultimul nivel, sub terase sau poduri | 1,137 | 0,83 | 0,94 |

| Nr. crt. | Cod element de constructie | Tip element de anvelopă | Rezistența termică unidirecțională, R [m²K/W] | Coeficientul de reducere, r | Rezistența termică corectată, R' [m²K/W] |
|----------|----------------------------|---|---|-----------------------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | PE 1 neiz | Pereți exteriori (exclusiv suprafețele vitrate, inclusiv pereții adiacenți rosturilor deschise) | 0,68 | 0,79 | 0,54 |
| 10 | PE 1 neiz | Pereți exteriori (exclusiv suprafețele vitrate, inclusiv pereții adiacenți rosturilor deschise) | 0,68 | 0,9 | 0,61 |
| 11 | TE P neiz | Planșee peste ultimul nivel, sub terase sau poduri | 0,278 | 0,94 | 0,26 |
| 12 | Pl sbs | Planșee peste subsoluri neîncălzite și pivnițe | 0,905 | 0,83 | 0,75 |

C. Programul de funcționare, definirea conturului de calcul și zonării

- Gradul de ocupare al spațiului încălzit [programul de funcționare al instalației de încălzire]:

| Zona | Alt program | | | |
|-----------------------------|-------------|--|--|--|
| | 24/24 - 7/7 | | | |
| Programul (h) | 24 | | | |
| Temperatura interioara (°C) | 20 | | | |

ADAUGĂ SUBZONĂ

ZONAREA CLĂDIRII PE SUBZONE CU
ACEEAȘI DESTINAȚIE PRINCIPALĂ

ȘTERGE SUBZONĂ

ZT1

Categoria Subzonei

Încălzire/ Răcire/ Ventilare

Apă caldă de consum

Iluminat artificial

01 - Clădire rezidențială

02 - Apartamente

02 - Cladiri rezidențiale

Tip sisteme tehnice de instalații aferente subzonei

Încălzire/ Răcire/ Ventilare

Apă caldă de consum

Iluminat artificial

bloc de locuințe

a - Apartamente (pentru un consumator echivalent)

a - Sufragerie/camera de zi

Tipul de combustibil utilizat ca sursă principală de energie

Încălzire

Apă caldă de consum

Gaz natural

Energie electrică consumată din SEN

ADAUGĂ ZTC

ZONE TERMICE CONDITIONATE - ZTC

ȘTERGE ZTC

| Cod ZTC | Zona asociată | Arie de referință [m ²] | A locuibilă [m ²] | H [m] | Sistem încălzire | θ _{încălzire} [°C] | Sistem răcire | θ _{racire} [°C] | Sistem ventilare | Sistem ACC | Sistem iluminat |
|---------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------|------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|------------------|------------|-----------------|
| ZTC1.1 | ZT1 | 166,05 | 103,9 | 3,8 | Da | 19,71 | Nu | | Nu | Da | Da |
| ZTC1.2 | ZT1 | 85,66 | 0,0 | 3,6 | Da | 16 | Nu | | Nu | Da | Da |

Tabel 2.5. Program de functionare și zona termică

D. Necesarul de aer pentru ventilare

Clădirea nu este ventilată mecanic. Se realizează o ventilare naturală a încăperilor atât prin deschiderea neprogramată a ferestrelor cât și ca urmare a infiltrațiilor de aer din exterior. Numarul mediu de schimburi de aer cu exteriorul este calculat utilizand urmatorul tabel din MC001-2022

| Valori de calcul ale numărului mediu de schimburi de aer (la o diferență de presiune de 4 Pa) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|
| Categorica Clădirii | Clasa Expunere | Clasa Adapostire | Categorie de tamplarie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Lemn | | | | | | Metal | | | | | PVC | | | | Aluminiu | | | |
| | | | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | P1 | P2 | P3 | P4 | A1 | A2 | A3 | |
| Clădiri cu mai multe apartamente | Clădiri individuale (unifamiliare, cuplate, insiruite) | NA | 0.50 | 0.69 | 0.88 | 1.21 | 1.48 | 1.74 | 0.50 | 0.76 | 1.18 | 1.59 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 0.73 | 1.03 | 0.50 | 0.84 | 1.06 | |
| | | MA | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 1.06 | 1.25 | 1.44 | 0.50 | 0.69 | 1.03 | 1.40 | 1.70 | 0.50 | 0.50 | 0.65 | 0.88 | 0.50 | 0.73 | 0.88 | |
| | | A | 0.50 | 0.61 | 0.73 | 0.91 | 1.03 | 1.14 | 0.50 | 0.61 | 0.88 | 1.18 | 1.40 | 0.50 | 0.50 | 0.58 | 0.73 | 0.50 | 0.61 | 0.73 | |
| | | ED Dubla | NA | 0.50 | 0.58 | 0.73 | 0.99 | 1.21 | 1.40 | 0.50 | 0.65 | 0.95 | 1.29 | 1.63 | 0.50 | 0.50 | 0.61 | 0.84 | 0.50 | 0.80 | 0.88 |
| | | MA | 0.50 | 0.54 | 0.65 | 0.88 | 1.03 | 1.18 | 0.50 | 0.58 | 0.84 | 1.12 | 1.40 | 0.50 | 0.50 | 0.54 | 0.73 | 0.50 | 0.69 | 0.76 | |
| | | A | 0.50 | 0.50 | 0.61 | 0.76 | 0.84 | 0.95 | 0.50 | 0.50 | 0.73 | 0.95 | 1.18 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.61 | 0.50 | 0.58 | 0.65 | |
| | EM Medie | NA | 0.50 | 0.54 | 0.65 | 0.91 | 1.10 | 1.25 | 0.50 | 0.58 | 0.88 | 1.21 | 1.51 | 0.50 | 0.50 | 0.54 | 0.76 | 0.50 | 0.73 | 0.84 | |
| | | MA | 0.50 | 0.50 | 0.61 | 0.80 | 0.95 | 1.06 | 0.50 | 0.54 | 0.76 | 1.03 | 1.29 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.65 | 0.50 | 0.65 | 0.73 | |
| | | A | 0.50 | 0.50 | 0.58 | 0.69 | 0.76 | 0.88 | 0.50 | 0.50 | 0.65 | 0.84 | 1.06 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.58 | 0.50 | 0.55 | 0.61 | |
| | | ES Simpla | NA | 0.50 | 0.50 | 0.61 | 0.84 | 1.03 | 1.21 | 0.50 | 0.54 | 0.84 | 1.14 | 1.44 | 0.50 | 0.50 | 0.54 | 0.73 | 0.50 | 0.65 | 0.80 |
| | | MA | 0.50 | 0.50 | 0.58 | 0.76 | 0.88 | 0.99 | 0.50 | 0.50 | 0.73 | 0.99 | 1.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.61 | 0.50 | 0.60 | 0.69 | |
| | | A | 0.50 | 0.50 | 0.54 | 0.65 | 0.73 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 0.61 | 0.80 | 0.99 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.54 | 0.50 | 0.54 | 0.58 | |

STARI DE DEGRADARE ALE TAMPLARIEI

Stările de degradare ale tâmplăriei clasice de lemn:

L1 - în stare bună, nouă, cu garnituri de etanșare

L2 - în stare bună, noua, fără garnituri de etanșare

L3 - veche, fără o stare de degradare vizibilă

L4 - veche, cu ramă mobilă puțin curbată (trebuie ridicată rama pentru a fi închisă fereastra)

L5 - veche, cu ramă mobilă intrată în proces de degradare a lemnului (lemn putred) dar rostul nu este vizibil

L6 - cu ramă putredă, cu rost vizibil (3-4mm lățimea rostului la partea opusă a balamalelor)

Stări de degradare ale tâmplăriei clasice cu ramă metalică (cornier):

M1 - în stare bună, cu garnituri de etanșare

M2 - în stare bună, fără garnituri de etanșare

Stările de degradare ale tâmplăriei de PVC (simplu/dublu/triplu vitraj):

P1 - cu garnitură nouă, în stare bună, flexibilă

P2 - cu garnitură învechită, care nu mai este flexibilă

P3 - cu rama deformată sub acțiunea căldurii

P4 - cu rama căzută, din cauza degradării feroneriei

Stările de degradare ale tâmplăriei de Aluminiu (simplu/dublu/triplu vitraj)

A1 - cu garnitură nouă, în stare bună, flexibilă

A2 - cu garnitură învechită

A3 - cu rama degradată din cauza degradării feroneriei (infiltrații pe la

Tabel 2.6. Număr mediu de schimburi de aer, la o diferență de presiune de 4Pa

E. Modul în care sunt îndeplinite cerințele recomandate de performanță termică în ceea ce privește rezistențele termice și confortul higrotermic

Clădirea nu respectă cerințele recomandate de performanță termică în ceea ce privește rezistențele termice și confortul higrotermic (calculul coeficientului G – clădiri rezidențiale).

DETERMINAREA COEFICIENTULUI GLOBAL DE IZOLARE TERMICĂ (G)

| | | | |
|--------------------------------|--|------------------------|-------------------------|
| Localitate | București | Zona climatică | II |
| Adresă | Str. Blănari, Nr. 13, Sector 3, Mun. București | Temp. ext. de calcul | -15 |
| Regim de înălțime | S+P+2E+Pod | Clasă de adăpostire: | Adăpostita |
| An construcție | 1900 | | |
| Categorie clădire / Destinație | Clădiri cu mai multe apartamente, cămine, internate, ș.a | Clasă de expunere: | Expunere dubla (ED) |
| Arie de referință a pardoselii | 251,71 | [m ²] | |
| Arie desfășurată | 649 | [m ²] | |
| Volum clădire | 941,51 | [m ³] | |
| Înălțime medie | 3,71 | [m] | |
| | | Numar schimburi de aer | 0,65 [h ⁻¹] |

DETERMINAREA COEFICIENTULUI GLOBAL DE IZOLARE TERMICĂ (G și G_N) - Clădiri rezidențiale

| | | | |
|---|---------------------------|--|------|
| • Coeficient de cuplaj termic clădire, L | 804,8 [W/K] | Raport A/V = | 0,58 |
| • Coeficient global de izolare termică, G | 1,08 [W/m ³ K] | | |
| • Coeficient global normat, G _N | 0,49 [W/m ³ K] | Clădirea dvs. nu respectă cerințele minime obligatorii ! | |
| • Rezistență termică medie, R' _m | 0,68 [m ² K/W] | | |

Coeficientul global de izolare termică G (1,08 W/m³K) > coeficientul global normat G_N (0,49 W/m³K), nivelul de izolare globală al clădirii nu este corespunzător.

Sunt necesare măsuri de îmbunătățire a rezistențelor termice ale clădirii, în masura în care acest lucru este posibil dpdv. al amplasamentului imobilului în zona construită protejată nr. 26 Lipscani.

2.2. Determinarea consumului anual de energie primară pentru încălzire

Consumul anual de căldură pentru încălzirea spațiilor (încălzire și ocupare intermitentă a spațiilor) se determină în conformitate cu metodologia Mc001-2022 conform anexei la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 16/2023 pentru aprobarea reglementării tehnice ”Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor, indicativ Mc 001-2022”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 46 bis/17.01.2023

Calcululele detaliate sunt prezentate în continuare.

Calculul coeficienților H de pierderi termice (prin transmisie și ventilare)

| | | | | | | | | | |
|---|--------|--|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|--|
| 1 | ZTC1.1 | | | $\theta_{int,inc}$ [°C] | $\theta_{int,rac}$ [°C] | $A_{use,zi}$ [m ²] | q [m ³ /h] | Clasă inerție termică: Foarte mare | |
| | | | | 19,7 | | 166,1 | 465,1 | | $C_{m,zi}/A_{use,zi}$ [J/m ² K]: 370000 |

| Cod | $A_{e,i}$ tâmplărie | | | $A_{e,i}$ [m ²] | Orientare | r [-] | R' [m ² K/W] | $U'i$ [W/m ² K] | Tip spațiu adiacent | Cod zonă adiacentă | H_g [W/K] | H_d [W/K] | H_{iu} [W/K] | H_{ve} [W/K] | |
|-----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-----------|------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|--------|
| | Nr. | [m ²] | [m ²] | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PE 1 neiz | | | 16,6 | N | 0,786 | 0,53 | 1,87 | Ext. | | | 30,98 | | | |
| 2 | PE 1 neiz | | | 124,8 | E | 0,878 | 0,60 | 1,67 | Ext. | | | 209,06 | | | |
| 3 | PE 1 neiz | | | 33,3 | V | 0,916 | 0,62 | 1,61 | Ext. | | | 53,53 | | | |
| 4 | PE 1 neiz | | | 23,0 | S | 0,772 | 0,52 | 1,90 | Ext. | | | 43,83 | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Fe lemn | 9,5 | 9,5 | | N | | 0,37 | 2,74 | Ext. | | | 26,07 | | | |
| 7 | Fe PVC | 7,8 | 7,8 | | N | | 0,50 | 2,00 | Ext. | | | 15,57 | | | |
| 8 | Fe lemn | 16,7 | 16,7 | | E | | 0,37 | 2,74 | Ext. | | | 45,60 | | | |
| 9 | U met iz | 3 | 5,7 | | E | | 0,55 | 1,82 | Ext. | | | 10,32 | | | |
| 10 | Fe lemn | 4,5 | 4,5 | | S | | 0,37 | 2,74 | Ext. | | | 12,30 | | | |
| 11 | Plpod neiz | | | 91,0 | ORIZ | 0,825 | 0,94 | 1,07 | Ext. | | | 96,96 | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 | 544,22 | 0,00 | 153,47 |

PIERDERI CĂTRE PĂMÂNT:

| Perimetrul expus: [m] | Grosimea pereților: [m] | Caracteristici termice: | | | | Caracteristici privind fluxul termic: | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | ψ_{wf} [W/mK] | λ_g [W/mK] | ρ_c [J/m³K] | δ [m] | α [luni] | β [luni] | τ [luni] | $\bar{\theta}_{int}$ [°C] | $\hat{\theta}_{int}$ [K] | $\bar{\theta}_e$ [°C] | $\hat{\theta}_e$ [K] |
| | | | 1,2 | 2,09E+06 | | | | 1 | 21,0 | 1,5 | 11,2 | 12,4 |

| | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Noi | Dec | |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| $\theta_{int,inc}$ [°C] | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | ÎNCĂLZ. |
| $\theta_{int,rac}$ [°C] | | | | | | | | | | | | | RĂCIRE |
| $\theta_{int,adj}$ [°C] | | | | | | | | | | | | | |
| θ_{ext} [°C] | -1,2 | 1,2 | 5,6 | 11,3 | 17,5 | 21,4 | 23,4 | 22,5 | 16,8 | 11,1 | 5,2 | -0,2 | |
| b [-] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| H_{ia} [W/K] | | | | | | | | | | | | | Max |
| H_a [W/K] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| H_g [W/K] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| H_u [W/K] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| H_{tr} [W/K] | 544,22 | 544,22 | 544,22 | 544,22 | 544,22 | 544,22 | 544,22 | 544,22 | 544,22 | 544,22 | 544,22 | 544,22 | 544,2 |

| ÎNCĂLZIRE | Redus noapte | | ÎNCĂLZIRE | Redus zi | | ÎNCĂLZIRE | Redus weekend | |
|-----------|----------------------|------|-----------|----------------------|------|-----------|----------------------|------|
| | $\Delta t_{H,red,y}$ | | | $\Delta t_{H,red,y}$ | | | $\Delta t_{H,red,y}$ | |
| | $n_{rep,red,y}$ | | | $n_{rep,red,y}$ | | | $n_{rep,red,y}$ | |
| | $f_{H,red,y}$ | 0,00 | | $f_{H,red,y}$ | 0,00 | | $f_{H,red,y}$ | 0,00 |

| RĂCIRE | $\Delta t_{C,red,wknd}$ | |
|--------|-------------------------|------|
| | $n_{rep,red,y}$ | |
| | $f_{C,red,wknd}$ | 0,00 |
| | $a_{C,red,wknd}$ | 1,00 |

| | |
|------------------------------|--|
| $\eta_{HU,rnd}$ | |
| $(\Delta x \cdot t)_{a,sup}$ | |
| $\phi_{V,comf2}$ | |
| $f_{DHU,C,ss}$ | |

| | |
|-------------------|--------|
| Low | 18 |
| $a_{H,0}$ | 1 |
| $\tau_{H,0}$ | 15 |
| H_{final} [W/K] | 697,69 |

| | | | | | | | |
|---|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------|------------|--------------------------------|-------------|
| 2 | ZTC1.2 | $\theta_{int,inc}$ [°C] | $\theta_{int,rac}$ [°C] | $A_{use,zi}$ [m²] | q [m³/h] | Clasă inerție termică: | Foarte mare |
| | | 16,0 | | 85,7 | 154,2 | $C_{m,zi}/A_{use,zi}$ [J/m²K]: | 370000 |

| Cod | A _{e,i} tâmplărie | | | A _{e,i} | Orientare | r | R' | U'i | Tip spațiu adiacent | Cod zonă adiacentă | H _g | H _d | H _{iu} | H _{ve} |
|-------------|----------------------------|------|------|------------------|-----------|-------|------|------|---------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | Nr. | [m²] | [m²] | | | | | | | | | | | |
| 1 PE 1 neiz | | | | 10,9 | N | 0,801 | 0,54 | 1,84 | Ext. | | | 20,09 | | |
| 2 PE 1 neiz | | | | 67,4 | E | 0,89 | 0,61 | 1,65 | Ext. | | | 111,38 | | |
| 3 TE P neiz | | | | 19,4 | ORIZ | 0,945 | 0,26 | 3,81 | Ext. | | | 73,85 | | |
| 4 Fe PVC | | 6,3 | 6,3 | | N | | 0,50 | 2,00 | Ext. | | | 12,67 | | |
| 5 Fe PVC | | 8,3 | 8,3 | | E | | 0,50 | 2,00 | Ext. | | | 16,53 | | |
| 6 PI sbs | | | | 100,9 | - | 0,825 | 0,75 | 1,34 | ZT | ZTU1 | | | 135,18 | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 0,00 | 234,51 | 135,18 | 50,88 |

| PIERDERI CĂTRE PĂMÂNT: | | ● Caracteristici termice: | | | | ● Caracteristici privind fluxul termic: | | | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|----------|----------|---|---------|--------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| Perimetrul expus: | Grosimea peretilor: | Ψ_{wf} | λ_g | ρ_c | δ | α | β | τ | $\bar{\theta}_{int}$ | $\hat{\theta}_{int}$ | $\bar{\theta}_e$ | $\hat{\theta}_e$ |
| [m] | [m] | [W/mK] | [W/mK] | [J/m³K] | [m] | [luni] | [luni] | [luni] | [°C] | [K] | [°C] | [K] |
| 54,88 | 0,70 | 0,05 | 1,2 | 2,09E+06 | 2,00 | 1 | 1 | 1 | 16,2 | 4,1 | 11,2 | 12,4 |

Conducte de agent termic amplasate în spațiu neîncălzit:

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Diametru tronson [mm] | | | | | | | | | | | | |
| Lungime tronson [m] | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Noi | Dec |
| θ_u [°C] | 9,0 | 10,0 | 11,8 | 14,1 | 16,6 | 22,2 | 23,8 | 23,1 | 16,3 | 14,0 | 11,6 | 9,4 |
| θ_u [°C] | | | | | | | | | | | | |
| Φ aporturi interioare [W] | | | | | | | | | | | | |
| Φ aporturi solare [W] | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Tabel 2.7. Pierderi de caldura elemente anvelopa

Aporturi interne de căldură:

| 1 | ZTC1.1 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|
| Tip | Putere termică | | Perioada de funcționare | | | | | | | | | | | | Număr Ore / Zi [ore] |
| | Predefinit Nr | User [W] | Ian [zile] | Feb [zile] | Mar [zile] | Apr [zile] | Mai [zile] | Iun [zile] | Iul [zile] | Aug [zile] | Sep [zile] | Oct [zile] | Noi [zile] | Dec [zile] | |
| 1 Ocupanți activitate lejeră | 10 | 1100 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 12 |
| 2 Iluminat - T16 fluorescent liniar | 15 | 270 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 4 |
| 3 Preparare mancare | 4 | 200 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 1 |
| 4 Monitoare LCD | 4 | 320 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 3 |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total putere și ore de funcționare | | 1890 | 0 | 253,2 | 228,7 | 253,2 | 245,1 | 253,2 | 245,1 | 253,2 | 245,1 | 253,2 | 245,1 | 253,2 | 2981,8 |

| | Aporturi interioare de caldură | | | | | | | | | | | | TOTAL | |
|----|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|----------------|
| | Ian [kWh] | Feb [kWh] | Mar [kWh] | Apr [kWh] | Mai [kWh] | Iun [kWh] | Iul [kWh] | Aug [kWh] | Sep [kWh] | Oct [kWh] | Noi [kWh] | Dec [kWh] | Tip sursă [kWh] | Anual [kWh] |
| 1 | 409,20 | 369,60 | 409,20 | 396,00 | 409,20 | 396,00 | 409,20 | 396,00 | 409,20 | 396,00 | 409,20 | 409,20 | 4818,00 | 5635,60 |
| 2 | 33,48 | 30,24 | 33,48 | 32,40 | 33,48 | 32,40 | 33,48 | 32,40 | 33,48 | 32,40 | 33,48 | 33,48 | 394,20 | |
| 3 | 6,20 | 5,60 | 6,20 | 6,00 | 6,20 | 6,00 | 6,20 | 6,00 | 6,20 | 6,00 | 6,20 | 6,20 | 73,00 | |
| 4 | 29,76 | 26,88 | 29,76 | 28,80 | 29,76 | 28,80 | 29,76 | 28,80 | 29,76 | 28,80 | 29,76 | 29,76 | 350,40 | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 478,64 | 432,32 | 478,64 | 463,20 | 478,64 | 463,20 | 478,64 | 478,64 | 463,20 | 478,64 | 463,20 | 478,64 | | |

Tabel 2.8. Aporturi interne

Aporturi solare:

ZTC (ZONE TERMICE CONDITIONATE) - APORTURI SOLARE

1 ZTC1.1

| | Cod | Tip | A_{eli} [m ²] | U_{eli} [W/m ² K] | Orientare | Unghi înclinare | | $\alpha_{sol;k}$ [-] | $g_{gl;n;wi}$ [-] | $g_{gl;wi}$ [-] | $F_{fr;wi}$ [-] | $F_{sky;k}$ [-] | $F_{sh;dir}$ [-] |
|----|------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|-----|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | Introdus | [°] | | | | | | |
| 1 | PE 1 neiz | OPAC | 16,56 | 1,87 | N | | 90 | 0,30 | | | | 0,50 | 1,00 |
| 2 | PE 1 neiz | OPAC | 124,82 | 1,67 | E | | 90 | 0,30 | | | | 0,50 | 0,60 |
| 3 | PE 1 neiz | OPAC | 33,34 | 1,61 | V | | 90 | 0,30 | | | | 0,50 | 1,00 |
| 4 | PE 1 neiz | OPAC | 23,01 | 1,90 | S | | 90 | 0,30 | | | | 0,50 | 0,10 |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Fe lemn | TRANSPARENT | 9,52 | 2,74 | N | | 90 | | 0,76 | 0,68 | 0,19 | 0,50 | 1,00 |
| 7 | Fe PVC | TRANSPARENT | 7,79 | 2,00 | N | | 90 | | 0,76 | 0,68 | 0,19 | 0,50 | 1,00 |
| 8 | Fe lemn | TRANSPARENT | 16,65 | 2,74 | E | | 90 | | 0,76 | 0,68 | 0,19 | 0,50 | 0,60 |
| 9 | U met iz | OPAC | 5,67 | 1,82 | E | | 90 | 0,90 | | | | 0,50 | 0,60 |
| 10 | Fe lemn | TRANSPARENT | 4,49 | 2,74 | S | | 90 | | 0,76 | 0,68 | 0,19 | 0,50 | 0,10 |
| 11 | Plpod neiz | ACOPERIS | 90,95 | 1,07 | ORIZ | | 0 | 0,90 | | | | 1,00 | 1,00 |

2 ZTC1.2

| | Cod | Tip | A_{eli} [m ²] | U_{eli} [W/m ² K] | Orientare | Unghi înclinare | | $\alpha_{sol;k}$ [-] | $g_{gl;n;wi}$ [-] | $g_{gl;wi}$ [-] | $F_{fr;wi}$ [-] | $F_{sky;k}$ [-] | $F_{sh;dir}$ [-] |
|---|-----------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|-----|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | Introdus | [°] | | | | | | |
| 1 | PE 1 neiz | OPAC | 10,94 | 1,84 | N | | 90 | | | | | 0,50 | 0,00 |
| 2 | PE 1 neiz | OPAC | 67,41 | 1,65 | E | | 90 | | | | | 0,50 | 0,00 |
| 3 | TE P neiz | ACOPERIS | 19,40 | 3,81 | ORIZ | | 0 | 1,00 | | | | 1,00 | 0,10 |
| 4 | Fe PVC | TRANSPARENT | 6,34 | 2,00 | N | | 90 | | 0,76 | 0,68 | 0,19 | 0,50 | 0,30 |
| 5 | Fe PVC | TRANSPARENT | 8,27 | 2,00 | E | | 90 | | 0,76 | 0,68 | 0,19 | 0,50 | |
| 6 | Pl sbs | INTERIOR | 100,93 | 1,34 | | | | | | | | | |


| Aportul solar lunar prin elemente - Qsol;eli [kWh] | | | | | | | | | | | | | | Total |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dec.(0) | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Noi | Dec | | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,58 | 2,46 | 2,65 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7927,7 |
| 2 | 19,00 | 21,50 | 33,08 | 41,96 | 47,02 | 51,93 | 48,66 | 46,11 | 51,06 | 52,25 | 48,46 | 22,80 | 19,00 | |
| 3 | 8,11 | 9,17 | 14,11 | 17,91 | 20,06 | 22,16 | 20,76 | 19,68 | 21,79 | 22,29 | 20,68 | 9,73 | 8,11 | |
| 4 | 2,51 | 2,80 | 3,44 | 3,45 | 3,07 | 3,33 | 2,30 | 2,35 | 3,51 | 3,28 | 4,84 | 2,65 | 2,51 | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,20 | 27,51 | 28,92 | 19,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,90 | 22,51 | 23,67 | 15,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 56,21 | 63,62 | 100,24 | 135,69 | 151,43 | 154,22 | 142,75 | 133,79 | 144,54 | 151,71 | 135,89 | 65,75 | 56,21 | |
| 9 | 2,81 | 3,18 | 4,90 | 6,22 | 6,96 | 7,69 | 7,21 | 6,83 | 7,56 | 7,74 | 7,18 | 3,38 | 2,81 | |
| 10 | 9,56 | 10,65 | 13,40 | 14,37 | 12,73 | 12,72 | 8,67 | 8,78 | 12,78 | 12,25 | 17,45 | 9,85 | 9,56 | |
| 11 | 133,31 | 160,04 | 241,92 | 368,56 | 479,72 | 661,05 | 735,50 | 660,84 | 786,68 | 558,49 | 388,85 | 173,70 | 133,31 | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 231,5 | 271,0 | 411,1 | 588,2 | 721,0 | 913,1 | 1021,5 | 930,9 | 1083,2 | 845,1 | 623,3 | 287,9 | 231,5 | |

Tabel 2.9. Aporturi solare

Necesar de încălzire și determinare perioada de încălzire:


| Necesar de încălzire [kWh] | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|--------|--------|--------|-------|-----|-----|-----|-------|--------|--------|---------|---------|
| Cod ZTC | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Noi | Dec | Total |
| 1 ZTC1.1 | 10624,8 | 8306,4 | 6770,7 | 3574,6 | 510,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 842,6 | 3998,5 | 7093,5 | 10151,3 | 51873,3 |
| 2 ZTC1.2 | 3522,6 | 2597,7 | 1758,2 | 447,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 535,6 | 1881,4 | 3282,2 | 14025,1 |

| ZONE | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Noi | Dec | Total |
|----------|---------|---------|--------|--------|-------|-----|-----|-----|-------|--------|--------|---------|---------|
| 1 ZT1 | 14147,4 | 10904,1 | 8528,9 | 4022,0 | 510,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 842,6 | 4534,1 | 8974,9 | 13433,5 | 65898,4 |
| Total ZT | 14147,4 | 10904,1 | 8528,9 | 4022,0 | 510,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 842,6 | 4534,1 | 8974,9 | 13433,5 | 65898,4 |



| 1 | ZTC1.1 | | | | | $H_{gr:adi}$ | | 0,00 | | [W/K] | | | | | | | | | | | | Umidificare | | | |
|------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------|-------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|------------|-------|---------------|------------|-------|----------|-------------|-------------|--|--|--|
| Luna | Ore | $Q_{H:tr}$ cont | $Q_{H:ve}$ cont | $Q_{H:ht}$ cont | τ_H | $Q_{H:sol}$ | Q_r | $Q_{H:sol}$ | $Q_{H:int}$ | $Q_{H:gn}$ | $Q_{H:tr}$ | $Q_{H:ve}$ | $Q_{H:ht}$ | $\gamma_{H:gn}$ cont | γ_H | a_H | $\eta_{H:gn}$ | $Q_{H:nd}$ | f_H | f_{HU} | $Q_{HU:nd}$ | | | | |
| [-] | [h] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [h] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [-] | [-] | [-] | [-] | [kWh] | [-] | [-] | [kWh] | | | | |
| Dec | 744 | 8062 | 2273 | 10335 | 24,5 | 232 | 541 | -310 | 494 | 184 | 8179 | 2306 | 10485 | 0,02 | 0,02 | 2,63 | 1,00 | 10151 | 1,00 | 0,20 | 0,0 | | | | |
| Ian | 744 | 8466 | 2388 | 10854 | 24,5 | 271 | 535 | -264 | 494 | 229 | 8584 | 2421 | 11004 | 0,02 | 0,02 | 2,63 | 1,00 | 10625 | 1,00 | 0,20 | 0,0 | | | | |
| Feb | 672 | 6769 | 1909 | 8678 | 24,5 | 411 | 485 | -74 | 446 | 372 | 6875 | 1939 | 8814 | 0,04 | 0,04 | 2,63 | 1,00 | 8306 | 1,00 | 0,16 | 0,0 | | | | |
| Mar | 744 | 5713 | 1611 | 7324 | 24,5 | 588 | 528 | 61 | 494 | 554 | 5831 | 1644 | 7475 | 0,07 | 0,07 | 2,63 | 1,00 | 6771 | 1,00 | 0,13 | 0,0 | | | | |
| Apr | 720 | 3295 | 929 | 4225 | 24,5 | 721 | 545 | 176 | 478 | 654 | 3409 | 961 | 4370 | 0,15 | 0,15 | 2,63 | 0,99 | 3575 | 1,00 | 0,07 | 0,0 | | | | |
| Mai | 744 | 895 | 252 | 1147 | 24,5 | 134 | 95 | 38 | 70 | 108 | 148 | 42 | 190 | 0,65 | 0,57 | 2,63 | 0,89 | 511 | 0,13 | 0,01 | 0,0 | | | | |
| Iun | 720 | 0 | 0 | 0 | 24,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,63 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | | |
| Iul | 744 | 0 | 0 | 0 | 24,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,63 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | | |
| Aug | 744 | 0 | 0 | 0 | 24,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,63 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | | |
| Sep | 720 | 1140 | 322 | 1462 | 24,5 | 161 | 122 | 39 | 88 | 127 | 239 | 67 | 306 | 0,46 | 0,42 | 2,63 | 0,94 | 843 | 0,17 | 0,02 | 0,0 | | | | |
| Oct | 744 | 3486 | 983 | 4469 | 24,5 | 623 | 645 | -22 | 494 | 472 | 3604 | 1016 | 4620 | 0,10 | 0,10 | 2,63 | 1,00 | 3999 | 1,00 | 0,08 | 0,0 | | | | |
| Noi | 720 | 5686 | 1603 | 7289 | 24,5 | 288 | 570 | -282 | 478 | 195 | 5799 | 1635 | 7435 | 0,02 | 0,03 | 2,63 | 1,00 | 7094 | 1,00 | 0,14 | 0,0 | | | | |
| Dec | 744 | 8062 | 2273 | 10335 | 24,5 | 232 | 541 | -310 | 494 | 184 | 8179 | 2306 | 10485 | 0,02 | 0,02 | 2,63 | 1,00 | 10151 | 1,00 | 0,20 | 0,0 | | | | |
| | | 43513 | | 55783 | | 3429 | 4066 | -638 | 3533 | 2896 | 42668 | 12032 | 54700 | | | | | 51873 | | | 0 | | | | |


| Reducere pe timp de noapte | | | | | | | Reducere perioada de zi | | | | | | | Reducere perioada de weekend | | | | | | | Final | |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|--|
| $d\theta_{float}$ | $\Delta t_{H:red} / t_H$ | $d\theta_{set} / low:y$ | $\Delta t_{H:red} / wo;y$ | $f_{H:red} / ow;y$ | $d\theta_{H:red} / mn;y$ | $a_{H:red;y} / y/t_H$ | $\Delta t_{H:red} / y/t_H$ | $d\theta_{set,H} / low;y$ | $\Delta t_{H:red} / wo;y$ | $f_{H:red} / ow;y$ | $d\theta_{H:red} / mn;y$ | $a_{H:red;y} / y/t_H$ | $\Delta t_{H:red} / y/t_H$ | $d\theta_{set,H} / low;y$ | $\Delta t_{H:red} / wo;y$ | $f_{H:red} / ow;y$ | $d\theta_{H:red} / mn;y$ | $a_{H:red;y} / y/t_H$ | $\theta_{int;calc,H}$ | | | |
| [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [°C] | | |
| 0,02 | 0,00 | 0,91 | 0,09 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,91 | 0,09 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,91 | 0,09 | 1,00 | 0,02 | 1,00 | 1,00 | 19,71 | | |
| 0,02 | 0,00 | 0,92 | 0,09 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,92 | 0,09 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,92 | 0,09 | 1,00 | 0,02 | 1,00 | 1,00 | 19,71 | | |
| 0,04 | 0,00 | 0,91 | 0,10 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,91 | 0,10 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,91 | 0,10 | 1,00 | 0,04 | 1,00 | 1,00 | 19,71 | | |
| 0,07 | 0,00 | 0,88 | 0,14 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,88 | 0,14 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,88 | 0,14 | 1,00 | 0,07 | 1,00 | 1,00 | 19,71 | | |
| 0,15 | 0,00 | 0,80 | 0,27 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,80 | 0,27 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,80 | 0,27 | 1,00 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 19,71 | | |
| 0,65 | 0,00 | 0,23 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,23 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,23 | 1,00 | 1,00 | 0,65 | 1,00 | 1,00 | 19,71 | | |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 19,71 | | |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 19,71 | | |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 19,71 | | |
| 0,46 | 0,00 | 0,41 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,41 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,41 | 1,00 | 1,00 | 0,46 | 1,00 | 1,00 | 19,71 | | |
| 0,10 | 0,00 | 0,80 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,80 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,80 | 0,25 | 1,00 | 0,10 | 1,00 | 1,00 | 19,71 | | |
| 0,02 | 0,00 | 0,88 | 0,13 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,88 | 0,13 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,88 | 0,13 | 1,00 | 0,02 | 1,00 | 1,00 | 19,71 | | |
| 0,02 | 0,00 | 0,91 | 0,09 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,91 | 0,09 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,91 | 0,09 | 1,00 | 0,02 | 1,00 | 1,00 | 19,71 | | |



| | θ _e | θ _{int} | θ _{amz} | TIMP [ZILE] |
|-----|----------------|------------------|------------------|-------------|
| Iul | 23,40 | 19,71 | 19,71 | 0,00 |
| Aug | 22,50 | 19,71 | 19,71 | 0,00 |
| Sep | 16,80 | 19,71 | 18,48 | 5,22 |
| Oct | 11,10 | 19,71 | 18,80 | 31,00 |
| Noi | 5,20 | 19,71 | 19,32 | 30,00 |
| Dec | -0,20 | 19,71 | 19,36 | 31,00 |
| Ian | -1,20 | 19,71 | 19,27 | 31,00 |
| Feb | 1,20 | 19,71 | 18,92 | 28,00 |
| Mar | 5,60 | 19,71 | 18,64 | 31,00 |
| Apr | 11,30 | 19,71 | 18,42 | 30,00 |
| Mai | 17,50 | 19,71 | 18,48 | 3,88 |
| Iun | 21,40 | 19,71 | 19,71 | 0,00 |

| 2 | | ZTC1.2 | | | | | | $H_{gr,Hadi}$ | | 0,00 | | [W/K] | | | | | | | | | | | | Umidificare | |
|------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|----------|-------------|-------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|------------|-------|---------------|------------|-------|----------|-------------|--|--|-------------|--|
| Luna | Ore | $Q_{H,tr}$ cont | $Q_{H,ve}$ cont | $Q_{H,ht}$ cont | τ_H | $Q_{H,sol}$ | Q_r | $Q_{H,sol}$ | $Q_{H,int}$ | $Q_{H,gn}$ | $Q_{H,tr}$ | $Q_{H,ve}$ | $Q_{H,ht}$ | $\gamma_{H,gn}$ cont | γ_H | a_H | $\eta_{H,gn}$ | $Q_{H,nd}$ | f_H | f_{HU} | $Q_{HU,nd}$ | | | | |
| [-] | [h] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [h] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [-] | [-] | [-] | [-] | [kWh] | [-] | [-] | [kWh] | | | | |
| Dec | 744 | 3568 | 613 | 4181 | 23,7 | 58 | 260 | -203 | 1116 | 913 | 3175 | 689 | 3864 | 0,22 | 0,24 | 2,58 | 0,98 | 3282 | 1,00 | 0,23 | 0,0 | | | | |
| Ian | 744 | 3783 | 651 | 4434 | 23,7 | 66 | 257 | -191 | 1116 | 925 | 3350 | 727 | 4077 | 0,21 | 0,23 | 2,58 | 0,98 | 3523 | 1,00 | 0,25 | 0,0 | | | | |
| Feb | 672 | 2951 | 506 | 3457 | 23,7 | 103 | 233 | -130 | 1008 | 878 | 2648 | 574 | 3222 | 0,25 | 0,27 | 2,58 | 0,97 | 2598 | 1,00 | 0,19 | 0,0 | | | | |
| Mar | 744 | 2320 | 394 | 2714 | 23,7 | 144 | 254 | -110 | 1116 | 1006 | 2163 | 469 | 2633 | 0,37 | 0,38 | 2,58 | 0,95 | 1758 | 1,00 | 0,13 | 0,0 | | | | |
| Apr | 720 | 1058 | 172 | 1230 | 23,7 | 166 | 262 | -96 | 1080 | 984 | 1131 | 245 | 1377 | 0,80 | 0,71 | 2,58 | 0,83 | 447 | 0,20 | 0,03 | 0,0 | | | | |
| Mai | 744 | 0 | 0 | 0 | 23,7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,80 | 2,58 | 0,13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | | |
| Iun | 720 | 0 | 0 | 0 | 23,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,58 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | | |
| Iul | 744 | 0 | 0 | 0 | 23,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,58 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | | |
| Aug | 744 | 0 | 0 | 0 | 23,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,58 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | | |
| Sep | 720 | 0 | 0 | 0 | 23,7 | 2 | 3 | -1 | 9 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0,00 | 2,61 | 2,58 | 0,36 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | | |
| Oct | 744 | 1136 | 185 | 1322 | 23,7 | 145 | 310 | -165 | 1116 | 951 | 1204 | 261 | 1465 | 0,72 | 0,65 | 2,58 | 0,85 | 536 | 0,22 | 0,04 | 0,0 | | | | |
| Noi | 720 | 2328 | 396 | 2724 | 23,7 | 69 | 274 | -205 | 1080 | 875 | 2161 | 469 | 2630 | 0,32 | 0,33 | 2,58 | 0,96 | 1881 | 1,00 | 0,13 | 0,0 | | | | |
| Dec | 744 | 3568 | 613 | 4181 | 23,7 | 58 | 260 | -203 | 1116 | 913 | 3175 | 689 | 3864 | 0,22 | 0,24 | 2,58 | 0,98 | 3282 | 1,00 | 0,23 | 0,0 | | | | |
| | | 17144 | | 20061 | | 753 | 1854 | -1101 | 7642 | 6541 | 15836 | 3436 | 19271 | | | | | 14025 | | | 0 | | | | |

| Reducere pe timp de noapte | | | | | | | Reducere perioada de zi | | | | | | | Reducere perioada de weekend | | | | | | | Final | |
|----------------------------|---|-----------------------------|--|-----------------------|----------------------------|---------------|--|-----------------------------|--|-----------------------|----------------------------|---------------|--|------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|---------------|-------------|-----------------------|-------|--|
| $d\theta_{float}$ | $\Delta t_{H,red,y}$ /τ _H | $d\theta_{set,H}$;low;y | $\Delta t_{H,red,i}$ wo;/τ _H | $f_{H,red,i}$ ow;y | $d\theta_{H,red}$;mn;y | $a_{H,red,y}$ | $\Delta t_{H,red,y}$ y/τ _H | $d\theta_{set,H}$;low;y | $\Delta t_{H,red,i}$ wo;/τ _H | $f_{H,red,i}$ ow;y | $d\theta_{H,red}$;mn;y | $a_{H,red,y}$ | $\Delta t_{H,red,y}$ y/τ _H | $d\theta_{set,H}$;low;y | $\Delta t_{H,red,i}$ wo;/τ _H | $f_{H,red,i}$ ow;y | $d\theta_{H,red}$;mn;y | $a_{H,red,y}$ | $a_{H,red}$ | $\theta_{int,calc,H}$ | | |
| [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [°C] | | |
| 0,22 | 0,00 | 1,12 | -0,15 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,12 | -0,15 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,12 | -0,15 | 1,00 | 0,22 | 1,00 | 1,00 | 16,00 | | |
| 0,21 | 0,00 | 1,12 | -0,14 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,12 | -0,14 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,12 | -0,14 | 1,00 | 0,21 | 1,00 | 1,00 | 16,00 | | |
| 0,25 | 0,00 | 1,14 | -0,17 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,14 | -0,17 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,14 | -0,17 | 1,00 | 0,25 | 1,00 | 1,00 | 16,00 | | |
| 0,37 | 0,00 | 1,19 | -0,27 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,19 | -0,27 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,19 | -0,27 | 1,00 | 0,37 | 1,00 | 1,00 | 16,00 | | |
| 0,80 | 0,00 | 1,43 | -1,14 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,43 | -1,14 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,43 | -1,14 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 16,00 | | |
| 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 16,00 | | |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 16,00 | | |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 16,00 | | |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 16,00 | | |
| 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 16,00 | | |
| 0,72 | 0,00 | 1,41 | -0,90 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,41 | -0,90 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,41 | -0,90 | 1,00 | 0,72 | 1,00 | 1,00 | 16,00 | | |
| 0,32 | 0,00 | 1,19 | -0,24 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,19 | -0,24 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,19 | -0,24 | 1,00 | 0,32 | 1,00 | 1,00 | 16,00 | | |
| 0,22 | 0,00 | 1,12 | -0,15 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,12 | -0,15 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,12 | -0,15 | 1,00 | 0,22 | 1,00 | 1,00 | 16,00 | | |



| | θ_s | θ_{int} | θ_{emz} | TIMP (ZILE) |
|-----|------------|----------------|----------------|-------------|
| Iul | 23,40 | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
| Aug | 22,50 | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
| Sep | 16,80 | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
| Oct | 11,10 | 16,00 | 13,16 | 6,87 |
| Noi | 5,20 | 16,00 | 12,86 | 30,00 |
| Dec | -0,20 | 16,00 | 12,75 | 31,00 |
| Ian | -1,20 | 16,00 | 12,71 | 31,00 |
| Feb | 1,20 | 16,00 | 12,57 | 28,00 |
| Mar | 5,60 | 16,00 | 12,55 | 31,00 |
| Apr | 11,30 | 16,00 | 13,08 | 6,09 |
| Mai | 17,50 | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
| Iun | 21,40 | 16,00 | 16,00 | 0,00 |

Tabel 2.10. Necesar de încălzire

Consumul anual (total si specific) de energie primară pentru încălzire:

| Consum de energie pentru preparare, distribuție, stocare și generare ÎNCĂLZIRE | | | | | |
|--|------------|--------------------------|----------------------------------|------------|---|
| $E_{\text{gen,in, tot}}$ | 119727,481 | [kWh/an] | $W_{\text{gen, tot}}$ | 1744,804 | [kWh/an] |
| $E_{\text{gen,in, spec}}$ | 475,66 | [kWh/m ² ,an] | $W_{\text{gen, spec}}$ | 6,93 | [kWh/m ² ,an] |
| | | | $E_{\text{H, total}}$ | 121472,285 | [kWh/an] |
| | | | $E_{\text{H, spec}}$ | 482,59 | [kWh/m ² ,an] |
| Emisii CO ₂ | 24371,645 | [kgCO ₂ /an] | Emisii CO ₂ specifice | 96,82 | [kgCO ₂ /m ² ,an] |

Însumând necesarul și pierderile de energie pentru încălzire prezentate mai sus, rezultă un consum anual de energie finală pentru încălzire de 103 MWh/an, respectiv un consum specific de energie primară de 482,59 kWh/m²an (CLASA G).

2.3. Determinarea consumului anual de energie pentru răcire (dacă este cazul)

Clădirea nu este echipată cu sistem centralizat de climatizare pe durata verii, prin urmare nu este obligatorie calcularea necesarului de energie pentru răcire (clădirea nu are consum de energie pentru răcire).

2.4. Determinarea consumului anual de energie primară pentru apa caldă de consum

Determinarea consumului anual de căldură pentru prepararea apei calde de consum pentru clădirea auditată se determină în conformitate cu metodologia Mc001-2022 și se bazează pe valorile consumurilor specifice menționate pentru clădirile colective de locuit.

Consum de energie pentru preparare, distribuție, stocare și generare A.C.C.

| # | ZONA | Qw,nd | Qw,dis,tot | Qw,sto | Qw,g | Qw,total | Ww | Qw,total | Ww | Qacc | Eacc |
|--------------|------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| um | [-] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh _{ep}] | [kWh _{ep}] | [kWh _{ep}] | [kgCO ₂] |
| 1 | ZT1 | 6013,131 | 0,000 | | 0,000 | 6013,131 | 0,000 | 15032,826 | 0,000 | 15032,826 | 1608,512 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 6013,131 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6013,131 | 0,000 | 15032,826 | 0,000 | 15032,826 | 1608,512 |

| # | ZONA | Qw,max |
|--------------|------|--------------|
| um | [-] | [kW] |
| 1 | ZT1 | 2,746 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL | | 2,746 |

Consum A.C.C. energie primară în kWh_{ep} și emisii CO₂ pe zone termice

| Indicator | Value | Unit |
|---------------------------|-------|-------------------|
| Qacc (kWh _{ep}) | 15033 | kWh _{ep} |
| Eacc (kgCO ₂) | 1609 | kgCO ₂ |

Qacc (kWh_{ep})

Eacc (kgCO₂)

Q_{W,in,total} 15032,826 [kWh/an]

Q_{W,in,spec} 59,72 [kWh/m²,an]

Emisii CO₂ 1608,512 [kgCO₂/an]

Emisii CO₂ specifice 6,39 [kgCO₂/m²,an]

În final s-au determinat valorile pe baza cărora se va clasifica din punct de vedere energetic clădirea: consumul anual de energie finală pentru acc de $Q_{acc} = 6 \text{ MWh/an}$, respectiv consumul specific anual de energie primară pentru acc de $59,72 \text{ kWh/m}^2\text{an}$ (CLASA C).

2.5. Determinarea consumului anual de energie primară pentru ventilare mecanică

Clădirea nu este echipată cu sistem centralizat de ventilare mecanică, prin urmare nu este obligatorie calcularea necesarului de energie pentru răcire (clădirea nu are consum de energie pentru ventilare).

2.6. Determinarea consumului anual de energie primară pentru iluminat

În urma releveului efectuat pentru calcularea consumului de energie electrică pentru iluminat s-au contorizat corpurile de iluminat ale întregii clădiri.

| Consumul de energie pentru ILUMINAT | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|
| W_{total} | 4704,400 [kWh/an] | LENI | 18,69 [kWh/m ² ,an] |
| Emisii CO ₂ | 503,371 [kgCO ₂ /an] | Emisii CO ₂ specifice | 2,00 [kgCO ₂ /m ² ,an] |
| ZONA | Consumul total anual pentru iluminatul din zona ZT | Indicator LENI aferent zonei ZT (preliminar) | |
| (-) | [kWh/an] | [kWh/m ² ,an] | |
| 1 ZT1 | 1881,760 | 7,48 | |

Pentru sistemul de iluminat aferent clădirii rezultă un consum anual de energie finală de $1,9 \text{ MWh/an}$, respectiv un consum specific de energie electrică primară de $18,69 \text{ kWh/m}^2\text{an}$ (indicatorul LENI – CLASA C).

2.7. Determinarea consumului anual de energie primară din surse regenerabile de energie on-site

Nu este cazul

2.8. Determinarea consumului anual de energie primară, a cantității anuale de CO₂ echivalent emis și a indicatorului RER

Pe baza consumului anual de energie termică și electrică calculat conform Mc001-revizuită, se determină energia primară consumată pentru asigurarea confortului în clădire, de 141,2 MWh/an (561 kWh/m²,an – CLASA G).

Pe baza consumului total anual de energie termică și electrică se determină emisiile anuale echivalente de CO₂.

- Detalierea consumului anual total specific de energie primară [kWh/m²,an], respectiv a emisiilor specifice anuale echivalente de CO₂ [kgCO₂/m²,an]

| Tip sistem de instalații | | Clădirea reală | | | Clădirea de referință | |
|--------------------------|---------------------|--|---|---------------------------------|---------------------------------|---|
| | | Consum specific energie finală / primară | Emisii specifice anuale echivalente CO ₂ | Clasa de performanță energetică | Consum specific energie primară | Emisii specifice anuale echivalente CO ₂ |
| 1 | Încălzire | 409,3 / 482,6 | 96,8 | G | | |
| 2 | Apă caldă de consum | 23,9 / 59,7 | 6,4 | C | | |
| 3 | Răcire | | | | | |
| 4 | Ventilare mecanică | | | | | |
| 5 | Iluminat | 7,5 / 18,7 | 2,0 | C | | |
| TOTAL/CLASA | | 440,7 / 561,0 | 105,2 | G | 121,2 | 19,1 |

Tabel 2.11 – Conversie consum specific final – energie primara

*se ține cont că doar 80% din consumul de energie electrică primară produce emisii de CO₂ (restul de 20% provine din surse regenerabile nepoluante)

Cantitatea specifică de CO₂ emisă este de 105,2 kg/m²,an (26,5 tCO₂e/an).

Indicatorul RER se determină ținând cont de raportul între energia primară provenită din surse regenerabile și energia primară totală consumată de clădire:

RER = 3,04% aferent cotei de surse regenerabile din energia electrică furnizată din SEN (procent de 20%) conform MC001-2022

3. ELABORAREA CERTIFICATULUI DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ

Certificatul de performanță energetică a clădirii a fost întocmit conform MC001-revizuită, cap 5.

Clădirea reală se încadrează în clasa de eficiență energetică G.

3.1. Precizarea caracteristicilor energetice ale clădirii de referință

Clădirea de clădire de referință reprezintă o clădire virtuală asociată clădirii reale care este analizată din punctul de vedere al performanței energetice. Acest concept permite compararea caracteristicilor termotehnice și energetice ale clădirii reale cu valori ”de referință”.

Clădirea de referință este definită astfel în cazul clădirii analizate:

- pentru elementele de construcție care fac parte din anvelopa clădirii, se aleg valorile recomandate ale rezistențelor termice corectate indicate în tabelul 2.9b pentru clădirile existente rezidențiale renovate (capitol 2.2.2.)

- din punct de vedere energetic, prin valoarea maximă de consum de energie primară indicată în tabelul 2.10b (capitol 2.3.) pentru clădiri de locuit colective, zona II climatică (121,2 kWh/m²,an).

- din punct de vedere al nivelului de poluare, prin valoarea emisiilor echivalente de CO₂ indicate în tabelul 2.10b (capitol 2.3.), pentru clădiri de locuit colective, zona II climatică (19,1 kgCO₂/m²,an).

În cazul clădirii analizate, consumurile specifice de energie (primară și finală) și emisiile de CO₂ sunt conform tabelului de mai jos:

| Consum energie primară [kWh/m ² ,an] | | Emisii CO ₂ [kgCO ₂ /m ² ,an] |
|---|--|---|
| Încălzire | 121,2 (nu se realizează o repartizare a valorilor de consum energie primară pe fiecare tip de consumator) | 19,1 (nu se realizează o repartizare a valorilor de emisii CO ₂ pe fiecare tip de consumator) |
| ACC | | |
| Răcire | | |
| Ventilare | | |
| Iluminat | | |
| Clasa | B | B |

3.2. Certificatul de performanță energetică propriu-zis



















CERTIFICAT DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ

elaborat în conformitate cu Metodologia de Calcul al Performanței Energetice a Clădirilor, Mc001

| DATE PRIVIND IDENTIFICAREA CPE ȘI A AUDITORULUI ENERGETIC | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|---------------------------|---|
| CPE numărul | | | | | | | valabil 10 ani până la 21.03.2034 | | | Ghiță N. Sorin Constantin | |
| 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 7 | / | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| dacă nu apar intervenții majore | | | | | | | Certificat atestare seria/nr UA / 01247 | | Auditor energetic | | |
| | | | | | | | | | gradul I; C&I | | |
| | | | | | | | | | | | |

| DATE PRIVIND CLĂDIRIA CERTIFICATĂ | | | | | NZEB | | NU | |
|---|--|--|------------------------------------|--|------|--------------------------|----|---|
| Categoria clădirii: bloc de locuințe | | | Anul construirii/renovării majore: | | | 1900 | |  |
| Adresa clădirii: Str. Blănari, Nr. 13, Sector 3, Mun. București | | | Aria de referință a pardoselii: | | | 251,71 m ² | | |
| Coordonate GPS (lat x long): 44,43215 x 26,10174 | | | Aria construită/desfășurată: | | | 133 / 649 m ² | | |
| Regim de înălțime: S+P+2E+Pod | | | Volumul interior de referință: | | | 941,51 m ³ | | |

| | | |
|------------------------|-----------|---|
| Scopul elaborării CPE: | Informare | Program de calcul utilizat: ENERG+ versiunea 03/2023 |
|------------------------|-----------|---|

| PERFORMANȚA ENERGETICĂ * | | CLĂDIRIE REALĂ | CLĂDIRIE DE REFERINȚĂ | NIVEL DE EMISII ECHIVALENTE CO ₂ * | |
|---|---|----------------|--|--|--|
| [kWh/m ² , an - energie primară totală] | | | | [kgCO ₂ /m ² ,an] | |
| Performanță energetică ridicată | | | | Nivel de poluare scăzut | |
|  | | |  |  | |
|  | | | |  | |
|  | | | |  | |
|  | | | |  | |
|  | | | |  | |
|  | | | |  | |
|  | | | |  | |
|  |  | | | |  |
| Performanță energetică scăzută | | | | Nivel de poluare ridicat | |
| Consum specific anual total de energie [kWh/m ² ,an] * | | 406,5 | 34,1 | - | - |
| finală-t/e** | | | | | |
| primară | | 561,0 | 121,2 | | 105,2 |

| Consum specific anual de energie din surse regenerabile [kWh/m ² ,an] * | Solar termic | Solar electric | Pompe căldură | Biomasă | Alt tip SRE | Total SRE |
|--|--------------|----------------|---------------|---------|-------------|-----------|
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,1 | 17,1 |

| Tip sistem instalație clădire reală | Clasă energetică / Consum specific anual de energie primară per utilitate [kWh/m ² ,an] * | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| | A+ | A | B | C | D | E | F | G |
| Încălzire | ≤ 30 | 30 ... 42 | 42 ... 84 | 84 ... 150 | 150 ... 217 | 217 ... 271 | 271 ... 325 | 482,6 |
| Apă caldă consum | ≤ 21 | 21 ... 29 | 29 ... 57 | 59,7 | 65 ... 73 | 73 ... 91 | 91 ... 109 | > 109 |
| Răcire *** | ≤ 13 | 13 ... 18 | 18 ... 35 | 35 ... 46 | 46 ... 56 | 56 ... 70 | 70 ... 85 | > 85 |
| Ventilare mecanică | ≤ 4 | 4 ... 5 | 5 ... 9 | 9 ... 13 | 13 ... 17 | 17 ... 21 | 21 ... 26 | > 26 |
| Iluminat | ≤ 5 | 5 ... 7 | 7 ... 13 | 18,7 | 23 ... 33 | 33 ... 42 | 42 ... 50 | > 50 |

* valori calculate

** t/e=termic/electric

*** numărul de ore dintr-un an în care temperatura interioară depășește temperatura de confort în regim liber, pe durata verii = 929 h (este 0 dacă se calculează consumul de răcire)

59669_21.03.2024_Ghiță_Sorin_Constantin-UA_01247_4877_CPE

Semnătura și stampila auditorului



3.3. Lista recomandărilor auditorului energetic (anexa 1 la CPE)

RECOMANDĂRI PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE
ANEXA 1 la Certificatul de performanță energetică nr. 004677 / 030061
pentru CLĂDIREA/UNITATEA DE CLĂDIR/APARTAMENTUL din Str. Blănari, Nr. 13, Sector 3,
Mun. București

1. Soluții recomandate pentru anvelopa clădirii/unității de clădire/apartamentului

- ☒ Sporirea rezistenței termice a pereților exteriori peste valoarea minimă prevăzută de reglementările tehnice în vigoare, prin termoizolare la exterior
- ☒ Sporirea rezistenței termice a plăcii peste subsol, dacă există, peste valoarea minimă prevăzută de reglementările tehnice în vigoare, prin termoizolarea la intrados
- ☒ Sporirea rezistenței termice a terasei (planșeului sub pod), dacă există, peste valoarea minimă prevăzută de reglementările tehnice în vigoare, prin termoizolare la exterior
- ☐ Sporirea rezistenței termice a planșeelor în contact cu exteriorul/a plăcilor pe sol
- ☐ Sporirea rezistenței termice a șarpantei peste mansardă, dacă există, peste valoarea minimă prevăzută de reglementările tehnice în vigoare, prin termoizolare la interior
- ☒ Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, cu tâmplărie eficientă energetic
- ☒ Montarea pe tâmplăria exterioară sau pe pereții exteriori a grilelor de ventilare higroreglabile pentru evitarea creșterii umidității interioare și asigurarea calității aerului interior
- ☒ Montarea unor dispozitive de umbră a fațadelor sau de protecție contra radiației solare pe timpul verii
- ☒ Alte soluții: Aplicarea soluțiilor de reabilitare conform raport de audit energetic

2. Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii/unității de clădire/apartamentului

- ☒ Schimbarea conductelor uzate de distribuție a agentului termic pentru încălzire și eventual termoizolarea acestora (idem coloane)
- ☒ Schimbarea conductelor uzate de distribuție a apei calde de consum pentru încălzire și eventual termoizolarea acestora (idem coloane)
- ☒ Refacerea izolației conductelor de distribuție a agentului termic pentru încălzire aflate în subsolul neîncălzit al clădirii sau în alte spații neîncălzite
- ☒ Refacerea izolației conductelor de distribuție a apei calde de consum aflate în subsolul neîncălzit al clădirii sau în alte spații neîncălzite
- ☒ Montarea robinetelor cu termostat pe corpurile de încălzire
- ☒ Montarea vanelor automate de echilibrare la baza coloanelor de încălzire/răcire
- ☒ Asigurarea calității aerului interior prin ventilare naturală organizată, ventilare mecanică sau hibridă
- ☒ Montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă și apă rece
- ☒ Montarea contoarelor de căldură
- ☒ Utilizarea armăturilor sanitare cu consum redus de apă caldă de consum (utilizarea de dispersoare economice la punctele de consum a.c.c.)
- ☒ Înlocuirea garniturilor și repararea armăturilor de a.c.c. defecte, montate pe obiectele sanitare
- ☒ Punerea în funcțiune dacă există/realizarea conductei de recirculare a apei calde de consum
- ☒ Prevederea unui sistem minim de automatizare/reglare dacă acesta nu există, pentru încălzire/răcire/ventilare
- ☒ Schimbarea echipamentelor din centrala termică, dacă există, iar echipamentele sunt uzate fizic și moral, cu echipamente moderne și eficiente energetic
- ☐ Schimbarea echipamentelor din centrala de climatizare/ventilare, dacă există, iar echipamentele sunt uzate fizic și moral, cu echipamente moderne și eficiente energetic
- ☐ Reglarea/curățarea echipamentelor din centrala termică/de climatizare, dacă există, iar echipamentele funcționează ineficient energetic
- ☒ Montarea corpurilor de iluminat cu surse economice în locul celor existente, ineficiente
- ☒ Montarea senzorilor de prezență pentru acționarea automată a sistemului de iluminat
- ☒ Utilizarea surselor regenerabile de energie pentru creșterea performanței de mediu a clădirii
- ☐ Utilizarea echipamentelor de recuperare a energiei termice (recuperatoare aer-aer, recuperatoare apă-apă etc.)
- ☐ Curățarea periodică a coșului/coșurilor de evacuare a gazelor de ardere, dacă există
- ☒ Alte soluții: Aplicarea soluțiilor de reabilitare conform raport de audit energetic



3. Măsuri conexe (fără corespondent în etapele de calcul energetic) în vederea creșterii performanței energetice a obiectivului certificat:

A - Măsuri generale de organizare

- ☒ informarea utilizatorilor clădirii (proprietari/chiriași) despre avantajele economisirii energiei și reducerii poluării
- ☒ încurajarea ocupanților/administratorilor de a utiliza clădirea și instalațiile corect, fiind motivați pentru a reduce consumul de energie
- ☒ înțelegerea corectă a modului în care trebuie să funcționeze clădirea atât în ansamblu cât și la nivel de unități individuale
- ☒ desemnarea unui reprezentant pentru urmărirea execuției lucrărilor de reabilitare termică în cazul reabilitării energetice a clădirii
- ☒ înregistrarea permanentă a consumului de energie, inclusiv analizarea facturilor de energie
- ☒ analizarea periodică a contractelor de furnizare a energiei și modificarea lor, dacă este cazul
- ☒ asigurarea serviciilor de consultanță energetică din partea unor firme specializate (care să asigure și întreținerea corespunzătoare a instalațiilor clădirii)
- ☐ Alte soluții:

B - Măsuri locale pentru reducerea consumurilor de energie

- ☒ demontarea și spălarea echipamentelor de emisie a căldurii (corpuri de încălzire, ventilo-convectoare etc.)
- ☒ îndepărtarea obiectelor care împiedică cedarea de căldură a radiatoarelor către încăpere
- ☒ introducerea între peretele exterior și radiator a unei suprafețe reflectante care să dirijeze căldura radiantă către încăpere
- ☒ echilibrarea termo-hidraulică a corpurilor de încălzire
- ☒ înlocuirea obiectelor sanitare
- ☒ echilibrarea hidraulică a rețelei de distribuție a apei calde de consum
- ☐ echilibrarea aerulică a rețelei de distribuție a aerului
- ☒ corectarea setărilor parametrilor de funcționare automată a echipamentelor
- ☐ Alte soluții:

Estimarea costurilor totale (exclusiv TVA) ale măsurilor propuse pentru creșterea performanței energetice:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> < 1.000 Eur | <input type="checkbox"/> [10.000-25.000) Eur | <input checked="" type="checkbox"/> [50.000-100.000) Eur |
| <input type="checkbox"/> [1.000-10.000) Eur | <input type="checkbox"/> [25.000-50.000) Eur | <input type="checkbox"/> ≥ 100.000 Eur |

Estimarea economiilor totale de energie:

- | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> < 10 % | <input type="checkbox"/> [20-30) % | <input type="checkbox"/> [40-60) % |
| <input type="checkbox"/> [10-20) % | <input type="checkbox"/> [30-40) % | <input checked="" type="checkbox"/> ≥ 60 % |

Estimarea duratei de recuperare a investiției:

- | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> < 1 an | <input type="checkbox"/> [1-3) ani | <input type="checkbox"/> [3-7) ani |
| <input type="checkbox"/> [7-10) ani | <input checked="" type="checkbox"/> ≥ 10 ani | |

Enunțarea etapelor care trebuie urmate pentru a pune în practică soluțiile de creștere a performanței energetice și a celei de mediu:

- Intocmire proiect tehnic
- Intocmirea unor cereri de oferta pentru executia proiectului sau pentru furnizarea de echipamente
- Selectarea ofertei cea mai avantajoasă din punct de vedere al raportului calitate-preț, ținând cont și de durata de recuperare a investiției
- Monitorizarea lunară a consumurilor de energie și a condițiilor interioare de confort după punerea în operă a soluțiilor recomandate



Informații privind stimulentele financiare sau de altă natură și posibilitățile de finanțare:

- Programele de alocare fonduri naționale și UE de renovare, www.mdpa.ro (PNRR)

3.4. Anexa tehnică a certificatului de performanță energetică (anexa 2 la CPE)

INFORMAȚII TEHNICE PRIVIND CLĂDIREA CERTIFICATĂ
ANEXA 2 la Certificatul de performanță energetică nr. 004677 / 030061
pentru CLĂDIREA/UNITATEA DE CLĂDIRE/APARTAMENTUL din Str. Blănari, Nr. 13, Sector 3,
Mun. București

A. DATE PRIVIND CLĂDIREA CERTIFICATĂ

□ Tipul clădirii: ☒ existentă ☐ nouă finalizată ☐ existentă nefinalizată

□ Anul construcției/ultimei renovări majore: _____ 1900

□ Categoria clădirii:

☒ Clădire rezidențială

☐ casă individuală

☐ casă înșiruită/cuplată

☒ bloc de locuințe

☐ cămin / internat

☐ alt tip, precizați _____

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| Zona climatică în care este amplasată clădirea | I <input type="checkbox"/> | II <input checked="" type="checkbox"/> | III <input type="checkbox"/> | IV <input type="checkbox"/> | V <input type="checkbox"/> | |
| Zona eoliană în care este amplasată clădirea | I <input type="checkbox"/> | II <input checked="" type="checkbox"/> | III <input type="checkbox"/> | IV <input type="checkbox"/> | | |
| Regimul de înălțime al clădirii (Demisol, Subsol, Parter, Etaj, Mansarda/Pod) | D <input type="checkbox"/> | S <input checked="" type="checkbox"/> | Mez <input type="checkbox"/> | P <input checked="" type="checkbox"/> | E <input checked="" type="checkbox"/> | M/P <input checked="" type="checkbox"/> |

□ Structura constructivă a clădirii

☒ pereți structurali din zidărie

☐ cadre din beton armat

☐ structura de lemn

☐ structuri din panouri mari

☐ pereți structurali din beton armat

☐ stâlpi și grinzi

☐ structură metalică


☐ alt tip, precizați _____

□ Numărul & tipul apartamentelor/unităților de clădire/zonelor termice și suprafețele de referință ale pardoselilor acestora:

| | Tip apart/ destinație unitate/zonă | | Aria de referință a unui apart/unitate/zonă termică ZTC sau ZTU [m²] | | Număr de apartamente/unități/ zone termice similare | | Aria totală de referință/tip [m²] | |
|--------------|------------------------------------|----|--|----|---|----|-----------------------------------|----|
| | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 |
| R1. | ZTC1.1 - apartamente | | 166,05 | | 1 | | 166,05 | |
| R2. | ZTC1.2 - sp. com. P | | 85,66 | | 1 | | 85,66 | |
| R3. | ZTU1 - subsol | | 66,45 | | 1 | | 66,45 | |
| TOTAL | | | | | 3 | | 318,16 | |

□ Aria de referință totală a pardoselii clădirii sau a unității de clădire:

□ Volumul interior de referință V, al clădirii/unității de clădire:



□ Caracteristicile geometrice și termotehnice ale anvelopei:

| | Tip element de construcție | | Rezistența termică corectată, calculată [m²K/W] | | Rezistența termică corectată, nomată [m²K/W] | | Aria [m²] | |
|--|----------------------------|----|---|----|--|----|-----------|----|
| | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 | C1 | C2 |
| R1 | PE 1 neiz | | 0,53 | | 1,8 | | 16,6 | |
| R2 | PE 1 neiz | | 0,6 | | 1,8 | | 124,8 | |
| R3 | PE 1 neiz | | 0,62 | | 1,8 | | 33,3 | |
| R4 | PE 1 neiz | | 0,52 | | 1,8 | | 23 | |
| R5 | Fe lemn | | 0,37 | | 0,77 | | 30,7 | |
| R6 | Fe PVC | | 0,5 | | 0,77 | | 22,4 | |
| R7 | U met iz | | 0,55 | | 0,77 | | 5,7 | |
| R8 | Plpod neiz | | 0,94 | | 5 | | 91 | |
| R9 | PE 1 neiz | | 0,54 | | 1,8 | | 10,9 | |
| R10 | PE 1 neiz | | 0,61 | | 1,8 | | 67,4 | |
| R11 | TE P neiz | | 0,26 | | 5 | | 19,4 | |
| R12 | PI sbs | | 0,75 | | 2,9 | | 100,9 | |
| Aria totală a anvelopei, S _E [m²] | | | | | | | 546,1 | |

□ Factorul de formă al clădirii, S_E / V: 0,58 m⁻¹

□ Detalierea consumului anual total specific de energie primară [kWh/m², an], respectiv a emisiilor specifice anuale echivalente de CO₂ [kgCO₂/m², an]

| Tip sistem de instalații | Clădirea reală | | | Clădirea de referință | |
|--------------------------|--|---|---------------------------------|---------------------------------|---|
| | Consum specific energie finală / primară | Emisii specifice anuale echivalente CO ₂ | Clasa de performanță energetică | Consum specific energie primară | Emisii specifice anuale echivalente CO ₂ |
| 1 Încălzire | 409,3 / 482,6 | 96,8 | G | | |
| 2 Apă caldă de consum | 23,9 / 59,7 | 6,4 | C | | |
| 3 Răcire | | | | | |
| 4 Ventilare mecanică | | | | | |
| 5 Iluminat | 7,5 / 18,7 | 2,0 | C | | |
| TOTAL/CLASA | 440,7 / 561,0 | 105,2 | G | 121,2 | 19,1 |

□ Numărul normat de persoane din clădire/unitatea de clădire: 10,00 pers.

B. DATE PRIVIND SISTEMUL INTERIOR DE ÎNCĂLZIRE

□ Existența instalației de încălzire

☐ Da, funcțională

☒ Da, nefuncțională

☐ Nu – se consideră un sistem virtual de încălzire electrică la parametri de confort termic

□ Sursa existentă de energie pentru încălzirea spațiilor:

☒ Sursă proprie (centrală individuală, combustibil Gaz natural)

☒ Sursă electrică -

☐ centrală

☐ convectoare

☒ radiatoare

☐ aeroterme

☐ Centrală termică proprie în clădire, cu combustibil

☐ Centrală termică în exteriorul clădirii, cu combustibil

☐ Termoficare cu racordare la un punct termic

☐ local

☐ central

☐ Altă sursă sau sursă mixtă (precizați)

□ Tipul sistemului de încălzire:

☐ Încălzire locală cu sobe

- Numărul sobelor / combustibilul utilizat

☒ Încălzire cu corpuri statice

☒ individuală

☐ centrală

| Tip corp static | Număr corpuri statice [buc] | | | Puterea termică nominală [kW] pentru temperatura tur/retur agent termic/ temperatura interioară de ... / ... °C |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|
| | Zona | în spațiul locuit/ de lucru/ zona | în spațiile comune -parter | |
| Otel | ZTC1.1 | | 6 | 10,5 [kW] , 80 / 60 / 19,71 °C |
| TOTAL | | | 6 | 10,5 |

Anexa 2 la certificatul de performanță energetică nr. 004677 / 030061

A2-2

- ☒ Încălzire cu alte aparate individuale, independente, tip _____ Rad. Electrice, plite gaz
- ☐ Încălzire centrală cu aer cald, cu aparate tip _____
- ☐ Încălzire cu radiație de tip _____
- ☐ Alt tip de sistem de încălzire _____
- | | |
|--|-------------------------------------|
| Există apartamente debransate în condominiu | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nu există apartamente debransate în condominiu | <input type="checkbox"/> |
- ☐ Tip distribuție a agentului termic de încălzire
- ☒ inferioară ☐ superioară ☐ mixtă
- ☐ Necesarul de căldură de calcul (sarcina termică necesară) _____ 35,76 kW
- ☐ Necesarul de energie pentru umidificare _____ 0,00 kW
- ☐ Puterea termică instalată totală pentru încălzire _____ 28 / 10 kW (termic / electric)
- ☐ Racord la sursa centralizată de căldură: ☐ racord unic ☐ multiplu _____ puncte
- diametru nominal: _____ 0 mm
- disponibil de presiune (nominal): _____ 0 mmCA
- ☐ Contor de căldură ☒ există (cu/fără viză metrologică)
- ☒ nu există ☐ nu este cazul
- ☐ Repartitoare de costuri ☐ există (cu/fără viză metrologică)
- ☐ nu există ☒ nu este cazul
- ☐ Elemente de reglaj termic și hidraulic
- ☒ la nivel de racord / sursă de căldură ☐ la nivelul coloanelor
- ☒ la nivelul corpurilor statice ☒ nu exista ☐ nu este cazul
- ☐ Lungimea totală a rețelei de distribuție amplasată în spații neîncălzite _____ 0,00 m

| Denumirea spațiului neîncălzit | Diametru tronson [mm] / Lungime tronson [m] | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| ZTU1 - Subsol | | | | | | | | | | |

- ☐ Debitul nominal total de agent termic pentru încălzire _____ 463,56 l/h
- ☐ Gradul de ocupare al spațiului încălzit [programul de funcționare al instalației de încălzire]
- | | | | |
|-----------------------------|-------------|--|--|
| Zona | 24/24 - 7/7 | | |
| Programul (h) | 24 | | |
| Temperatura interioară (°C) | 20 | | |
- ☐ Date privind instalația de încălzire cu planșeu/plafon/perete încălzitor în zona/zonăle ZT1 :
- Aria planșeeilor/plafonelor/peretilor de încălzire: _____ m²
- Lungimea și diametrul nominal (tipul) al serpentinilor încălzitoare (apă caldă)
- | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Diametru serpentina [mm] | | | | | | | |
| Lungime [m] | | | | | | | |
- ☐ Date privind instalația de încălzire electrică cu planșeu/plafon/perete încălzitor:
- Lungimea și tipul cablurilor electrice încălzitoare _____ ml / tip: _____
- ☐ Date privind instalația de încălzire cu tuburi radiante:
- Tip/putere tub radiant: _____ kW/tub (sau ml)
- Numar/lungime tuburi radiante: _____ m
- ☐ Date privind instalația de încălzire cu generatoare de aer cald:
- Tip/putere generator de aer cald _____ kW/generator (sau ml)
- Numar/debit aer _____ m³/h
- ☐ Alte informații privind instalația de încălzire: _____ Conform raport de audit

Anexa 2 la certificatul de performanță energetică nr. 004677 / 030061

A2-3

C. DATE PRIVIND SISTEMUL PENTRU APA CALDĂ DE CONSUM

☐ Existența instalației de apă caldă de consum

☒ Da, funcțională

☐ Da, nefuncțională

☐ Nu – se consideră un sistem virtual de preparare acc cu boiler electric cu asigurarea necesarului de acc

☐ Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

☐ Sursă proprie (centrala individuală cu combustibil)

☒ Sursă electrică

☐ Centrală termică în clădire, cu combustibil

☐ Centrală termică în exteriorul clădirii, cu combustibil

☐ Termoficare cu racordare la un punct termic

☐ Altă sursă sau sursă mixtă (precizați)

☐ local

☐ central

☐ Tipul echipamentelor de preparare a apei calde de consum:

☒ Boiler cu acumulare (număr/volum)

2 / 80L, 1 / 60L l

☒ Preparare locală cu aparate de tip instant (număr/putere)

1 / 2,5 kW

☐ Preparare locală pe plită

☐ Alte echipamente de preparare acc

☐ Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri:

| | | | |
|------------|---|-----------------------|---|
| Lavoare | 4 | Cadă de baie | 0 |
| Spălătoare | 5 | Rezervor WC | 4 |
| Bideuri | 0 | Masina de spalat vase | 0 |
| Pisoare | 0 | Masina de spalat rufe | 3 |
| Duș | 4 | | |

☐ Număr total de puncte de consum acc:

13

☐ Puterea termică necesară pentru prepararea acc

10 kW

☐ Puterea termică maximă instalată pentru prepararea acc

10 kW

☐ Racord la sursa centralizată cu căldură:

☐ racord unic

☐ multiplu:

_____ puncte

- diametru nominal:

0 mm

- necesar de presiune (nominal):

0 mmCA

☐ Conducta de recirculare a acc.:

☐ funcțională

☐ există, dar nu funcționează

☒ nu există

☐ Contor general de căldură pentru acc:

☒ există

☐ nu există

☐ nu este cazul

☐ Debitmetre la nivelul punctelor de consum:

☐ nu există

☒ parțial

☐ peste tot



D. INFORMAȚII PRIVIND SISTEMUL DE RĂCIRE/CLIMATIZARE

☐ Existența instalației de răcire/climatizare

☐ Da, funcțională

☐ Da, nefuncțională

☒ Nu – se ignoră consumul de energie pentru răcire/climatizare

☐ Timpul dintr-un an în care temperatura interioară depășește temperatura de confort în regim liber, pe durata verii:

929 h

☐ Volumul de referință al zonei climatizate :

942 m³

☐ Gradul de ocupare al spațiului răcit și programul de funcționare al instalației de climatizare/răcire

| Zona | Zi de lucru | Noaptea | Zi de weekend | ... |
|--|-------------|---------|---------------|-----|
| Programul [h] | | | | |
| Temperatura interioară [°C] | | | | |
| zilnic/saptamanal/lunar [m ² /pers] | | | | |

☐ Tip sursă de frig

☐ Chiller cu condensator răcit cu aer

☐ Chiller cu condensator răcit cu apă

☐ Pompă reversibilă de căldură aer-apă

☐ Pompă reversibilă de căldură apă-apă

☐ Pompă reversibilă de căldură aer-aer

☐ Pompă reversibilă de căldură apă-aer

☐ Pompă reversibilă de căldură sol-apă

☐ Instalație frigorifică cu absorbție

☐ Instalație monobloc

☒ Sisteme locale de răcire cu unități tip Split

☐ Altele (ex: desiccant cooling)

☐ Valoarea nominală medie a coeficientului de performanță EER al sursei de răcire :

0,00

☐ Racord la sursa centralizată de frig:

☐ racord unic

☐ multiplu: puncte

- diametru nominal: mm

- disponibil de presiune (nominal): mmCA

☐ Contor de căldură

☒ există (cu/fără viză metrologică)

☐ nu există

☐ nu este cazul

☐ Elemente de reglaj termic și hidraulic

☐ la nivel de racord/sursă de căldură

☐ la nivelul coloanelor

☒ la nivelul aparatelor terminale

☐ nu există

☐ nu este cazul

☐ Spații climatizate cu destinații speciale:

☐ Camere curate

☐ Bucătărie mare

☐ Piscină

☐ Sala servere

☐ Altele (precizați)

☐ Spațiul climatizat:

☐ Complet (exclusiv spații comune)

☐ Global (inclusiv spații comune)

☐ Parțial:

☐ Tipul instalației de climatizare din punct de vedere al tratării aerului:

☐ Fără controlul umidității interioare

☐ Cu controlul umidității interioare

☐ Cu control parțial al umidității interioare (ex. numai iarna)

☐ Tipul instalației de climatizare din punct de vedere al agenților de răcire, componentelor și reglării:

☐ Instalație de climatizare apă-aer

- Numărul de conducte de apă caldă și apă răcită:

☐ instalație cu aer primar (proaspăt)

☐ instalație fără aer primar

☐ instalație cu reglare pe partea de apă

☐ instalație cu reglare pe partea de aer

☐ instalație cu ventilo-convectoare

☐ instalație cu ejectoare (incl. grile de răcire)

- ☐ Instalație de climatizare numai aer
☐ variabil ☐ constant
☐ 1 conductă de aer (cald sau rece) ☐ 2 conducte de aer (cald și rece)
☐ Instalație de răcire prin radiație (plafon, pardoseală, pereți)
☐ Instalație de climatizare cu defetă directă
- ☐ Numărul de unități de climatizare (pentru unități tip split)
☒ Număr de unități interioare 5 ☐ Număr de unități exterioare 5
☐ Nu este cazul
- ☐ Tip agent frigorific utilizat (se menționează codul): R410A
☒ Ecologic ☐ Non-ecologic (se menționează codul)
- ☐ Necesarul de frig pentru răcire (putere frigorifică): 1,03 kW
☐ Necesarul de frig pentru dehumidificare (putere latentă): 0,00 kW
☐ Puterea frigorifică totală instalată în clădire: 17,5 kW
- ☐ Există posibilitatea contorizării individuale a consumatorilor/zonelor de consum ?
☒ Da ☐ Nu
- ☐ Alte informații relevante privind sistemul de răcire/climatizare:
Clădirea nu deține sistem centralizat de climatizare. Exista montate in unele apartamente sistem tip split, clasic si inverter

E. INFORMAȚII PRIVIND SISTEMUL DE VENTILARE MECANICĂ

- ☐ Existența instalației de ventilare mecanică
☐ Da, funcțională ☐ Da, nefuncțională
☒ Nu, se ignoră consumul de energie electrică pentru clădiri rezidențiale, respectiv se impune un consum virtual de energie electrică pentru clădiri nerezidențiale (conf. prevederi Mc001, cap. 5.3)
- ☐ Debitul minim de aer proaspăt pentru ventilare conform normelor legale, în condiții nominale/ asigurat de sistemul de ventilare mecanică din clădire: / 0 m³/h
- ☐ Tipul sistemului de ventilare a spațiilor:
☒ Exclusiv naturală neorganizată ☐ Naturală organizată
☐ Mecanică
☐ Cu 1 circuit, în suprapresiune ☐ Cu 1 circuit, în depresiune
☐ Cu 2 circuite, echilibrată ☐ Alt tip: _____
- ☐ Numărul total de ventilatoare din instalația de ventilare [buc./puteri electrice instalate/totală]
- | Zona | Număr ventilatoare [buc] | Putere electrică totală [W] |
|------|--------------------------|-----------------------------|
| ZT1 | | |
- ☐ Caracteristici ale instalației de ventilare:
☐ reglare după program de funcționare ☐ acționare manuală simplă (pomit/oprit)
☐ acționare cu temporizare ☐ ventilatoare cu jaluzele de reglare automată
- ☐ Există recuperator de căldură:
☐ Da ☒ Nu
Tip: _____
Eficiență declarată pe durata verii/iernii [%]: _____
- ☐ Alte informații relevante privind sistemul de ventilare mecanică:
Clădirea nu deține instalație centralizată de ventilare



F. INFORMAȚII PRIVIND SISTEMUL DE ILUMINAT

- ☐ Existența instalației de iluminat
- ☒ Da, funcțională ☐ Da, nefuncțională
- ☐ Nu – se consideră sistem virtual de iluminat care asigură parametrii de confort vizual
- ☐ Tipul sistemului de control/reglare a sistemului de iluminat
- ☒ Fără reglare (on/off) ☐ Reglare manuală
- ☐ Automat funcție de ☐ nivelul de iluminare naturală ☐ senzori prezență
- ☐ Alt tip, precizați _____
- ☐ Tipul sistemului de iluminat
- ☐ Fluorescent ☐ Incandescent
- ☐ LED ☒ Mixt (precizați) Incandescent, Fluorescent, LED
- ☐ Starea rețelei electrice / starea rețelei de conductori pentru realizarea iluminatului
- ☐ Bună ☒ Uzată ☐ Date indisponibile
- ☐ Puterea electrică totală necesară a sistemului de iluminat, corespunzător utilizării normale a spațiilor/ asigurării nivelului de iluminare normat: _____ 0,75 kW
- ☐ Puterea electrică instalată totală a sistemului de iluminat: _____ 0,75 kW
- ☐ Alte informații relevante privind sistemul de iluminat:
Instalația de iluminat este într-o stare general depreciată

G. INFORMAȚII PRIVIND SURSELE REGENERABILE DE ENERGIE

- ☐ Sistemul de panouri termosolare
- ☐ Există ☒ Nu există
- Tip panou (plan, cu tuburi vidate etc.) _____
- Număr panouri _____
- Mod montare (pe clădire, lângă clădire etc.) _____
- Orientare _____
- Utilizate pentru (prepararea acc, preparare acc și încălzire etc.) _____
- ☐ Sistemul de panouri fotovoltaice
- ☐ Există ☒ Nu există
- Tip panou (monocristalin, policristalin) _____
- Număr panouri _____
- Mod montare (pe clădire, lângă clădire etc.) _____
- Orientare _____
- Utilizate pentru _____
- ☐ Pompa de căldură
- ☐ Există ☒ Nu există
- Tip pompă de căldură
- ☐ sol-apă (bucă deschisă) ☐ sol-apă (bucă închisă) ☐ aer-apă
- ☐ aer-aer ☐ apă-aer ☐ sol-aer
- ☐ alt tip, precizați _____
- Număr pompe de căldură _____
- Utilizată/e pentru _____
- Valoarea medie COP/SEER _____

Anexa 2 la certificatul de performanță energetică nr. 004677 / 030061

A2-7



☐ Sistemul de utilizare a biomasei

☐ Există

☒ Nu există

☐ Tip biomasă utilizată

☐ pelet

☐ brichete

☐ alt tip, precizați _____

☐ Centrala eoliană

☐ Există

☒ Nu există

- Număr centrale eoliene _____

- Putere nominală [kW] _____

- Înălțime ax rotor/diametru rotor [m] _____ / _____

- Alte caracteristici tehnice _____

☐ Alte echipamente care utilizează surse regenerabile de energie (auditorul energetic va completa mai departe lista cu alte echipamente care utilizează sursele regenerabile)

☐ Energia termică exportată: 0,00 kWh/an (produsa on-site)

☐ Energia electrică exportată: 0,00 kWh/an (produsa on-site)

☐ Energia termică exportată din surse regenerabile 0,00 kWh/an (produsa on-site)

☐ Energia electrică exportată din surse regenerabile 0,00 kWh/an (produsa on-site)

☐ Indicatorul energiei primare EP_p 561,0 kWh/(m², a)

☐ Indicele RER_p 3,04 %




☐ Indicatorul emisiilor de CO₂ 105,2 kgCO₂/(m², a)

☐ Indicele SRI (smart readiness indicator) _____



3.5. Anexă cu minim 5 poze diferite ale obiectivului certificat (anexa 3 la CPE)

H. POZE OBIECTIV



B. RAPORTUL DE AUDIT ENERGETIC

4. MĂSURI RECOMANDATE DE CREȘTERE A PERFORMANȚEI ENERGETICE

Clădirea pentru care se propun soluțiile de renovare este amplasată în Mun. București, Str. Blănari, Nr. 13.



Figura 14 – Imagine satelit – Google Maps

În urma inspecției pe teren s-au constatat următoarele deficiențe privind uzura fizică și performanța energetică a clădirii:

- a) tencuiala pereților exteriori este degradată în proporție de minim 30% din suprafață, în special în zona de evacuare a apelor pluviale, la nivelul fațadei către Est;
- b) există degradări locale la nivelul soclului clădirii datorită evacuării deficitare a apelor meteorice
- c) elementele exterioare de construcție ale anvelopei nu sunt în conformitate cu reglementările în vigoare în ceea ce privește valorile rezistențelor termice, situându-se la valori sub 80% din valorile minime obligatorii indicate în Mc001 revizuită;

d) apartamentele nu dispun de sistem de încălzire, încălzirea realizându-se cu radiatoare electrice sau prin arderea directă a gazului metan la nivelul aparatelor de gătit amplasate în bucătărie;

e) la nivelul spațiului de depozitare de la parter a existat un sistem de încălzire utilizând centrala termică pe gaze naturale, dar aceasta a fost scoasă din uz, rămânând pe poziție radiatoarele din oțel;

f) nu este folosit niciun sistem de reglare a energiei termice furnizate;

g) gradul de uzură morală a întregii tâmplărie este ridicat, iar pe alocuri s-a constatat lipsa garniturilor de etanșare și deformări ale părții mobile a ferestrelor și ușilor, care astfel nu mai asigură o performanță corespunzătoare;

h) s-au înregistrat consumuri mari de energie termică și electrică datorită sistemelor de încălzire dezafectate sau ineficiente și lipsa izolației termice la elementele de envelopă.

Având în vedere aspectele prezentate mai sus și faptul că durata de utilizare a clădirii a depășit 100 ani, rezultă:

☐ necesitatea reabilitării structurale și energetice a anvelopei termice a clădirii prin izolarea termică a pereților (acolo unde acest lucru este posibil), refacerea finisajelor și termoizolarea planșeului sub pod și a planșeului peste subsolul neîncălzit;

☐ schimbarea în întregime a tâmplăriei existente;

☐ montarea conductelor de distribuție agent termic de încălzire și acc;

☐ dotarea clădirii cu corpuri statice și înlocuirea obiectelor sanitare (cu unele având consum redus de apă);

☐ dotarea apartamentelor cu un sistem centralizat de încălzire de tipul centrala termică de etaj/de imobil și dotarea instalației de încălzire cu dispozitive de reglare termo-hidraulică de tip automatizat inteligent, cu posibilitate de contorizare individuală la nivel de apartament (modul de realizare al centralei termice poate varia în funcție de forma clădirii și numărul redus de unități locative);

☐ necesitatea înlocuirii instalației electrice și a corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu surse tip LED

☐ utilizarea panourilor fotovoltaice pentru asigurarea necesarului de energie electrică pe spațiile comune ale imobilului (iluminat, CCTV, consum electric pompe circulație etc.)

Scopul principal final al măsurilor de renovare/modernizare energetică a clădirii existente îl constituie reducerea necesarului și a consumurilor de energie finală, respectiv primară din surse neregenerabile, în condițiile asigurării condițiilor minime de confort (termic, vizual, calitatea aerului, dar și acustic).

La toate lucrările se va respecta conceptul DNSH - „Do No Significant Harm” („A nu prejudicia în mod semnificativ”), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau „taxonomie”) pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului.

Astfel, proiectul de reabilitare energetică nu prejudiciază în mod semnificativ pe durata întregului ciclu de viață a investiției niciunul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentului (UE) 2020/852, respectiv:

- (a) atenuarea schimbărilor climatice;**
- (b) adaptarea la schimbările climatice;**
- (c) utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine;**
- (d) tranziția către o economie circulară;**
- (e) prevenirea și controlul poluării;**
- (f) protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.**

Soluțiile recomandate pentru reducerea costurilor cu energia prin îmbunătățirea performanței energetice a clădirii analizate sunt după cum urmează:

- pentru pereți exteriori, planșeu sub pod, balconul de la nivelul etajului 1, planșeul peste subsolul neîncălzit (partea opacă a anvelopei termice)
- pentru tâmplăria exterioară (partea vitrată a anvelopei termice)
- pentru instalațiile aferente clădirii, inclusiv implementarea surselor regenerabile de energie și asigurarea calității aerului interior (panouri fotovoltaice) soluții grupate în pachetele:

P1 care cuprinde soluțiile pentru parte opacă și tâmplăria exterioară (renovarea integrală a anvelopei clădirii);

P2 care cuprinde soluțiile de modernizare propuse pentru instalațiile clădirii, sistem automatizare și contorizare individuala, surse regenerabile;

P3 care cuprinde totalitatea soluțiilor propuse mai sus (P1+P2).

Acestea vor fi detaliate în tabelul de mai jos

| Soluție/Pachet | | Descriere |
|----------------|--|---|
| S1 | Soluții de renovare pentru partea opacă a anvelopei termice a clădirii | <ul style="list-style-type: none"> - Izolarea termică a pereților exteriori cu sistem termoizolant compact exterior ETICS cu plăci din vată minerală bazaltică de fațadă, în grosime de 15 cm unde acest lucru este permis (pereți Est și Vest, curte interioara); - izolare termică a soclului clădirii către Est cu plăci din polistiren extrudat ignifugat minimum XPS300, în grosime de minim 10 cm, - izolarea termică a planșeului sub pod cu vată minerală 25 cm - izolarea termică a balconului de la nivelul etajului 1 cu polistiren extrudat XPS300, grosime minimă 20cm -izolarea planșeului peste subsolul neîncălzit cu vată minerală 10cm |
| S2 | Soluții pentru tâmplăria exterioară | Schimbarea integrală a tâmplăriei existente cu tâmplărie performantă energetic, din lemn stratificat și vitraj cu 3 foi de geam low-e, inclusiv reparații și finisaje interioare locale |
| S3.1 | Soluții pentru asigurarea confortului termic | Modernizarea sistemelor pentru alimentarea cu energie termică pentru încălzire și a.c.c., prin dotarea clădirii cu un sistem local/centralizat de încălzire și contorizare individuala unități locative |
| S3.2 | Soluții pentru asigurarea confortului vizual | Modernizarea sistemului de iluminat, înlocuind rețeaua electrică și corpurile de iluminat existente cu corpuri dotate cu surse tip LED |
| S3.3 | Soluții pentru asigurarea calității aerului interior | Tâmplării dotate cu fante higroreglabile – soluție aplicată deja în cadrul S2 |
| S3.4 | Soluții pentru scăderea consumului de energie din surse neregenerabile | Introducerea echipamentelor de producere energie din surse regenerabile (panouri fotovoltaice) |

| | | |
|----|--|---|
| P1 | P1 cuprinde soluțiile pentru partea opacă și partea vitrată (tâmplărie) a anvelopei termice a clădirii ; | Renovarea anvelopei termice a clădirii, inclusiv tâmplăria exterioară (S1+S2) |
| P2 | P2 cuprinde soluțiile propuse pentru instalațiile clădirii | Renovarea și modernizarea instalațiilor (S3.1+S3.2+S3.3+S3.4) |
| P3 | P3 - totalitatea soluțiilor de mai sus | $P3=P1+P2$ |

Tabel 4.1 – Centralizator soluții și pachete de soluții cu descriere sumară

4.1. Soluții de renovare pentru anvelopa clădirii (parte opacă – S1)

Investigarea stării de conservare a suprafețelor verticale va porni de la identificarea cauzelor de degradare, a căror eliminare va condiționa soluția de intervenție de eficiență energetică. În cazul clădirilor existente, măsurile de eficientizare energetică au scopul de a reduce schimbul de căldură între mediul interior și mediul exterior, respectiv două medii diferite. Din acest motiv, proprietățile termoizolante ale pereților depind, în general, de grosimea și de conductibilitatea termică a materialelor din componența închiderilor. În acest sens, zidăriile istorice prezintă un nivel mediu de conductivitate termică, dar acesta crește odată cu grosimea zidărilor. În acest caz, se va urmări în principal reducerea infiltrațiilor și îmbunătățirea zonelor de închidere vitrată sau prin reducerea punților termice în cazul golurilor.

Adăugarea de straturi termoizolante se va lua în considerare în cazul zidărilor care permit această soluție, astfel încât să se optimizeze coeficientul de conductivitate termică. Această intervenție se va realiza cu respectarea tehnicilor de punere în operă a materialelor, cu evitarea apariției condensului, prin adăugarea de bariere de vapori care corespund cerințelor sistemului constructiv. Alegerea materialelor termoizolante se va conforma cerințelor de permeabilitate și de comportament la umiditate a sistemului constructiv existent, sau se vor prevedea măsuri complementare de eliminare a umidității în exces prin sisteme de ventilare.

Printre materialele termoizolatoare compatibile, în cazul clădirilor istorice se vor utiliza materialele bazate pe fibre naturale, fie organice sau anorganice (perlit, silicat de calciu sau vermiculită, folosite în cazul tencuielilor termoizolante). Acestea prezintă o structură alungită a fibrelor care creează o rețea care menține temperatura crescută, reducând totodată riscul de menținere a umidității. Materialele termoizolante cu dimensiuni mai mari, precum cele bazate

pe vată minerală sau bazaltică, se pot utiliza acolo unde suprafețele o permit. Aceste soluții necesită suplimentarea cu bariere de vapori sau spații de aer pentru ventilare. Modul de prindere a acestor materiale va trebui adaptat la condițiile sistemului constructiv, cu evitarea punților termice, respectiv discontinuitățile dintre părțile componente ale sistemului constructiv, în principal cu golurile de ferestre și uși. Prin urmare, este necesară o bună cunoaștere a sistemului existent și de adaptarea a acestuia la condițiile de eficiență energetică respectând principiile de intervenție.

Termoizolarea la exterior a pereților se poate realiza în cazul pereților fără decorație, respectiv pe fațade secundare sau care sunt direcționate spre puncte mai răcoroase (nord, nord-vest, nord-est), cu aplicarea tuturor măsurilor de evitare a condensului sau a impermeabilizării complete a structurii. Ignorarea acestor principii va conduce la revenirea sau menținerea condensului în structură, formarea de mușegai între construcția istorică și materialul izolant, rezultatul fiind unul nociv la nivel de microclimat interior.

Îmbunătățirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant pe următoarele fațade

- calcanul clădirii amplasat către Vest – zona exterioara Etaj 1,2;
- fațada clădirii amplasată către Est – zona de curte către Blănari, Nr. 11 – Parter, Etaj 1,2 ;
- pereții curții de lumină – zona expusă către Sud și Vest;

Materialele termoizolante care urmează să fie utilizate la renovare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- condiții privind conductivitatea termică: conductivitatea termică de calcul trebuie să fie mai mică sau cel mult egală cu 0,04 W/mK;
- condiții privind densitatea - densitatea aparentă în stare uscată a materialelor termoizolante trebuie să fie cel puțin egală cu 15 kg/m³;
- condiții privind rezistența mecanică - materialele termoizolante trebuie să prezinte stabilitate dimensională și caracteristici fizico-mecanice corespunzătoare, în funcție de structura elementelor de construcție în care sunt înglobate sau de tipul straturilor de protecție astfel încât materialele să nu prezinte deformări sau degradări permanente, din

cauza solicitărilor mecanice datorate procesului de exploatare, agenților atmosferici sau acțiunilor excepționale;

- condiții privind durabilitatea - durabilitatea materialelor termoizolante trebuie să fie în concordanță cu durabilitatea clădirilor și a elementelor de construcție în care sunt înglobate; condiții privind siguranța la foc - comportarea la foc a materialelor termoizolante utilizate trebuie să fie în concordanță cu condițiile normate prin reglementările tehnice privind siguranța la foc, astfel încât să nu deprecieze rezistența la foc a elementelor de construcție pe care sunt aplicate/înglobate;

- condiții din punct de vedere sanitar și al protecției mediului - materialele utilizate la realizarea izolației termice a elementelor de construcție nu trebuie să emane în decursul exploatării mirosuri, substanțe toxice, radioactive sau alte substanțe dăunătoare pentru sănătatea oamenilor sau care să producă poluarea mediului înconjurător; în cazul utilizării izolației termice din materiale care pe parcursul exploatării pot degaja pulberi în atmosferă (produse din vată minerală, vată de sticlă, etc.) trebuie să se realizeze protecția etanșă sau înglobarea în structuri protejate a acestora;

- condiții privind comportarea la umiditate - materialele termoizolante trebuie să fie stabile la umiditate sau să fie protejate împotriva umidității;

- condiții privind comportarea la agenți biodegradabili - materialele termoizolante trebuie să reziste la acțiunea agenților biologici sau să fie tratate cu biocid sau protejate cu straturi de protecție;

- condiții speciale - materialele termoizolante trebuie să permită aplicarea lor în structura elementelor de construcție prin aplicarea unor straturi de protecție pe suprafața lor; materialele termoizolante nu trebuie să conțină sau să degaje substanțe care să degradeze elementele cu care vin în contact (inclusiv prin coroziune); materialele termoizolante care se montează prin procedee la cald nu trebuie să prezinte fenomene de înmuiere sau tasare la temperaturi mai mici decât cele de aplicare; în caz contrar ele vor trebui să fie prevăzute din fabricație cu un strat de protecție;

- condiții privind punerea în operă - materialele termoizolante trebuie să permită o punere în operă care să garanteze menținerea caracteristicilor fizico-chimice și de izolare termică în condiții de exploatare;

- condiții privind controlul de calitate - materialele noi sau cele tradiționale produse în străinătate trebuie să fie agrementate tehnic pentru utilizarea la lucrări de izolații termice în construcții; toate materialele termoizolante utilizate trebuie să aibă certificate de

conformitate privind calitatea care să le confirme caracteristicile fizico-mecanice conform celor prevăzute în standardele de produs, agrementele tehnice sau normele de fabricație ale produselor respective.

Notă:

În certificatul de calitate trebuie să se specifice numărul normei tehnice de fabricație (standardul de produs, agrement tehnic, normă sau marca de fabricație etc.); transportul, manipularea și depozitarea materialelor termoizolante trebuie să se facă cu asigurarea tuturor măsurilor necesare pentru protejarea și păstrarea caracteristicilor funcționale ale acestor materiale. Aceste măsuri trebuie asigurate atât de producătorii cât și de utilizatorii materialelor termoizolante respective, conform prevederilor standardelor de produs, agrementelor tehnice sau normelor tehnice ale produselor respective; condițiile de depozitare, transport și manipulare eventualele măsuri speciale ce trebuie luate la punerea în operă (produse combustibile, care degajă anumite noxe, care se aplica la cald, etc.) vor fi în mod expres precizate în normele tehnice ale produsului precum și în avizele de expediție eliberate la fiecare livrare.

4.1.1. Soluții de reabilitare pentru pereții exteriori

Luând în considerare toate cerințele enunțate mai sus se propune soluția izolării la exterior a pereților exteriori cu termosistem ETICS incluzând un strat de vată minerală bazaltică de minim 15 cm (efort de compresiune minim 30kPa, clasa de reacție la foc minim A2-s1,d0) pe fațadele unde acest lucru este permis (în zona calcanelor sau în cazul în care fațadele sunt lise și nu afectează imaginea de ansamblu – zonele au fost descrise în detaliu în paginile anterioare)

Pentru fațadele cu valoare istorică se poate lua în calcul utilizarea unor tencuieli termoizolante pe bază de var hidrolic natural, dacă acest lucru este permis în baza studiului istoric și respectând specificațiile producătorului. Consumul de material estimat este de 2 saci de pe m² de anvelopă opacă, pentru a obține o grosime de 50mm a tencuielii termoizolante (grosime simulată și în calculele termotehnice de la pagina următoare, dar care nu a fost efectiv implementată în analiza tehnico-economică).

Perete zidarie 40 initial, $R_{\text{tot}}=0,7917 \text{ m}^2\text{K/W}$

Moisture proofing

For the calculation of the amount of condensation water, the component was exposed to the following constant climate for 90 days: inside: 20°C und 60% Humidity; outside: -15°C und 80% Humidity (Climate according to user input).

Interior heat transfer resistance R_{si} (user input deviating from DIN 4108-3): $0,13 \text{ m}^2\text{K/W}$

Under these conditions, a total of 0,51 kg of condensation water per square meter is accumulated. This quantity dries in summer in 20 days (Drying season according to DIN 4108-3:2018-10).

| # | Material | sd-value [m] | Condensate [kg/m ²] [Gew.-%] | Weight [kg/m ²] |
|---|---|-----------------|--|--------------------------------|
| 1 | 2 cm Lime render | 0,20 | - | 28,0 |
| 2 | 38 cm Clay bricks 1500kg/m ³ | 1,90 | 0,51 | 570,0 |
| 3 | 2 cm Lime render | 0,20 | - | 28,0 |
| | 42 cm Whole component | 2,30 | 0,51 | 626,0 |


Condensation areas

- ① Condensate: 0,51 kg/m² Affected layers: Clay bricks 1500kg/m³

Humidity

The temperature of the inside surface is 14,3 °C leading to a relative humidity on the surface of 86%. Most kinds of moulds start to grow at relative air humidities of 80% or more. Mould grow is expected! To avoid mould formation, the surface temperature should be increased by (additional) insulation.

The following figure shows the relative humidity inside the component.



Perete zidarie 40 reabilitat Hasit, $R_{\text{tot}}=1,515 \text{ m}^2\text{K/W}$

Moisture proofing

For the calculation of the amount of condensation water, the component was exposed to the following constant climate for 90 days: inside: 20°C und 60% Humidity; outside: -15°C und 80% Humidity (Climate according to user input).

Interior heat transfer resistance R_{si} (user input deviating from DIN 4108-3): $0,13 \text{ m}^2\text{K/W}$


This component is free of condensate under the given climate conditions.

| # | Material | sd-value [m] | Condensate [kg/m ²] [Gew.-%] | Weight [kg/m ²] |
|---|---|-----------------|--|--------------------------------|
| 1 | 2 cm Lime render | 0,20 | - | 28,0 |
| 2 | 38 cm Clay bricks 1500kg/m ³ | 1,90 | - | 570,0 |
| 3 | 5 cm HASIT 840 CalceClima® Thermo Kalk-Dämmputz | 0,50 | - | 15,0 |
| | 45 cm Whole component | 2,60 | 0 | 613,0 |

Humidity

The temperature of the inside surface is 17,0 °C leading to a relative humidity on the surface of 72%. Some kinds of mould start to grow at relative air humidities of 70% or more, mould cannot be excluded! To avoid mould formation, the surface temperature should be increased by (additional) insulation.

The following figure shows the relative humidity inside the component.



Studiu umiditate - pereți exteriori reabilitați cu tencuială termoizlantă pe bază de var
hidraulic, grosime 5cm

Perete zidarie 40 initial, $R_{\text{tot}}=0,7917 \text{ m}^2\text{K/W}$

Moisture proofing

For the calculation of the amount of condensation water, the component was exposed to the following constant climate for 90 days: inside: 20°C und 60% Humidity; outside: -15°C und 80% Humidity (Climate according to user input).

Interior heat transfer resistance R_{si} (user input deviating from DIN 4108-3): $0.13 \text{ m}^2\text{K/W}$

Under these conditions, a total of 0,51 kg of condensation water per square meter is accumulated. This quantity dries in summer in 20 days (Drying season according to DIN 4108-3:2018-10).

| # | Material | sd-value [m] | Condensate [kg/m²] [Gew.-%] | Weight [kg/m²] |
|---|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 cm Lime render | 0,20 | - | 28,0 |
| 2 | 38 cm Clay bricks 1500kg/m³ | 1,90 | 0,51 | 570,0 |
| 3 | 2 cm Lime render | 0,20 | - | 28,0 |
| | 42 cm Whole component | 2,30 | 0,51 | 626,0 |


Condensation areas

- ① Condensate: 0,51 kg/m² Affected layers: Clay bricks 1500kg/m³

Humidity

The temperature of the inside surface is 14,3 °C leading to a relative humidity on the surface of 86%. Most kinds of moulds start to grow at relative air humidities of 80% or more. Mould growth is expected! To avoid mould formation, the surface temperature should be increased by (additional) insulation.

The following figure shows the relative humidity inside the component.



Perete zidarie 40 + VMB 15cm, $R_{\text{tot}}=5,097 \text{ m}^2\text{K/W}$

Moisture proofing

For the calculation of the amount of condensation water, the component was exposed to the following constant climate for 90 days: inside: 20°C und 60% Humidity; outside: -15°C und 80% Humidity (Climate according to user input).

Interior heat transfer resistance R_{si} (user input deviating from DIN 4108-3): $0.13 \text{ m}^2\text{K/W}$


This component is free of condensate under the given climate conditions.

| # | Material | sd-value [m] | Condensate [kg/m²] [Gew.-%] | Weight [kg/m²] |
|---|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 cm Lime render | 0,20 | - | 28,0 |
| 2 | 38 cm Clay bricks 1500kg/m³ | 1,90 | - | 570,0 |
| 3 | 3 cm Lime render | 0,30 | - | 42,0 |
| 4 | 0,05 cm Vapor barrier sd=100m | 100,00 | - | 0,1 |
| 5 | 15 cm mineral wool 035 | 0,15 | - | 3,0 |
| 6 | 0,4 cm Silicone Resin Plaster | 0,28 | - | 7,2 |
| | 58,45 cm Whole component | 102,83 | 0 | 650,3 |

Humidity

The temperature of the inside surface is 19,1 °C leading to a relative humidity on the surface of 63%. Mould formation is not expected under these conditions.

The following figure shows the relative humidity inside the component.



Studiu umiditate - pereți exteriori reabilitați cu vată minerală bazaltică, 15cm

În scopul reducerii substanțiale a efectului negativ al punților termice, aplicarea soluției trebuie să se facă astfel încât să se asigure în cât mai mare măsură, continuitatea stratului termoizolant, inclusiv și în special, la racordarea cu soclul la peretele către Est, racordarea cu terasa de acces de la etajul 1 și racordarea cu clădirile învecinate la nivelul calcanului către Vest.

Este necesar ca pe conturul tâmplăriei exterioare (care este indicat să se monteze către fața interioară a peretelui exterior) să se realizeze o căptușire termoizolantă, în grosime de cca. 2 cm, a glafurilor exterioare, inclusiv a solbancurilor și să se monteze profile de întărire-protecție adecvate din material plastic precum și benzi suplimentare din țesătură din fibre de sticlă. În cazul în care spațiul este insuficient, în această zonă în prealabil se îndepărtează tencuiala existentă. Se vor monta glafuri noi la solbanc (ex. din PVC/AL/tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm).

Trebuie asigurată continuitatea stratului de armare prin suprapunerea corectă a foilor de țesătură din fibră de sticlă (min. 10 cm). În zonele de racordare a suprafețelor ortogonale, la colțuri și decroșări, pe conturul golurilor de fereastră, se prevede dublarea țesăturilor din fibre de sticlă (fășii de 25 cm) sau/și folosirea unor profile subțiri din aluminiu. La colțurile golurilor de fereastră, pentru armarea suplimentară a acestora, se vor prevedea ștraifuri din țesătură din fibre de sticlă cu dimensiuni 20 x 40 cm, montate la 45°.

Tencuiala (grundul) trebuie să realizeze pe lângă o aderență bună la suport (inclusiv elasticitate pentru preluarea dilatărilor și contracțiilor datorită variațiilor climatice, fără desprinderea de suport) și permeabilitate la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă.

Soclul clădirii și peretele în contact cu solul pe o adâncime de 1 m sub CTS se termoizolează cu minim 10 cm polistiren extrudat – dacă acest lucru este posibil din considerente tehnice (se preferă polistirenului expandat datorită rezistenței sporite la acțiuni mecanice). La aplicarea termosistemului pe soclu și pe o înălțime de cca. 2 m pe peretele exterior se vor prevedea 2 straturi de plasă. Se vor repara trotuarele de protecție (în măsura în care acest lucru este posibil) în scopul eliminării infiltrațiilor de apă la infrastructura clădirii.

În situația în care tencuială/vopsea a fațadei este greu de curățat, se propune ca aceasta să fie menținută dar obligatoriu amorsată cu substanțe adecvate iar termosistemul să fie aplicat peste ea, după curățare, reparare acolo unde este cazul.

Este foarte important ca recepția finală a lucrărilor de termoizolare să se facă pe baza termogramelor în infraroșu realizate cu camere de termoviziune

4.1.2. Soluție de reabilitare pentru planșeul sub pod

În ceea ce privește planșeul sub pod, stratul termoizolant va fi aplicat pe fața exterioară a planșeului (prin pod), după înlăturarea straturilor existente și curățarea stratului suport sau după refacerea în integralitate a structurii planșeului peste ultimul etaj (după caz). Soluția de izolare termică se va realiza cu unu/doua straturi din plăci de vata minerala bazaltică în grosime totală de 25 cm, protejat cu o folie de protecție împotriva umidității – din polietilena, urmată de un strat pentru protecție mecanică pentru toată suprafața clădirii. Soluția se va aplica adaptat situației regăsite în teren, în urma înlăturării straturilor existente.

În scopul reducerii substanțiale a efectelor defavorabile ale punților termice de pe conturul și intersecțiile planșeului sub pod, este foarte important a se uni izolația planșeului cu cea a pereților, în măsura în care acest lucru este posibil. Racordarea termoizolației planșeului se face pe toți pereții de zidărie ce se ridică peste cota planșeului sub pod și pe care rezeamă structura șarpantei, conform figura 15.





Figura 15 – pereți zidărie peste cota planșeului sub pod

4.1.3. Soluție de reabilitare pentru planșeul balconului de peste parter, în zona palierului exterior de acces către apartamente.

Se va utiliza stratificatia uzuală pentru terasa circulabilă, având în componență un strat termoizolant din polistiren extrudat XPS300 grosime minimă 20 cm.

TERASĂ CU STRUCTURĂ COMPACTĂ



4.1.4 Soluție pentru pereții perimetrali ai subsolului în contact cu solul.

Se vor avea în vedere soluții de etanșare a terenului din imediata vecinătate a clădirii prin soluții minim invazive, pe fațadele care permit acest lucru (Nord și Est):

- injectarea terenului cu soluții ce reduc permeabilitatea terenului;
- dispunerea de materiale hidroizolante perimetral (membrane PVC cu cramioane, pământ cu permeabilitate redusă etc.) în funcție de posibilitățile tehnice de execuție;
- îndepărtarea apei pluviale printr-o sistematizare corectă a terenului și prin asigurarea îndepărtării scurgerilor sistemului de pluviale de la baza clădirii spre exterior.

Intervenția pe sistemul existent va urmări, pe cât posibil, asigurarea atât a unei bune hidroizolări a peretilor subsolului aflați în contact cu pământul cât și păstrarea unor zone cu permeabilitate la vapori pentru evacuarea apei cantonate în porii materialelor existente (ex. modul de racordare cu structurile verticale prin canale de aerisire sau alte sisteme. Acest demers se va racorda la soluțiile de tratare a fundației pe exterior, respectiv de racord la trotuarul de gardă sau pardoseala curții interioare (după caz).

Nivelul de eficiență energetică va depinde direct proporțional de nivelul de umiditate al spațiului, astfel că soluțiile vor include eliminarea cauzelor care provoacă umiditatea, cu suplimentarea măsurilor de asanare sau utilizarea unui sistem centralizat de ventilare și/sau dehumidificatoare.

Se va avea în vedere implementarea unui sistem de impermeabilizare orizontală de tipul bariera capilară pentru apă (pe bază de cauciuc din rășini sintetice), aplicat la interfața

inferioară a peretilor subsolului cu fundația de beton/terenul de fundare. Aceasta prezintă o soluție pe termen lung pentru impermeabilizarea împotriva umezelii ascensionale.

Aceste produse trebuie să aibă anumite proprietăți:

- capacitate mare de pătrundere în capilare
- rezistență împotriva tuturor efectelor alcaline sau acide din exterior, ca de ex. nitrați, sulfati, cloruri etc., oxidare, degradare biologică, radiații UV, îngheț etc.
- elasticitate împotriva convulsiilor pământului sau ale mediului, precum și împotriva mișcărilor de tasare, care pot apărea și într-o fază de uscare

Datorită unei compoziții echilibrate din diverse componente ca materiale de impregnare, rășini speciale, rășini naturale și uleiuri, barierele capilare pentru apă îndeplinesc toate cerințele menționate anterior, sub forma unui strat izolator de cauciuc din rășini sintetice, care aproape că nu poate putrezi și care devine în scurt timp impermeabil la apă.

4.1.5 Soluție pentru planșeul peste subsolul neîncălzit.

Ca urmare a rezistențelor termice minime prevăzute în Ordinul MDRAP 2641/2017 pentru planșeul peste subsol la clădirile existente ($R'_{\min} > 2,9 \text{ m}^2\text{K/W}$) se propune izolarea termică a tavanului de la nivelul subsolului (la intradosul planșeului, prin subsol) cu 10 cm vată minerală și coborârea la interior pe pereții exteriori (minim 50cm, după caz). Stratificația și protecția mecanică a stratului termoizolator se va face ținând cont de nivelurile uzuale de umiditate de la nivelul subsolurilor.

4.2. Soluții de renovare pentru tâmplăria exterioară (S2)

Modernizarea din punct de vedere termic a tâmplăriei exterioare se propune a se realiza în următoarea variantă:

Schimbarea întregii tâmplării exterioare din lemn, metal, aluminiu sau PVC cu tamplarie cu rama din lemn stratificat, cu vitraj din geam termoizolant triplu 4+10+4+10+4 mm, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant, având fețele 2 și 5 tratate low-e (cu un coeficient de emisie $\epsilon < 0,10$) și cu transmitanța termică $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (rezistența termică $R' = 0,9 \text{ m}^2\text{K/W}$). Pentru a preveni creșterea necesarului pentru răcire al clădirii pe durata sezonului cald, coeficientul solar al tâmplăriei va fi de $g < 0,35$.

Utilizarea tâmplăriei exterioare cu rama din lemn, cu geam termoizolant cu 3 foi tratate pe fețele 2 și 5 low-e, prezintă următoarele avantaje:

- rezistență bună la agenții de mediu; insensibilitate la variațiile de umiditate din atmosferă;
- posibilități de asamblare datorită tehnologiei de producție a profilelor (în general clipsare) care previn deformațiile din producție și montaj;
- tehnologia de producție permite atât montarea geamurilor simple, cât și a geamurilor termoizolante;
- etanșeitate mare la aer, datorită garniturilor (3 rânduri de garnituri).

După schimbarea ferestrelor trebuie avute obligatoriu în vedere:

- schimbarea poziției de montare a tâmplăriei în grosimea pereților exteriori, către exterior, chiar la fața exterioară a golului (în măsura în care acest lucru este posibil);
- etanșarea la infiltrații de aer a rosturilor de pe conturul tâmplăriei, dintre toc și glafurile golului din perete cu o folie de etanșare la exterior; completarea spațiilor rămase după montarea ferestrelor noi cu spumă poliuretanică și închiderea rosturilor cu tencuială;
- etanșarea hidrofugă a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale (chituri siliconice, folie de etanșare la exterior, mortare hidrofobe ș.a.) precum și acoperirea rosturilor cu baghete din PVC;
- eventual, prevederea lăcrimarelor la glaful orizontal exterior de la partea superioară a golurilor din pereții exteriori;
- înlocuirea solbancurilor din tablă zincată existente pe glaful orizontal exterior de la partea inferioară a golurilor din pereți, cu glafuri din AL; se vor asigura panta, existența și forma lăcrimarului, etanșarea față de toc (cuie cu cap lat la distanțe mici), etanșarea față de perete (marginea tablei ridicată și acoperită la partea superioară de tencuială) etc.;
- desfundarea (sau crearea dacă nu există) a găurilor de la partea inferioară a tocurilor, destinate îndepărtării apei condensate între cercevele.

Schimbarea tâmplăriei conduce la mărirea rezistenței termice a ferestrelor și ușilor. De asemenea, efectul favorabil al acestei măsuri se manifestă substanțial atât în ceea ce privește condițiile de confort, prin eliminarea curenților reci de aer pe durata sezonului rece, cât și sub

aspectul necesarului anual de căldură, prin micșorarea volumului de aer care pătrunde în exces în încăperi și care trebuie încălzit.

Adoptarea soluției de înlocuire totală a ferestrelor existente cu ferestre cu rama din lemn stratificat cu geam termoizolant implică etanșarea spațiului interior și reducerea drastică a numărului de schimburi de aer sub valoarea necesară diluării concentrației CO₂ și a umidității interioare. Astfel, înainte de renovare, schimbul de aer se realiza prin neetanșeitățile tâmplăriei și deschiderea ferestrelor.

Prin prevederea garniturilor de etanșare, ventilarea se va asigura după renovare prin instalarea de sisteme de tip grile higroreglabile la nivelul tâmplăriei.

Dacă nu este rezolvată problema ventilării, pot apărea consecințe nefavorabile majore, cum ar fi: disconfort în ceea ce privește condițiile de mediu interior (aer viciat, umiditate mare, stări de oboseală și scăderea lipsei de atenție, probleme de sănătate ș.a.), riscul apariției condensului pe suprafețele interioare ale elementelor de construcție perimetrale; creșterea cantității de vapori de apă care condensează în anotimpul rece în interiorul elementelor de anvelopă ale construcției.

4.3. Soluții de modernizare a instalațiilor (S3.1, S3.2, S3.4)

Soluțiile de modernizare a instalațiilor de încălzire și de preparare acc

Se aleg ținând seama de starea actuală a instalațiilor (evaluată prin analiză energetică):

- încălzirea este asigurată local la nivel de apartament, utilizand radiatoare electrice și elemnte de încălzire cu flacără deschisă – aragaz iar prepararea apei calde de consum este realizată utilizand boilere electrice și instant electric;

- conductele de încălzire amplasate în spatiul de depozitare de la parter sunt din PP-R, fără izolație termică, aflate în stare bună. Centrala termică aferentă spațiului de depozitare de la parter este în prezent dezafetată;

- subsolul nu este incalzit și se alfă într-o stare generală depreciată, pământul de la nivelul cotei de călcare este umed.

Se recomandă următoarele soluții de modernizare a instalațiilor interioare de încălzire și de preparare a apei calde de consum:

Se recomandă dotarea clădirii cu instalații termice și de preparare a.c.c., de tipul centrală termică amplasată fie în spațiul de depozitare de la nivelul parterului, fie la nivel de etaj în încăperile amplasate la capătul balconului de acces în apartamente, care să deservească întregul bloc sau fiecare etaj individual (în funcție de posibilitățile tehnice), cu posibilitatea contorizării individuale la nivel de apartament, soluție care reduce considerabil consumul de gaze naturale respectiv emisiile de CO₂ față de soluția utilizării de centrale termice murale amplasate în fiecare din unitățile locative ale imobilului.

Soluția finală legată de instalația interioară de încălzire și preparare a.c.c. se va alege în funcție de considerentele tehnico-economice optime și de acceptul proprietarilor, cu evitarea pe cât posibil a soluției în care se vor monta/remonta centralele termice individuale pentru fiecare unitate locativă având în vedere posibilele modificări ulterioare ale legislației în domeniu – exemplu Mun. Cluj-Napoca, care în decursul anului 2023 a interzis montarea de CT individuale la imobile cu mai mult de 6 unități locative prin cadrul unei HCL. În data de 12.03.2024, Parlamentul European a adoptat directiva privind performanța energetică a clădirilor revizuită (EPBD) care prevede printre altele interzicerea montării centralelor termice utilizând combustibil fosili începând cu anul 2040

- înlocuirea/spalarea (după caz) corpurilor de încălzire existente și dotarea lor cu robinete termostactice, robinete de reglare pe retur, robinete de deaerisire;
- înlocuirea conductelor de apă caldă pentru încălzire și a.c.c. și termoizolarea rețelei de distribuție în spațiile neîncalzite;
- montarea unor sisteme inteligente de automatizare și control, cu posibilitate de reglare în timp real a parametrilor de funcționare a sistemelor clădirii, în funcție de condițiile interioare și exterioare de climat (T,Rh);
- instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile - panouri fotovoltaice 2 kWp (ex: 4 bucăți x 500W sau altă configurație cu aceeași putere instalată) – detalii la pagina 83 pentru asigurarea consumului electric pe spațiile comune (iluminat, pompe circulație CT etc.).



Soluții de modernizare a instalațiilor de iluminat

Pentru respectarea condițiilor privind confortul vizual stipulate în Normativul I7/2023 se recomandă schimbarea sistemului de iluminat:

- înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele moderne;
- utilizarea surselor de iluminat artificial de tip LED;
- necesitatea refacerii instalației electrice unde aceasta este deteriorată;
- utilizarea senzorilor de prezență pentru spațiile de circulație.

4.4. Soluția de ventilare mecanică cu recuperare de căldură sau ventilare naturală la nivelurile minime de confort (S3.3)

Tâmplăriile propuse a se monta în cadrul soluției nr. 2 sunt dotate cu fante higro-reglabile, care vor asigura necesarul de aer proaspăt în spațiile de locuit, în funcție de condițiile de climat interior și exterior.

4.5. Lucrări conexe de eficientizare energetică recomandare cf. OUG 18/2009 cu modificările și completările ulterioare

Lucrările suplimentare (conexe) recomandate a se adăuga celor de eficientizare energetică a clădirii, sunt următoarele:

- instalarea, după caz, a unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile - panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldură și/sau centrale termice pe biomasă
- repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului de locuințe
- repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe;
- repararea acoperișului tip terasă/șarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă

- demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție
- refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție
- repararea/refacerea canalelor de ventilație din apartamente în scopul menținerii/realizării ventilării naturale a spațiilor ocupate
- realizarea lucrărilor de rebranșare a blocului de locuințe la sistemul centralizat de producere și furnizare a energiei termice acolo unde este cazul
- montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie atât pentru încălzire, cât și pentru apă caldă de consum acolo unde este cazul
- repararea/înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și/sau a colectoarelor de canalizare menajeră și/sau pluvială din subsolul blocului de locuințe până la căminul de branșament/de racord, după caz
- repararea/înlocuirea componentelor mecanice, a cabinei/ușilor de acces, a sistemului de tracțiune, cutiilor de comandă, trolieilor, după caz, astfel cum sunt prevăzute în raportul tehnic de specialitate

IMPORTANT Proiectul trebuie să respecte principiul „Do No Significant Harm” (DNSH) iar solicitantul va declara respectarea obligațiilor prevăzute pentru implementarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH) (“A nu prejudicia în mod semnificativ”), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului.

Auditorul energetic recomandă ca solicitantul să ia toate măsurile necesare pentru respectarea cerințelor și prezentarea documentelor justificative.

5. ANALIZA TEHNICO-ECONOMICĂ A LUCRĂRILOR DE RENOVARE ENERGETICĂ

Etaple aferente analizei tehnico-economice a lucrărilor de renovare sunt:

- stabilirea soluțiilor de renovare de principiu (materiale și alcătuire) în funcție de condițiile specifice clădirii nereabilitate;
- determinarea noilor performanțe termice și energetice ale clădirii renovate cu fiecare din pachetele de soluții de renovare;
- determinarea costurilor globale aferente fiecărui pachet de renovare;
- analiza economică propriu-zisă în ipotezele descrise în raport.

5.1. Determinarea noilor performanțe termice și energetice ale clădirii și instalațiilor ca urmare a lucrărilor de renovare

Influența aplicării fiecărei soluții tehnice și/sau pachet de soluții de modernizare energetică se determină prin estimarea noului consum total anual de energie finală/primară și raportarea acestuia la valoarea consumului total anual de energie finală/primară estimat pentru clădire în starea sa inițială (nereabilitată) – valoare determinată inițial prin analiza termică și energetică a clădirii (capitolul 2 al acestui raport de audit energetic).

Materialele utilizate au caracteristicile tehnice preluate din standardele uzuale pentru efectuarea calculelor termo-energetice. Echipamentele au caracteristicile tehnice preluate din prospectele lor tehnice; se pot considera în calcule și valori ”prin lipsă”, justificate.

a. Caracteristici geometrice și termotehnice ale elementelor de construcție renovate

Sucesiunea etapelor pentru determinarea noilor performanțe termice ale clădirii după modernizare este după cum urmează:

- stabilirea soluțiilor de renovare de principiu (materiale și alcătuire) în funcție de condițiile specifice clădirii nereabilitate;

- determinarea rezistențelor termice unidirecționale specifice în câmp curent;
- calculul transmitanțelor termice liniare și punctuale;
- calculul rezistențelor termice corectate (R').

Valorile coeficienților liniari de transfer termic ψ , au fost obținuți prin modelări și simulări numerice pentru situația în care valoarea rezistenței termice a ferestrei s-a considerat $R'=0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. De asemenea, tâmplăria exterioară a fost amplasată la fața exterioară a zidăriei, iar termoizolația racordată la tocul ferestrei, pe o grosime de 3 cm.

Valorile conductivităților termice declarate de producător vor fi majorate aplicând corecțiile pentru temperatură și umiditatea de echilibru din exploatare (conform MP 022-2002 Metodologie pentru evaluarea performanțelor termotehnice ale materialelor și produselor pentru construcții - Monitorul Oficial al României, Partea I, prin Ordinul MLPTL nr.1571 din 15.10.2002).

Rezistențele termice corectate pentru elementele opace renovate ale anvelopei clădirii țin cont de valorile rezistențelor termice unidirecționale din câmpul curent (valori necorectate), precum și de influența punților termice. Valorile rezultate sunt prezentate în tabelul 5.3., pentru fiecare tip de element de construcție al anvelopei renovate a clădirii.

| ELEMENT DE ANVELOPĂ | | | Pereți exteriori (exclusiv suprafețele vitrate, inclusiv pereții adiacenți rosturilor deschise) | | | | | Cod element | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------|---------------------|-----------------|------|----------------------|-----------------------------|
| Nr. | Tip | Strat | δ [m] | ρ [kg/m ³] | λ [W/mK] | c [J/kg/K] | a | λ' [W/mK] | R [m ² K/W] |
| 1 | Rezistența superficială | Flux orizontal / vertical ascendent | | | | | | | 0,125 |
| 2 | Mortar | Mortar de var | 0,03 | 1600 | 0,700 | 840 | 1,10 | 0,770 | 0,039 |
| 3 | Zidărie/BCA | Zidărie din caramizi pline | 0,4 | 1800 | 0,800 | 870 | 1,15 | 0,920 | 0,435 |
| 4 | ALTE | Bariera de vapori | 0,001 | 1800 | 0,170 | 20 | 1,00 | 0,170 | 0,006 |
| 5 | ALTE | Vata minerală 035 | 0,15 | 115 | 0,035 | 750 | 1,00 | 0,035 | 4,286 |
| 6 | ALTE | Tencuiala decorativă | 0,001 | 70 | 0,050 | 1460 | 1,00 | 0,050 | 0,020 |
| 7 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | | |
| 8 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | | |
| 9 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | | |
| 10 | Rezistența superficială | Catre exterior | | | | | | | 0,042 |

Masă unitară [kg/m²]
787,12

Rezistență termică $R =$ **4,953** [m²K/W] **OPAC**

| ELEMENT DE ANVELOPĂ | | Planșee peste ultimul nivel, sub terase sau poduri | | | | | Cod element | TE P XPS20 | |
|---------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|----------------------|-----------------------------|
| Nr. | Tip | Strat | δ [m] | ρ [kg/m ³] | λ [W/mK] | c [J/kg/K] | a | λ' [W/mK] | R [m ² K/W] |
| 1 | Rezistentă superficială | Flux orizontal / vertical ascendent | | | | | | | 0,125 |
| 2 | Mortar | Mortar de ciment si var | 0,03 | 1700 | 0,870 | 840 | 1,00 | 0,870 | 0,034 |
| 3 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | | |
| 4 | Betoane | Beton armat (2500 kg/m3) | 0,15 | 2500 | 1,740 | 840 | 1,15 | 2,001 | 0,075 |
| 5 | ALTE | Polistiren Extrudat | 0,2 | 20 | 0,029 | 1460 | 1,00 | 0,029 | 6,897 |
| 6 | ALTE | Folie PE | 0,001 | 5 | 0,120 | 3 | 1,00 | 0,120 | 0,008 |
| 7 | Betoane | Sapa de panta | 0,04 | 2300 | 1,740 | 840 | 1,00 | 1,740 | 0,023 |
| 8 | Pietre naturale | Gresie si cuarțite | 0,012 | 2400 | 2,030 | 920 | 1,00 | 2,030 | 0,006 |
| 9 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | | |
| 10 | Rezistentă superficială | Catre exterior | | | | | | | 0,042 |

Masă unitară [kg/m²]
550,805

Rezistență termică $R = 7,210 \text{ [m}^2\text{K/W]}$ TIP ACOPERIS

| ELEMENT DE ANVELOPĂ | | Planșee peste ultimul nivel, sub terase sau poduri | | | | | Cod element | Pipod VM25 | |
|---------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|----------------------|-----------------------------|
| Nr. | Tip | Strat | δ [m] | ρ [kg/m ³] | λ [W/mK] | c [J/kg/K] | a | λ' [W/mK] | R [m ² K/W] |
| 1 | Rezistenta superficiala | Flux orizontal / vertical ascendent | | | | | | | 0,125 |
| 2 | Mortar | Mortar de ciment si var | 0,03 | 1700 | 0,870 | 840 | 1,00 | 0,870 | 0,034 |
| 3 | Lemn | Pin si brad - perpendicular pe fibre | 0,04 | 550 | 0,170 | 2510 | 1,00 | 0,170 | 0,235 |
| 4 | ALTE | Bariera de vapori | 0,001 | 1800 | 0,170 | 20 | 1,00 | 0,170 | 0,006 |
| 5 | ALTE | Vata minerala 035 | 0,25 | 115 | 0,035 | 750 | 1,00 | 0,035 | 7,143 |
| 6 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | | |
| 7 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | | |
| 8 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | | |
| 9 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | | |
| 10 | Rezistenta superficiala | Catre subsol/pod/rost inchis | | | | | | | 0,084 |

| |
|-----------------------------------|
| Masă unitară [kg/m ²] |
| 103,55 |

Rezistență termică $R = 7,627 \text{ [m}^2\text{K/W]}$ TIP ACOPERIS

| ELEMENT DE ANVELOPĂ | | Planșee peste subsoluri neîncălzite și pivnițe | | | | | Cod element | Pl sbs VM10 | |
|---------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|----------------------|-----------------------------|
| Nr. | Tip | Strat | δ [m] | ρ [kg/m ³] | λ [W/mK] | c [J/kg/K] | a | λ' [W/mK] | R [m ² K/W] |
| 1 | Rezistența superficială | Flux vertical descendent | | | | | | | 0,167 |
| 2 | Pietre naturale | Gresie și cuarțite | 0,012 | 2400 | 2,030 | 920 | 1,00 | 2,030 | 0,006 |
| 3 | Betoane | Sapa de panta | 0,04 | 2300 | 1,740 | 840 | 1,00 | 1,740 | 0,023 |
| 4 | Zidarie/BCA | Zidarie din cărămizi pline | 0,5 | 1800 | 0,800 | 870 | 1,00 | 0,800 | 0,625 |
| 5 | ALTE | Vata minerală 035 | 0,1 | 115 | 0,035 | 750 | 1,00 | 0,035 | 2,857 |
| 6 | Mortar | Mortar de ciment și var | 0,01 | 1700 | 0,870 | 840 | 1,00 | 0,870 | 0,011 |
| 7 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | | |
| 8 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | | |
| 9 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | | |
| 10 | Rezistența superficială | Catre subsol/pod/rost închis | | | | | | | 0,084 |

Masă unitară [kg/m²]
1049.3

Rezistență termică $R = 3,773 \text{ [m}^2\text{K/W]}$ **TIP INTERIOR**

| 5 - FE/U noi | | |
|--------------|---------------|----------------------|
| Cod | Tip tâmplărie | Tip structură vitraj |
| FE/U noi | Fereastra | Geam Triplu |

| b_w [m] | h_w [m] | b_f [m] | A_p | | A_g [m ²] | A_f [m ²] | A_w [m ²] | I_g [m] | I_{gb} [m] | I_p [m] |
|--------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | | Din tablariile | [m ²] | | | | | | |
| 1.00 | 1.00 | 0.05 | | | 0.81 | 0.19 | 1.00 | 3.60 | 1.80 | |

| Proprietăți termice ale componentelor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----|--------------------|-------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------|-----|---------|--------------------|-------|-----------------|--------------------|--|
| Comp. vitraj: | | | - | | | Comp. vitraj: | | | - | | | - | | | U_p | | | U_f | |
| Tip | Tip | U_{g1} | d | R_s | Tip | Tip | U_{g2} | U_g | Strat exterior | Strat interior | Strat protecție | d | d | d | Din fișă produs | Tip | Tip | Tip | |
| Gearm | Gaz intern | Din fișă produs W/m ² K | mm | m ² K/W | Gearm | Gaz intern | Din fișă produs W/m ² K | Din fișă produs W/m ² K | Tip | d mm | Tip | d mm | Tip | d mm | W/m ² K | Ramă | Din fișă produs | W/m ² K | |
| Low-e | Kr | 0.80 | | | | | | 0.80 | | | | | | | | Le mn | | 1.34 | |

| | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------|
| Tip dispozitiv de protecție solară | Poziție | Transparență |
| Clasa Permeabilitate aer | Culoare dispozitiv | |

| Transmitanța ferestrei/ușii - U'_{w_i} , U'_D [W/m ² K] | | | | | | | | | | |
|--|------|-------------|------|-------------|------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ψ_{fg} | | Ψ_{gb} | | Ψ_{fp} | | $U'w$ | ΔR | U_{ws} | $U_{w;m}$ | $U'w$ |
| Introduș | W/mK | Introduș | W/mK | Introduș | W/mK | W/m ² K | Introduș | m ² K/W | W/m ² K | W/m ² K |
| 0.05 | 0.05 | 0.01 | | | | 1.10 | | | | 1.10 |

| | | | | | | |
|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|---------------------------------|
| $\tau_{e,B}$ | | $\rho_{e,B}$ | | $\rho_{v,B}$ | | $\alpha_{e,B}$ |
| Introducus | [-] | Introducus | [-] | Introducus | [-] | $[\text{W}/\text{m}^2\text{K}]$ |
| | | | | | | |

| τ_e | | ρ_e | | ρ'_e | | τ_v | | ρ_v | | ρ'_v | |
|----------|------|----------|------|-----------|------|----------|------|----------|------|-----------|------|
| Introduc | [-] | Introduc | [-] | Introduc | [-] | Introduc | [-] | Introduc | [-] | Introduc | [-] |
| | 0.58 | | 0.14 | | 0.14 | | 0.73 | | 0.16 | | 0.16 |

| $\tau_{v,B}$ | | $\rho'_{e,B}$ | | $\rho'_{v,B}$ | | G [W/m ² K] |
|--------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------------------|
| Introduc | [-] | Introduc | [-] | Introduc | [-] | |
| | | | | | | |

| g | | α_e | α_v | $\tau_{e,tot}$ | $\tau_{v,tot}$ | g_{tot} |
|----------|------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------|
| Introduc | [-] | [W/m ² K] | [W/m ² K] | [-] | [-] | [-] |
| 0.35 | 0.35 | 0.27 | 0.11 | 0.58 | 0.73 | 0.35 |

| | |
|--|--|
| Starea de degradare a tamplăriei, Lemn | L1 - în stare bună, nouă, cu garnituri de etansare |
|--|--|

Tabel 5.2. – valori "r"

b. Rezistențe termice corectate înainte și după renovare

În tabelul de mai jos se prezintă comparativ rezistențele termice corectate ale elementelor de construcție, înainte și după renovare prin aplicarea termosistemelor, inclusiv valorile normate conform capitol 2 din actuala reglementare tehnică.

| Element de construcție | R' CNR [m2k/W] | R' CR [m2k/W] | R'min recomandat MC001-22 [m2k/W] | R'min normat cf. ordin 2641/2017 [m2k/W] |
|---|-------------------|------------------|--|--|
| Perete exterior opac | 0,57 | 3,54 | 3,00 | 1,80 |
| Tamplarie exterioara (Fe si Fe M) | 0,37-0,5 | 0,9 | 0,83 | 0,77 |
| Tamplarie exterioara (UE/Lu/PC) | 0,55 | 0,9 | 0,77 | 0,77 |
| Plansee peste ultimul nivel (Te/Pod) | 0,26/0,87 | 5,13/5,91 | 5,00 | 5,00 |
| Plansee peste subsol neincalzit | 0,75 | 3,08 | 2,50 | 2,90 |

Tabel 5.3 - Rezistențe termice corectate înainte și după renovare

Toate soluțiile de renovare care se pot aplica dpdv. tehnic datorita amplasării clădirii în zona construită protejată, conduc la valori ale rezistențelor termice corectate mai mari decât cele recomandate în reglementarea tehnică Mc001 și decât cele minime obligatorii prevăzute prin ordinul 2641/2017. Din același considerent, cel privind amplasarea clădirii în zonă construită protejată, valorile consumurilor de energie primara totala indicate în Mc001-2022 pot fi depășite în această situație, conform prevederilor din cadrul Legii 372/2005, cu modificările și completările la zi, Capitolul V - Cerințele de performanță energetică a clădirilor, Art. 8, lit. a) : "a) clădiri și monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturală sau istorică deosebită, cărora, dacă li s-ar aplica cerințele, li s-ar modifica în mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior;"

Tabel 2.10b. Valorile limită maxim admise ale consumului total de energie primară (din surse regenerabile și neregenerabile) și ale emisiilor echivalente de CO₂ pentru renovarea majoră a clădirilor existente

| Zona climatică | Orizont | Clădiri de birouri | | Clădiri destinate învățământului | | Clădiri de locuit colective | | Clădiri de locuit individuale | |
|----------------|---------|---|--|---|--|---|--|---|--|
| | | Energie prim. TOTALĂ [kWh/m ² ,an] | Emisii echiv CO ₂ [kg/m ² ,an] | Energie prim. TOTALĂ [kWh/m ² ,an] | Emisii echiv CO ₂ [kg/m ² ,an] | Energie prim. TOTALĂ [kWh/m ² ,an] | Emisii echiv CO ₂ [kg/m ² ,an] | Energie prim. TOTALĂ [kWh/m ² ,an] | Emisii echiv CO ₂ [kg/m ² ,an] |
| I | 2022 | 113,5 | 15,4 | 72,5 | 10,9 | 116,4 | 17,9 | 143,2 | 22,1 |
| II | 2022 | 117,3 | 16,5 | 78,2 | 12,0 | 121,2 | 19,1 | 149,1 | 26,3 |
| III | 2022 | 116,9 | 17,2 | 82,7 | 13,1 | 123,1 | 19,9 | 156,8 | 25,5 |
| IV | 2022 | 117,7 | 18,2 | 88,6 | 14,4 | 126,4 | 21,1 | 164,1 | 27,5 |
| V | 2022 | 119,3 | 19,2 | 94,4 | 15,6 | 130,0 | 22,3 | 171,6 | 29,5 |

| Zona climatică | Orizont | Clădiri destinate sistemului sanitar | | Clădiri destinate turismului | | Spații comerciale | | Clădiri destinate activităților sportive | |
|----------------|---------|---|--|---|--|---|--|---|--|
| | | Energie prim. TOTALĂ [kWh/m ² ,an] | Emisii echiv CO ₂ [kg/m ² ,an] | Energie prim. TOTALĂ [kWh/m ² ,an] | Emisii echiv CO ₂ [kg/m ² ,an] | Energie prim. TOTALĂ [kWh/m ² ,an] | Emisii echiv CO ₂ [kg/m ² ,an] | Energie prim. TOTALĂ [kWh/m ² ,an] | Emisii echiv CO ₂ [kg/m ² ,an] |
| I | 2022 | 191,9 | 28,4 | 113,0 | 17,4 | 113,1 | 16,5 | 111,2 | 15,7 |
| II | 2022 | 198,4 | 30,1 | 117,8 | 18,5 | 121,1 | 18,3 | 116,2 | 16,9 |
| III | 2022 | 199,6 | 31,3 | 120,4 | 19,4 | 125,8 | 19,7 | 117,9 | 17,9 |
| IV | 2022 | 202,9 | 32,9 | 124,3 | 20,6 | 132,7 | 21,6 | 121,3 | 19,1 |
| V | 2022 | 206,8 | 34,5 | 128,4 | 21,7 | 139,8 | 23,5 | 124,6 | 20,3 |

Nota 1 – Conform actualei metodologii, din energia primară totală consumată de clădirile existente renovate major, minim 10% trebuie să fie produsă din surse regenerabile, inclusiv din cele la fața locului sau în apropiere (maxim 30 km față de coordonatele GPS ale clădirii), dacă este fezabil tehnic și economic

Nota 2 – Clădirile multizonale-multiservicii existente, cu mai multe destinații, se vor încadra într-o categorie sau alta după destinația principală / a zonei cu ponderea cea mai mare în consumul total de energie primară al clădirii.

Nota 3 – În cazul clădirilor existente care se renovează și se extind, noua clădire rezultată trebuie să îndeplinească cerințele de conformare NZEB doar dacă extinderea majorază suprafața desfășurată a clădirii existente cu mai mult de 100%. În cazul extinderilor simple (fără renovarea clădirii existente), doar unitatea de clădire nou rezultată trebuie să respecte cerințele de conformare NZEB.

Nota 4 – Pentru clădirile existente renovate cu destinații principale diferite de cele din tabelul de mai sus, limitele maxime de consum total de energie primară, respectiv de emisii echivalente de CO₂, se stabilesc ca medie ponderată cu suprafața a limitelor aferente diferitelor zone care compun clădirea și care au destinații identice sau se pot asimila cu destinațiile din tabelul 2.10b. De exemplu, o clădire muzeu poate fi compusă dintr-o zonă de birouri, o zonă de săli de reuniune/prezentări (asimilate cu săli de școală), o zonă de catering (similar unui restaurant) și o zonă de expoziție (similar unei săli de sport); în acest caz se consideră ca limită de consum energetic, respectiv emisii de CO₂, media ponderată cu arile de referință a valorilor limită de consum total de energie primară, respectiv emisii de CO₂ echivalent (pentru fiecare zonă climatică). Se păstrează recomandarea privind recontul minim de 10% aferent energiei consumate din surse regenerabile, din totalul energiei primare consumate.

Verificare coeficient global de izolare G, după aplicarea pachetelor 1 sau 3 de soluții de reabilitare – cele care conțin soluțiile de reabilitare pentru anvelopa clădirii

| DETERMINAREA COEFICIENTULUI GLOBAL DE IZOLARE TERMICĂ (G și G _N) - Clădiri rezidențiale | | | |
|---|---------------------------|---|------|
| • Coeficient de cuplaj termic clădire, L | 209,0 [W/K] | Raport A/V = | 0,58 |
| • Coeficient global de izolare termică, G | 0,39 [W/m ³ K] | | |
| • Coeficient global normat, G _N | 0,49 [W/m ³ K] | Clădirea dvs. respectă cerințele minime obligatorii ! | |
| • Rezistență termică medie, R' _m | 2,60 [m ² K/W] | | |

Coeficientul global de izolare termică G (0,39 W/m³K) < coeficientul global normat G_N (0,49 W/m³K), nivelul de izolare globală al clădirii este corespunzător.

În urma calculului realizat se concluzionează că imobilul răspunde cerințelor din punct de vedere a caracteristicilor termice verificate prin calculul coeficientului global de izolare termică G după aplicarea pachetelor 1 sau 3 de soluții.

c. Energia produsă din surse regenerabile

Ipotezele utilizate în calculul energiei produse cu surse regenerabile precum și rezultatele acestui calcul sunt prezentate în cele ce urmează:

- Energia produsă cu panourile solare electrice (fotovoltaice) – Tabel 5.4.

CALCUL PRODUCȚIE DE ENERGIE PANOURI FOTOVOLTAICE

Zona termică aferentă instalației solare fotovoltaice ☒ ZT1 ☐ ZT2 ☐ ZT3 ☐ ZT4 ☐ ZT5

ÎNCHIDE SOLAR
FOTOVOLTAIC

Date intrare sistem fotovoltaic

| | | | | |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------|--------------|
| Tip panou | P=375 Wp, Monocristalin, Randament=21,7% | | | |
| Putere electrică maximă | 500 [W] | 500 [W] | | |
| Randament nominal | 21,7 [%] | | | |
| Suprafață panou solar | 2,52 [m ²] | 2,52 [m ²] | Mod montare | pe clădire |
| Număr panouri solare | 4 [-] | | | |
| Suprafață totală panouri | 10,08 [-] | | Metoda de calcul: | Simplificată |
| Putere electrică totală | 2000,0 [W] | | | |
| Temperatura nominală | 45 [°C] | Orientare panouri | S [-] | |
| Coef. de temp. modul | 0,4 [%/°C] | Unghi de înclinare | 30 [°] | |





Pierderi de energie exprimate în procente

| | | | | | | | | | |
|----------|-------|------------|--|---------------------|-------|------------------|-------|------------------------|-----------|
| Praf: | 4 [%] | Vărstă: | | Degradare inițială: | | Disponibilitate: | 1 [%] | Randament inverter: | 5 [%] |
| Umbrire: | 4 [%] | Cabluri: | | Producător: | | Panouri PV: | 1 [%] | | |
| Zăpadă: | 3 [%] | Conexiuni: | | Imperfecțiuni: | 1 [%] | | | Total pierderi energie | 14,00 [%] |

REZULTATE PRODUCȚIE DE ENERGIE

| | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Noi | Dec | Total |
|------------------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|
| $I_{T,Oriz}$ [W/m ²] | 49,6 | 85,0 | 124,8 | 167,2 | 205,6 | 233,5 | 200,8 | 233,2 | 175,5 | 114,2 | 54,2 | 41,3 | 1684,9 |
| f_{cap} | 1,59 | 1,37 | 1,22 | 1,09 | 1,01 | 0,97 | 0,98 | 1,08 | 1,21 | 1,37 | 1,49 | 1,52 | |
| $I_{inclinat}$ [W/m ²] | 78,9 | 116,5 | 152,3 | 182,2 | 207,7 | 226,5 | 196,8 | 251,9 | 212,4 | 156,5 | 80,8 | 62,8 | 1924,95 |
| $I_{inclinat}$ [W/m ²] | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| N_d | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 |
| $P_{max, 1000}$ [W] | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
| A_{panou} [m ²] | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | |
| A_{tot} [m ²] | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | |
| ϵ_{pv} | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |
| η_i | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
| η_{inv} | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | |
| $E_{inc,i}$ [kWh] | 591,442 | 788,804 | 1141,847 | 1322,683 | 1557,320 | 1643,810 | 1475,786 | 1888,799 | 1541,188 | 1173,330 | 586,109 | 470,790 | 14181,91 |
| E_{el} [kWh] | 104,856 | 139,846 | 202,437 | 234,497 | 276,096 | 291,429 | 261,641 | 334,863 | 273,236 | 208,018 | 103,911 | 83,466 | 2514,30 |
| Emisii[kgCO ₂] | 28,0 | 37,4 | 54,2 | 62,7 | 73,9 | 78,0 | 70,0 | 89,6 | 73,1 | 55,6 | 27,8 | 22,3 | 672,57 |
| $\eta_{capture,i}$ | 23,1% | 22,6% | 22,0% | 21,3% | 20,7% | 20,2% | 20,2% | 20,1% | 20,8% | 21,6% | 22,5% | 23,0% | |



| | |
|---|---|
| TOTAL ENERGIE PRODUSĂ | 2514,296 [kWh/an] |
| TOTAL ENERGIE SPECIFICĂ PRODUSĂ | 9,99 [kWh/m ² ,an] |
| TOTAL EMISII CO2 EVITATE | 672,574 [kg CO ₂ /an] |
| TOTAL EMISII CO2 EVITATE RAPORT SUPRAFAȚĂ | 2,67 [kg CO ₂ /m ² ,an] |

ÎNCHIDE SOLAR
FOTOVOLTAIC

d. Consumuri de energie înainte și după renovare

În scopul analizei efectului de reducere a consumului de energie al clădirii aferent unei măsuri/pachet de măsuri de modernizare energetică, se determină consumul anual total de energie finală (termică respectiv electrică) pentru încălzirea spațiilor, prepararea apei calde de consum, ventilare/climatizare și asigurarea iluminatului clădirii reale, acesta devenind o valoare de referință pentru toate intervențiile asupra clădirii și instalațiilor aferente acesteia.

Influența fiecărui pachet de măsuri de modernizare energetică a unei clădiri și a instalațiilor aferente acesteia se determină prin estimarea noului consum anual de energie finală în situația aplicării măsurilor de modernizare energetică, și ulterior prin calcularea economiilor de energie finală (termică și respectiv electrică).

Determinarea consumurilor de energie finală înainte și după renovare se efectuează în conformitate cu MC001-2022 pentru partea de energii regenerabile, urmărind aceeași procedură de calcul prezentată în Cap. 2 – Evaluarea performanței energetice a clădirii (subcap. 2.2...2.6). Valorile rezultate din calcul se regăsesc în tabelele de mai jos

- Detalierea consumului anual total specific de energie primară [kWh/m²,an], respectiv a emisiilor specifice anuale echivalente de CO₂ [kgCO₂/m²,an]

| Tip sistem de instalații | Clădirea reală | | | Clădirea de referință | |
|--------------------------|--|---|---------------------------------|---------------------------------|---|
| | Consum specific energie finală / primară | Emisii specifice anuale echivalente CO ₂ | Clasa de performanță energetică | Consum specific energie primară | Emisii specifice anuale echivalente CO ₂ |
| 1 Încălzire | 409,3 / 482,6 | 96,8 | G | | |
| 2 Apă caldă de consum | 23,9 / 59,7 | 6,4 | C | | |
| 3 Răcire | | | | | |
| 4 Ventilare mecanică | | | | | |
| 5 Iluminat | 7,5 / 18,7 | 2,0 | C | | |
| TOTAL/CLASA | 440,7 / 561,0 | 105,2 | G | 121,2 | 19,1 |



CNR=Clădirea nereabilitată

| Consumator | Încălzire | ACC | Ventilare | Răcire | Iluminat | Din care regen | Total |
|--|-----------|-------|-----------|--------|----------|----------------|--------|
| Consum de energie finală termică [MWh/an] | 102,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,33 |
| Consum de energie finală electrică [MWh/an] | 0,70 | 6,01 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 4,30 | 8,59 |
| Consum de energie primară [MWh/an] | 121,47 | 15,03 | 0,00 | 0,00 | 4,70 | 4,30 | 141,21 |
| Consum specific de energie primară [kWh/m2,an] | 482,59 | 59,72 | 0,00 | 0,00 | 18,69 | 17,07 | 561,00 |
| CLASA DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ | G | C | - | - | C | - | G |

Tabel 5.6. – Consumuri de energie, clădirea nereabilitată

| Pachete soluții | Consumator | Încălzire | ACC | Climatizare | Ventilare | Iluminat | Din care regen | Total |
|--------------------|---|-----------|-------|-------------|-----------|----------|----------------------|--------|
| P1 | Consum de energie finală termică [MWh/an] | 26,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,65 |
| | Consum de energie finală electrică [MWh/an] | 0,48 | 6,01 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 4,19 | 8,38 |
| | Consum de energie primară [MWh/an] | 32,39 | 15,03 | 0,00 | 0,00 | 4,70 | 4,19 | 52,13 |
| | Consum specific de energie primară [kWh/m2,an] | 128,69 | 59,72 | 0,00 | 0,00 | 18,69 | 16,64 | 207,10 |
| | CLASA DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ | C | C | - | - | C | - | C |
| P2 | Consum de energie finală termică[MWh/a n] | 81,06 | 6,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,75 |
| | Consum de energie finală electrică [MWh/an] | 1,43 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 2,68 | 2,85 |
| | Consum de energie primară [MWh/an] | 91,78 | 7,47 | 0,00 | 0,00 | 1,62 | 2,68 | 100,87 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--------|-------|------|------|------|-------|--------|
| | Consum specific de energie primară [kWh/m ² ,an] | 364,63 | 29,69 | 0,00 | 0,00 | 6,44 | 10,65 | 400,76 |
| | CLASA DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ | G | B | - | - | A | - | E |
| P3 | Consum de energie finală termică [MWh/an] | 20,93 | 6,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,62 |
| | Consum de energie finală electrică [MWh/an] | 1,13 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 2,53 | 2,54 |
| | Consum de energie primară [MWh/an] | 24,41 | 7,47 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 2,53 | 33,28 |
| | Consum specific de energie primară [kWh/m ² ,an] | 96,97 | 29,67 | 0,00 | 0,00 | 5,56 | 10,04 | 132,20 |
| | CLASA DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ | C | B | - | - | A | - | B |

Tabel 5.7. - Consumuri de energie, clădirea reabilitată conform P1, P2, P3

În urma aplicării măsurilor de renovare, încadrarea clădirii în clasele de eficiență energetică se modifică conform tabelului de mai jos:

• Clasele de eficiență energetică pentru pachetele de renovare:

| Soluții/Pachete de soluții de renovare | ÎNCĂLZIRE | ACC | VENTILARE | RĂCIRE | ILUMINAT | TOTAL |
|--|-----------|-----|-----------|--------|----------|-------|
| P1 () | C | C | - | - | C | C |
| P2 () | G | B | - | - | A | E |
| P3 (P1+P2) | C | B | - | - | A | B |

Tabel 5.8. – Clasele de eficiență energetică ale pachetelor de reabilitare

5.2. Analiza economică a lucrărilor de intervenție

Analiza economică a soluțiilor de modernizare energetică a clădirii reprezintă o formă simplificată de evaluare a rentabilității investițiilor, la nivel de studiu de fezabilitate.

Etapele calculului sunt descrise în detaliu mai jos.

ETAPA 1 – Precizarea datelor financiare

- sumele necesare realizării lucrărilor de investiții se consideră ca fiind la dispoziția beneficiarului, acesta neapelând la credite bancare ($ac=1$);
- nu sunt acordate subvenții pentru realizarea acestui proiect;
- calculele economice se efectuează în Euro, ținând seama de cursul Inforeuro :
1 euro=4,9683 lei ;
- durata de calcul economic este de 30 de ani;
- costurile medii nesubvenționate ale energiei termice și electrice la data întocmirii auditului energetic (martie 2024) sunt pentru gazul natural livrat clădirii din sistemul de distribuție de cca. 0,078 Eur/kWh, iar pentru energia electrică de 0,262 Eur/kWh (aceste costuri includ TVA și accize);
- ciclul de viață economică a pachetelor de renovare este de 15...30 ani;
- rata estimativă medie anuală a inflației 5%;
- rata medie de actualizare 8% (valoarea ratei a dobânzii anuale, medie estimativă pe durata de calcul);
- rata anuală medie de modificare a costurilor cu forța de muncă, 6% (valoare estimativă pe durata de calcul);
- rata anuală medie de modificare a prețurilor la energie termică 5% și electrică 10% (valoare estimativă pe durata de calcul).

Costuri de reabilitare elemente anvelopa

| | Raportat la arie anvelopa | | Total | | Raportat la Scd | |
|-----------|---------------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | Cost/m2 [EURO] | Cost/m2 [LEI] | Cost [EURO] | Cost [LEI] | Cost/m2 [EURO] | Cost/m2 [LEI] |
| PE | 111 | 550 | 33282,5 | 180685,7 | 51 | 278 |
| Tamplarie | 402 | 2000 | 23502,3 | 116910 | 36 | 180 |
| TE/Pod | 111 | 550 | 18329,6 | 91179 | 28 | 140 |
| PLsbs | 70 | 350 | 7101,46 | 35325,5 | 11 | 54 |
| | | Total | 75114,5 | 388774,7 | 116 | 599 |

| Mărimea | UM | CNR | CR-P1 | CR-P2 | CR-P3 |
|--|-----------------------------|--------|---------|---------|---------|
| Aria de referință a pardoselii | [m ²] | | 251,71 | | |
| Cost total inițial investiție | [Eur cu TVA] | 0,0 | 75114,0 | 15457,0 | 90571,0 |
| Cost specific investiție | [Eur/m ² cu TVA] | 0,0 | 298,4 | 61,4 | 359,8 |
| Cost anual mentenanță | [Eur cu TVA/an] | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 |
| Rata anuală medie creștere cost mentenanță | [%] | | 5,0 | | |
| Costuri anuale operaționale | [Eur cu TVA/an] | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rata anuală medie creștere costuri operaționale | [%] | | 5,0 | | |
| Consum anual energie finală termică | [MWh/an] | 102,3 | 26,7 | 87,8 | 27,6 |
| Cost unitar energie termică | [Eur cu TVA/MWh] | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 |
| Cost anual energie termică | [Eur cu TVA/an] | 7981,7 | 2078,7 | 6844,5 | 2154,4 |
| Rată anuală medie creștere energie termică | [%] | | 5,0 | | |
| Consum anual energie finală electrică | [MWh/an] | 8,6 | 8,4 | 0,3 | 0,0 |
| Cost unitar energie electrică | [Eur cu TVA/MWh] | 262,0 | 262,0 | 262,0 | 262,0 |
| Cost anual energie electrică | [Eur cu TVA/an] | 2250,6 | 2195,6 | 86,5 | 7,9 |
| Rată anuală medie creștere energie electrică | [%] | | 10,0 | | |
| Costuri periodice înlocuire | [Eur cu TVA/an] | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 550,0 |
| Rată anuală medie creștere costuri înlocuire | [%] | | 10,0 | | |
| Costuri dezafectare | [Eur cu TVA] | 0,0 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Emisii echivalente CO ₂ /an | [tCO ₂ e/an] | 26,5 | 8,5 | 19,8 | 6,2 |
| Cost specific CO ₂ | [Eur/tCO ₂ e] | | 20,0 | | |
| Costuri anuale emisii echivalente CO ₂ [2024] | [Eur cu TVA/an] | 529,6 | 170,8 | 395,8 | 124,2 |
| Durata de viață a pachetului | [ani] | - | 20 | 15 | 15 |
| Perioada de calcul / Durata de calcul cost global | [ani] | - | 30 | | |
| Valoarea reziduală | [Eur cu TVA] | 0,0 | 0,0 | 228,3 | 228,3 |
| Rata de actualizare a costurilor (rata dobânzii) | [%] | | 8,0 | | |

Tabel 5.9. – Date financiare ale analizei economice

ETAPA 2 – Precizarea datelor de proiect

Toate datele tehnice ale proiectului sunt detaliate în capitolele precedente ale acestui raport de audit energetic: caracteristici geometrice și termotehnice, consumuri de energie, starea elementelor de anvelopă termică și a instalațiilor, orientările clădirii și vecinătăți, măsuri propuse de renovare energetică etc.



ETAPA 3 – Determinarea costurilor, altele decât cele cu energia

În această etapă sunt determinate, pentru fiecare pachet de soluții de renovare, date privind:
-costurile de investiție (conform tabel 5.9. & 5.10.) costurile periodice sau de înlocuire (tabel 5.9.)

-asigurări, impozite etc. (costuri operaționale anuale), considerate nule în acest exemplu (tabel 5.9.)

-costurile de mentenanță (tabel 5.9.)

-valori reziduale (tabel 5.9.); valoarea reziduală procentuală a unui sistem sau a unei componente specifice se calculează din durata de viață rămasă (la sfârșitul perioadei de calcul) a ultimei înlocuiri a sistemului sau a componentei, presupunând o depreciere liniară pe durata sa de viață; valoarea reziduală reală este apoi obținută prin înmulțirea acestui procent cu costul de înlocuire corespunzător;

-costurile de dezafectare (se consideră că după 30 de ani clădirea nu se dezafectează iar costurile de dezafectare a unor componente de clădire sau instalații sunt integrate în costurile de înlocuire a acestora, atunci când e cazul; prin urmare aceste costuri sunt nule-tabel 5.9.);

Costurile lucrărilor de intervenție includ TVA și cuprind valoarea materialelor și pierderilor de materiale la punerea în operă, valoarea echipamentelor și manopera. Stabilirea acestor costuri este făcută strict pentru a elabora analiza economică în raportul de audit pentru soluții și/sau pachete soluții. Valoarea din auditul energetic nu reprezintă valoarea de investiție care este precizată în documentația DALI sau odată cu predarea DTAC în vederea obținerii autorizației de construire. Pentru stabilirea costului total de investiție aferent unui pachet de soluții s-a utilizat costul pentru fiecare soluție individuală inclusă în pachet.

S-au cuantificat financiar următoarele soluții (S) și pachete de soluții (P) de modernizare energetică a anvelopei și/sau instalațiilor aferente menționate în tabelul 5.10:

| Soluție/Pachet | | Descriere | Cost [EURO] |
|----------------|---|-----------------------------|----------------|
| S1 | Soluții de renovare pentru partea opacă a anvelopei termice a clădirii | Descriere conform tabel 4.1 | 51612 |
| S2 | Soluții pentru tâmplăria exterioară | Descriere conform tabel 4.1 | 23502 |
| S3.1 | Soluții pentru asigurarea confortului termic | Descriere conform tabel 4.1 | 9408 |
| S3.2 | Soluții pentru asigurarea confortului vizual | Descriere conform tabel 4.1 | 3649 |
| S3.3 | Soluții pentru asigurarea calității aerului interior | Descriere conform tabel 4.1 | 0 |
| S3.4 | Soluții pentru scăderea consumului de energie din surse neregenerabile | Descriere conform tabel 4.1 | 2400 |
| P1 | P1 cuprinde soluțiile pentru partea opacă și partea vitrată (tâmplărie) a anvelopei termice a clădirii; | $P1=S1 + S2$ | 75115 |
| P2 | P2 cuprinde soluțiile propuse pentru instalațiile clădirii | $P2=S3.1+S3.2+S3.3+S3.4$ | 15457 |
| P3 | P3 - totalitatea soluțiilor de mai sus | $P3=P1+P2$ | 90571 |

Tabel 5.10. – centralizator de costuri soluții și pachete de soluții pentru reabilitare

În sumele din tabelul 5.10. nu sunt incluse finisajele interioare ale clădirii, reparații trottoare sau altele neprevăzute, reparația sistemului de alimentare cu apă rece și canalizare (apă menajeră și pluviale), organizarea de șantier, serviciile de elaborare a documentației tehnice de proiectare (expertiza tehnică, auditul energetic, DALI, DTAC, PT+CS+DE, avize și acorduri), alte cheltuieli conexe (dirigenție, consultanță etc.) sau pentru conformarea clădirii existente cu alte cerințe din actele normative naționale (ISU, DSP etc.).

ETAPA 4 – Determinarea costurilor cu energia consumata

Costuri anuale cu energia și duratele de viața ale pachetelor de renovare :

| Marimea | UM | CNR | CR-P1 | CR-P2 | CR-P3 |
|---------------------------------------|------------------|--------|-------|-------|-------|
| Consum anual energie finală termică | [MWh/an] | 102,33 | 26,65 | 87,75 | 27,62 |
| Cost unitar energie termica | [Eur cu TVA/MWh] | 78 | | | |
| Cost anual energie termica | [Eur cu TVA/an] | 7982 | 2079 | 6844 | 2154 |
| Consum anual energie finală electrică | [MWh/an] | 8,59 | 8,38 | 0,33 | 0,03 |
| Cost unitar energie electrică | [Eur cu TVA/MWh] | 262 | | | |
| Cost anual energie electrică | [Eur cu TVA/an] | 2251 | 2195 | 86,46 | 7,86 |
| Durata de viața a pachetului | [ani] | - | 30 | 15 | 15 |
| Durata de calcul cost global | | - | 30 | | |

Tabel 5.11.

CNR=Clădirea nerabilitată CR-Pi=Clădirea reabilitată cu pachetul Pi

În calculul economic este foarte important tipul sursei de energie: vector termic sau electric, din sursa regenerabilă sau neregenerabilă. Energia consumată dintr-o sursă regenerabilă poate fi produsă on-site/la fața locului și atunci nu este o energie tranzacționată, având cost 0 și un impact direct asupra consumului final de energie din sursa neregenerabilă, prin reducerea acestuia. Energia consumată dintr-o sursă regenerabilă de tip nearby/în apropiere poate modifica sau nu costul cu energia consumată; dacă este o energie tranzacționată atunci impactul se va produce atât în privința costului cu energia consumată, cât și la nivelul energiei primare

consumate. Energia produsa cu surse regenerabile aflate la distanta va fi întotdeauna una tranzactionata (cost de achizitie diferit de 0), influentând atât costul energetic de exploatare a clădirii, cât și consumul de energie primara.

ETAPA 5 – Calculul costului global actualizat

Diferitele tipuri de costuri (costurile initiale de investitie, costurile de înlocuire, costurile anuale și costurile energetice), precum și valoarea finala (reziduala) sunt transformate în cost global actualizat (adica raportat la anul 0) prin aplicarea simultan, anual, a factorilor de actualizare, respectiv reducere.

ETAPA 6 – Calculul perioadei de recuperare a investitiei

Perioada de recuperare a investitiei este utilizata pentru a compara rentabilitatea a doua solutii diferite. Recuperarea este atinsa în anul în care costul global estimat al optiunii devine mai mic decât costul global actualizat al referintei. Pentru cladirile existente, referința poate fi starea actuala.

Pentru a compara doua valori ale costului global actualizat, specifice unei rezolvari clasice și respectiv unei rezolvari cu caracter energetic conservativ, se calculeaza anual diferenta dintre valorile actualizate (cash-flow actualizat). Cu cât diferenta devine mai repede negativa (cost global actualizat pentru clădirea eficienta energetic-cost global pentru clădirea cu care ne comparăm), cu atât pachetul de solutii aplicate clădirii cu caracter energetic conservativ este mai profitabil (adica mai eficient și din punct de vedere economic).

Perioada 'reduca' de recuperare a investitiei corespunde perioadei în care valoarea neta actualizată (VNA) devine negativă, adica perioada în care diferenta dintre costul initial al investitiei pentru cazul optiunii și cazul de referința este compensata de diferenta dintre costurile cumulate anuale pentru fiecare an.

Perioada de recuperare a investitiei trebuie sa fie cât mai mica și totodata mai mica decât durata pe care se realizeaza calculul economic (30 de ani).

Rezulta, prin urmare ca solutia de renovare cea mai avantajoasa este data de obtinerea profitului maxim pe durata prestabilita de calcul de 30 de ani.

Valorile duratelor de recuperare a investitiilor sunt determinate în tabelele urmatoare:

| CNR - CLĂDIREA NERENOVATĂ | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|---|--|--|-------------------------------|--|------------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ANUL | Cost anual mentenanta CNR | Cost anual operational CNR | Cost actualizat energie termica CNR | Cost actualizat energie electrica CNR | Costuri periodice inlocuire CNR | Valoare reziduala costuri inlocuire CNR | Costuri dezafectare CNR | Costuri anuale emisii echivalente CO2 CNR | Costuri exploatare actualizate CNR |
| 2024 | 0 | 0,0 | 0,0 | 7981,7 | 2250,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10761,9 |
| 2025 | 1 | 0,0 | 0,0 | 7760,0 | 2292,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10581,9 |
| 2026 | 2 | 0,0 | 0,0 | 7544,5 | 2334,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10408,8 |
| 2027 | 3 | 0,0 | 0,0 | 7334,9 | 2377,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10242,4 |
| 2028 | 4 | 0,0 | 0,0 | 7131,2 | 2422,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10082,7 |
| 2029 | 5 | 0,0 | 0,0 | 6933,1 | 2466,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9929,5 |
| 2030 | 6 | 0,0 | 0,0 | 6740,5 | 2512,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10047,4 |
| 2031 | 7 | 0,0 | 0,0 | 6553,2 | 2559,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9906,7 |
| 2032 | 8 | 0,0 | 0,0 | 6371,2 | 2606,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9772,0 |
| 2033 | 9 | 0,0 | 0,0 | 6194,2 | 2654,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9643,3 |
| 2034 | 10 | 0,0 | 0,0 | 6022,2 | 2703,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9520,4 |
| 2035 | 11 | 0,0 | 0,0 | 5854,9 | 2753,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9403,2 |
| 2036 | 12 | 0,0 | 0,0 | 5692,3 | 2804,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9291,6 |
| 2037 | 13 | 0,0 | 0,0 | 5534,1 | 2856,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9185,4 |
| 2038 | 14 | 0,0 | 0,0 | 5380,4 | 2909,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9084,6 |
| 2039 | 15 | 0,0 | 0,0 | 5231,0 | 2963,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8989,0 |
| 2040 | 16 | 0,0 | 0,0 | 5085,6 | 3018,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8916,4 |
| 2041 | 17 | 0,0 | 0,0 | 4944,4 | 3074,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8850,0 |
| 2042 | 18 | 0,0 | 0,0 | 4807,0 | 3131,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8789,6 |
| 2043 | 19 | 0,0 | 0,0 | 4673,5 | 3189,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8732,1 |
| 2044 | 20 | 0,0 | 0,0 | 4543,7 | 3248,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8678,3 |
| 2045 | 21 | 0,0 | 0,0 | 4417,5 | 3308,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8628,3 |
| 2046 | 22 | 0,0 | 0,0 | 4294,8 | 3369,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8581,8 |
| 2047 | 23 | 0,0 | 0,0 | 4175,5 | 3432,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8537,9 |
| 2048 | 24 | 0,0 | 0,0 | 4059,5 | 3495,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8495,5 |
| 2049 | 25 | 0,0 | 0,0 | 3946,7 | 3560,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8454,6 |
| 2050 | 26 | 0,0 | 0,0 | 3837,1 | 3626,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8415,2 |
| 2051 | 27 | 0,0 | 0,0 | 3730,5 | 3693,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8377,2 |
| 2052 | 28 | 0,0 | 0,0 | 3626,9 | 3762,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8340,6 |
| 2053 | 29 | 0,0 | 0,0 | 3526,1 | 3831,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8305,4 |
| 2054 | 30 | 0,0 | 0,0 | 3428,2 | 3902,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8271,6 |

| CR - P1 (CLĂDIREA RENOVATĂ - PACHET 1) | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--------------------------------|------------------------------|--|--|---|---|------------------------------|---|--|--------------|--------|
| 0 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ANUL | | Costuri anual mentenanta CR | Cost anual operational CR | Cost actualizat energie termica CR | Cost actualizat energie electrica CR | Costuri periodice inlocuire CR | Valoare reziduala costuri inlocuire CR | Costuri dezafectare CR | Costuri anuale emisii echivalente CO2 CR | Costuri exploatare actualizate CR | CASH FLOW | VNA |
| 2024 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2078,7 | 2195,6 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 170,8 | 4445 | - | 75114 |
| 2025 | 1 | 0,0 | 0,0 | 2021,0 | 2236,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,8 | 4428 | -6154 | 68960 |
| 2026 | 2 | 0,0 | 0,0 | 1964,8 | 2277,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,8 | 4413 | -5996 | 62965 |
| 2027 | 3 | 0,0 | 0,0 | 1910,2 | 2319,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,8 | 4401 | -5842 | 57123 |
| 2028 | 4 | 0,0 | 0,0 | 1857,2 | 2362,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,8 | 4391 | -5692 | 51431 |
| 2029 | 5 | 0,0 | 0,0 | 1805,6 | 2406,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,8 | 4383 | -5547 | 45884 |
| 2030 | 6 | 0,0 | 0,0 | 1755,4 | 2451,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 256,2 | 4463 | -5585 | 40300 |
| 2031 | 7 | 0,0 | 0,0 | 1706,7 | 2496,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 256,2 | 4459 | -5447 | 34852 |
| 2032 | 8 | 0,0 | 0,0 | 1659,3 | 2542,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 256,2 | 4458 | -5314 | 29539 |
| 2033 | 9 | 0,0 | 0,0 | 1613,2 | 2589,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 256,2 | 4459 | -5184 | 24354 |
| 2034 | 10 | 0,0 | 0,0 | 1568,4 | 2637,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 256,2 | 4462 | -5058 | 19296 |
| 2035 | 11 | 0,0 | 0,0 | 1524,8 | 2686,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 256,2 | 4468 | -4936 | 14361 |
| 2036 | 12 | 0,0 | 0,0 | 1482,4 | 2736,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 256,2 | 4475 | -4817 | 9544 |
| 2037 | 13 | 0,0 | 0,0 | 1441,3 | 2787,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 256,2 | 4484 | -4701 | 4843 |
| 2038 | 14 | 0,0 | 0,0 | 1401,2 | 2838,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 256,2 | 4496 | -4589 | 255 |
| 2039 | 15 | 0,0 | 0,0 | 1362,3 | 2891,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 256,2 | 4510 | -4479 | -4225 |
| 2040 | 16 | 0,0 | 0,0 | 1324,5 | 2944,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 341,6 | 4611 | -4553 | -8777 |
| 2041 | 17 | 0,0 | 0,0 | 1287,7 | 2999,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 341,6 | 4629 | -4449 | -13227 |
| 2042 | 18 | 0,0 | 0,0 | 1251,9 | 3054,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 341,6 | 4648 | -4349 | -17576 |
| 2043 | 19 | 0,0 | 0,0 | 1217,1 | 3111,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 341,6 | 4670 | -4252 | -21828 |
| 2044 | 20 | 0,0 | 0,0 | 1183,3 | 3169,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 341,6 | 4694 | -4157 | -25985 |
| 2045 | 21 | 0,0 | 0,0 | 1150,5 | 3227,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 341,6 | 4720 | -4066 | -30051 |
| 2046 | 22 | 0,0 | 0,0 | 1118,5 | 3287,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 341,6 | 4748 | -3976 | -34027 |
| 2047 | 23 | 0,0 | 0,0 | 1087,4 | 3348,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 341,6 | 4777 | -3890 | -37917 |
| 2048 | 24 | 0,0 | 0,0 | 1057,2 | 3410,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 341,6 | 4809 | -3805 | -41722 |
| 2049 | 25 | 0,0 | 0,0 | 1027,9 | 3473,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 341,6 | 4843 | -3724 | -45445 |
| 2050 | 26 | 0,0 | 0,0 | 999,3 | 3537,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 427,0 | 4964 | -3823 | -49269 |
| 2051 | 27 | 0,0 | 0,0 | 971,5 | 3603,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 427,0 | 5002 | -3746 | -53015 |
| 2052 | 28 | 0,0 | 0,0 | 944,6 | 3670,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 427,0 | 5042 | -3671 | -56686 |
| 2053 | 29 | 0,0 | 0,0 | 918,3 | 3738,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 427,0 | 5083 | -3598 | -60285 |
| 2054 | 30 | 0,0 | 0,0 | 892,8 | 3807,3 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 427,0 | 5627 | -3028 | -63313 |

| CR - P2 (CLĂDIREA RENOVATĂ - PACHET 2) | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--------------------------------|------------------------------|--|--|---|---|------------------------------|---|--|--------------|--------|
| 0 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ANUL | | Costuri anual mentenanta CR | Cost anual operational CR | Cost actualizat energie termica CR | Cost actualizat energie electrica CR | Costuri periodice inlocuire CR | Valoare reziduala costuri inlocuire CR | Costuri dezafectare CR | Costuri anuale emisii echivalente CO2 CR | Costuri exploatare actualizate CR | CASH FLOW | VNA |
| 2024 | 0 | 250,0 | 0,0 | 6844,5 | 86,5 | 550,0 | 228,3 | 1000,0 | 395,8 | 7577 | - | 15457 |
| 2025 | 1 | 243,1 | 0,0 | 6654,4 | 88,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 395,8 | 7381 | -3201 | 12256 |
| 2026 | 2 | 236,3 | 0,0 | 6469,5 | 89,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 395,8 | 7191 | -3217 | 9039 |
| 2027 | 3 | 229,7 | 0,0 | 6289,8 | 91,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 395,8 | 7007 | -3236 | 5803 |
| 2028 | 4 | 223,4 | 0,0 | 6115,1 | 93,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 395,8 | 6827 | -3255 | 2548 |
| 2029 | 5 | 217,2 | 0,0 | 5945,2 | 94,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 395,8 | 6653 | -3277 | -729 |
| 2030 | 6 | 211,1 | 0,0 | 5780,1 | 96,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 593,7 | 6681 | -3366 | -4095 |
| 2031 | 7 | 205,3 | 0,0 | 5619,5 | 98,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 593,7 | 6517 | -3390 | -7485 |
| 2032 | 8 | 199,6 | 0,0 | 5463,4 | 100,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 593,7 | 6357 | -3415 | -10900 |
| 2033 | 9 | 194,0 | 0,0 | 5311,7 | 102,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 593,7 | 6201 | -3442 | -14342 |
| 2034 | 10 | 188,6 | 0,0 | 5164,1 | 103,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 593,7 | 6050 | -3470 | -17812 |
| 2035 | 11 | 183,4 | 0,0 | 5020,7 | 105,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 593,7 | 5904 | -3500 | -21311 |
| 2036 | 12 | 178,3 | 0,0 | 4881,2 | 107,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 593,7 | 5761 | -3531 | -24842 |
| 2037 | 13 | 173,3 | 0,0 | 4745,6 | 109,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 593,7 | 5622 | -3563 | -28405 |
| 2038 | 14 | 168,5 | 0,0 | 4613,8 | 111,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 593,7 | 5488 | -3597 | -32002 |
| 2039 | 15 | 163,8 | 0,0 | 4485,6 | 113,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 593,7 | 5357 | -3632 | -35634 |
| 2040 | 16 | 159,3 | 0,0 | 4361,0 | 116,0 | 737,7 | 0,0 | 0,0 | 791,6 | 6166 | -2998 | -38632 |
| 2041 | 17 | 154,9 | 0,0 | 4239,9 | 118,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 791,6 | 5304 | -3774 | -42405 |
| 2042 | 18 | 150,6 | 0,0 | 4122,1 | 120,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 791,6 | 5185 | -3813 | -46218 |
| 2043 | 19 | 146,4 | 0,0 | 4007,6 | 122,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 791,6 | 5068 | -3854 | -50072 |
| 2044 | 20 | 142,3 | 0,0 | 3896,3 | 124,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 791,6 | 4955 | -3896 | -53968 |
| 2045 | 21 | 138,4 | 0,0 | 3788,1 | 127,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 791,6 | 4845 | -3940 | -57909 |
| 2046 | 22 | 134,5 | 0,0 | 3682,8 | 129,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 791,6 | 4738 | -3985 | -61894 |
| 2047 | 23 | 130,8 | 0,0 | 3580,5 | 131,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 791,6 | 4635 | -4032 | -65926 |
| 2048 | 24 | 127,1 | 0,0 | 3481,1 | 134,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 791,6 | 4534 | -4080 | -70006 |
| 2049 | 25 | 123,6 | 0,0 | 3384,4 | 136,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 791,6 | 4436 | -4130 | -74137 |
| 2050 | 26 | 120,2 | 0,0 | 3290,4 | 139,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 989,5 | 4539 | -4248 | -78385 |
| 2051 | 27 | 116,8 | 0,0 | 3199,0 | 141,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 989,5 | 4447 | -4301 | -82686 |
| 2052 | 28 | 113,6 | 0,0 | 3110,1 | 144,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 989,5 | 4358 | -4355 | -87041 |
| 2053 | 29 | 110,4 | 0,0 | 3023,7 | 147,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 989,5 | 4271 | -4411 | -91452 |
| 2054 | 30 | 107,4 | 0,0 | 2939,7 | 149,9 | 0,0 | -228,3 | 1000,0 | 989,5 | 4958 | -3697 | -95148 |

| CR - P3 (CLĂDIREA RENOVATĂ - PACHET 3) | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--------------------------------|------------------------------|--|--|---|---|------------------------------|---|--|--------------|---------|
| 0 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ANUL | | Costuri anual mentenanța CR | Cost anual operational CR | Cost actualizat energie termică CR | Cost actualizat energie electrică CR | Costuri periodice înlocuire CR | Valoare reziduală costuri înlocuire CR | Costuri dezafectare CR | Costuri anuale emisii echivalente CO2 CR | Costuri exploatare actualizate CR | CASH FLOW | VNA |
| 2024 | 0 | 250,0 | 0,0 | 2154,4 | 7,9 | 550,0 | 228,3 | 1000,0 | 124,2 | 2536 | - | 90571 |
| 2025 | 1 | 243,1 | 0,0 | 2094,5 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,2 | 2470 | -8112 | 82459 |
| 2026 | 2 | 236,3 | 0,0 | 2036,3 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,2 | 2405 | -8004 | 74455 |
| 2027 | 3 | 229,7 | 0,0 | 1979,8 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,2 | 2342 | -7900 | 66555 |
| 2028 | 4 | 223,4 | 0,0 | 1924,8 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,2 | 2281 | -7802 | 58753 |
| 2029 | 5 | 217,2 | 0,0 | 1871,3 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124,2 | 2221 | -7708 | 51045 |
| 2030 | 6 | 211,1 | 0,0 | 1819,3 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186,3 | 2226 | -7822 | 43223 |
| 2031 | 7 | 205,3 | 0,0 | 1768,8 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186,3 | 2169 | -7737 | 35485 |
| 2032 | 8 | 199,6 | 0,0 | 1719,7 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186,3 | 2115 | -7657 | 27828 |
| 2033 | 9 | 194,0 | 0,0 | 1671,9 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186,3 | 2061 | -7582 | 20246 |
| 2034 | 10 | 188,6 | 0,0 | 1625,5 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186,3 | 2010 | -7511 | 12735 |
| 2035 | 11 | 183,4 | 0,0 | 1580,3 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186,3 | 1960 | -7444 | 5292 |
| 2036 | 12 | 178,3 | 0,0 | 1536,4 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186,3 | 1911 | -7381 | -2089 |
| 2037 | 13 | 173,3 | 0,0 | 1493,7 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186,3 | 1863 | -7322 | -9411 |
| 2038 | 14 | 168,5 | 0,0 | 1452,2 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186,3 | 1817 | -7267 | -16678 |
| 2039 | 15 | 163,8 | 0,0 | 1411,9 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186,3 | 1772 | -7217 | -23895 |
| 2040 | 16 | 159,3 | 0,0 | 1372,7 | 10,5 | 737,7 | 0,0 | 0,0 | 248,4 | 2529 | -6635 | -30530 |
| 2041 | 17 | 154,9 | 0,0 | 1334,5 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 248,4 | 1749 | -7329 | -37859 |
| 2042 | 18 | 150,6 | 0,0 | 1297,5 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 248,4 | 1707 | -7290 | -45150 |
| 2043 | 19 | 146,4 | 0,0 | 1261,4 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 248,4 | 1667 | -7255 | -52404 |
| 2044 | 20 | 142,3 | 0,0 | 1226,4 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 248,4 | 1628 | -7223 | -59627 |
| 2045 | 21 | 138,4 | 0,0 | 1192,3 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 248,4 | 1591 | -7195 | -66822 |
| 2046 | 22 | 134,5 | 0,0 | 1159,2 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 248,4 | 1554 | -7170 | -73992 |
| 2047 | 23 | 130,8 | 0,0 | 1127,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 248,4 | 1518 | -7149 | -81140 |
| 2048 | 24 | 127,1 | 0,0 | 1095,7 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 248,4 | 1483 | -7131 | -88272 |
| 2049 | 25 | 123,6 | 0,0 | 1065,3 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 248,4 | 1450 | -7117 | -95388 |
| 2050 | 26 | 120,2 | 0,0 | 1035,7 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310,5 | 1479 | -7309 | -102697 |
| 2051 | 27 | 116,8 | 0,0 | 1006,9 | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310,5 | 1447 | -7301 | -109998 |
| 2052 | 28 | 113,6 | 0,0 | 978,9 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310,5 | 1416 | -7297 | -117295 |
| 2053 | 29 | 110,4 | 0,0 | 951,7 | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310,5 | 1386 | -7296 | -124590 |
| 2054 | 30 | 107,4 | 0,0 | 925,3 | 13,6 | 0,0 | -228,3 | 1000,0 | 310,5 | 2128 | -6526 | -131117 |

Tabel 5.12. – Cash flow și VNA

| CNR - CLĂDIREA NERENOVATĂ | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|-----|-----------|--------|----------|--|--------|---|--------|---|-----|-------|--|
| Soluție / Pachet Clasa | Consum de energie finală conf. Mc001 | | | | | Consum de energie REG onsite (PTS, PV, CE, mH) | | Consum total de energie finală cu plată | | Consum de energie primară conform Mc001 | | | Emisii echivalente CO ₂ conform Mc001 |
| | Încălzire | ACC | Ventilare | Răcire | Iluminat | Electric | Termic | Electric | Termic | NREG | REG | Total | |
| | [MWh/an] | | | | | [MWh/an] | | [MWh/an] | | [MWh/an] | | | |
| CNR | 103,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 102,3 | 136,9 | 4,3 | 141,2 | 26,5 |
| Clasa | G | C | - | - | C | | | | | | | G | G |

| CR - CLĂDIREA RENOVATĂ | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|-----|-----------|--------|----------|--|--------|---|--------|---|-----|-------|--|-----|-----|
| Soluție / Pachet Clasa | Consum de energie finală conf. Mc001 | | | | | Consum de energie REG onsite (PTS, PV, CE, mH) | | Consum total de energie finală cu plată | | Consum de energie primară conform Mc001 | | | Emisii echivalente e CO ₂ conform Mc001 | RER | |
| | Încălzire | ACC | Ventilare | Răcire | Iluminat | Electric | Termic | Electric | Termic | NREG | REG | Total | | | |
| | [MWh/an] | | | | | [MWh/an] | | [MWh/an] | | [MWh/an] | | | [tCO ₂ e/an] | | [%] |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| P1 | 27,1 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 26,7 | 47,9 | 4,2 | 52,1 | 8,5 | 8,0 | |
| Clasa | C | C | - | - | C | | | | | | | | C | C | |
| P2 | 82,5 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 2,5 | 0,0 | 0,3 | 87,8 | 98,2 | 2,7 | 100,9 | 19,8 | 2,7 | |
| Clasa | G | B | - | - | A | | | | | | | | E | F | |
| P3 | 22,1 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 27,6 | 30,8 | 2,5 | 33,3 | 6,2 | 7,6 | |
| Clasa | C | B | - | - | A | | | | | | | | B | B | |

| CLĂDIREA RENOVATĂ versus CLĂDIRE NERENOVATĂ | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|-----------|--------|----------|---------------------------------------|--------|--|--------|-----------------------------|-----|-------|------|---|------|
| Soluție / Pachet | Economie de energie finală conf. Mc001 | | | | | Variație consum de energie REG onsite | | Economie totală de energie finală tarifată | | Economie de energie primară | | | | Reducere emisii echivalente CO ₂ | |
| | Încălzire | ACC | Ventilare | Răcire | Iluminat | Electric | Termic | Electric | Termic | NREG | REG | Total | | | |
| | [MWh/an] | | | | | [MWh/an] | | [MWh/an] | | [MWh/an] | | | [%] | [tCO ₂ eq/an] | [%] |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| P1 | 75,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 75,7 | 89,0 | 0,1 | 89,1 | 63,1 | 17,9 | 67,7 |
| P2 | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 2,5 | 0,0 | 8,3 | 14,6 | 38,7 | 1,6 | 40,3 | 28,6 | 6,7 | 25,3 |
| P3 | 81,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 2,5 | 0,0 | 8,6 | 74,7 | 106,2 | 1,8 | 107,9 | 76,4 | 20,3 | 76,5 |

Tabel 5.13. - Sinteza analizei tehnico-economice a solutiilor și pachetelor de solutii de renovare/modernizare

6. CONCLUZIILE AUDITORULUI ENERGETIC

Ierarhizarea soluțiilor/pachetelor de renovare în funcție de durata de recuperare a investiției este indicată în tabelul următor:

| Pachet de măsuri de renovare | Durata "redușă" de recuperare a investiției | Costul global [Eur cu TVA] (30 de ani) | Ierarhizare pachete f(CG) |
|------------------------------|---|--|---------------------------|
| CNR | - | 278043,7 | - |
| CR-P1 | dupa anul 15 (2039) | 214731 | III |
| CR-P2 | dupa anul 5 (2029) | 182895,3 | II |
| CR-P3 | dupa anul 12 (2036) | 146927 | I |

În urma analizării soluțiilor și pachetelor de soluții din punct de vedere tehnic și economic, PACHETUL 3 de soluții în valoare de 90571 Euro inclusiv TVA asigură o economie de energie totală de 86,27 MWh/an, reprezentând o reducere de 76,4 % din consumul inițial al clădirii, care se recuperează după anul 12 de la momentul investiției inițiale (în anul 2036). Prin aplicarea pachetului 3 de soluții, se obține consumul specific de energie primară de 132,2 (kWh/m²,an), emisiile echivalente CO₂ de 24,7 (kgCO₂/m²,an) și indicatorul RER (procentul de energie provenit din surse regenerabile) de 7,6%.

| Indicator de realizare (de output) pentru pachetul P3 | Valoarea înainte de renovare | Valoarea după renovare |
|---|------------------------------|------------------------|
| Consum total de energie finală termică (MWh/an) | 102,33 | 27,62 |
| Consum total de energie finală electrică (MWh/an) | 8,59 | 2,54 |
| Consum total de energie primară (MWh/an) | 141,21 | 33,28 |
| Consum total specific de energie primară (kWh/m ² an) | 561,00 | 132,20 |
| Clasa energetică | G | B |
| Cantitatea de emisii echivalente CO ₂ (kg CO ₂ /m ² ,an) | 105,2 | 24,7 |
| Clasa de mediu | G | B |
| Cost de investiție (EUR inclusiv TVA) | 0 | 91497 |
| Cost de investiție/mp (EUR inclusiv TVA/mp SCd) | 0 | 141 |
| Economie de energie finală termică (MWh/an) | 0 | 74,71 |
| Economie de energie finală electrică (MWh/an) | 0 | 6,05 |

| | | |
|--|------|-------|
| Economie de energie primară (%) | 0 | 76,4 |
| Economie de energie primara încălzire (%) | 0 | 79,9 |
| Economie de emisii echivalent CO2 (t CO2/an) | 0 | 103,3 |
| Economie de emisii echivalent CO2 (%) | 0 | 76,5 |
| Indicele RERp (%) | 3,04 | 7,59 |
| Reducere a consumului anual specific de energie finala pentru încălzire (kWh/m ² ,an) | 0 | 321,7 |
| Reducere a consumului de energie primara (kWh/m ² ,an) | 0 | 428,8 |
| Consumul de energie primara utilizand surse regenerabile la finalul implementarii proiectului (kWh/m ² ,an) | 0 | 10,0 |
| Reducerea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent kgCO2/m ² ,an) | 0 | 410,4 |

Tabel 5.14. – Indicatori de realizare ai proiectului pentru pachetul de soluții P3

În vederea verificării calității lucrărilor de termoizolare și depistarea eventualelor neregularități termice ale elementelor de construcție care alcătuiesc anvelopa clădirilor, se va utiliza metoda termografierii.

Termografia, ca metodă nedistructivă utilizată pentru vizualizarea, înregistrarea, prelucrarea și reprezentarea distribuției temperaturii pe suprafața anvelopei clădirii, se va realiza într-o perioadă rece a anului, după executarea reabilitării termice a imobilului, dar înainte de expirarea duratei de garanție a lucrărilor de termoizolare.

Se vor respecta, pe cât posibil, și condițiile precizate în MP- 037/2004:

- regim staționar de transfer de căldură și masă;
- diferența dintre temperaturile pe fețele anvelopei de 5°C;
- diferențe aprox. constante de temperatură și presiune pe fețele anvelopei;
- anvelopa să nu fie expusă la radiație solară directă
- viteza vântului sub 2m/s

- diferența de presiune de minim 25Pa între fețele anvelopei în cazul determinării prin termografie a infiltrațiilor de aer împreună cu utilizarea sistemului „blower-door” (Test de etanșeitate).

Se recomandă de asemenea ca verificarea lucrărilor de renovare să fie făcută și din punct de vedere al etanșeității clădirii la infiltrații/exfiltrații de aer, prin metoda 'blower door', conform standard SR EN - ISO 9972/2016.

Performanțele minime de etanșeitate/permeabilitate la aer a anvelopei clădirii trebuie să respecte următoarele cerințe:

- la clădiri cu ventilare naturală (exclusiv efectul deschiderilor de ventilare controlată/reglabile), $n_{50} < 3,0$ sch/h la 50 Pa sau $q_{50} < 3,0$ m³/(h.m²);
- la clădiri cu ventilare mecanică $n_{50} < 1,5$ sch/h la 50 Pa sau $q_{50} < 1,5$ m³/(h.m²);
- pentru NZEB, $n_{50} < 1,0$ sch/h la 50 Pa sau $q_{50} < 1,0$ m³/(h.m²).

Pentru clădirile nerezidențiale la care $n_{50} < 1,5$ sch/h la 50 Pa sau $q_{50} < 1,5$ m³/(h.m²), este obligatorie prevederea de sisteme de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii.

Concluziile din raportul de termografieră și din raportul testului de etanșeitate vor sta la baza semnării procesului verbal de recepție finală a lucrărilor de intervenție.

În cazul investițiilor publice, pe baza Raportului de Audit Energetic se poate întocmi documentația de avizare a lucrărilor de intervenție. În funcție de resursele materiale și de montajul financiar preconizat, beneficiarul are dreptul de a selecta și etapiza punerea în opera a măsurilor de renovare/modernizare energetică a clădirii care să corespundă necesităților proiectului.



Întocmit,

Auditori energetici pentru cladiri gr. I c&i,

Ghiță N. Sorin Constantin

Serie și nr. Legitimăție UA01247



Ghiță S.C. Alexandru Dan

Serie și nr. legitimăție CA 02529

ANEXA 1 – FIȘA DE ANALIZĂ ENERGETICĂ

FIȘA DE ANALIZĂ ENERGETICĂ

A. DATE GENERALE

| Numar CPE | Codul Postal |
|-----------|--------------|
| 004677 | 030061 |

DATA ELABORĂRII

21.03.2024

CLĂDIREA ANALIZATĂ

Locuinte colective S+P+2E+Pod

ADRESA

Str. Blănari, Nr. 13, Sector 3, Mun.
București

BENEFICIAR

ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU
CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC
SEISMIC

| COORDONATE GPS | LATITUDINE | LONGITUDINE |
|----------------|------------|-------------|
| | 44,432145 | 26,101740 |

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|--|
| Locuinta individuala | | Clădire social culturală (teatre, cinema, muzeu etc.) | |
| Clădire de locuit cu mai multe apartamente | <input checked="" type="checkbox"/> | Clădire de turism (hotel, restaurant, pensiune etc.) | |
| Clădire de birouri | | Clădire administrativă (autorități locale, sedii instituții etc.) | |
| Clădire de învățământ (creșe, grădinițe, școli, licee, universități) | | Cămine, internate | |
| Clădire pentru sănătate (spital, policlinica etc.) | | Clădire industrială cu regim normal de exploatare | |
| Clădire pentru sport (sală de sport, bazine înot etc.) | | alte categorii | |
| Clădire pentru servicii de comerț (magazine, spații comerciale, sedii de bănci, sedii de firme etc.) | | clădire NZEB | |



| Tipul clădirii rezidențiale | |
|-----------------------------|---|
| Individuală | |
| Duplex | |
| Bloc | ✓ |
| Înșiruită | |
| Tronson de bloc | |
| Alt tip | |

| Zona climatică în care este amplasată clădirea: | | | | |
|---|----|-----|----|---|
| I | II | III | IV | V |
| | ✓ | | | |

| Zona eoliană în care este amplasată clădirea: | | | |
|---|----|-----|----|
| I | II | III | IV |
| | ✓ | | |

| Gradul de expunere la vânt: | |
|-----------------------------|---|
| Adăpostită | ✓ |
| Moderat adăpostită | |
| Liber expusă (neadăpostită) | |


| Regimul de înălțime al clădirii (numar) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| D | S | P | E | M |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |

| | |
|---|------|
| Anul construcției sau ultimei renovări majore | 1900 |
|---|------|

| Structura constructivă: | |
|------------------------------------|---|
| Pereți structurali din zidărie | ✓ |
| Pereți structurali din beton armat | |
| Cadre din beton armat | |
| Stâlpi și grinzi | |
| Structura de lemn | |
| Structura metalică | |
| Panouri de umplutură zidărie | ✓ |

| Existența documentației construcției și instalației aferente acestora | |
|--|---|
| Partiu de arhitectură pentru fiecare tip de nivel reprezentativ | ✓ |
| Secțiuni reprezentative ale construcției | ✓ |
| Detalii de construcție | |
| Planuri pentru instalația de încălzire interioară, schema coloanelor | |
| Planuri pentru instalațiile sanitare (preparare apă caldă, recirculare etc.) | |
| Planuri pentru instalația de ventilație/climatizare/condiționare | |
| Planuri pentru instalațiile de iluminat | |
| Planuri pentru instalațiile din surse regenerabile | |

| Starea subsolului tehnic al clădirii: | |
|---|---|
| Uscat și cu posibilitate de acces la instalația comună | |
| Uscat, dar fără posibilitate de acces la instalația comună, | |
| Subsol inundabil, umed, cu infiltrații de apă pluvială provenită de la exterior | ✓ |
| Clădire fara subsol | |



B. CARACTERISTICI ALE SPAȚIULUI LOCUIT / ÎNCĂLZIT:

| Caracteristici ale spațiului locuit / încălzit | Valori numerice |
|--|-----------------|
| Aria construită [m²]: | 133 |
| Aria construită desfășurată [m²]: | 649 |
| Aria de referință a pardoselii spațiului încălzit [m²]: | 251,71 |
| Volumul de referință al spațiului încălzit [m³]: | 941,51 |
| Aria de referință a pardoselii spațiului răcit [m²]-după caz: | 0,00 |
| Înălțimea medie liberă a unui nivel [m]: | 2,4 - 3,6 |
| Gradul de ocupare al spațiului încălzit [nr. de ore de funcționare a instalației de încălzire]: | 24/24 - 7/7 |
| Raportul dintre aria fațadei cu balcoane închise și aria totală a fațadei prevăzută cu balcoane / logii: | --- |
| Adâncimea medie a pânzei freatică [m]: | ~7m |
| Înălțimea medie a subsolului față de cota terenului sistematizat [m]: | 2,4 |
| Perimetrul pardoselii subsolului clădirii [m]: | 55,43 |

• Pereți exteriori opaci – descriere la pagina următoare

| Starea pereților exteriori | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Bună | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pete condens | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Igrasie | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Starea finisajelor | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Bună | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tencuială căzută parțial | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tencuială căzută total | <input type="checkbox"/> |



| Tipul și culoarea materialelor de finisaj: | Input |
|--|--|
| Tip | Tencuieli simple |
| Culoare | Alb, crem – afectare de intemperii, depreciate |

| Rosturi despărțitoare pentru tronsoanele clădirii | |
|---|-------------------------------------|
| Deschise | <input type="checkbox"/> |
| Închise, 1-3cm | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nu este cazul | <input type="checkbox"/> |

| ELEMENT DE ANVELOPĂ | | Pereți exteriori (exclusiv suprafețele vitrate, inclusiv pereții adiacenți rosturilor deschise) | | | | | | Cod element | PE 1 neiz |
|---------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|------|----------------------|-----------------------------|
| Nr. | Tip | Strat | δ [m] | ρ [kg/m ³] | λ [W/mK] | c [J/kg/K] | a | λ' [W/mK] | R [m ² K/W] |
| 1 | Rezistența superficială | Flux orizontal / vertical ascendent | | | | | | | 0,125 |
| 2 | Mortar | Mortar de var | 0,03 | 1600 | 0,700 | 840 | 1,10 | 0,770 | 0,039 |
| 3 | Zidarie/BCA | Zidarie din caramizi pline | 0,4 | 1800 | 0,800 | 870 | 1,15 | 0,920 | 0,435 |
| 4 | Mortar | Mortar de var | 0,03 | 1600 | 0,700 | 840 | 1,10 | 0,770 | 0,039 |
| 5 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | | |
| 6 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | | |
| 7 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | | |
| 8 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | | |
| 9 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | | |
| 10 | Rezistența superficială | Catre exterior | | | | | | | 0,042 |

Masă unitară [kg/m²]
816

Rezistență termică $R = 0,680$ [m²K/W] TIP **OPAC**

| ELEMENT DE ANVELOPĂ | | Pereți adiacenți rosturilor închise | | | | | | Cod element | PE 2 rost |
|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|------|----------------------|-----------------------------|
| Nr. | Tip | Strat | δ [m] | ρ [kg/m ³] | λ [W/mK] | c [J/kg/K] | a | λ' [W/mK] | R [m ² K/W] |
| 1 | Rezistența superficială | Flux orizontal / vertical ascendent | | | | | | | 0,125 |
| 2 | Mortar | Mortar de var | 0,03 | 1600 | 0,700 | 840 | 1,10 | 0,770 | 0,039 |
| 3 | Zidarie/BCA | Zidarie din caramizi pline | 0,4 | 1800 | 0,800 | 870 | 1,10 | 0,880 | 0,455 |
| 4 | Mortar | Mortar de var | 0,03 | 1600 | 0,700 | 840 | 1,10 | 0,770 | 0,039 |
| 5 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | | |
| 6 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | | |
| 7 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | | |
| 8 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | | |
| 9 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | | |
| 10 | Rezistența superficială | Flux orizontal / vertical ascendent | | | | | | | 0,125 |

Masă unitară [kg/m²]
816

Rezistență termică $R = 0,783$ [m²K/W] TIP **INTERIOR**



• Planșee peste subsol

| Cod | A _{e,i} tâmplărie | | | A _{e,i} | Orientare | r | R' | U'i |
|-----------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|-------|------|------|
| | Nr. | [m ²] | [m ²] | | | | | |
| PE 1 neiz | | | | 16,6 | N | 0,786 | 0,53 | 1,87 |
| PE 1 neiz | | | | 124,8 | E | 0,878 | 0,60 | 1,67 |
| PE 1 neiz | | | | 33,3 | V | 0,916 | 0,62 | 1,61 |
| PE 1 neiz | | | | 23,0 | S | 0,722 | 0,49 | 2,04 |

| Cod | A _{e,i} tâmplărie | | | A _{e,i} | Orientare | r | R' | U'i |
|-----------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|-------|------|------|
| | Nr. | [m ²] | [m ²] | | | | | |
| PE 1 neiz | | | | 10,9 | N | 0,801 | 0,54 | 1,84 |
| PE 1 neiz | | | | 67,4 | E | 0,89 | 0,61 | 1,65 |

| ELEMENT DE ANVELOPĂ | | Planșee peste subsoluri neîncălzite și pivnițe | | | | | | Cod element | PI sbs |
|---------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|------|----------------------|-----------------------------|
| Nr. | Tip | Strat | δ [m] | ρ [kg/m ³] | λ [W/mK] | c [J/kg/K] | a | λ' [W/mK] | R [m ² K/W] |
| 1 | Rezistența superficială | Flux vertical descendent | | | | | | | 0,167 |
| 2 | Pietre naturale | Gresie si cuarțite | 0,012 | 2400 | 2,030 | 920 | 1,00 | 2,030 | 0,006 |
| 3 | Betoane | Sapa de panta | 0,04 | 2300 | 1,740 | 840 | 1,00 | 1,740 | 0,023 |
| 4 | Zidarie/BCA | Zidarie din caramizi pline | 0,5 | 1800 | 0,800 | 870 | 1,00 | 0,800 | 0,625 |
| 5 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | | |
| 6 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | | |
| 7 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | | |
| 8 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | | |
| 9 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | | |
| 10 | Rezistența superficială | Catre subsol/pod/rost inchis | | | | | | | 0,084 |

Masă unitară [kg/m²]
1020,8

Rezistență termică $R = 0,905$ [m²K/W] TIP **INTERIOR**

• Terasa / acoperiș

| Tip terasă/acoperiș: | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Circulabilă | |
| Necirculabilă | |
| Acoperiș tip șarpantă | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Ultima reparație a terasei/acoperișului | |
|---|-------------------------------------|
| <1 an / noua | |
| 1-2 ani | |
| 2-5 ani | |
| > 5 ani | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Starea terasei/acoperișului: | |
|---|-------------------------------------|
| Bună | |
| Uscată | |
| Deteriorată, urme vechi de infiltrații | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Umedă | |
| Acoperiș spart, neetanș la ploaie, zăpadă | |

| Materiale finisaj | Tablă |
|-----------------------|---|
| Culoare/alte mențiuni | Variabila, depreciată de condiții meteo |

• Planșeu sub pod

| ELEMENT DE ANVELOPĂ | | Planșee peste ultimul nivel, sub terase sau poduri | | | | | Cod element | | Pipod neiz |
|---------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|----------------------|-----------------------------|
| Nr. | Tip | Strat | δ [m] | ρ [kg/m ³] | λ [W/mK] | c [J/kg/K] | a | λ' [W/mK] | R [m ² K/W] |
| 1 | Rezistența superficială | Flux orizontal / vertical ascendent | | | | | | | 0,125 |
| 2 | Mortar | Mortar de ciment si var | 0,03 | 1700 | 0,870 | 840 | 1,00 | 0,870 | 0,034 |
| 3 | Lemn | Pin si brad - perpendicular pe fibre | 0,04 | 550 | 0,170 | 2510 | 1,00 | 0,170 | 0,235 |
| 4 | Produse fibroase | Stufit - presat manual | 0,05 | 250 | 0,090 | 1670 | 1,15 | 0,104 | 0,483 |
| 5 | Lemn | Pin si brad - perpendicular pe fibre | 0,03 | 550 | 0,170 | 2510 | 1,00 | 0,170 | 0,176 |
| 6 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | | |
| 7 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | | |
| 8 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | | |
| 9 | | | | 0 | 0,000 | 0 | | | |
| 10 | Rezistența superficială | Catre subsol/pod/rost inchis | | | | | | | 0,084 |




Masă unitară [kg/m²]
102


Rezistență termică R = 1,137 [m²K/W] TIP
ACOPERIS

| Cod | A _{e,i} tâmplărie | | A _{e,i} | Orientare | r | R' | U'i |
|------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------|------|------|
| | Nr. | [m ²] | [m ²] | | | | |
| Pipod neiz | | | 91,0 | ORIZ | 0,825 | 0,94 | 1,07 |



• **Ferestre / uși exterioare**

| Starea tâmplăriei | |
|-----------------------------|---|
| Bună |  |
| Evident neetanșă |  |
| Etanșare incorectă |  |
| Măsuri speciale de etanșare | |
| Alte măsuri speciale | |

| Tip de elemente de umbrire a părți vitrate | |
|--|---|
| La interior | |
| La exterior | |
| Între geamuri | |
| Alt sistem | |
| Nu exista |  |


| Tip | Descriere element | Suprafață [m²] | Straturi componente (i → e) | | Tip Fe/U catre spațiu inchis | Tip Fe/U catre exterior | |
|-------|---|----------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------|-----------|
| | | | Material F5 | F1 F2 F3 F4 | Etans | R (m2k/W) | R (m2k/W) |
| Fe/Ue | Ferestre, usi exterioare, balcoane si logii deschise | 30,39 | Lemn | 4 60 4 | Nu | | 0,37 |
| | | 22,4 | PVC | 4 16 4 | Da/Nu | | 0,50 |
| | | 0 | AL | 4 16 4 | Da/Nu | | 0,39 |
| | | 0 | Metal | 4 | Nu | | 0,17 |
| Ui/Ue | Usile ap. catre CS/ext | 5,67 | Lemn | 20 | Nu | 0,2 | 0,55 |
| | Tamplarie ext CS | | Metalica izolata | 30 | | 0,55 | |

• **Elementele de construcție mobile din spațiile comune:**

| | | | |
|----|-------------------------------------|----|--|
| DA | <input checked="" type="checkbox"/> | NU | |
|----|-------------------------------------|----|--|

| Ușa de intrare în clădire: | |
|--|-------------------------------------|
| Ușa este prevăzută cu sistem automat de închidere și sistem de siguranță (interfon, cheie) | |
| Ușa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere, dar stă închisă în perioada de neutilizare | |
| Ușa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere și este lăsată frecvent deschisă în perioada de neutilizare | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Alte situații | |

| Ferestre de pe casa scărilor-starea geamurilor, a tâmplăriei și gradul de etanșare: | |
|---|-------------------------------------|
| Ferestre / uși în stare bună și prevăzute cu garnituri de etanșare | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ferestre / uși în stare bună, dar neetanșe | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ferestre / uși în stare proastă, lipsă sau sparte | |
| Alte situații | |



D. INSTALAȚIA DE ÎNCĂLZIRE INTERIOARĂ:

Existența instalației de încălzire

| | | | |
|----|-------------------------------------|----|--------------------------|
| DA | <input checked="" type="checkbox"/> | NU | <input type="checkbox"/> |
|----|-------------------------------------|----|--------------------------|

Necesarul de căldură de calcul [kW]:

| |
|-------|
| 35,76 |
|-------|

| Sursa de energie pentru încălzirea spațiilor | | Tipul sursei de încălzire | |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Sursă proprie | <input checked="" type="checkbox"/> | Încălzire locală cu sobe, dezafectate | <input type="checkbox"/> |
| utilizând combustibil gazos | <input checked="" type="checkbox"/> | Încălzire cu corpuri statice, CT dezafectată parter | <input checked="" type="checkbox"/> |
| utilizând combustibil lichid ușor | <input type="checkbox"/> | Încălzire centrală cu aer cald | <input type="checkbox"/> |
| utilizând combustibil solid | <input type="checkbox"/> | Încălzire centrală cu planșee încălzitoare | <input type="checkbox"/> |
| Încălzire electrică | <input type="checkbox"/> | Încălzire electrică | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sursă mixtă | <input type="checkbox"/> | Alt sistem de încălzire: echipament ardere gaze naturale - aragaz | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Centrala termică în spațiul de depozitare parter – sistem dezafectat | <input checked="" type="checkbox"/> | Intervenții asupra instalației de-a lungul timpului – după caz | <input type="checkbox"/> |
| Centralizat – punct termic central | <input type="checkbox"/> | | |
| Centralizat – punct termic local (modul) | <input type="checkbox"/> | | |
| există apartamente debranșate în condominiu | <input type="checkbox"/> | | |
| nu sunt apartamente debranșate în condominiu | <input type="checkbox"/> | | |
| Sistem electric virtual în vederea asigurării condițiilor de climat interior | <input type="checkbox"/> | | |



Date privind instalația de încălzire locală cu sobe:

| | | | |
|----|--------------------------|----|-------------------------------------|
| DA | <input type="checkbox"/> | NU | <input checked="" type="checkbox"/> |
|----|--------------------------|----|-------------------------------------|

| Starea coșului / coșurilor de evacuare a fumului: | |
|--|--------------------------|
| Coșurile au fost curățate cel puțin o dată în ultimul an | <input type="checkbox"/> |
| Coșurile nu au mai fost curățate de cel puțin un an | <input type="checkbox"/> |
| Alte situații – sobe dezafectate la momentul evaluării – prezenta coșurilor de fum | <input type="checkbox"/> |

| Nr. Crt | Tipul sobei | Combustibil | Data instalării | Element reglaj ardere | Element închidere tiraj | Data ultimei curățări |
|---------|-------------|-------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | - | - | - | - | - | - |

Date privind instalația de încălzire interioară cu corpuri statice:

| Tip distribuție a agentului termic de încălzire: | |
|--|-------------------------------------|
| Inferioară, pentru spațiul de la parter | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Superioară | <input type="checkbox"/> |
| Mixtă | <input type="checkbox"/> |
| Verticală | <input type="checkbox"/> |
| Nu este cazul | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Contor de energie termică | |
|--|-------------------------------------|
| Există, dar nu are viză metrologică | <input type="checkbox"/> |
| Există și are viză metrologică, contor gaz | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nu există | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Este defect | <input type="checkbox"/> |
| Anul instalării | N/A |

| Rețeaua de distribuție amplasată în spații neîncălzite: nu este cazul | |
|---|--------------------------|
| Lungime [m]: | - |
| Diametru nominal [mm, țoli]: | - |
| Termoizolație: | <input type="checkbox"/> |
| Există izolație și este în stare bună | <input type="checkbox"/> |
| Există izolație și este uscată dar tasată | <input type="checkbox"/> |
| Există izolație dar este umedă | <input type="checkbox"/> |
| Izolația este deteriorată | <input type="checkbox"/> |
| Nu există termoizolație | <input type="checkbox"/> |



| Racord la sursa centralizată de căldură: nu este cazul | |
|--|--------------------------|
| Racord unic | <input type="checkbox"/> |
| Multiplu, la nivelul CT apartament | <input type="checkbox"/> |
| Către puncte de racord [nr.] | - |
| Diametru nominal [mm]: | - |
| Disponibil de presiune (nominal) [mmCA]: | - |

| Elemente de reglaj termic și hidraulic | |
|---|-------------------------------------|
| Pe racordul instalației | <input type="checkbox"/> |
| Pe rețeaua de distribuție | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pe coloane | <input type="checkbox"/> |
| La nivelul corpurilor statice | <input checked="" type="checkbox"/> |
| corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj și acestea sunt funcționale – în spațiul de la parter | <input checked="" type="checkbox"/> |
| corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj, dar cel puțin un sfert dintre acestea nu sunt funcționale | <input type="checkbox"/> |
| corpurile statice nu sunt dotate cu armături de reglaj sau cel puțin jumătate dintre armăturile de reglaj existente nu sunt funcționale | <input type="checkbox"/> |

| Starea instalației de încălzire interioară din punct de vedere al depunerilor | |
|---|-------------------------------------|
| Corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate după ultimul sezon de încălzire | <input type="checkbox"/> |
| Corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate înainte de ultimul sezon de încălzire, dar nu mai devreme de trei ani | <input type="checkbox"/> |
| Corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate cu mai mult de trei ani în urmă | <input checked="" type="checkbox"/> |

Armăturile de separare și golire a coloanelor de încălzire

| | |
|---|-------------------------------------|
| Coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armături de separare și golire a acestora, funcționale | |
| Coloanele de încălzire nu sunt prevăzute cu armături de separare și golire a acestora sau nu sunt funcționale | <input checked="" type="checkbox"/> |

Există contoare individuale montate la intrarea în apartament și/sau spațiu cu altă destinație ?

| | | | |
|------------------------|-------------------------------------|----|--|
| Da, contor gaz partial | <input checked="" type="checkbox"/> | Nu | |
|------------------------|-------------------------------------|----|--|

| Tip corp de incalzire | Numar corpuri de incalzire | | |
|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------|
| | Spatiu parter | Spatiu apartament | Total |
| Otel/Fonta /PP/Teava | 6 | 0 | 6 |

Vase/armăturile de aerisire a instalației de încălzire: instalatie centralizata dezafectată

| | |
|--|--|
| Există vase de aerisire | |
| Există robinete manuale de aerisire | |
| Există robinete automate de aerisire și sunt funcționale | |
| Există robinete automate de aerisire dar nu sunt funcționale | |
| Alte mențiuni | |

Există repartitoare montate pe corpurile de încălzire ?

| | | | |
|----|--|----|-------------------------------------|
| Da | | Nu | <input checked="" type="checkbox"/> |
|----|--|----|-------------------------------------|

Date privind instalația de încălzire interioară cu planșeu încălzitor:

| | |
|---|---|
| Aria planșeului încălzitor [m ²]: | - |
| Diametru serpentină. [mm]: | - |
| Lungime [m]: | - |
| Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalației: | - |

| | | | |
|----|--|----|-------------------------------------|
| DA | | NU | <input checked="" type="checkbox"/> |
|----|--|----|-------------------------------------|



Sursa de încălzire – CT murala in spatiul de la parter:

| | |
|---|-------------|
| Putere termică nominală [W]: | -- |
| Randament de catalog: | -- |
| Are documente ISCIR : | Nu |
| Sistemul de reglare / automatizare și echipamente de reglare: | -- |
| Stare (arzător, conducte / armături, manta): | Dezafectată |
| Există facturi pentru încălzire pe ultimii 5 ani care pot fi consultate | NU |
| Alte mențiuni | NU |

E. DATE PRIVIND INSTALAȚIA DE APĂ CALDĂ DE CONSUM:

Existența instalației de preparare a.c.c.

| | | | |
|----|-------------------------------------|----|--------------------------|
| DA | <input checked="" type="checkbox"/> | NU | <input type="checkbox"/> |
|----|-------------------------------------|----|--------------------------|

| Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum | |
|---|-------------------------------------|
| Sursă proprie | |
| utilizând combustibil gazos | |
| utilizând combustibil lichid usor | |
| utilizând combustibil solid | |
| utilizând energie regenerabilă (solar etc.) | |
| încălzire electrică a apei calde de consum | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sursă mixtă | |
| Centrala termică de cartier | |
| Centralizat – punct termic central | |
| Centralizat – punct termic local (modul) | |
| Sistem virtual conform prevederi MC001-22 | |

| Tipul sistemului de preparare a apei calde | |
|--|-------------------------------------|
| Din sursă centralizată, | |
| Centrală termică proprie, | |
| Boiler electric cu acumulare, 2x80L, 1x 60L | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Preparare locală cu aparate de tip instant | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Încălzire electrica, boiler electric | |
| Alt sistem de preparare a apei calde de consum: | |
| Intervenții asupra instalației de-a lungul timpului – după caz | |

| Puncte de consum apă rece / apă caldă: estimare | | | |
|---|---|-----------------------|---|
| Lavoare | 4 | Cadă de baie | 0 |
| Spălătoare | 5 | Rezervor WC | 4 |
| Bideuri | 0 | Mașină de spălat vase | 0 |
| Pișoare | 0 | Mașină de spălat rufe | 3 |
| Duș | 4 | Racord apa rece | 1 |

| Starea armăturilor | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Bună | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Există pierderi mici de fluid | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Lipsă în apartamentele nelocuite | |

| Contor general de energie termică | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Există, dar nu are viză metrologică | |
| Există și are viză metrologică | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nu există | |
| Este defect | |
| Anul instalării | variabil |
| Tipul de contor | EE/apart |

| Racord la sursa centralizată cu căldură: | |
|--|---|
| Racord unic | |
| Multiplu: | |
| Diametru nominal [mm]: | - |
| Presiune necesară [mmCA]: | - |

| Conducta de recirculare | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Funcțională | |
| Nu funcționează | |
| Nu există | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Rețeaua de distribuție a apei calde amplasată în spații neîncălzite: dezafectată | |
|--|---|
| Lungime [m]: | - |
| Diametru nominal [mm, țoli]: | - |
| Termoizolație: | |
| există izolație și este în stare buna | |
| există izolație și este uscată dar tasată | |
| există izolație dar este umedă | |
| izolația este deteriorată | |
| nu există termoizolație | |

| Informații suplimentare | | | |
|--|--|----|-------------------------------------|
| Accesibilitate la racordul de apă caldă din subsolul tehnic – nu este cazul | | | |
| DA | | NU | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Există facturi pentru apa caldă de consum pe ultimii 5 ani care pot fi consultate | | | |
| DA | | NU | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Programul de livrare a apei calde de consum: [nr. h/24 h] | | | 24/24 |
| Temperatura apei reci din zona [°C] | | | 14 |
| Numărul de persoane mediu pe durata unui an (pentru perioada pentru care se cunosc consumurile facturate): | | | ~10 |

Detalii instalatie incalzire / Apa calda menajera :

În urma relevului efectuat asupra corpurilor de încălzire disponibile în clădire s-au înregistrat ~ 6 de radiatoare tip panouri din oțel și fonta amplasate în spațiul de depozitare. Pentru restul clădirii (cele 4 apartamente de la etajele 1 și 2) se aplică principiul "sistemului asumat" (utilitate virtuală): se calculează consumul unui sistem tehnic implicit pentru fiecare utilitate obligatorie nefurnizată. În anexa la certificatul de performanță energetică se evidențiază prin caracteristicile tehnice prezumate, utilitățile obligatorii dar care lipsesc și care au fost luate în considerare pe baza principiului sistemului asumat. Prepararea apei calde de consum se realizează local, prin intermediul boilerelor electrice (2 x 80L, 1 x 60L sau aparatelor instant de preparare a.c.c.).



F. DATE PRIVIND INSTALAȚIA DE VENTILARE/CLIMATIZARE:

Existența instalației de climatizare

| | | | |
|----|--|----|-------------------------------------|
| DA | | NU | <input checked="" type="checkbox"/> |
|----|--|----|-------------------------------------|

Existența instalației de ventilare

| | | | |
|----|--|----|-------------------------------------|
| DA | | NU | <input checked="" type="checkbox"/> |
|----|--|----|-------------------------------------|

| Date privind instalația de ventilare | | | |
|--------------------------------------|----|----|-------------------------------------|
| Naturală | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Mecanica | | | |
| Hibridă (naturală + mecanică) | | | |
| Alte mențiuni | | | |
| Ventilatoarele au turație variabilă | DA | NU | <input checked="" type="checkbox"/> |



G. DATE PRIVIND INSTALAȚIA DE ILUMINAT:

Puterea instalației de iluminat [kW]:

0,75

| Sistem de iluminat | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| General uniform distribuit | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Localizat sau zonat | |
| Combinat | |

| Tipul corpurilor de iluminat | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Cu incandescență | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Fluorescente | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Combinat | |
| LED | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Controlul sistemului de iluminat | |
|--|-------------------------------------|
| Fară detectare automată a prezenței utilizatorilor | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cu detectare automată a prezenței utilizatorilor | |
| Acționare sectorizată a corpurilor de iluminat | |
| Reglare automată a fluxului luminos | |
| Alte mențiuni | |

| Starea corpurilor de iluminat | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Foarte bună | |
| Bună | |
| Pecară | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Starea conductorilor de energie electrică | |
|---|-------------------------------------|
| Foarte bună | |
| Bună | |
| Pecară, improvizații | <input checked="" type="checkbox"/> |

H. INFORMAȚII PRIVIND SURSELE REGENERABILE DE ENERGIE

Sistem de panouri termosolare

| | | | |
|------------------|-----------|-----------|-----|
| Exista | | Nu exista | ✓ |
| Tip panou | | | |
| Număr panouri | | | |
| Mod de montare | | | |
| Unghi de montaj | | | |
| Orientare | | | |
| Utilizate pentru | Încălzire | | ACC |



Sistem de panouri fotovoltaice

| | | | |
|------------------|--------|-----------|--------|
| Exista | | Nu exista | ✓ |
| Tip panou | | | |
| Număr panouri | | | |
| Mod de montare | | | |
| Unghi de montaj | | | |
| Orientare | | | |
| Utilizate pentru | Consum | ✓ | Export |



Pompă de căldură

| | | | |
|------------------------|---|-----------|-----|
| Exista | | Nu exista | ✓ |
| Tip PDC | Sol-apa/aer-apa/aer-aer/apa-aer/sol-aer | | |
| Număr PDC | | | |
| Valoare medie COP/SEER | | | |
| Utilizate pentru | Înc/Răc | ✓ | ACC |



Alte echipamente SRE: NU

Auditor energetic gr. I c&si
Serie si numar legitimatie UA 01247
Ghiță N. Sorin Constantin



ANEXA 2 – RELEVU TERMOGRAFIC

Termografia este știința care se ocupă cu achiziția și analiza informațiilor de natură termică, obținute cu ajutorul echipamentelor de scanare în infraroșu, fără contact. Imaginea astfel obținută ne pune la dispoziție o distribuție a temperaturii pe suprafața analizată.

Termografia pune la dispoziția specialiștilor:

- o metodă de înregistrare a distribuției temperaturii pe suprafața investigată a anvelopei clădirii/elementului de construcție/obiectului vizat, folosind camera termografică;
- o metodă de analizare a imaginilor termografice în vederea identificării și localizării defectelor de izolare termică, a zonelor cu infiltrații de aer/apa din anvelopa clădirilor, a problemelor întâlnite în cadrul sistemelor clădirilor, folosind programe speciale de analiza a imaginilor radiometrice.

Radiația infraroșie este directionată de către sistemul optic al camerei de termoviziune către un detector, rezultând un răspuns, de obicei o schimbare în tensiune sau în rezistență electrică, care este citit de partea electronică.

Semnalul produs de camera de termoviziune este transformat într-o imagine (termogramă). O termogramă este imaginea unui obiect, procesată electronic și afișată pe ecran, unde diferite tonuri de culoare corespund distribuției radiației infraroșii pe suprafața vizată. Prin acest proces simplu, operatorul poate vedea termograma care corespunde energiei radiante emise de suprafața analizată.

O imagine în infraroșu este compusă dintr-un număr de pixeli specific camerei utilizate. Fiecarui pixel îi este astfel asociată o valoare a temperaturii superficiale prin transformarea radiației incidente pe senzor în informație digitală. Fiecare imagine este prezentată alături de o scară de temperatură (legendă a imaginii), astfel fiecărei culori de pe acea scară îi este atribuită o valoare de temperatura. Regula de baza este culori închise – temperaturi scăzute, culori deschise – temperaturi ridicate. Fiecărei imagini îi este asociată o legendă unică, în funcție de distribuția temperaturii în acea imagine – intervalul poate fi de 2-3°C sau până de 160°C, în funcție de ceea ce este vizat în imaginea respectivă

În cazul imaginilor preluate la interior, o temperatură mai mică înregistrată pe o zonă de perete reprezintă o zonă cu rezistență termică mai scăzută (elementele de BA din interiorul pereților de zidărie, punțile termice de colț, intersecția cu planșeul, punțile termice de intersecție cu pereții interiori etc.) este reprezentată în imagine prin culori închise (albastru, negru). În cazul imaginilor preluate din exteriorul clădirii, situația se inversează – aceste zone vor apărea cu o temperatură mai mare decât cea a peretelui în câmp curent datorită conductivității termice mai mari a materialului, deci vor avea culori deschise (galben-alb)

Punțile termice apar, de obicei, la elementele din beton insuficient sau incorect izolate, colțuri, intersecții de pereți.

Fiecare material are proprietăți de izolare termică mai mici sau mai mari în funcție de valoarea lui λ .

Arhitectura clădirii a permis realizarea doar a catorva imagini termografice, datorită distanțelor foarte mici și a unghiurilor foarte înguste de vizualizare

Condiții evaluare: Text=8°C, Tint~20°C, Cer acoperit+precipitații, ora 14:00





Figura 16 – fațada către Nord și Vest a clădirii.

În imagine se observă zonele mai calde de la etajul 1 al clădirii, la nivelul tâmplăriei, care este realizată din lemn. La etajul 2, tâmplăria este realizată din profile PVC. Pe fațada către Vest se observă o distribuție uniformă a temperaturilor, fapt care confirmă informațiile prevăzute în raportul de expertiză, conform căruia nu există elemente de confinare a zidăriei (stâlpișori sau centuri de beton, la cota de rezemare a planșeelor)



Figura 17 – fațada către Nord și Est a clădirii

În imaginile de mai sus au fost analizate fațadele de Nord și Est. Se remarcă distribuția uniformă de temperatură pe fațada către Est, cauzată de lipsa elementelor structurale din beton în cadrul pereților de zidărie. De asemenea temperatura exterioară a acestei fațade a fost în jurul valorii de 12-13°C, temperatură care este cu aproximativ 4-5° mai mare decât temperatura exterioară de la momentul evaluării, fapt care evidențiază necesitatea izolării termice a pereților exteriori (pentru care acest lucru este posibil dpdv. arhitectural).




Figura 18 – Parte vitrată - apartamente etajul 1

În imaginea de mai sus se observă pierderile de căldură prin tâmplăria din lemn la apartamentele de la etajul 1, în dreptul balconului de acces. Au fost identificate zone neetanșe între partea mobilă și partea fixă a tâmplăriei (punctul Sp3). Temperatura tâmplăriei este în medie cu 2-3°C mai mare decât temperatura pereților din zidărie





Figura 19 – Instalație electrică în sarcină

Imaginea unui conductor electric în sarcină. Temperatura măsurată la nivelul protecției din PVC este cu mai mult de 10° peste temperatura aerului ambiant. Este obligatorie înlocuirea rețelei electrice din clădire și dimensionarea acesteia conform normativelor în vigoare




Figura 20 – Fațada către curte interioară. Zonele marcate în imaginea de mai sus sunt zone umede, datorate sistemului deprecat de preluare și evacuare ape pluviale de la nivelul invelitorii și de la nivelul solului. Acest fapt a dus și la deprecierile vizibile pe pereții exteriori. Pe această fațadă, nici un spațiu interior vizibil în această imagine nu este încălzit.

ANEXA 3 – DOCUMENTE ATESTARE AUDITORI ENERGETICI

ROMANIA
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI

CERTIFICAT DE ATESTARE AUDITOR ENERGETIC PENTRU CLĂDIRI

În temeiul Legii nr. 372 / 2005 privind performanța energetică a clădirilor și a Hotărârii Guvernului nr. 1631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului referitoare la atestarea tehnică profesională a specialiștilor cu activitate în construcții.

Urmare cererii nr. 24.105 / 16.04.2010 documentelor din dosarul nr. 1050

În baza concluziilor Comisiei de examinare nr. 3-2101/2010 constatate în Procesul verbal nr. 14 D.G.T.C. 27.04.2010 se emite prezentul certificat.

D-na / Dl. GHITĂ N. SORIN-CONSTANTIN

Cod numeric personal: 1640516293097

de profesie INGINER, cu domiciliul în localitatea PLDIEȘTI, str. CRISAN, nr. 24A, bl. 135C, sc. A, et. 1, ap. 4, județul / sectorul:

SE ATESTĂ

AUDITOR ENERGETIC PENTRU CLĂDIRI

GRADUL: I

SPECIALITATEA: CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII (AETci)

MINISTRU

semnătura titularului

Data eliberării: 27.05.2010

Seria U_A Nr. 01247

MINISTERUL LUCRĂRIILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI

Dl. / D-na GHITĂ N. SORIN-CONSTANTIN

Cod numeric personal: 1640516293097

Profesia: INGINER **ATESTAT**

AUDITOR ENERGETIC PENTRU CLĂDIRI

Gradul profesional: I

Specialitatea: CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII (AETci)

Data emiterii: 27.05.2010

Sef birou, **Andreea UNCROP**

Semnătura titularului: ll

Prezenta legitimație este valabilă însoțită de certificatul de atestare auditor energetic pentru clădiri

Seria U_A Nr. 01247

Prezenta legitimație se vizează de emitent din 5 în 5 ani de la data emiterii

| Valabilă până la | Prelungit valabilitatea până la | Prelungit valabilitatea până la |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Anul: <u>2025</u> | Anul: <u> </u> | Anul: <u> </u> |
| Luna: <u>05</u> | Luna: <u> </u> | Luna: <u> </u> |
| Ziua: <u> </u> | Ziua: <u> </u> | Ziua: <u> </u> |
| (LS) | (LS) | (LS) |

MINISTERUL LUCRĂRIILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI

LEGITIMAȚIE

Seria U_A Nr. 01247

| MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRIILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI | |
|---|---|
| DI. GHIȚĂ S.C ALEXANDRU-DAN Cod numeric personal: 1890819297249 Profesia: INGINER | Director, Anca Gînavar Șef birou, Andreea Uncrop |
|  | ATESTAT AUDITOR ENERGETIC PENTRU CLĂDIRI Gradul profesional: I (UNU) Specialitatea: CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII (AECi) Data emiterii: 08.02.2022 |
| Prezenta legitimație este valabilă însoțită de certificatul de atestare auditor energetic pentru clădiri. Seria CA A Nr. 02529 | |

Prezenta legitimație se vizează de emitent din 5 în 5 ani de la data emiterii

| Valabilă până la | Prelungit valabilitatea până la | Prelungit valabilitatea până la |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Anul: 2027 | Anul: | Anul: |
| Luna: 02 | Luna: | Luna: |
| Ziua: 08 | Ziua: | Ziua: |
| (LS) | (LS) | (LS) |

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRIILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

LEGITIMAȚIE

Seria CA A Nr. 02529

| ROMÂNIA MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRIILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI | |
|---|-----------------------|
| CERTIFICAT DE ATESTARE | |
| <p>În aplicarea dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmare cererii înregistrată la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu nr. 113607 / 24.09.2021</p> <p>în baza concluziilor Comisiei de examinare numite prin O. MDLPA nr. 1393/2021, cu modificările ulterioare, consemnate în Procesul verbal din data de 23.11.2021 înregistrat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu nr. 149332 / 2021</p> | |
| SE ATESTĂ DI. GHIȚĂ S.C ALEXANDRU-DAN cod numeric personal: 1890819297249 , născut(ă) în anul 1989 , luna AUGUST , ziua 19 para ROMÂNIA , județul/sectorul PRAHOVA , localitatea PLOIEȘTI de profesie INGINER cu domiciliul în țara ROMÂNIA , județul/sectorul PRAHOVA , localitatea PLOIEȘTI , str. ROMÂNĂ , nr. 59 | |
| AUDITOR ENERGETIC PENTRU CLĂDIRI GRADUL PROFESIONAL I (UNU) SPECIALITATEA CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII (AECi) Titularului acestui certificat i se acordă toate drepturile legale. | |
| MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRIILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI CSEKE ATTILA | |
| Data emiterii 08.02.2022 | Semnătura titularului |

| itc INFRARED TRAINING CENTER | |
|--|-------------------|
| CERTIFICATE Category 2 Thermographer | |
| <p>THIS IS TO PROVIDE WRITTEN TESTIMONY THAT</p> <p>Alexandru Dan Ghita</p> <p>HAS DEMONSTRATED COMPETENCE AND SUCCESSFULLY FULFILLED THE CONDITIONS AND PROCEDURES SET FORTH, AND THEREBY SHOWS CONFORMANCE WITH CERTIFICATION REQUIREMENTS.</p> | |
| June 14th, 2022 DATE | Carina Krauth |
| INFRARED TRAINING CENTER CERTIFIED ISO 9001 IN THE TRAINING, EDUCATION, AND CERTIFICATION OF PROFESSIONAL USERS OF THERMAL INFRARED SYSTEMS. STOCKHOLM, SWEDEN CERTIFICATION NO. 2022HR210697 | |